

بهزاد بهادران
دانشگاه اصفهان

درزها و شکافهای دشت مهیار

GAPS AND Crevices IN MAHYAR PLATEU

by: Be-Bahaderan
Isfahan University

Mahyar area is one of the most valuable Agricultural regions which is located between Esfahan and Shahreza. During past 20 years the watertable of the area has shown a draw down of 150 meters due to highly pumping and concentration of water wells.

Recently some joints and cracks have occurred along the area. The cracks are two sets on both sides of the Mahyar village.

The directions of the cracks are mostly. No 60. W. the length is few thousand meters, but the width is not more than 50 centimeters.

It seems that the cracks and fissures are due to ground water draw down.

Further research and measurements during 6 months shows that the opening has a rate of 0.5-1 centimeters per month, there is no evidence of local subsidence for the time being, but it might occur in the future.

مقدمه:

ایجاد مکرر شکستگیهای در عرض جاده اتوپان اصفهان- شهرضا در حوالی دهکده مهیار واقع در ۴۰ کیلومتری جنوب اصفهان پس از چندین بار مرمت توجه بعضی از کارشناسان اداره راه را به خود جلب کرد. که در تعقیب آثار شکافهای در زمینهای زراعی طرفین جاده مشاهده شد. بررسی و مطالعه این شکافها از نظر موقعیت و تغییرات در طول حدود شش ماه، در نقاط معینی از شکافها، توسط این جانب صورت گرفت، مطالعات شامل بررسی آمار و اطلاعات زمین شناسی و هیدرولوژیکی^۱ دشت مهیار، بررسی، تفسیر

و مقایسه نقشه‌های پیزومتریک^۲ تهیه شده در سالهای گذشته و همچنین اندازه‌گیریهای مکرر و متواتی از شکافها در نقاط مشخص و معین بوده است.

با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی عوامل مختلف ایجاد شکاف و شرائط مشابه در نقاط دیگر ایران و دنیا به طور قطع افت سریع سطح ایستابی عامل اصلی ایجاد این شکافها در دشت مهیار می‌باشد، البته به طور کلی می‌توان گفت که یک نشست کلی در دشت صورت گرفته که اثر کششی آن در حاشیه ارتفاعات شرقی دهکده مهیار به صورت سری شکافهایی ظاهر شده است.

جلوگیری و مهار شکافهای حاصل شده از نظر عوارض جنبی و بعدی حائز اهمیت می‌باشد عوارض سوء حاصل از این شکافها شامل شکستگی و احیاناً خرابی خانه‌های مسکونی، شکستگی جاده‌ها، هدر رفتن آبهای سطحی و نهایاً تخریب چاهها و موتور پمپها می‌باشد.

به نظر می‌رسد که جلوگیری از ادامه بازشدگی شکافهای ایجاد شده جز از راه کنترل برداشت آب زیرزمینی دشت و جبران افت امکان پذیر نمی‌باشد. کاهش برداشت آب می‌تواند شامل کنترل چاههای مجاز و غیرمجاز، کنترل نوع کشت و جبران افت از طریق تزریقهای سطحی میسر باشد.


موقعیت جغرافیائی

دشت مهیار که با وسعت ۱۱۰۰ کیلومتر مربع در ۲۵ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده به دو بخش مهیار شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود. مهیار شمالی که در این مقاله مورد بحث می‌باشد با وسعتی برابر با ۱۶۵ کیلومتر مربع، از نظر موقعیت جغرافیائی بین ۴۰°۵۰' طول شرقی و ۳۲°۲۵' عرض شمالی واقع شده است.

کوههای لاشتر محدوده شمالی و مهیار جنوبی محدوده جنوبی دشت را تشکیل می‌دهند ارتفاعات ماه دشت و کلاه قاضی در شرق و ارتفاعات کوه باریکه و تک تک در غرب واقع شده‌اند. این دشت در منتها به شمال‌غربی به دشت مبارکه متصل می‌شود. طول دشت مهیار در حدود ۱۸ کیلومتر و عرض متوسط آن در حدود ۹ کیلومتر و ارتفاع متوسط آن

۱۶۵۰ متر می‌باشد. (نقشه شماره ۱).

دهکده مهیار واقع در ۴ کیلومتری جنوب اصفهان در منتها ایه دشت و در کنار جاده



نقشه شماره ۱ - موقعیت جغرافیایی شکافها

اصفهان- شهرضا واقع شده است. در شرق این دهکده بخشی از ارتفاعات تک تک به نام کوه مهیار تا مجاور جاده امتداد یافته شکافهای مورد مطالعه به صورت دو گروه مجزا در دامنه شمالی و جنوبی آن کشیده شده اند. در زهای شمالی کلاً از زمینهای زراعتی عبور کرده جاده اصفهان- شهرضا را قطع می کنند. گروه جنوبی نیز پس از قطع جاده اتویان اصفهان شهرضا از دهکده مهیار عبور کرده، در زمینهای زراعتی مخصوصی شوند.

بررسی و مطالعه شکافها

عارض خاص زمین شناسی از جمله لغزش، ریزش، نشت، شکاف وغیره از پدیده های طبیعی و بعضی مخربی هستند که مطالعه و شناخت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

پدیده شکاف گرچه ممکن است اثر تخریبی سریع و قابل توجهی در مناطق کشاورزی نداشته باشد ولی اثرات تخریبی آن در جاده ها و مناطق مسکونی بارز است. پدیده نشت و ایجاد شکاف یا شکافهایی در سطح زمین در بسیاری از نقاط دنیا از جمله در ایران بارها و بارها مشاهده شده است. نمونه بارز این شکافها در کرمان، سیرجان و رفسنجان دیده می شود^(۱).

بطورکلی عوامل متعددی وجود دارند که در بلندمدت یا کوتاه مدت سبب نشت لایه های سطحی زمین و ایجاد شکافهایی در سطح زمین می شوند. از اهم این عوامل می توان زلزله، نوسانات سطح آب زیرزمینی، خاکبرداریهای وسیع ناحیه ای، فعالیتهای زیرزمینی معدنی، انحلال و فرسایش و حمل لایه های رسوبی توسط آبهای زیرزمینی، استخراج نفت گاز و آب را نام برد.

تقریباً همه زلزله ها با گسل خوردگی یا فعال شدن گسلها همراه می باشند که در بسیاری از آنها جابجایهای قائم سبب نشت بخشی از زمین می شود. شهر کاراما^۳ در زلاندنو^۴ که بر روی یک سازند دلتایی واقع شده در اثر زلزله و حرکت گسلی ۲ فوت نشت داشته است. شهر کاسمو^۵ در یوتا^۶ در سال ۱۹۳۴ در اثر زلزله حدود ۱۵ اینچ نشت کرد^(۲).

3- Karama

5- Kasmo

4- Nwzeland

6- Utah

خاکبرداری وسیع ناحیه‌ای در بعضی موارد باعث زهکشی سریع و شدید آب زیرزمینی و خروج مقدار معنابهی عناصر سست لایه‌های زیرین شده و نهایه منجر به نشت زمین در سطح نسبه وسیعی می‌شود^(۳).

انحلال لایه‌های رسوبی محلول در آب مثل آهک و گچ و انتقال این مواد توسط آبهای زیرزمینی باعث ایجاد فضاهای خالی در زیررسوبات فوقانی شده و ممکن است سبب نشت زمین شود^(۴).

نشست زمین در لانگ بیچ^۷ کالیفرنیا^۸ که یکی از بزرگترین میدانهای نفتی امریکا است در سال ۱۹۶۳ میلادی پس از بهره‌برداری اولین چاههای نفت مشاهده شد. از آن جایی که منطقه واقع بین دو گسل کاملاً شناخته شده بود در ابتدا تصور می‌شد که نشت مربوط به تاثیرات بعدی زلزله ۱۹۳۳ است. ولی با تداوم نشت و مطالعه گسلها ارتباط خروج نفت، گاز و آب با نشت لایه‌های زیرین محزز و با اجرای یک پروژه عظیم ترزیق آب به درون زمین نشت متوقف گردید^(۵).

هouston تگراس یکی از بزرگترین شهرهای امریکا است که تا سال ۱۹۵۴ که کلیه آب مصرفی آن از آبهای زیرزمینی تامین می‌شد، مقدار برداشت آب تا ۱۸۵ میلیون گالن در روز می‌رسید. بر اثر این برداشت نشت زمین با سرعت متوسط $\frac{3}{5}$ فوت شروع شد که در اثر این نشت شکافهای متعددی در سراسر منطقه ظاهر شد. با ادامه برداشت نشت رو به افزایش بود. با کاهش و توقف پمپاژ چاهها بخصوص در پاسادنا^۹ این نشت متوقف گردید^(۶).

دکتر او. ای. ماینز^{۱۰} اولین کسی بود که با مطالعه آبهای زیرزمینی میدان نفتی گوس کریک^{۱۱} در ایالت داکوتای^{۱۲} امریکا نظر داد که افت سطح ایستابی یکی از بارزترین عوامل نشت زمین می‌باشد. ماینز در دره سنتا کلارای^{۱۳} کالیفرنیا^{۱۴} نیز مطالعاتی انجام داده در این منطقه ناحیه‌ای به وسعت ۲۰۰ مایل مربع در اثر برداشت زیاد آب تقریباً تا ۵ فوت نشت کرده بود که در اثر منوعیت پمپاژ بسیاری از چاهها و بالا آمدن سطح ایستابی به مقدار ۵۰ فوت نشت متوقف شد^(۷).

7- Long Beach

8- California

9- Pasadena

10- O.E. Meinzer

11- Goos Creek

12- Dakota

13- Santaclar Valley

14- California

بررسی، مطالعه و مقایسه نشستهای انجام شده در بسیاری نقاط دنیا نشان می‌دهد که تخلیه شدید آبخانه‌ها و افت سریع سطح ایستابی یکی از مهمترین و بارزترین عوامل این پدیده می‌باشند که عوارض آن ابتدا به صورت شکافهایی در سطح زمین ظاهر می‌شود.

از نقطه نظر مهندسی زمین‌شناسی علت این امر تا حدود زیادی مربوط به تراکم دانه‌ای رسوبات تشکیل دهنده آبخانه‌ها و برهم خوردن تعادل موجود بین آب و رسوبات آبخانه می‌باشد. اصولاً در اثر افت سطح ایستابی وزن موثر عناصر تشکیل دهنده سفره در بخش افت کرده، افزایش حاصل می‌کند، این افزایش وزن سبب افزایش فشار بین دانه‌ای می‌شود که این عمل همراه با واکنشهایی است، جابجاییهای حاصل سبب نشستهایی در سطح زمین می‌شود که متناسب با نشست سطح ایستابی می‌باشد^(۸).

در آبخانه‌های ماسه‌ای معمولاً افزایش فشار موثر حاصل از افت سطح ایستابی نشست قابل توجهی را ایجاد نمی‌کند چون حتی یک ماسه سست نسیه غیرقابل تراکم می‌باشد فقط در صورتی که ماسه شدیداً سست باشد به طوری که ساختمان آن در اثر حفاری و برداشت به هم بخورد احتمال نشست وجود دارد ولی از طرف دیگر توسانات سطح ایستابی ممکن است سبب نشستهای عظیمی شود چون تغییر وضعیت ماسه به طور همزمان با اعمال هربار نیرو صورت می‌پذیرد^(۹).

تغییر وضعیت رُس در اثر اعمال نیروهای فشاری با ماسه‌ها متفاوت است. براساس تئوری تراکم، رسها آنقدر نفوذپذیرند که آب تقریباً در آنها زندانی می‌شود. هنگامی که افزایش بار روی رسها افزایش پاید ذرات رس فشرده شده این فشردگی آب را مجبور به حرکت می‌کند. حرکت ابتدا سریع ولی بتدریج کند می‌شود. با حرکت و خارج شدن آب از رس ذرات به هم نزدیکتر شده در سطح نشست حاصل می‌شود. مقدار نشست در ابتدا سریع ولی به تدریج کندتر می‌شود^(۱۰).

افت سطح ایستابی درون چینه‌های رسی باعث افزایش فشار بین دانه‌ای آنها می‌شود حاصل این افزایش فشار تراکم و نشست است. از آن جایی که رس و خاکهایی نظیر آن قابلیت تراکم پذیری زیادی دارند نشستهای حاصل ممکن است بسیار زیاد باشد. البته مراحل تراکم نیاز به زمان قابل توجهی دارد تا بتواند نشست را ظاهر سازد^(۱۱).

در مواردی که لایه‌های تراکم پذیر در روی ضخامتی از ماسه واقع شده باشند و در آن سطح ایستابی افت کرده باشد، این افت تا فاصله بسیار زیادی تأثیر خواهد کرد. بنابراین

نشست ممکن است بسیار وسیع باشد، افت سطح ایستابی در هلنده تا ۲۱ فوت در ررسی که روی ماسه‌ها واقع شده باعث نشست برابر با ۲۴ اینچ شده است^(۱۲).

نشست و شکافهای دشت مهیار

عوامل مختلف نشست در دشت مهیار مورد توجه واقع شده، ازین این عوامل تنها افت چشمگیر سطح ایستابی قابل تعمق و بررسی بوده و سایر عوامل یا اصلا وجود نداشته اند و یا احتمال وجود آنها بسیار ضعیف می‌باشد.


براساس مطالعات و بررسیهای انجام شده ضخامت آبرفت در دشت مهیار به طور متوسط ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر است و عناصر تشکیل دهنده آن عموماً مرکب از شن، ماسه و رس می‌باشد. سنگ کف مرکب از رس و مارن است. تعداد ۲۵۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در این دشت حفر شده که عمق آنها بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ متر و آبدهی آنها بین ۱۰ تا ۵۰ لیتر در ثانیه متغیر می‌باشد. این چاهها بین ۹ تا ۱۲ ماه از سال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. سطح ایستابی در حدود ۳۰ تا ۴۰ سال قبل به طور متوسط در عمق ۱۸ تا ۲۰ متری زمین بوده ولی اکنون به علت برداشت زیاد این سطح به عمق متوسط ۱۵۰ تا ۱۸۰ متری زمین رسیده است. هیدروگراف واحد دشت نشان می‌دهد که به طور متوسط افت سطح ایستابی ۳ متر در سال است که با توجه به وسعت دشت و ضخامت آبخانه سالیانه در حدود ۴ میلیون متر مکعب از ذخیره آب کاسته می‌شود.

نقشه‌های پیزومتریک تهیه شده از دشت جریان بسته‌ای را از محیط دشت به طرف مرکز آن نشان می‌دهد که میین برداشت شدید آب است. براساس نقشه‌های پیزومتریک دو دهه گذشته جهت جریان آب زیرزمینی از جنوب به شمال و شمال غرب و منبع تغذیه مهیار جنوبی بوده است، ولی در حال حاضر آبخانه علاوه بر مهیار جنوبی ارتفاعات حاشیه‌ای و دشت مبارکه نیز تغذیه می‌شود به عبارت دیگر در اثر این جریان معکوس، آبخانه از شمال و شمال غرب نیز تغذیه می‌شود. شب هیدرولیک در شمال و شمال غرب بیش از جنوب و در این ناحیه تراکم چاهها بیشتر و برداشت شدیدتر است.


با توجه به افزایش شدید میزان برداشت آب زیرزمینی و افت سریع سطح ایستابی و همچنین کاهش میزان متوسط بارندگی در ناحیه در دهه گذشته (متوسط بارندگی سالیانه اصفهان در دهه گذشته ۱۲۵ میلیمتر بوده است) پدیده نشست زمین و ایجاد شکاف امری

غیرعادی نیست، حتی شدت این نشست ممکن است با گذشت زمان افزایش یابد. براساس بازدیدها و اندازه گیریهای مرتب و مکرری که در طول حدود ۶ ماه در نقاط معین ناحیه انجام شده، روند بازشدگی شکافها حدود ۵/۱ سانتیمتر در ماه بوده که در حال افزایش نیز می باشد. در بازدید از منازل مسکونی و باغات مهیار شکافها و ترکهایی با عرض چندین سانتیمتر ملاحظه می شود که هنوز به صورت مسأله ای حاد خودنمایی نکرده اند. اهالی علت این ترکها را در اثر نشست طبیعی ساختمانها می دانند در حالی که این ترکها با روند شکافهای دشت کاملاً تطابق دارند (تصاویر ۱ و ۲).

بررسی و بازدید مکرر اتوبان اصفهان- شهرضا و جاده های اسفالتی در محل شکافها، نقش این شکافها را در تخریب جاده ها روشن می کند. در طی شش ماه جاده های مذکور در محل شکافها چندین مرتبه مرمت و اسفالت شده ولی هر بار پس از گذشت مدت کوتاهی شکافها مجددآ ظاهر شده اند. این وضعیت ثابت می کند که بازشدگی شکافها تداوم دارد. نشست دقیقاً در جهت دشت انجام شده و شکافها نتیجه این نشست می باشند که در امتداد ارتفاعات مهیار حادث شده اند. ارتفاعات در واقع تکیه گاه دشت می باشند (تصاویر ۳ و ۴)



تصاویر ۱ و ۲- شکافهای دشت مهیار و اثر آنها بر روی دیوارها



تصاویر ۳ و ۴- شکافهای دشت مهیار و تأثیر آنها بر روی جاده های اسفالت

خود

جابجایی قائم در شکافها کمتر مشاهده می شود. در بعضی نقاط از جمله شرق دهکده مهیار جابجایی قائم تا حدود ۵ سانتیمتر وجود دارد. تعداد زیادی از چاهها و موتورخانه های مهیار مورد بازدید قرار گرفته اند که فعلاً هیچ گونه نشستی در پایه موتورخانه ها و یا تغییری در وضعیت لوله های جدار چاهها مشاهده نگردیده است. ولی به نظر می رسد که در صورت تداوم افت سطح ایستابی و عدم جبران مازاد برداشت، نشست و شکافهای حاصله، خساراتی به چاهها، موتورخانه ها، مزارع و منازل مسکونی وارد سازند.

نتیجه گیری و پیشنهادات

دشت مهیار شمالی که از نظر کشاورزی دارای موقعیتی ممتازی می باشد در اثر برداشت زیادobi رویه آب زیرزمینی در طی دوده گذشته و عدم جبران افت شدید سطح ایستابی در معرض خشک شدن قرار گرفته است. تخلیه آبخانه و افت شدید باعث نشست زمین شده که انعکاس آن به صورت شکافهایی در سطح زمین ظاهر گشته است.

تداوم افت سطح ایستابی بتدريج باعث گسترش شکافها خواهد شد که اين گسترش به طور حتم توان با خساراتی خواهد بود. بویژه که در مسیر اين شکافها مناطق مسکونی و جاده هایی نیز وجود دارد.

براساس مطالعاتی که روی داشت صورت گرفته پیشنهادات زیر ارائه می شود:

- ۱ - تعدادی از چاههای صورت غیرمجاز حفر شده اند و یاد بر بعضی چاههای بیش از حد مجاز تعیین شده برداشت می شود که با کنترل دقیق این چاهها می توان از میزان برداشت آب کاست.
- ۲ - نوع کشت در فصول مختلف در بعضی مزارع مناسب با منطقه و بحران آبی موجود نیست. وظیفه متخصصین امور کشاورزی است که بر نوع و میزان کشت در داشت کنترل داشته باشند.
- ۳ - زاینده رود در منتها ایه شمال غربی داشت واقع شده، با انتقال آب به داشت بخصوص در فصل زمستان و تزییق آن در محلهای مناسب می توان روند افت را متوقف کرده و سطح ایستابی را به حد معقولی رساند.

منابع و مأخذ

۱ - نشست زمین و ایجاد شکاف بر اثر تخلیه آب زیرزمینی در کرمان. مهندس داود رحمانیان مجله آب شماره ۶ مرداد ۱۳۶۵

- 2-Land Subsidence of 15 Inches in Follows Earthquake in utah». Eng. News Record (1935)
- 3 - R. T. Peck (1969), «Deep Excavation and Tunneling in Soft Ground,»
- 4 - E. B. Eckel «Land Slides and Engineering Practice,» Highway Research Board, special Repotr 29,1958
- 5- «Water Buoys Land that Sank as Oil was Remo ved,» Eng. News- Record G2. 26-27 (1959)
- 6- M.G. Locekwood «Ground Water Subsidence in Huston Area,» civil Eng. 24. 370-373 (1954)
- 7- O.E. Meinzer «Compressibility and Elasticity of Artesian Aquifers,» Econ. Geology (Vew Haven conn.) 23.263 (1928)
- 8 - E. E. Stohsnet «Santa Clara Valley Subsidence has Now Reached 5 Feet,» Eng.

News. Record 332. 432- 435 (1973)

- 9- «Subsidence, its cuase, Effect and prevention,» pittsburgh coal co. 1957.
- 10 - R. B. Peck 1973 «Foundation Engineering,»
- 11 - M. G. Lockwood «Effect of Ground Water Lowering,» civil Engineering 6. 48-50(1954)
- 12 - Bemskhozt, 1936. «subsidence due to lowering of the water table»



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی