

مرمت عمارت بادگیر

(مجموعه کاخ گلستان)



سازمان اسناد و کتابخانه ملی

هرمت عمارت بادگیر (مجموعه کاخ گلستان)

احمدرضا حشمتی

مقدمه

فتحعلی شاه درنوروز سال ۱۲۱۲ هـ ق (۱۱۷۶ هـ ش) روز عید رمضان که تحويل سال عالم نیز اتفاق افتاده بوده در آستانه قرن نوزدهم همزمان با ناپلئون (۱۷۹۵ م) با دیدبه وشكوه تمام بر تخت خورشید که بعداً "معروف به تخت طاووس شد جلوس کرد.

در دوره فتحعلی شاه که کردار خیالات شکوهمندی در کار پادشاهی داشت، شهر توسعه بیشتری یافت و آراستگی آن بالا گرفت و در پایان دوران طولانی ۳۸ ساله سلطنت فتحعلی شاه پایتخت تهران به پنجاه سالگی رسید. وجمعیت آن به هزار نفر بالغ می‌گردد و اعیان و اشراف خانه‌های جدید در شهر ساختند. فتحعلی شاه در محله بازار مسجدی به نام مسجد شاه یا مسجد جامع سلطانی احداث کرد تا جایگزین مسجد جامع عتیق گردد که ساختمان آن به سال ۱۲۵۶ هـ ق به پایان رسید.

وی در بیرون حصار شهر، باغ لاله‌زار، باغ نگارستان که به شهر نزدیکتر بودند و قصری به نام قصر قاجار به شکل هرمی با یاغهای مطبق احداث کرد. این قصر در تپه‌هایی در شمال شهر قرار داشت (زندان قصر کنونی توسط شهرداری خریداری وزندانیان از آن محل منتقل شدند) همچنین در داخل ارگ سلطنتی ساخت و سازهای متعددی توسط معماران آن زمان صورت گرفت و با توجه به اینکه فتحعلی شاه علاقه وافری به خود نمایی همجون شاهان قدرتمند گذشته داشت عمارتها فوق را با کلیه تزئینات می‌آراست.

چکیده

هدف از این گزارش شناخت و آشنایی با مجموعه ارگ سلطنتی کاخ گلستان خصوصاً عمارت بادگیر و تزئینات معماری این عمارت و در نهایت آسیب‌شناسی و طرح مرمت آن می‌باشد.

این عمارت در میان بنایهای دوره قاجار در نوع خود بی‌نظیر بوده و تزئینات آن حائز اهمیت فراوان می‌باشد. همچنین در تهیه طرح مرمت آن از اساتید مرتبط و بر جسته کمک گرفته شده و با برداشت های اولیه مطالعه وضع موجود و کاربری های گذشته آن، روش های مختلف مرمتی ارائه و یکی از آن ها انتخاب و انجام گردید. و با عنایت به هدف پژوهشی و با احترام به کاربری گذشته در راستای صیانت از ارزشها فرهنگی، تاریخی و به منظور حفاظت و کاربری جدید آسیب‌شناسی و طرح مرمت تزئینات عمارت بادگیر کاخ گلستان تقدیم می‌گردد.

کلید واژه

کاخ گلستان، عمارت بادگیر، آسیب، مرمت

مروری بر محل سکونت و دارالحکومه ارگ سلطنتی تهران در سمت شرقی ارگ، درحدوده‌ای که بطور تقریبی بیش از یک سوم فضای ارگ را در بر می‌گرفت، محل حکومت شاه قرار داشت فضایی وسیع باحیاطه‌های کوچک و بزرگ که بنایهای متعدد و متنوعی را شامل می‌شد. منزلگاه حکومتی نیز مانند تمام خانه‌های سنتی ایران از دو بخش بیرونی و اندرونی تشکیل می‌شد. وبرای ورود به آنها سردرها و ورودیهای تعبیه شده بود که دسترسی به بخش‌های متنوع آن را ممکن می‌ساخت. بخش اندرونی شامل حیاطی بزرگ با عمارت خوابگاه شاهی در وسط آن بود. بخش بیرونی اقامتگاه، شامل دو قسمت بود: دارالحکومه یا دیوانخانه که با غی مستطیل شکل بود و دیگری باغ مریع شکلی که همان باغ گلستان است که

تهران) این بنا را مربوط به عهد فتحعلی شاه می‌داند و خانم صدیقه گلشن در مقاله خود در مجموعه مقالات کنگره ارگ بم (جلد دوم) این بنا را مربوط به دوره ناصرالدین شاه می‌داند. در هر حال این عمارت به دلیل تزئینات آن بیشتر به عمارتهای دوره فتحعلی شاه نزدیک است. اگر هم مربوط به دوره ناصرالدین شاه باشد، از معماری دوره فتحعلی شاه تاثیرگرفته است. آنچه کاملاً مشخص است، تصرفات عمدتی است که در زمان ناصرالدین شاه در آن صورت گرفته؛ وابن تصرفات در سالهای بعد نیز ادامه داشته طرح اصلی آن را در تصویر آبرنگی که محمد خان ملک الشعرا کشیده ۱۲۷۸ هـ(ق) در کاخ گلستان مشخص است. (تصویر شماره

(۲)

بنایی کم عرض فضای آن را تقسیم نموده بود. (تصویر شماره ۱) باغ گلستان بیرونی محل سکونت شاه و فضاهای اندرونی محسوب می‌شد؛ و عملکرد آن با حیاط تخت مرمر یا دارالحکومه مقایر بود. (دارالحکومه مقر بر تخت نشستن شاه و برگزاری مراسم عامه و محل حکومت بود. محدوده مورد نظر که مقر حکومت سلاطین مختلف بوده است و در دوره حکومت هر یک از پادشاهان دستخوش تغییراتی شده است. ضمن اینکه بیشترین تغییرات رادر دوره حکومت ۵۰ ساله ناصرالدین شاه قاجار می‌توان برشمود.

عمارت بادگیر کاخ گلستان

تاریخ ساخت عمارت بادگیر به درستی مشخص نیست
مرحوم یحیی ذکاء در کتاب خود (تاریخچه ارگ سلطنتی



تصویر ۱



تصویر ۲

بنا به نوشته معیر الممالک در زمان ناصرالدین شاه، در حوضخانه این عمارت انواع طیور زیبا رها کرده بودند، در یک طرف عمارت مزبور نیز لانه و قفس هایی ساخته و پرندگان بسیار از هر قبیل در آن گرد آورده بودند و گاه هنگام دانه دادن به آنها، شاه آمده به تماشای نشست و با همراهان سخن از صید طیور و طرز بدام آوردن آنها می راند.

همچنین پادشاهان قاجار "معمولًا" اگر در ایام تابستان به سبی در تهران بودند و به بیلاق نمی رفتد از این عمارت استفاده می کردند و تاج گذاری مظفرالدین شاه نیز که مصادف با تابستان و گرمای شدید تهران بود در تالار این عمارت و بر روی تخت طاووس برگذار شد.

عملده تغییرات صورت گرفته از زمان ساخت تا به امروز را می توان از عکس هایی که در دوران مختلف از نمای این عمارت گرفته شده مشاهده نمود. (تصاویر شماره ۵، ۶، ۷)



تصویر ۵



تصویر ۶

عمارت بادگیر در ضلع جنوبی مجموعه گلستان قرار دارد و جه تسمیه بنا به نام عمارت بادگیر به علت وجود برج های بادگیر آن می باشد. و عملکرد آنها تولید هوای خنک و مطبوع و هدایت آن به حوضخانه و تالار اصلی عمارت می باشد. به واسطه فرم خاصی که در ساخت آنها بکار رفته جریانات ناچیز هوا را گرفته و به جریان خنک و قابل استفاده تبدیل می کند. (تصویر شماره ۳)



تصویر ۳ - یکی از برج های بادگیر

این عمارت به دلیل داشتن چهار برج بادگیر که با کاشی معرق (آبی، زرد و سیاه با قبه های زرین) تزئین شده در کشور حائز اهمیت است و آن را از دیگر بادگیرها متمایز می سازد. در زیر تالار و عمارت اصلی حوضخانه وسیعی وجود دارد. (تصویر شماره ۴)



تصویر ۴ - حوضخانه بادگیر



تصویر ۹- کاشیکاری بزرگی بدنۀ اسماق خارجی



تصویر ۷




تصویر ۱۰- آجرکاری حوضخانه




تصویر ۱۱- آئینه کاری و گچبری در داخل تالار اصلی




تصویر ۸- کاشیکاری بزرگی بدنۀ




تصویر ۱۵- نقاشی پشت شیشه



تصویر ۱۲- نقاشی بر روی سکنگهای ازارد



تصویر ۱۳- نقاشی بر روی گچ



تصویر ۱۶- ارسی با کتیبه گره چینی



تصویر ۱۷- نقاشی بر روی آئینه

این تالار از سال ۱۳۵۶ به بعد شمع‌بندی و به منظور رفع خطر
بسه شد و به جزء پاره‌ای از مرمت‌های جزئی هیچ اقدامی جهت
مرمت بنای مذکور صورت نگرفت. (تصویر شماره ۱۹)



تصویر ۱۹ - شمع‌بندی سقف

در سال ۱۳۵۶ به همت کارشناسان و تکنسینها و استاد کاران سازمان میراث فرهنگی مرمت عمارت فوق آغاز شد. اقدامات انجام شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد:


- تهیه کلیه نقشه‌های عمارت و جزئیات آن شامل: پلانها، نماها، مقاطع، تیربریزی، ...)
- مشخص کردن محل دقیق آسیب‌ها
- مشخص کردن عوامل بروز آسیب‌ها
- ارائه طرح‌های مختلف مرمتی نسبت به امکانات موجود
- تصویب طرح مرمتی

بعد از تعیین طرح مرمت، اولین اقدام آزاد سازی سقف و جمع‌آوری شمع‌ها بود لذا از زیر شیروانی، حد فاصل سقف شیدار و تزئینات، یک خرپایی کمکی جهت نگاهداری تیر شکسته شده اجراه شد. سپس تیر آسیب دیده به تیر کمکی مهار و یار سقف به این تیر مستقل گردید، تا بتوان شمع‌های چوبی را جمع‌آوری نمود. سپس تزئیناتی که از محل اصلی خود جدا شده بودند در محل خود ثبت شدند. این اقدام به وسیله سیمه‌های مهار و کابل انجام شد و بوسیله کشتهای مخصوص مقداری سقف به بالا کشیده شد. بعد از این اقدام و برگشت پذیری کامل سقف کلیه شمع‌ها جمع‌آوری شدند (با توجه به طرح‌های برداشت شده و تزئینات قرینه و گرته برداری‌ها، قطعات فرو ریخته به روش مرمت آنستولری در جاهای اصلی خود نصب شدند. این قطعات شامل آئینه کاری و گجری است). سپس تخته کویهای "مجدها" مرمت شده و پس از قرار دادن صفحه‌های فلزی زیر تیر شکسته شده،

مرمت‌های انجام شده

طبق کیه موجود در داخل تالار اصلی عمارت در سال ۱۳۲۶ هـ ش تغییرات و مرمت عمدہ‌ای در این عمارت صورت گرفته، از جمله این اقدامات، نصب سیستم تاسیساتی و عبور کانال‌های هوا از داخل دالان‌های زیرزمینی بادگیر است که این عمل باعث مسدود شدن بخش عمدہ‌ای از کانالها و مانع جریان هوای طبیعی گردید و دومین اقدام تغییر ترتیبات نقاشی نمای بیرونی و گوشواره‌های عمارت بود که "کاملاً" غیر متجانس و ناهمگون با ترتیبات اصلی بنا است.


سومین اقدام که در واقع بدترین نوع مداخله است، مرمت شیروانی و اجرای کلاف فلزی در زیر شیروانی دور دیوار عمارت است. و پس از اجرای کلاف اقدام به جمع آوری چوبهای بالایی یکی از خرپاهای اصلی شیروانی که بخش عمدہ‌ای از وزن سقف و تزئینات روی این خربناک بود نمودند، ضمن اینکه به دلیل عوامل طبیعی و پوسیدگی شدید در چوب‌های سقف، تیر اصلی از وسط شکسته شده و بخش عمدہ‌ای از تزئینات بسیار زیبای تالار اصلی فرو ریخته است (تصویر شماره ۱۷ و ۱۸)



تصویر ۱۷ - بخش آسیب دیده تزئینات



تصویر ۱۸ - تیر آسیب دیده



تصویر ۲۱ - مرحله آئینه کاری

و حد فاصل آئینه‌ها توسط گچبری اجرا شد (تصویر شماره ۲۲) این بخش کاملاً "جدید اجرا، و بعد روی گچبری‌ها مجدداً آئینه‌کاری شد. (تصویر شماره ۲۳)



تصویر ۲۲ - گچبری حدفاصل

توسط کابل به تیر کمکی مهار شدند و نسبت به تراز اصلی بخشی که فرو ریخته شده بود گچکاری شده و یک سطح کاملاً صاف بوجود آمد و مجدداً طرحهای برداشته شده گرته‌گذاری شد تا محل دقیق تزئینات مشخص شود. (تصویر شماره ۲۰) پس از آن، اقدام به اجرای جاگذاری آئینه روی سطح صاف گچ گردید (تصویر شماره ۲۱)




تصویر ۲۰ - گرته گذاری تغذیه




تصویر ۲۱ - مرحله آئینه کاری

۲. نقاشی روی زمینه آئینه به وسیله رنگ روغن و پرداخت جزئیات نقاشی (تصویر شماره ۲۶)



تصویر ۲۲- گچبری حدفاصل آئینه



تصویر ۲۳- آئینه کاری پر روی گچبری

با توجه به اینکه بخش هایی از تزئینات سقف به صورت نقاشی پشت شیشه کار شده بود (طرح خورشید خانم) پس از اجرا در محل های تعیین شده نصب گردید. (تصویر شماره ۲۴)

پس از اجرای آئینه کاری، نوبت به نقاشی روی گچ بریها و آئینه ها رسید در این مرحله ابتدا به منظور استحکام بخشی گچ بریها روی بخش های گچی ماده پارالوئید مالیده شد این اقدام در چند مرحله انجام گردید پس از آغشته شدن و خشک شدن واطمیان از استحکام آن کلیه گچ بریها با رنگ روغن زیر سازی شد و با توجه به مستند سازی های انجام شده نقاشی ها اجرا شدند، که در واقع حساس ترین و سخت ترین بخش کار محسوب می شد. مراحل کار به شرح ذیل انجام شد:




تصویر ۲۴- مراحل اجرای طرح نقاشی پشت شیشه

۱. رنگ آمیزی روی گچبری در چند مرحله (تصویر شماره


(۲۵)




تصویر ۲۶



تصویر ۲۷



تصویر ۲۵



تصویر ۲۷

بعد از مرمت تزئینات سقف نوبت به مرمت ارسی ها که با تکنیک گره کار شده بود رسید ارسی نه دری موجود در عمارت بادگیر در نوع خود بی نظیر می باشد و چشم همگی را خیره می سازد (تصویر شماره ۲۸)


اقدامات دیگری که در راستا حفظ و نگهداری این عمارت





تصویر ۲۶

انجام شد به شرح زیر می‌باشد:

۱. مرمت کلیه آئینه کاریها و گچبری‌ها در بخش‌های دیگر نالار
۲. اجرای سیم کشی و کابل کشی بوسیله سیم نسوز در کل عمارت
۳. نصب لوسترها و اجرای روشنایی
۴. بازگشایی عمارت جهت بازدید عموم (تصویر شماره ۲۹)*



تصویر ۲۹



تصویر ۲۸

* از سرکار خانم فرحتنار نیروزه چیان که در تمام مراحل اجرایی و تهیه این مقاله اینحاب را پاری شوده‌اند بسیار می‌پاسخوارم