

اطلاعاتی راجع به سبز نظام الملک در مسجد جامع اصفهان

نوشتهٔ مهندس معمار اوژنیو گالدیری
سرپرست تعمیرات مسجد جامع اصفهان

نظر اصلی در این نوشته آنست
تا رابطهٔ اصولی و اساسی که این
قسمت را به قسمت‌های دیگر مسجد
ارتباط میدهد روشن سازیم و این
امر موقعیتی بدست میدهد تا از
کشفیاتی سخن گفته شود که تاکنون
مطلوبی راجع به آن منتشر نشده
است، کشفیاتی که همه چهار چوب
گنبد نظام الملک بدست آمده است.
این کشفیات که اکنون از آن سخن
خواهیم گفت به روشن شدن مطالب
بسیاری درباره بنای نمونه‌ای که
سرمشق بسیاری از ابینه زمان
سلجوچی در ایران بوده کمک فراوان

که باید بیشتر روشن شود. در عرض
این دو سال که از اقامت من در
اصفهان میگذرد این امکان را پیدا
کرده‌ام تا راجع به پاره‌ای از مطالب
که اظهار داشته بودم اعتقاد بیشتری
پیداکنم. این مطلب را در نوشتهٔ
اول خود ذکر کرده بودم^۱ و در مقالهٔ
دوم نیز مورد تأثید قرار گرفت^۲ ولی
همواره باختصار از آن صحبت شده
بود چون در نظر نبود که مطالب
آنطور سنگین و دراز شود که از
حوالهٔ خواننده بیرون باشد.
بنابراین موضوع این مقاله باز
مربوط به گنبد نظام الملک میشود.

اکنون که چند سال از انتشار
دومین مطلب راجع به مسجد جامع
اصفهان میگذرد بنظر میرسد
بی‌مناسب نباشد یکی از موضوع‌های
مربوط به نوشته‌های قبلی را که
بطور اختصار از آن صحبت شده بود
مجدداً پیش کشیده و مورد مطالعه
دقیق‌تر و مفصل‌تر قرار دهیم.^۳
بیش از دو سال است که در قسمت‌
 مختلف این مسجد به مطالعهٔ وکاوش
پرداخته‌ام و در نتیجه موفق شده‌ام
اطلاعاتی راجع به مراحل مختلف
ساختمان این مسجد بدست آورم.
ولی اعتقاد دارم هنوز مطالبی هست

-۲

۱- دوستان ایرانی من مانند دکتر ورجاوند و

دکتر تجویدی دوستانه از من خواستند که این کار را
انجام دهم. این موقعیت هنگامی پیش آمد که دکتر
ورجاوند از سوی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی
ایران مأموریت داشت تا در اصفهان سمتاری ترتیب
دهد که موضوع حفظ و مرمت بنای تاریخی را
مطالعه نمایند.

-۳

Cf. Galdieri E. *Isfāhān: Masgid-Gum'a*
-1- Documentation et rapport préliminaire,
Rome, 1972. p. 365 (375) et fig. 8b.

Cf. Galdieri E. *Isfāhān Masgid-i*
Gum'a -2- La période Buyide, Rome, 1973 pp.
13(34) 15(37) note 19 et fig. 10.

FIRST PERIOD ORTOKID ALPI
 SECOND AYYÜBID GHĀZI 624 A.H.
 THIRD PROBABLY 13TH CENTURY
 UNKNOWN REPARATIONS




FIG. 92. MAYYAFARIQIN: ORTUQID Mosque, plan. (From Gertrude Bell, *op. cit.*)

عکس ۱- مسجد صلاح الدین در «میافارقین»


FIG. 1- La Mosquée de Salah al-Din à Mayyafarikin (Bell G., *The Palace and Masque at Ukhaidir*).

و دههاتن دیگر از دانشمندان مانند د. ویلبروا. اتینگهاوزن را که خوببختانه بیشتر آنها هنوز مشغول کارند نیز نباید فراموش کرد. عده دیگر نیز در این دوران‌های جدید تر به آنها اضافه شده‌اند و به مطالعه هنر ساختمانی دوران اسلامی در ایران پرداخته‌اند. باین ملریق پس از فاصلهٔ درازی که از مطالعات پاسکال کوستوم. دیولا فوآ ۴ گذشت، مجدداً با تأسیس نمایشگاه فیلادلفی در سال ۱۹۲۶ که سازندهٔ آن «پوپ» بود^۵ بورسی هنر ایران مورد توجه فوق العاده قرار گرفت. همین علاقه

هنر، معماران، زبان‌شناسان، شرق‌شناسان و درکنار آنها دانش‌پژوهان ساده برای مطالعه آثار قدیم این کشور دست بدست همدیگر داده بودند. نام بیشتر آنها را خوب می‌شناسیم: آ. و. پسپ، سوآژه، گابریل، گدار، مارسه، کومب، ویت، فلولی، مینوی، دیز. این نامها یادآور زمانی سحرآمیز و بسیار مهم در تاریخ ایران جدید هستند، زمانی که از بعضی جنبه‌ها در حال تجدید شدن است. نام اشخاص دیگری مانند م. ب. اسپیت، و. موئره، دوویلار، ا. بدوان، ا. شوردر، ماکسیم سیر،

خواهد کرد. برای اینکه مطلب بهتر فهمیده شود و به اهمیت آن بیشتر پی برده شود، جا دارد تا به چهل سال پیش، هنگامی که برای نخستین بار این بنا مورد مطالعه قرار گرفت بازگردید. در آن هنگام باستان‌شناسان بزرگ جهان بار دیگر متوجه اهمیت ایران و خصوصاً بنامه‌ای پرشکوه قدیم این سرزمین شده بودند.

ولی مطالعه این بنامه از دو دیدگاه مورد مطالعه قرار گرفته بود: این زمانی بود که ناگهان باستان‌شناسان و تاریخ‌نویسان، منتقدان



۴- مسجد بیبرس در قاهره

FIG. 2- La Mosquée de Baybars au Caire (Creswell, K.A.C., Egyptian Muslim Architecture)

زمینه هنر ساختمانی ایران بعمل آمد. چند سال بعد «برای نحسین بار در ما ۱۹۲۶ مطالعاتی در دومین کنگره بین‌المللی هنر و باستان‌شناسی ایران بوسیله انسستیتوی آمریکایی برای هنر و باستان‌شناسی ایران بین ماه ژانویه و مارس ۱۹۳۱ با نمایشگاهی راجع بهمین موضوع ترتیب یافت.

—۴
Cf. Les textes célèbres: Coste P.,
Monuments de la Perse Moderne, Paris, 1886;
Dieulafoy J., La Perse, la Chaldée et la
Susiane, Paris 1887,


۵- در نمایشگاه «مموریال هال در فیلادلفی

«ژ. سوآژه» نیز همراه او بود. وی پس از این مطالعه اظهار داشت که در این مکان قبلاً در زمان خلفای عباسی مسجدی ساخته شده بود و سپس در زمان جدیدتری مسجد زمان سلجوقی و بخصوص تالار گنبددار ملکشاه با محراب اصلی در روی آن برپا میگردد.

۲- آندره گدار «مساجد قدیم ایران» در آثار ایران مجله اول سال ۱۹۳۶.

پیشین باستان‌شناسی ایران دست به تأثیف آن زده است. مدت ۲۵ سال آندره گدار این کار بسیار مشکل را با صداقت و فداکاری مخصوصی بر عهده گرفت و از عهده انجام آن بخوبی، برآمد. وی بیشتر آثار تاریخی ایران را تحت بررسی دقیق قرار داد. اکنون پس از ذکر این مقدمه به نسبت طولانی به بررسی اصل موضوع این مقاله میپردازم. در واقع در اوآخر سال ۱۹۳۸

به مطالعه ساختمان‌های موجود از زمان‌های قدیم موجب شد که دولت ایران بفکر تعمیر و حفظ آن آثار بیافتد. برای نخستین بار در تاریخ معاصر تنها به بررسی آثار کمین پرداختند، بلکه به حفظ و مرمت آن نیز کمر بستند. در ضمن همین تعمیرات بود که به‌اصول اساسی ساختمان این آثار نیز پی بردن. ده‌ها مقاله و شاید صدها انتشارات دیگر راجع به مطالعه این



۶- اصفهان، مسجد جامع، منظره عمومی قسمت جنوبی پس از بنای گنبد نظام الملک.

FIG. 4- Esfahan, Masgid-i Gum'a: perspective générale de la zone Sud, après la construction de l'édifice à coupole.

وی عقیده خود را در ضمن مطالعات و انتشارات متعدد و همگام با تعمیرات و عملیات حفاظتی تا آخرین اثر خود بنام «هنر ایران» (پاریس ۱۹۶۳) بیان نموده است. وی این مطلب را نیز دیرفتادست که مسجد کنونی منحصر آ روی مسجد زمان خلفای عباسی بنا شده باشد. وی اینطور فکر میکند که تالار گنبددار ملکشاه بصورت بنای مجزایی روی زمین ساخته شده است که در آن زمان صاف و فاقد ساختمان بوده است و آثاری از بنای قدیمی در روی آن وجود نداشته است. بعقیده

یعنی مدتی پس از اینکه تعمیرات اساسی در مسجد جامع اصفهان انجام گرفته بود، سه نفر از دانشمندان عالیقدر راجع به پایه و ریشه این ساختمان و مراحل مختلف تکمیل آن و روابطش با ساختمان- های پیشین طرف توجه قراردادند. در نتیجه این مطالعه سه فرضیه وجود آمد:

۱- گابریل (مسجد جامع اصفهان در مجله «آزاد اسلامیکا»، سال ۱۹۳۵ مجلد دوم) این دانشمند دو هفته در محل اقامت کرد و تاریخ‌نویس و زبان‌شناس مانند

بناهای، تئوری‌های ساختمانی و اصول معماری و تعلو تدریجی آن، تغییر سبک‌ها و ارتباطشان با یکدیگر همه وهمه نتیجه انجام این تحقیقات علمی است. در اینجا ما نام دو اثر مهم را که در این سال‌ها تهیه و منتشر شده و هنوز هم پایه و اساس هر مطالعه و بررسی مربوط به‌هنر- های مختلف ایران است یاد میکنیم. ایندو اثر عبارتند نخست کتاب «سور روی» تأثیف «پوپ» که با همکاری عده‌ای از دانشمندان درجه اول انجام گرفته و دیگری «آثار ایران» که آندره گدار هنگامی که مدیر کل

مینماید که تالاری چون گنبد نظام‌الملک با حجم قابل توجه و ظرافتی که در ساختمانش بکار رفته نمیتوانسته است بصورت یک مسجد مجزا ساخته شده باشد زیرا در این صورت نمیتوانسته است بیش از دویست نفر را جای دهد، و این برای ساختمانی کهن چون مسجد جامع اصفهان بعید بنظر میرسد. بنخصوص که در ناحیه‌ای قرار گرفته است که جمعیت زیاد داشته و شهر اصفهان نیز پایتخت یکی از نیرومندترین حکومت‌های ایران بوده است. «سوآر» به فرضیه دیگری اعتقاد دارد که امروز در نتیجه مطالعات دقیق‌تر میتواند مورد قبول واقع گردد. او فکر میکند که تالار گنبددار ملکشاه بصورت مقصوره‌ای بوده است که در موارد رسمی بکار میرفته است و فقط اعیان و اشراف به آن راه داشته‌اند و نماز جماعت را در آن بجای می‌آورده‌اند و از بقیه مردم جدا

بنابراین وی تالار گنبددار را بصورت پیوندی بمسجد قدیمی معروف مینماید و فکر میکند در آن موقع بقیه قسمت‌های مسجد نیز برپا بوده‌اند و برای نشان دادن نمونه‌های دیگر از این قبیل بنای «میافارقین» را نام میبرد.^۷ در واقع در این مسجد تالار گنبددار که شامل محراب اصلی است و بقیه تالارهایی که در اطراف آن قرار دارند و در زمان‌های مختلف ساخته شده‌اند در قالب همان مسجد اصلی بنا شده‌اند. در واقع تطبیق مکان پایه‌های تالار گنبدار با پایه‌های ساختمان اطراف آن این مطلب را تأثید مینماید.^۸ شکل اول. بعلاوه «سوآر» فرضیه گدار را رد میکند که تالار گنبدار بصورت کوشک مجزایی ساخته شده باشد. وی تصور مینماید که هنگام بنای تالار گنبدار بقیه قسمت‌های مسجد قدیمی برپا بوده‌اند و تشریفات مذهبی در آن انجام میگرفته است. وی اضافه

او این تالار گنبدار مانند کوشکی برپا شده و بعد بقیه ساختمان‌هایی که اکنون در این مسجد دیده میشود در اطراف آن ساخته شده است.^۹

۳- ژان سوآر: «ملاحظاتی راجع به چند مسجد دوران سلجوقی»، سالنامه انتستیتوی مطالعات شرقی مجلد چهارم ۱۹۲۸ ص. ۸۱-۱۲۰.

مطالعات وی نتیجه مشاهدات کوتاه او است که در رسال ۱۹۳۴ با تفاصی گابریل درباره طرح پاره‌ای از ساختمان‌ها بعمل آورده است. این دانشمند با «گابریل در این نظر موافق است که این تالار در زمان سلجوقیان به مسجد اضافه شده است ولی بنتظر اواین پیوند در همان بافت مسجد قدیمی انجام گرفته است. یعنی همان مسجدی که در زمان خلفای عباسی برپا شده بود دوبار تعمیر شد و تغییراتی پیدا کرد (۲۹۵-۳۲۰ هجری). سپس در دوران معتصم (۲۱۸-۲۲۷ هجری) نیز اصلاحاتی در آن بعمل می‌آید.

۶- ساختمانی که در مرکز قرار دارد و بنام صلاح‌الدین معروف است در واقع در تاریخ ۵۴۷ هجری ساخته شده. قسمت‌های دیگری که در اطراف تالار گنبددار برپا شده‌اند با طرح اصلی مطابقت ندارند. مسئله تاریخ پوشش راهروی اطراف تالار نیز هنوز روشن نشده است. در تاریخ ۱۹۴۰ گابریل در یاد داشتی بنام Voyages archéologiques dans la Turquie Orientale pp. 221-8.

این موضوع را مجددًا تحت مطالعه قرار میدهد. وی این بنارا با بنای دیگری که بعد از آن تاریخ در مصر برپا شده مقایسه مینماید. در ضمن این مطالعه به روشنی نشان میدهد که در بنای مصری نیز مانند مسجد جامع اصفهان تالار گنبدار در نتیجه ادامه محورهای بنا به بقیه ساختمان اتصال پیدا کرده است. با این فرق که در مصر در مرحله دوم بناهای اطراف تالار گنبدار آنرا محسوس رمیکنند و در اصفهان برعکس است.

۶- ایتچا من از بکار بردن کلمه بازسازی خود داری مینمایم چون منظور ما فقط تعمیر است نه بازسازی.

سابقاً شرایطی وجود نداشت که این کار بسرولت انجام گیرد ولی اکنون این شرایط بوجود آمده است. شکی نیست که کارهای مرمتی که بین سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ انجام گرفته (علی‌الرغم آنکه در جریان آن بسیاری از نشانه‌ها و شواهد دقیق بخصوص دربناهای کوچک از میان برده شد) به حفظ آثاری که در حال انهدام بودند کمک بسیار کرده است.

۷- بنتظر منطقی میرسد که هیچیک از قسمت‌های موجود این مسجد متعلق به دوران پیش از سلجوقی نیست. راجع به فرضیه مسجد - کوشک مانند به یاد داشت شماره ۱۲ مراجعه شود.


-۸-

Cf: Bell G. Palace and Mosque at Ukhaidir, Oxford, 1914 pp. 159-160 et tableau LXXXIV - XCII, XCIII.

بوده‌اند. (كتاب نامبرده ص ۸۴۰) (۱۰). بنا بر گفته وی گنبد تاج‌الملک در شمال صحن مسجد تیز مکانی بوده است که سلطان لحظه‌ای پیش از شروع انجام مراسم مذهبی در آن استراحت می‌کرده، لباسش را عوض می‌کرده و ضمناً بارهم میداده است (كتاب نامبرده در بالا ص ۹۸۰). ما این سه فرضیه را معرفی کردیم، اکنون هریک از آنها را از نزدیک بررسی مینماییم. آنچه که مربوط به گنبد جنوبی است (۱۱) میتوان آنرا با نتیجه کاوش‌های اخیر که من در سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۴ در آن انجام داده‌ام مقایسه کرد.

این امر اکنون مسلم شده‌است که تالار گنبددار در ساختمان وسیع‌تری بنا شده است مطابقی که با فرضیه «گابریل» و «سوآژه» تطبیق مینماید و در نتیجه نظریه گدار را رد می‌سازد^{۱۲}. من قبل از شناسان^{۱۳} که در اینجا یک شبکه منظم پایه‌های استوانه‌ای شکل که با گل خام ساخته شده و رنگ آنها قرمز و ضخامت‌شان زیاد است و تاریخ ساختمانشان بین ۷۴۰ و ۸۴۰ میلادی می‌باشد قرار دارد. این شبکه را دیوار مستطیل شکلی از خشت خام بدون فرورفتگی یا پیش‌آمدگی محصور ساخته بود. در طرف مغرب تعدادی طاق‌نما این حصار را زینت میداد که روی آنها را با کاه‌گل پوشانده بودند^{۱۴}.

امروز ما میدانیم که در زمانی که تقریباً هزار سال با اوخر قرن دهم میلادی است، یعنی زمان حکومت آل بویه در ایران، این مسجد وسعت پیدا کرد. مثلاً در داخل صحن یک ردیف پایه‌هایی با طرح دندانه‌ای با تزیینات مخصوص ساخته شد که با پایه‌های استوانه‌ای دوران عیاسی




۵- اصفهان، مسجد جامع، منظره عمومی راهروی اطراف تالار گنبددار بین شبستان و بقیه ساختمان مسجد، دید از غرب بطرف شرق.

۶- اصفهان، مسجد جامع، قسمت‌هایی از نمای تالار گنبدار بطرف صحن که تاکنون به‌سبب اضافاتی که به آن شده بود از دید پنهان مانده بود.

FIG. 5- Esfahan, Masgid-i Gum'a: Vue perspective d'ouest vers Est de l'ambulacrum entre l'édifice à coupole et le reste de la mosquée.

FIG. 6- Esfahan, Masgid-i Gum'a: parties de la façade de l'édifice à coupole, donnant sur la cour; jusqu'ici cachées par les adjonctions ultérieures que l'on aperçoit à droite. (NEG. L 10567/30)



ب) ستون‌های خارجی به طرف صحن مسجد در زمان آل بویه اضافه شده‌اند.

در فضای خارج از چهارایوان و خصوصاً در گوشة جنوب شرقی بدون شک تغییری رخ داده است که تاکنون ناشناخته باقی مانده بود. در آنجا یک ردیف ستون به اشکال مختلف، دندانه‌دار چهارقلو و سه‌قلو و غیره وجود داشت که معروف سبک مخصوص اواخر قرن چهارم هجری هستند. وضع این چهار ردیف ستون په‌گونه‌ای بود که به طرف صحن حیاط متوجه بودند و بدون شک بمداز زمان خلفای هباسی ولی پیش از تعمیرات سلجوقی در آنجا ساخته شده بودند.

پ) برای ساختمان تالار گنبد دار ناچار شده‌اند ۲۶ ستون را خراب کنند. این مطلبی است که در نخستین مقاله خود در تاریخ دسامبر ۱۹۷۰ بیان کردم و برای برسیهای انجام شده اطمینان پیدا کردم که آثاری که از زیر خاک بیرون می‌اید باقی مانده ستون‌هایی است که هنگام ساختن تالار گنبددار خراب شده است. کشف گنبددار خراب شده است. کشف پایه‌های این ستون‌ها با شبکه ستون‌های هباسی حتی در داخل تالار گنبددار تطبیق می‌کرده و تا ایوان مقابل تالار ادامه می‌یافتد. این نشان میدهد که این ستون‌ها حتی تا داخل مکانی که بعدها تالار گنبدار را روی آن ساختند ادامه می‌یافته است.

د) تالار گنبدار طوری ساخته شده بود که از چهار طرف مجزی و مستقل باشد.

من قبل اگفتم که در آنجا کتبه‌ای از آیات قرآن روی سرستون گوشة شمال شرقی^{۱۸} پیدا کردم. این نشان

طرف مغرب، شمال و شرق) نقشه‌های شماره ۴۵ و ۴۶. این یک نوع راهرویی را تشکیل میداد که عرض آن کمی زیادتر از عرض ناوی دیگر بود (۴ مترو نیم بجائی ۳ مترو نیم).

سپس در اوآخر قرن ۱۴ میلادی (۸ هجری) برای اینکه مسجد را به مقصوره متصل کنند این باصطلاح راهرو را پوشانند و به حال این کار بعد از ساختمن ایوان جنوبی اتفاق افتاد. دلان یا راهرویی که در حال حاضر در طرف مغرب این تالار قرار دارد میتوانند نمونه‌ای از این تغییر قرن ۱۶ باشد بدون اینکه بگوییم که کاملاً با آن تطبیق می‌کند. راهروی دیگری که اکنون در طرف مشرق تالار قراردارد از دوران (یعنی بین سال‌های ۱۰۵۰ و ۱۰۷۲ میلادی) هیچ ساختمان مهمی در این مسجد انجام نگرفته است. وزیر ملکشاه، نظام‌الملک تصمیم گرفت گنبدی را بسازد که بنام او معروف شده است. احتمال دارد همانطور که «سوآژه» اظهار داشته است این تالار مقصوره‌ای بوده باشد.


در این موقع احتمالاً ناچار شده‌اند چند ستون از تالار شبستان را خراب کنند، بطور دقیقت ۲۶ ستون. دیوار قبله در این ساختمان جدید تقریباً با دیوار انتهای مسجد قدیم که در قرن نهم یا دهم میلادی (سوم یا چهارم، هجری) ساخته شده بود تطبیق می‌کرد.

تالار گنبدار اینطور ساخته شده بود که جز از دو طرف دیواری که بسوی قبله قرار داشت از دیگر جهت‌ها آزاد باشد. بنای این تالار بدون اینکه با مسجد قبلی اتصال داشته باشد بطور کامل معزی بود در واقع میتوانیم اضافه کنم که اطراف تالار گنبدار کاملاً باز بود و امکان داشت آنرا دور بزنند (از

اختلاف زیاد داشت^{۱۵}.

در عهد سلجوقیان (۴۴۲ - ۵۷۰ هجری) ابتدا مسجدی در این مکان وجود داشت که بسیار بزرگ بود و چندین بار در آن تعمیرات و تغییراتی، بخصوص در دوران آل بویه، انجام گرفته بود. در آن موقع شیستان اصلی، یعنی قسمتی که محراب دارد و بطرف قبله است، شامل تعداد زیادی پایه یا ستون بود که شکل استوانه‌ای داشتند (بطور دقیق $126 = 18 \times 7$ عدد) و ناو عمود برنمای بنا (ناو مرکزی از ناوی دیگر عریض‌تر بود) و هفت ناو به موازات دیوار قبله را تشکیل میدادند. (شکل ۳). باحتمال هنگام فتح اصفهان در عهد ملکشاه (یعنی بین سال‌های ۱۰۵۰ و ۱۰۷۲ میلادی) هیچ ساختمان مهمی در این مسجد انجام نگرفته است. وزیر ملکشاه، نظام‌الملک تصمیم گرفت گنبدی را بسازد که بنام او معروف شده است. احتمال دارد همانطور که «سوآژه» اظهار داشته است این تالار مقصوره‌ای بوده باشد.

الف) پیش از ساختمان تالار گنبدار در طرف جنوب مسجد شبستانی قرار داشت که سقف آن بر روی تعداد زیادی ستون استوانه‌ای شکل حمل می‌گردیده این ادعا نتیجه کاوش‌هایی است که در چهار فصل زیر در این مکان انجام گرفته است: (ژوئن - دسامبر ۱۹۷۰، اکتبر - دسامبر ۱۹۷۱، مه - ژوئن ۱۹۷۲، اکتبر - دسامبر ۱۹۷۲) تقریباً در ۵۰ نقطه آثار این پایه‌ها که از هم ۴ متر و ۲۵ فاصله دارند ۱۷ و قطرشان ۹۰ سانتیمتر است دیده شد. وجود این ستون‌ها را گابریل حدس زده بود و این کاوش‌ها فرضیه او را تائید مینماید.



۹- اصفهان، مسجد جامع، طرح منطقه جنوبی پس از ساختمان تالار گنبددار نظام‌الملک (رجوع کنید به‌شکل ۳ و ۴).

FIG. 9- Esfahan, Masgid-i Gum'a: Plan de la zone Sud (voir figs. 3 et 4)
après la construction de l'édifice à coupole de Nizam al-Mulk.

۱۲- نتایج تحقیقات سمپوزیوم تحقیقات باستان‌شناسی ایران ۱۹۷۳، مسجد جامع ایران در میلۀ «ایران» که بوسیله مؤسسه باستان‌شناسی بریتانیا چاپ می‌شود، و فرهنگ معماری ایران شماره اول ۱۹۷۵ صفحات ۱۹-۱۱

Voir Galdieri E. An Architectural facade of III century H, AARP, London 1974, pp. 24-34.

۱۳-
Voir Galdieri E., Istahān, Masgid-i Gum'a, 2, pp. 8-13 30-34 et figs. 7, 8, 9 de 34 à 45n de 50 à 52, de 56 à 59.

۱۴- قسمت‌هایی که در زمان آل بویه ساخته شده منحصر به چهار رنمای داخلی صحن نیست بلکه به تغییرات و اضافات مفر ب مسجد نیز مربوط می‌شود.

۱۵- احتمالاً اندازه دقیق ۴۳۲ متر می‌باشد که مطابق هشت برابر آرنج است که در مسجد ابن طولون نیز همین اندازه بکار برده شده است. مطالعه این ساختمان‌ها از جهت اندازه‌ها بسیار جالب بنتظر می‌رسد.

۱۶- راجع به فرضیه «سوآژه» مربوط به مقصوده بودن این تالار مراجعه کنید به:

Sauvaget: La Mosquée Omeyade de Medine, Paris 1947, p. 150.

«دیز» نیز قبلاً چنین فرضیه‌ای را اظهار داشته بود. در واقع در بالای مقصوره‌ای عربی همیشه یک گنبد قرار می‌داده‌اند. مراجعه کنید به دائرةالمعارف اسلامی کلمه مقصوده.

۱۷- پروفسور «شراتو» و من هر دو از جهات مختلفی (ویژه‌گیهای ساختمانی - تزیینات - تناسبات و کاربرد) گنبد تاج‌الملک را تعت بررسی قرارداده‌ایم. «گابریل» خیال می‌کرد که این گنبد شامل کتابخانه یا حوضخانه‌ای بوده است ولی «سوآژه» فکر می‌کند که محل پذیرائی سلطان بوده است.

۱۸- درباره فرضیه مسجد - کوشک مانند بودن این تالار که «گدار» آنرا اظهار داشته بعد از «سوآژه» متخصصان بر جسته دیگری چون: «کرسول» و «سوردل تومن» نیز مخالفت خود را ابراز داشته‌اند که در متن فراترین مقاله‌های آنها عیناً داده شده است.

باید بین تالار گنبددار و ساختمان قبلی مطابقتی از حیث طرح بنا بوجود آمده باشد. بر عکس طرح موجود اینطور نشان میدهد که به پیچ و چه کوشش نشده است تناسبی بین ساختمان قدیم و تالار گنبدار بوجود آید. با وجود ظاهر قرینه سازی موجود، طرح ۱۰ و ۱۱ نشان میدهد که در ایجاد چنین تقارنی اصرار نورزیده‌اند.



تفییر ستونهای قسمت غربی در زمانهای بعد انجام گرفت. این

بنظر میرسد مناسب باشد تا دلایل مشخص خود را که حاصل بررسی‌های فردی است در چهار قسمت بشرح زیر بیان دارد:

۱- نبودن ارتباط در طرح
مجموع ساختمان: ستون‌های بزرگ شبستان ستون‌دار با شبکه ستون‌های دوران عباسی تطبیق نمیکند. اگر توجهی به طرح شماره (۴) بشود دیده میشود که محورهای اصلی ستون‌های ساختمان نظام العلک با محور قبلی تطبیق

میدهد که نمای شمالی، یعنی آن طرفی که مقابل صحن مسجد بود، از خارج دیده میشد. تحقیقات دیگری که در ضمن سال ۱۹۷۶ بعمل آوردم بمن اجازه داد بیش از ۸۰ درصد قسمت فوچانی سه نمای اصلی را روشن نمایم^{۱۹}، نماهایی که مدت چندین قرن به سبب وجود ایوان و ساختمان الحاقی دیگر پوشیده‌مانده بودند. مقصود من از قسمت‌های فوچانی تمام نمایی است که بین ۶ متر ارتفاع ساختمان کنونی و ۱۱ متر ارتفاع قرار گرفته بود حجمی بود که برای حفظ تعادل بنا لازم بنظر میرسید ولی چون دیده نمیشد از تزیین آن خودداری کرده بودند.^{۲۰} فاصله بین نمای اصلی (نمای تزیینی بنا) و حجم استخوان بندی اصلی بنا، نظری آنچه که در بیشتر بناهای عهد سلجوقی دیده میشود پلکانی قرار دارد شبیه یک بالکون کوچک بعرض ۶۰ سانتی‌متر که در سلسه‌مت بنا میگردد و از آن برای تعمیر بنا استفاده میکرند. من راجع به این بالکن کوچک بعد صحبت خواهم کرد. وجود زینت‌هایی مرکب از آجر و بندکشی‌های گچی میان آنها و نقش مهرهای روی بندکشی‌ها که خوبی محفوظ مانده‌اند، نشان میدهد که معمار قصد داشته است تا این ساختمان از هر طرف دیده شود (شکل ۶ و ۷). هم‌اکنون قسمتی از بنا که زینت یافته بطور کامل مشخص است (شکل ۸).

(ج) راهرویی که در اطراف تالار گنبددار قرار داشته در ابتدا روباز بوده است.
با توجه به اهمیت این مطلب



- ۱۰- نمای غربی و شرقی طرح تقسیمات معماري نمای بنا.
۱۱- نمای شمالی تقسیمات معماري نمای بنا.


FIG. 10- façades Est et Ouest (Schéma de partition architecturale des façades)

FIG. 11- Façade Nord.

تفییر فقط بمنظور این بود تا اساس پوشش با جدار بنای گنبدی شکل مرتبط گردد.^{۲۱}

۲- تقویت ستون‌های آخر:
نتیجه تحقیقات نشان داده است که چهار ستون آجری در طرف مشرق، در کنار تالار گنبدار وجود داشته است. این مطلب را در پیش منتشر ساخته‌ایم. علت اینکه این ستون‌ها

نیینماید. ولی ما میدانیم که تالار گنبدار برای این ساخته شده بود تا داخل این شبکه ساختمان ستون‌دار قرار گیرد. انجام این کار آسان بوده ولی ضرورت داشت تا ضوابط لازم برای انتباری آن با پافت پیشین در نظر گرفته شود، نظری آنچه که در باره «میافارقین» بسوره اجراء گذارده شده بود. هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد کوشش شده



۱۲-۱۳- مسجد جامع اصفهان، طرح مربوط به نحوه تقویت بنا. در تصویر ۱۲ قوس‌هایی که قادر تکیه‌گاه لازم می‌باشند در حال کج شدن هستند. در طرح شماره ۱۳ قوس‌ها را بوسیله یک رابط عرضی بهم مرتبط ساخته و بر حجم ستون‌های استوانه‌ای بمنظور تقویت بنا نیز افزوده‌اند.

FIG. 12 et 13: Esfahan, Masgid-i Gum'a: axonométrie; l'opération de renforcement. 12, Les arcades, dépourvues de la contrepuissance nécessaire ont tendance à se courber. 13, Les arcades sont liées à l'aide d'une partie transversale et les piliers circulaires sont agrandis.

بوجود آورند، (و برای این کار راهروی اطراف تالار گنبددار را پوشاندند) احتیاجی به کار دیگری برای استعکام بنا نبود. کافی بود فقط هنگام ادامه کار ساختمانی شمعکی در کنار قسمت‌های مورده احتیاج بزند و همینکه دو قسمت بنا بهم متصل شد این شمعک‌ها را بردارند. ولی همانطور که قبلانیز گفتیم هنگامی که خواستند اطراف تالار گنبدار را پرکنند جنبه زیبایی و تزیینی آنرا نیز از نظر دور نداشته‌اند. کشف ستون (۵) از نوع قدیم که روی آنرا در زمان صفویه پوشانده و بصورت جرز پنهانی در

دیوار قبله بودند و با قوس‌های رواقها مطابقتی نداشتند.^{۲۳} اگر این فرضیه را بپذیریم که قوس‌ها در مسجد قدیمی همه موازی با دیوار قبله بوده‌اند^{۲۴}، آنوقت متوجه میشویم که بهچه سبب ناچار شده‌اند تا ستون‌های اطراف تالار گنبدار را جایجا کنند.^{۲۵} زمانیکه ۲۶ ستون را خراب میکنند تا در محل آن تالار گنبدار را، بسازند متوجه میشوند که برای هشت قوس از ناوها تکیه گامی وجود ندارد (شکل ۱۲-۱۳). اگر سازندگان قصد داشتند رابطه‌ای بین قسمت‌های قدیمی مسجد و قسمت‌های جدید تالار گنبدار تکیه میکردند. این قوس‌ها موازی

سوزی مهیبی که در ۵۱۵ هجری در مسجد رویداده و در سر در شمال شرقی ذکر آن رفته است و هم بمحض نوشه یاقوت در زمینه تجاوز به مسجد در سال ۴۴۲ هجری، میتوان وجود یک نوع پوشش چوبی در این محل تأیید میکرد.^{۲۶}

۲۳— ثنومندهای بسیاری از مسجدها را میشناسیم که دیوارهای حمل‌کننده قوسهای داخل شبستان به دیوار قبله و نمای رو به صحن عمود هستند و تکیه کرده‌اند. در این گونه بناها بطور معمول ترجیح داده شده تا پوشش بین دو دیوار حامل قوسهای بوسیله سقف گهواره‌ای شکل صورت پذیرد.

۲۴— بنظر میرسد این فرضیه اینطور تأیید شود که با توجه به شکل و وضع دیوار خشتی بدست آمده در جانب شرقی مسجد، قسمت‌هایی که دارای ضخامت زیاد هستند، یعنی جرزهای واقع میان طاقچه‌های بزرگ در محلی قرار گرفته‌اند که قوسهای عمود بر دیوار قبله بآن فشار وارد می‌آورند. گالدیری کتاب نامبرده در بالا تصویرهای ۴ و ۸.

۲۵— اطلاعات دیگر مربوط به قطع اسکلت‌قدیمی، تقویت بنا و همچنین جزئیات جدید درباره ساختمان مسجد، موضوعاتی خواهد بود که در گزارش بعدی من در زمینه کارهای مربوط به مرمت این بنا از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵ مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۲۶— ستون (۵) را من بیرون نیاورده‌ام. در واقع این ستون از آغاز کار هیأت ایتالیائی دیده نیشد.

را با روکش دیگری از آجر پوشانده‌اند این بوده است که هنگام پوشاندن شبستان در زمان سلجوقیان محکم کردن این ستون‌ها لازم بنظر رسیده است. باید توجه داشت که مسجد جامع اصفهان نیز مانند مساجد دیگر آن زمان با سقف افقی پوشیده شده بود.^{۲۷} باید توجه داشت که این سقف افتی بطور مستقیم روی ستون‌ها تکیه نمیکرد (ارتفاع این ستون‌ها ۵ متر و ۴۰ سانتیمتر بود) بلکه تیرها و حمال‌های سقف روی یک ردیف قوس که در بالای ستون‌ها ساخته شده بود تکیه میکردند. این قوس‌ها موازی

۱۸


Cf. Galdieri E., op. cit. 2, page 37-39;
fig. 13 et fig. 68.

۱۹— قسمت جنوبی در پشت ساختمان تغییری نیافتد مگر در جزئیات.

۲۰— در دوران تیموری ارتفاع ساختمان‌ها زیادتر میشود. منظور اصلی این است که پوشش خارجی گنبد نه تنها از دور نمایان است بلکه از تزدیک هم میتوان آنرا دید.

۲۱— عقیده «گدار» درباره این امر که تالار نظام الملک بر روی هیچگونه واحد معماری قبلی ساخته نشده درست نیست و منشاء آن این است که در آن زمان چند بنای مجزا در قسمت‌های مختلف ایران نظیر گنبد نظام الملک مشاهده کرده است. ولی وی گنبد نظام الملک را بقدر کافی بررسی نکرده و این اشتباه برایش رخ داده است. کارهای مرمتی که بوسیله آقای شیرازی در سال ۱۹۷۴ از طرف سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران انجام گرفت بسیاری از مطالعه مربوط به قسمت‌هایی از ساختمان مسجد را که در اطراف تالار گنبددار است روشن کرد. گروه ایتالیائی که از طرف «ایزمئو» مأموریت یافته نیز در حال حاضر مشغول همین نوع بررسی در اطراف مسجد جامع برسیان است. با انجام این بررسیها در محل‌های مختلف بدون شک در چند سال آینده باید درباره نظریه‌های موجود درباره ویژه‌گیهای یک دوره مهم از معماری تجدید نظر نمود.

۴۴



۱۴- اصفهان، مسجد جامع: قسمت فوقانی شرق تالار گنبددار هنگام عملیات حفاری.

FIG. 14- Esfahan, Masgid-i Gom'a: La partie supérieure du côté Est de l'édifice à coupole, pendant nos sondages - (NEG R 10984/3)

۳- فقدان تناسب از نظر نمای خارجی: همانطور که در طرح بنا مشاهده میشود در نمای خارجی تالار هیچ اثری از راهروی اصلی دیده نمیشود بطوری که میتوان فرض کرد در عصرهای جدیدتری این راهرو را پوشانده‌اند. قبل از اینکه هنگام اضافه کردن ایوان به تالار گنبددار یک بار در این راهرو تغییراتی داده شده است.^{۲۸}

برای ساختن ایوان ناچار شدن همانطور که در مورد ساختمان بنای

اکنون در کف زمین قرار دارد جزئی از شبکه قدیم شبستان‌های مسجد عربی بوده است. قوس‌هایی که مربوط به این ستون‌ها بوده‌اند قطع نشده‌اند (شکل ۹). متأسفانه در مورد این فرضیه از طرف مفسر تمیتوان تحقیقی بعمل آورده چون در آن مکان تمام ستون‌ها دستخورده‌اند.


ولی اینکه این ستون‌ها نیز در وضع کنو نشان از جهت فشاری که ممکن بود بیاورند تقویت شده‌اند نیز دلیل دیگری برقطع قوس‌هاست و

آورده بودند فرضیه ما را تایید مینماید. بین مرحله ساختمانی دوران عباسی و زمان صفوی هیچ نوع تغییری در وضع این ساختمان‌ها وجود نیامد. این خود نشان میدهد که در زمان سلجوقی احتیاجی نبود که اطراف این ستون را با آجر محکم کنند.

به عبارت دیگر ستون (ف۵) که امروز نیز بر جاست، و یاستون (ف۶) که در عهد صفوی خراب شده و

۱۶- اصفهان، مسجد جامع، قسمی از طرف شرق راهرو بین تالار گنبدار و بقیه ساختمان مسجد. در گذشته فرضیه‌ای درباره پوشیده بودن سقف راهرو وجود داشت (بوششی که بطور قطع پوشش اصلی نبوده و بدوران صفویه مربوط میشود. همان چیزی که امروز نیز شاهد آن هستیم).

FIG. 16- Esfahan, Masgid-i Gum'a: Section du côté Est de l'ambulacrum, entre l'édifice à coupole et le reste de la mosquée préexistante, on illustre une hypothèse de couverture de l'ambulacrum (couverture qui n'était certainement pas celle originale, et précédant celle d'époque séfévide, que l'on voit aujourd'hui), sur la base des vestiges découverts du côté Est (voir figs. 14 et 15).



در ارتفاع مناسبی قرار گرفته است. سه نمای این تالار که قرنهای از انقلاب پوشیده بودند امروز کاملاً دیده میشوند و میتوان آنها را بررسی کرد. وضع آنها سالم است و چای علامت مهرهای معمول در آن زمان در رویشان مشهود میباشد.

۴- وجود پلکان یاراهرو برای بازدید و تعمیر بنا: اگرچه این عنصری فرعی و دارای اهمیت کمتری است ولی از نظر مطالعه اصول ساختمانی اهمیت کافی دارد. وجود چنین راهروهایی در اطراف پوشش تالار و کنار گنبد در ضمن کاوش‌های سال ۱۹۷۴ کشف شد. ضمناً در داخل تالار راهرو از این قبیل کشف گردید.

مدخل راهروی اول تالاندازه‌ای معلوم بود و در گوشه جنوب شرقی بناقردارداشت.^{۳۱} ولی بعداً این راهرو در قسمت بالا خراب شده بود در حالیکه قسمت پایین بصورت نیمه ویرانه بود. بنابراین ورود به آن و استفاده از آن امکان نداشت. دو راهروی دیگر در گوشه‌های شمال شرق و شمال غرب گنبد قرار

از ساختمان قدیم و جدید این مسجد است.^{۲۹} باید تذکر داد که ستون‌های قبلی در حال حاضر ۶ متر و نیم ارتفاع دارند و این بنظر من دلیل دیگری برای اجتناب از تطبیق اصول ساختمانی قدیم یا جدید بوده است. در واقع قوسی که بخواهد فاصله بین ساختمان ستون‌دار قدیمی و شبستان گنبددار را بهم متصل سازد باید در یکی از سطوح های این دو ساختمان دیده شود. حتی اگر بخواهیم بپذیریم که برای این کار خلاف منطق و اصول ساختمانی قوسی بکار برده باشند، هیچ اثری از چنین قوسی مشاهده نشده است. ولی من توانستم آثار بسیار ضعیفی در کنار دیوار غربی تالار گنبددار پیداکنم. این آثار در ارتفاع کتیبه‌ای که در فاصله ۱۰ متر از زمین قرار دارد مشاهده گردید (شکل ۱۴). ولی این آثار بدون شک از دوران، گنبدتری است.^{۳۰} من فکر میکنم متعلق به اواخر قرن ۱۴ میلادی باشد (شکل ۱۶) و نظیرش همانطور که قبلاً گفتم در کنار دیوار «ایوان» نیز دیده میشود. این آثار در پیشطاق

گنبددار عمل کرده بودند تمام ستون‌های استوانه‌ای شکل را که لازم میشند ایوان در محل آنها ساخته شود خراب کنند. در نتیجه ستون‌های مربوط به قسمت جلوی تالار که در طرف شمال بود نیز خراب شد. احتمال دارد در دوران جدید تری دو راهروی روبروی روز بار مشرق و مغرب تالار نیز بصورت قرینه در ارتفاع زیاد پوشیده شده باشند، پوشش آنها شبیه به پوشش «ایوان شاگرد» (شرق) یا پوشش اطاق‌های شماره ۷۱، ۷۲، ۷۳ بوده است. راهروی شرقی به ستون‌هایی که با آجر (۵) پوشانده شده‌اند تکیه داده شده است. همه اینها در زمان‌های بعد انجام گرفت ولی هنگام ساختمان تالار گنبدار هیچ اثری از پوشش‌های سنتی افقی یاقوس‌دار در نمای تالار که با شبکه ستون‌های قدیمی یا قسمت‌های اطراف آن ارتباطی داشته باشد بدست نیامد.^{۲۹}

در این مورد باید بخاطر داشت که سرستون‌های چهارقلو تالار گنبدار به عقیده اینجانب بمنزله مردود شمردن ارتباط بین دو قسمت

۲۷- نتایج بررسی‌های دیگر که فرضیه من را تأیید یا رد خواهند کرد درآینده اعلام خواهد شد.


۲۸- ساختمان ایوان جنوبی مقاین پایان حیات مستقل گنبد نظام‌الملک صورت میپذیرد. از آن زمان بعد گنبد با حفظ ارزش‌های معماری خود تنها نقش یک فضای داخلی را بر عهده میگیرد.

۲۹- چنانکه بطور مثال ارتباط میان ایوان شمالی و بقیه بنای مسجد قبلی را مورد نظر قرار دهیم، بر روی نقشه انحراف کامل قوسهای نگهدارنده سقف را در طول ایوان در سمت شرق و غرب ملاحظه خواهیم کرد.

۳۰- باقیمانده ناچیزی از این آثار در محل کتیبه که تقریباً بطور کامل خراب شده (به تصویرهای ۱۴ و ۱۵ نگاه کنید) باقیمانده است، بنابراین آنها را نمی-

۳۱- آقای اسمیت این پلکان را دیده بود و حتی نقشه آنرا هم تهیه کرده بود ولی آنرا منتشر نکرده بود.

۳۲- به سطح بالای پوشش مسجد به راحتی بوسیله پلکانی که کف را به بالای طاق مربوط میساخت راه مییافتند. این پلکان ارتباطی بطور قابل ملاحظه‌ای بعد از ساختن ایوان در دوران ایلخانان وسعت یافت. یک بررسی عمیق مربوط به ارتباط‌های عمودی در مسجد جامع در حال حاضر در دست بررسی است.



۱۸- اصفهان، مسجد جامع - نمای شرقی
با پلکان داخلی

الملک و بطور غیرمستقیم نقش و
وظیفه تالار گنبددار کافی باشد.
ولی باید اضافه کنم که هنوز در این
تالار مطالعاتی در دست انجام است
که بزودی نتایج آن در اختیار
عالقه‌مندان و معتقدان‌گذارده خواهد
شد.

اصفهان مارس ۱۹۷۵

که پله‌های مزبور در قسمت بالا
مسود شده بودند ناچار میشوند
چهار پله بالای آنها را در ارتفاع
۱۱ متری هم سطح با بالکن کوچک
خارجی که در قبل از آن صحبت شد
خراب کنند و راهی بهخارج باز
سازند.

مخرج پلکان شمال شرقی بیش
از ۴۰ سانتیمتر نبود و مخرج پلکان
شمال غربی از ۲۳ سانتیمتر تجاوز
نمیکرد. باین طریق از راه این پلکان
به بالکنهای که در اطراف گنبد
قرار داشت راه میافتد (شکل‌های
۲۰-۱۹).

ملی سالیان دراز داخل این پله‌ها
از خاک و آجر و اشیاء دیگر پرشده
بود ۳۲ وقتی آنها را خالی کردیم
برای ما امکان یافت که از آنها
عبور کنیم و باین طریق به دونسای
اصلی شمال قوس مرکزی راه یافتیم.
این دو نما در نتیجه بنای ایوان
قرن‌ها از انتظار پوشیده مانده
بودند. ما قبلاً گفتیم که مدخل
پله‌ها در ارتفاع سرستون‌ها شروع
میشده، در واقع بلافقاصله در بالای
سرستون‌های گوشه‌های شمال شرقی

و شمال غرب تالار گنبددار. این دو
پلکان دو در کوچک چوبی نیزداشتند
که احتمالاً بظرف بیرون بازمیشندند
و با حتمال به وسیله تردیابی به آن
راه میافتدند. بعد از درهای دو گانه
را با مصالح بنائی مسدود میکنند
و شاید که این امر بهجهت ضرورت
جنبهای استحکامی صورت گرفته
باشد (۳۶). در این زمان امر
بازرسی و مراقبت گنبد از راه
پلکانهای دیگر و از جمله کناره‌های
ایوان جنوبی میسر گردید.


من تصور میکنم اطلاعاتی که
در اینجا دادم برای روشن ساختن
وضع دهیز و اطراف گنبد نظام-

داشتند. پیش از اینکه بمطالعه
جزئیات این راهروها پردازیم
باید باین مطلب اشاره کنیم که این
امر خود نشانه‌ای از این است که
این گنبد بصورت مجزی و بدون
اتصال با قسمت‌های قدیمی بنا
ساخته شده است. در واقع اگر
راهروی اطراف تالار پوشیده بود
دیگر احتیاجی به وجود چنین پلکانی
احساس نمیشد زیرا از روی بام
راهروها میتوانستند قسمت‌های
 مختلف گنبد را بازدید نمایند.
وجود این سه پلکان برای این بوده
است که استحکام لازم به گنبد نظام
الملک داده شود. شکل ۱۷ وضع
عجیب این سه پلکان را بخوبی نشان
می‌دهد.

در واقع شباهت به سه بازوی
صلیب شکسته‌ای دارند که بربان
فارسی «چهارلنگ» نامیده میشوند.
تصور میکنم پلکان چهارمی نیز
وجود داشته است ولی من اثربی از
آن نیافتم. باید توجه داشت که مدخل
هر سه پلکان در ارتفاع ۱۵ متر و
۲۰ سانتیمتر از کف تالار قرار
گرفته است.

بنظر من این سه پلکان برای
دو منظور ساخته شده‌اند: در آغاز
بنای آنها با این قصد انجام گرفته
تا امکان رفت و آمد در اطراف گنبد
را هنگام ساخت آن برای کارگران
و بنايان آسان سازند. مدت زمانی
بعد وقتی تصمیم بهایجاد «اربانه»
یا (تاببور) ۱۶ ضلعی در اطراف
گنبد میگیرند، قسمت بالای پلکانها
را مسدود میسازند و از این زمان
بی بعد پلکانهای سه‌گانه تغییر نقش
میدهند. باین‌تیب که پلکان جنوب
شرقی بحال خود رها میشود ولی دو
پله دیگر برای بازدید و تعمیر گنبد
مورد استفاده قرار میگیرد و از آنجا

۳۰- اصفهان - مسجد جامع - نمای جنوبی با پلکان داخلی
 FIG. 18, 19, 20- Esfahan, Masgid-i Gum'a:
 Les façades du côté Sud, Est et Nord
 respectivement, avec l'escalier à l'intérieur.



۲۵- ورودی سومین پلکان، یعنی پلکان عقبی در ارتفاع ۵۶ متری در خارج بنا و باحتمال بسیار در همان سطحی قرار داشته که در گذشته دیوار انتهایی مسجد واقع بوده است. (به جلد اول گلديري، عکسهاي ۱۹۰۵ و ۱۹۰۶ مراجعي شود).

شبیه اين پلکان در بدنه جنوب شرقی گنبند جامع برسيان قرار دارد (ورودی اين پلکان در سطح سرستونهای واقع در بخش تبدیل پلان چهار رضعلی به هشت ضلعی قرار دارد).

اين پلکان نيز در سال ۱۹۳۴ بسته ميشود.

۲۶- وجود قسمت‌های خالی در اسکلت بنا در ارتباط با پلکان‌های سه‌گانه در گذشته موجب بوجود آمدن شکافهای موربی در سطح طاقچه‌های کوچک واقع بین ستونها شده بود. روی این ضایعات را گچ پوشانده بود و ما نتوانستیم علت اصلی آنرا پیدا کنیم. تا اینکه پی بوجود اين پله‌ها برديم و معلوم شد علت اين ضایعات وجود همان پله‌ها بوده است.

۱- در ترجمه يادداشتها در بخش موادر با حفظ مفهوم مطلب تا حدی رطایت اختصار شده است و از جمله آنکه گاه مرجع ها ذکر نشده یا بطور خلاصه با آنها اشاره شده است. بنابراین به محققان محترمی که قصد فارغ‌باشد با دید ژرف‌تری به مطالب اين مقاله ننگرنو و جنیات را مورد نظر قرار دهند توصیه می‌شود که بهمن فرانسه يادداشتها مراجعي کنند.

۲۳- اشیائی که در این محل بدست آمد معرف اشیائی نبود که بتوان آنها را پادورانی بعد از صفویه نسبت داد. مطلبی که با قيد احتیاط مشخص می‌سازد که بستن قطعی پلکانهای دوگانه بلاfaciale بعد از تغییرات و تعمیرات داخل ایوان و بخش‌های اطراف آن در زمان شاه سلیمان حدود ۱۷۰۰ میلادی انجام گرفته است.

۲۴- پس از مطالعه دقیق‌تری در نمای شمالی متوجه شدم که در برداشتن نقشه از طرف من اشتباهی رخ داده است و بنابراین ملحوظی که در مجلد اول کتاب خود داده‌ام کاملاً صحیح نیست و این مطلب در مجلد دوم تصوییح شده است.

قابل توجه: چون برعی از عکسهاي اين مقاله در متن فرانسه آن در بخش دوم اين دفتر آورده شده است، برای مشاهده آنها به صفحه ۳۳ تا ۵۶ بخش لاتین مراجعه فرمائید.