

● چندها ۱

چند در تعریف هندسی خط یا شکلی منحنی است و در اصطلاح معماری به باریکه طاقی که روی سردر پک در گاه قرار می‌گیرد اطلاق می‌شود.

طاق به طور کلی به مفهوم پوشش فضای بین دو دیوار است و شکلی که طاق از نظر ترکیب تابع آن می‌شود همان چند است لذا با تعریفی دیگر می‌توان طاق را ادامه چند دانست. پوشش بر دو نوع است ۱ - تخت ۲ - سخ

۱ - پوشش تخت

پوشش تخت از لحاظ شکل یک سطح مستوی است و از آنجائی که در این گونه پوشش برآیند نیروهای وارد بر طاق کاملاً عمودی است ایستادی طاق در مقابل آن مستلزم استفاده از تیرهای حمال مقاوم است، قبل از بکار گرفتن آهن در معماری معمولاً از تیر حمال چوبی استفاده می‌شد.

از آنجائی که در ایران چوب قابل استفاده برای بنا کمیاب است شکل پوشش تخت همواره با مشکلات نوام بوده است. در دوران هخامنشی امپراطوری ثروتمند ایرانی نیز برای پوشش کاخهای خود چوب مقاوم از جمله چوب درخت سدر را از لبنان و دیگر نقاط دوردست با تحمل هزینه‌های هنگفت بدست می‌آورد.

آنچه پوشش با استفاده از چوب را در بعضی نقاط غیرممکن می‌کرد وجود موریانه بود. اغلب زمینهای ایران

چندها

طاق

که در آغاز، بنا بدون ستارندهای جلو بوده است بعد در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم این بخش به آن اضافه شده است. در ایوان کرخه پوشش ایوان جلو با توجه به وضعیت پایه‌های پادیاوه بنظر می‌رسد که تخت بوده است و دهانه آن هم نسبتاً زیاد است. مع الوصف موارد استفاده از چوب در دهانه‌های بزرگ نادر است. عکس شماره ۱

و ۲



عکس شماره ۱
کاخ چهلستون - اصفهان (عکس از کتاب کشت و فلاندن)

موریانه خیز است و یک نوع موریانه بسیار خطرناک در مرکز ایران و حاشیه کویر بنام «ترده» (ترده = گل ساز) وجود دارد که به عنوان مثال یک در چوبی را در ظرف پانزده روز طوری می‌خورد که فقط از آن پوسته رنگ باقی می‌گذارد. فقط یکی دو نوع چوب در داخل ایران به عمل می‌آید که موریانه آن را دوست ندارد. این چوبها یا صمغ دارند یا گندر. مثل سرو، کاج، نازو و صنوبر در چوبهای گندردار هم تا وقتی بوی گندر وجود دارد مخصوص از موریانه است ولی به محض ازین رفتن بوی گندر چوب خوش خوراکی برای موریانه می‌شود. تنها چوب شورانه از گزند موریانه درامان است. موریانه شورانه را هم نمی‌خورد.

بنابر آنچه گفته شد کاربرد چوب حتی اگر چوب از لحاظ کیفیت، قدرت کافی برای پوشش دهانه‌های بزرگ را هم داشت امری خطرناک بود. مع الوصف در تمام دوران معماری ما در گنار پوشش سخ در دهانه‌های کوچک پوشش تخت هم مشاهده می‌شود اما این نوع پوشش معمولاً تا دهانه ۳ الی ۵ گز^۱ اجرا شده است. گاهی پوشش تخت در چند دوره تاریخی بعد از ساختهای یک بنا به آن اضافه شده است مثل چهل ستون اصفهان

۱- چند = چلت = چند = چند = در عربستان چند = در زبان فرانسه Arach

لیلیات الدین جمشید کاشانی به آن «طاق» می‌گوید و این لغت را برای طاق آنگه یک اصطلاح عام می‌داند.

چند = چند = خمیده به آلا چهنهایی که در بالهای با فرگ چوب خمیده می‌زنند چند = گویند

۲- شورانه در نقاط مختلف ایران اسمی گوناگون دارد مثلاً در شهر از به آن شنگ و در کرمان شنگ گویند نویی از آنرا در مشهد و سایر نقاط عربستان این گویند

۳- نی لتواع و اقسام داره مظل نی حصیر یا فی نی شکر و ... املب این نی‌ها شیرین است و موریانه آنرا دوست دارد فقط شوره نی را نمی‌خورد که بیشتر در کنار مرغابهای شور بعمل می‌آید

۴- گز = ۹۱ سانتیمتر، گز سلطانی = ۱۰۶/۹۶ سانتیمتر

۵- پادیاوه = گودال باعجه (پادیا و معنی پاکیزه کردن و پلید زالی دارد) = حوض خانه و وسو خانه = PATIO در فرانسه

شکل کمانی و منحنی دارد اطلاق می‌کنند در مورد طاق بیشتر تلفظ از گ می‌شود. غیاث‌الدین جمشید کاشانی این لفظ را برای طاق بکار برد است.

پوشش سخ دروایع پوششی است که از لحاظ شکل تابعیت از چندی منحنی دارد. انتخاب چند مناسب برای نعمل بارهای وارد بر طاقها و گنبدها در معماری ایرانی براساس منطق ساختمانی و ایستائی بنا صورت گرفته است که حاصل سالهای دراز تجربه و تبحر عملی است حال آنکه در اروپا مثلاً انتخاب تووس «ایزو» بیشتر بر مبنای ایجاد و القاء عظمت و زیبائی است و بسیاری را عقیده بر آن است که این هم تقلیدی از طرح پارچه‌های است که از مشرق زمین به اروپا می‌رفته است.

رازیگران^۶ به قوسهای تخم مرغی (بیضی) به دلیل نعمل پذیری بسیار آن در مقابل بارهای واردہ تمایل فراوان داشتند

اهمیت چند تخم مرغی در ایران به حدی بوده که در بعضی مناطق لخت تخم مرغ متراff و مرتبط با طاق می‌شده است مثلاً در شمال ایران به طاق مرغانه^۷ گویند و هل طاقی مرغانه پُرت^۸ نامیده شده است. از آنجائی که در بسیاری از نقاط ایران برای واژه تخم مرغ لفظ خاگ بکار می‌رود بعضی از پوشش‌های ایرانی با توجه به شکل بیضویشان بنام خاگی مشهورند مثل گنبد خاگی مسجد جامع



مکس شماره ۲
ایوان کرخه

۲ - پوشش سخ

سخ یا آزغ یا آزگ در عربی آزج نامیده می‌شود از غ را بیشتر به شاخه‌های تاک و نخل و نسترن و پاس که


۶- پوشش را به طور کلی «اسفردا» گویند لین لنت در تفسیر قرآن مرحوم دکتر رجایی بخارالی لز انشارات آستان قدس رضوی دیده شده است وی در کتاب کلمه چندگ که به معنی طاق و بام و پوشش است ایتیوا نهاده است در جنوب ایران بهر نوع پوشش «اسفردا» گویند حتی به پوشش چادر هم همین لفظ گفته می‌شود

۷- رازیگر = معمار

۸- مرغانه = تخم مرغ و بیضی

۹- پُرت به زبان گیلکی معنی هل را دارد

اصفهان.



داخل می‌کشند (یعنی شعاع قوس را کوچکتر کرده مرکز را نزدیک می‌آورند) و در ناحیه ایوارگاه که شکست متوجه داخل است شعاع را بزرگتر می‌گیرند تا قوس بسوی خارج متمایل شود و در ناحیه کلکن که قوس سریز می‌کند خفتش می‌اندازند یعنی تیزه را کمی پائینتر می‌گیرند به گونه‌ای که خیز^{۱۰} از یک دوم دهانه کمتر می‌شود به این ترتیب قوسی بوجود می‌آید که بکی از چندمای مرسوم معماري ايراني به نام پنج او هفت است. اين چند بخوبی باربر و متحمل فشارهاي وارد برخود است.

پوشش سخن به دو بخش عمده مازه دار^{۱۱} و تیزه دار تقسیم می‌شود.

چند تیزه دار به گونه‌ای که از نامش پیداست رأس آن تیز است و از تقاطع دو قوس منحنی ایجاد می‌شود

به علت آشنائي با مقاومت بسيار چند بيشى در نواحي حاشيه كوير و مناطق ديگري که از قنات برای آباري منطقه استفاده می‌کردند برای جلوگيري از ريزش قنات در آن تعبوشهاي بزرگی را کار می‌گذاشتند (که در اصطلاح محلی به آن گول يا گم می‌گويند) که مقطع آن به شكل قوس تخم مرغى ساخته شده بود. گاهي به علت وسعت زياد دهانه قنات اين گولها را سه تكه می‌ساختند که هر کدام بخشی از قوس تخم مرغى بود.

به طوري که در مبحث گنبدها نيز اشاره گردید چون در ايران برای زدن طاق از قالب باربر استفاده نمي شود لذاشكل نيم دaire^{۱۲} از لحاظ ايستاني مناسب برای چند يا طاق نيسن و در صورت بكار رفتن خواهيم ديد که مطابق شكل در نقاط مختلف می‌شکند.

به اين ترتيب که در ناحيه شکرگاه^{۱۳} (ناحياهي که نسبت به سطح افق زاويه ۴۴/۵ درجه دارد) رو به تو می‌چاکد و می‌شکند و در ناحيه ایوارگاه^{۱۴} (قسمتي که نسبت به سطح افق زاويه ۶۷/۵ درجه دارد) رو به تو می‌چاکد و در ناحيه تیزه سر بر می‌کند و کلکن^{۱۵} می‌شود در چاره‌اندیشي به منظور جلوگيري از شکستهاي فوق معماران ايراني قوس را از پاکار تا شکرگاه به جانب

۱۰- به نيم دaire با نيمگرده بروداری هم می‌گفته اند اخيراً هلاک هم گفته اند در فرانسه به آن پلان سمر Plan centre بهمراه قالب کامل با

نيداریه کامل می‌گويند

۱۱- شکرگاه = شکرگردن = شکمن


۱۲- ایوارگاه در جنوب ايران نزدیکی های زوال آفتاب را ایوار گویند (یعنی زمانی که خورشید پائین می‌آید)

۱۳- کلکن، کل = بزرگوهی - اشاره است به علف خوردن بر کوهی که علف را از روشه می‌کند و در نتیجه خاک شریز می‌کند


۱۴- خیز نسبت افزار به دهانه را خیز می‌گویند

۱۵- مازه به فله پشت چهارپایان اطلانی می‌شود و بكارگيري اين لفت در معماري به دليل شكل منحنی آن است

بهترین نمونه‌های آنها را در معبد چغازنبیل، متعلق به ۱۳۵۰ قبل از میلاد می‌توان دید. عکس شماره ۳



چند عازم



چند تیزه دار

گرچه چند جناغی را نه تنها در چغازنبیل بلکه در تپه نوشیجان (دوران ماد)، سد درودزن (دوران هخامنشی) و طاق کسری (دوران ساسانی) و بنای‌های گوناگون دیگر قبیل از اسلام می‌توان دید مدلک اکثر چندمای دوران قبیل از اسلام را مازه‌ای تشکیل می‌دهد و حتی تا فرون او لیه بعد از اسلام نیز اکثر پوششها مازه‌دار است اما به تدریج چندها و پوشش‌های تیزه‌دار جای آن را می‌گیرد.

(شکل روپرتو) و به آن قوس جناغی هم می‌گویند. در چند مازه‌دار رأس هلالی شکل است و بخشی از بیضی است (شکل روپرتو).

هر دو نوع چند در ایران پیشینه‌ای دیرینه دارند که




عکس شماره ۳ معبد چهارنبیل

عکس شماره ۵ - مقبره هفت تپ

عکس شماره ۴ تبه نوشیجان - ملایر








عکس شماره ۷ - مسجد تاریخانه - دامغان

عکس شماره ۶ - طاق گمری



عکس شماره ۷ و ۸

۱۶- در تاریخانه این مقایسه باید نسبت به پوشش لوله آن صورت گیرد چه تعمیرات انجام یافته در تاریخانه بعضی لازم بخواهی آنرا بکلی لاشکل لوله خارج ساخته است (مراجعة شود به کتاب فهرست آلبومیای کتابخانه سلطنتی فلیپ خان آنابای)



چند بیضی خواهد

برگرفته از انواع بیضی‌ها است ابتدا به اصطلاحات مربوط به چند بیضی می‌پردازیم.

بلندترین نقطه چند را افزار گویند (نقطه D) و فاصله‌ای که بیضی روی آن زده می‌شود دهانه است (AB) نست افزار به دهانه را خیز می‌نامند (خیز = $\frac{CD}{AB}$) دو کانون بیضی پایه است (F و F') دو خطی را که یک سر هر کدام به یک کانون بیضی متصل است و سر دیگر بیضی را رسم می‌کند دوبند گویند. (FM و F'M) نصف محیط بیضی کمند خوانده می‌شود و خطی که از وسط دو کانون بیضی عمود می‌شود و تا افزار منحنی ادامه می‌یابد دیرک است (CD) وقتی یک بند با AB زاویه قائم شکل دهد هج^{۱۷} نام دارد. (FF'M')

چفدهای نیزه‌دار و مازه‌دار عموماً بر حسب خیزشان به چهار دست تقسیم می‌شوند.

۱ - نیز ۲ - تند ۳ - کند ۴ - گفته

رسم چفدهای مازه‌دار

۱ - چند مازه‌ای تیز یا بستو^{۱۸} در این نوع چند خیز قوس نسبت به سایر چفدها بیشتر است به طوری که



عکس شماره ۸
مسجد فهرج - یزد

قبل از آنکه به بررسی نحوه ترسیم چفدهای نیزه‌دار و مازه‌دار بپردازیم لازم است توضیح مختصری در باب دو اصطلاح معماری ایران به نام تن گذار و جان گذار داده شود.

معماران انواع نیروهای را که به بنا وارد می‌آید - و بنا برای ایستائی خود در مقابل با آنهاست مثل نیروهای فشاری، رانشی، خمشی و ... جان گذار گویند چون قابل رویت نیست اما به بخشانی از بنا که در جهت مقابل و هدایت این نیروها به زمین، ساخته می‌شوند مثل کلافها، تویزه‌ها، تیرها و ... که قابل رویت است تن گذار می‌گویند.

از آنجائی که ترسیم انواع چفدهای نیزه‌دار و مازه‌دار


۱۷- هج در فارسی معنی عمود را می‌دهد.

۱۸- بستو کوزه‌هایی است که با کدو درست می‌کنند و در آن موادی از قبیل روغن نگهداری می‌کنند.

نسبت فاصله کانونی به دهانه مساوی ۴ به ۳ است

$$\frac{FF'}{ab} = \frac{4}{3}$$


^{۱۱} این چند چون قابلیت باربری در دهانه‌های وسیع را دارد معمولاً در پرسته داخلی گنبدهایی که دهانه بزرگ دارند و فشار زیادی بر آنها وارد می‌آید بکار می‌رود. در پوشش یخچال‌ها نیز از این نوع چند استفاده شده است.




$$\text{پوشش بسوی} = \frac{4}{3}$$

۱۹- پاکار AB نسبت به طیه که خط لقی و زمینه ترسیم است همیشه موازی است و در اجراءاتیان در قرار می‌گیرد (پارسیه) این توضیح در بخش اجزای طاقها آمده است.
۲۰- بعد از اسلام در آبادهای پیرامون کویر از این چند برای طاق استفاده شده و کاربرد آن تاکنون هم ادامه دارد.
۲۱- گفته را در لغت امار شکافته معنی کرداند ولی در بعضی از گویش‌ها مثل گبلکی یا نالیپی گفتن به معنی للعادن است که عاده در معماری غربی با نام قوس دسته زنیلی^{۲۲} معروف بوده که

۲۲- پانیه = نان قندی، شکل نان قندی شباهت به این نوع چند دارد.
۲۳- ترجمه فارسی این قوس دسته زنیلی است (basket arch) و به همین نام و شکل نیز در دوران قاجار تحت تأثیر معماری غربی در ایران ساخته شد.



چند بیز کند



چند بیز تند

از چند جزء دایره تشکیل شده است.


از دوران چند مازهای پوشش کم خیزی بدست می آید
که به آن ناوه گویند.



$$AF = \frac{1}{10} AB$$



$$AF = \frac{1}{8} AB$$



أنواع چندهای مازهای کفت

بدبیمی است که در ترسیم انواع چندهای مازهای کفت هر قدر F' و F (که بر روی خط AB قرار دارند) به دو طرف دهانه نزدیکتر شوند (به نقاط B و A) بیضی کم خیزتری خواهیم داشت. در پوشش ناوه AB بیضی کم $AF = \frac{1}{16} AB$ است. (که از این حد کمتر یا بیشتر هم می تواند باشد).

چندهای کفت را با پرگار هم رسم می کنند ولی در بنائی سنتی چون ابزار کار ریسمان و میخ است ترسیم بیضی بسیار ساده تر است. این نوع چند برای سرگاهها و سایر دهانه های کوچک استفاده می شود. کمترین خیز می تواند تا دهانه $\frac{1}{32}$ = خیز باشد یعنی برای هر گز یک گره خیز دهد.

۲ - رسم چندهای نیزه دار

گرچه اکثر چندهای نیزه دار را می توان به طریقه چهار پرگاری ترسیم کرد مع الوصف آنچه به صورت

سنت دیرین در بین معماران رواج داشته است استفاده از نقاطع دو بیضی است که نه تنها چند مقاومتری بدست می آید بلکه طریقه ترسیم آن در عمل سهل تر است از طرفی سه بخش کردن دهانه که برخلاف ترسیمات ۲ و ۴ با اشکال روپردازی با استفاده از طناب و میخ (برای رسم بیضی) به سادگی میسر می گردد.
بهترین مثال چند چمانه یا بیان است که به آن چند ۳ و ۴ هم می گویند.

در این چند چون نسبت افزایش دهانه ۴ به ۳ است ($\text{حیز} = \frac{4}{3}$) در ترسیم با دایره ناچار به تقسیم دهانه بر ۳ هستیم حال آنکه با رسم دو بیضی با استفاده از میخ و طناب با پیش فرض آنکه دهانه سه واحد باشد می توان به واحد ۴ = افزایش دست یافت به این شرح :

دهانه ۳ = ab مفروض است در امتداد دهانه نقاط 'b' و 'a' را به اندازه $\frac{1}{3}$ دهانه بدست می آوریم یک بار با دو کانون f و f' و دهانه 'ab' یک بیضی و بار دیگر با دو کانون 'm' و 'm'' و دهانه 'ab' بیضی دیگری می زنیم محل تقاطع دو بیضی چند مطلوب است (adb) و ارتفاع نسبت به نصف دهانه مساوی $\frac{4}{3}$ خواهد بود زیرا : در بیضی با دهانه 'ab' و فاصله کانونی ۳ = m نقطه متحرک 'k' سازنده بیضی است شامل قانون زیر است :

$$mf + mf' = a'f + a'f' = 3 + 6 = 9$$


وقتی M بر d منطبق می گردد خواهیم داشت :

$$mf + mf' = fd + f'd = 9$$

در مثلث قائم الزاویه lfd با فرض ۳ = f نصف دهانه و مجموع دو ضلع دیگر مثلث یعنی :

$$fd + f'd = 9$$


و با توجه به قانون «مربع وتر مساویست با مجموع



مربعات دو ضلع دیگر» $5 = fd$ و $4 = ff$ خواهد بود.
لذا نسبت df به ff (که همان نصف دهانه باشد) مساوی $\frac{4}{3}$ خواهد بود.

بهترین نمونه های این چند را در ایوان بزرگ مسجد جامع بزد و سید شمس الدین بزد می توان دید. چند چمانه عمدتاً در شیوه های خراسانی و رازی زیاد دیده می شود.

عکس شماره ۱۰ و ۱۱



عکس شماره ۹

مسجد جامع - بزد

● چند سروک

این چند حاصل از تقاطع دو بیضی ایستاده است لذا از قدرت باربری فوق العاده برخوردار است. گرچه انواع چندهای نیزه دار بعد از اسلام روایی یافت ولی این نوع چند قبل از اسلام هم در بناهائی که نیروی بار واردہ بسیار زیاد بود بکار می رفت. بهترین مثال در سد درودزن فارس متعلق به دوران هخامنشی است.^{۲۹}

رسم چند سروک

دهانه AB مفروض است برای رسم چند از دو نقطه




عکس شماره ۱۰

بقعه سید شمس الدین - یزد

عکس شماره ۱۱ - مسجد جامع یزد



۲۹- این چند در دریچه های تخلیه سدهای گوناگون از دیر باز تاکنون بکار رفته است در سدها این دریچه ها عمل تنظیم میزان آب <



A و B به اندازه $\frac{3}{4}$ دهانه عمودهائی اخراج می‌کنند

$$FF' = PP' = \frac{r}{k} \quad AB$$

یک بار به فواصل کانونی P و P' و دهانه CD (۱) واحد = یک بیضی می‌زنند (دهانه ریسمان را به اندازه سه برابر فاصله کانونی (۱) می‌گردانند تا با استفاده از خاصیت مثلث قائم الزاویه‌ای که اصلاحش به ترتیب ۳ و ۴ و ۵ باشد بیضی از نقاط F و F' بگذرد زیرا (۳+۳+۳=۹) است و بار دیگر بیضی دومی با فواصل کانونی P و P' و دهانه (AB'=FF'=۳) که از نقاط P و P' می‌گذرد تقاطع این دو بیضی چند مطلوب است.



این چند بعد از اسلام عمدها در منطقه فارس در پوسته خارجی گنبدهای آوگون دار رواج فراوان بافت سابر چند های جناغی از تقاطع دو بیضی خوابیده (تقاط کانونی روی امتداد دهانه فرار دارند) تشکیل می شوند که طبیعتاً ارتفاع آنها کوتاهتر است و خواص زیر را از لحاظ مقايد مذهبی و شرایط اقتصادي دارند.

۱- پرهیز از بیهودگی ۲- کم شدن ارتفاع و شکوه
و عظمت و در نتیجه مردموار شدن بنا ۳- کم شدن

مخارج و مصالح مورد نیاز. لنت پنج او هفت از دو واژه پنج = سو را خ = روزن

داخل سد را دارند و از طریق آنها آبهای اصلیه به دریاچه مصوومی پشت دیوار سد می‌ریزد. همچنین عمل لاپرواپ سد نیز با استفاده از این درجه‌ها است. این درجه‌ها از مصالح گوناگون ساخته شده‌اند (در سد درود زن از سنگ است) در رویدخانه‌ها و سایر مسیرهای آب این درجه‌ها اکثرآ تندیک‌های هستند و عمل سد کردن یا منحرف کردن آب را انجام می‌دهند به این تغیه‌های آب بند که گاه از جنس آجر یا خشت هم هستند بندورخ می‌گفته‌ند و رخ = زر = زل = تغیه بند است که بهر نوع برآمدگی که جلو آب را بگیرد اطمیان می‌شود.

هندگام لاپروری سدها خواصی درجه‌ها را باز می‌کرد و چون درجه‌ها در عمق قرین نقطه سد کار گذاشته می‌شد گل و لای نه نشین شده با فشار به دریاچه مصلوی پشت سد متغیر می‌شد این گل و لای نجع گونه مصرف کود برای کشاورزی را داشت ۲۵ - از لفت پهنی واژه‌های دیگری مثل پنگان = فنجان بمعنی جاسی که گفتش سوراخ باشد با پنجره یعنی سوراخ گرفته شده



و او هفت = پوشاندن تشکیل شده است. شباهت لغوی پنج او هفت برای برخی از معماران مبنای اشتباہی شد که در رسم این قوس از نسبات ۵ و ۷ استفاده کنند ولی متأسفانه قوسی که با این نسبات ساخته می شد اکثراً متهم بارهای وارد نبود و می شرکست. در ترسیم روپرور که با استفاده از اندازه های ۵ و ۷ بدست آمده خیز قوس مساوی ۵ واحد است و هر نیمه از دهانه نیز به ۵ قسمت تقسیم شده است بخش اول قوس AK به مرکز N و به شعاع ۳ واحد زده شده و بخش دوم قوس به مرکز M که ۷ واحد از دهانه فاصله دارد MB و شعاع MD زده شده است. طریقه ترسیم صحیح چند پنج او هفت با استفاده از ترسیم دو بیضی است ولی این چند را با استفاده از دایره که اصطلاحاً ترسیم ۴ پرگاری گفته می شود بدست می آورند که شکلی نزدیک به تقاطع دو بیضی دارد ولی قدرت مقاومت آنرا ندارد. چند پنج او هفت بر سه دسته تند، کند و کنن تقسیم می شود.

در ناحیه کلکن (که قبل از شرح آن گذشت) خفت افتاده و به داخل کشیده شده است، زیرا اگر واحد ۴ و $AB = 1$ واحد $3 = FF'$ و واحد $5 = A'B$ باشد، $FA + FA' = 4 + 1 = 5 = FM + FM'$ است.

هر گاه M درست در راستای نیزه بیضی قرار بگیرد واحد $FM = FM' = 2/5$ خواهد بود و چون در مثلث قائم الزاویه MN ، $F'MN$ ، واحد $AN = 1/5$ است پس واحد $MN = 2$ خواهد بود یعنی افزار بیضی به اندازه دو واحد است و چون افزار چند بدست آمده (D) در نقطه

ترسیم چند پنج او هفت تند با استفاده از بیضی دهانه AB مفروض است دهانه را به چهار واحد تقسیم کرده در امتداد آن نقاط B' و A' را به اندازه یک واحد از نقاط B و A جدا می کنیم یکبار با دهانه $A'B$ و فاصله کانونی FF' یک بیضی می زنیم و بار دیگر با دهانه AB' و فاصله کانونی $F''F'''$ بیضی دیگری رسم می کنیم چند بدست آمده از تقاطع دو بیضی در دهانه AB چند مطلوب است.

از یک محاسبه ساده معلوم می شود که در چند بدست آمده افزار از نصف دهانه کمی کمتر است یعنی

ترسیم چند پنج او هفت کفته با استفاده از بیضی ترسیم این چند نیز تابع قواعد دو چند بالا است با این تفاوت که در اینجاد دهانه به ۱۶ قسمت تقسیم می شود مطابق شکل :

$$\text{واحد } ۱ = AB = AA' \text{ وحدت } ۱ = BB' = BB''$$

در بیضی اول دهانه $A'B$ و نقاط کانونی F و F' است.

در بیضی دوم دهانه AB و نقاط کانونی $F''F'''$ است. چند کفته معمولاً قدرت باربری ندارد (به علت خیز کم) و نهایتاً تا دهانه $1/5$ متر بکار می رود و در هر حال اجرای آن نیاز به مهارت کافی و مصالح خوب دارد.

نمونه این چند را در برووارهای ^{۱۰} باشاه فین کاشان می توان دید که در دهانه حدود ۳ گز اجرا شده است یکی از این چندها خراب شده ولی دیگری هنوز سالم است.

عکس شماره ۱۲

عکس شماره ۱۲

- شهر گلوی شاه عباسی با غ فین



پائین تری از (M) قرار دارد CD کمتر از ۲ واحد خواهد بود (کمتر از نصف دهانه).


چند پنج او هفت تند به علت شکل خاصش در مقابل فشارهای وارده از خود بخوبی مقاومت نشان می دهد و یکی از مقاومترین چندهای جنگلی ایرانی است.

ترسیم چند پنج او هفت کند با استفاده از بیضی

طریقه ترسیم این چند از لحظه اصول شبیه چند پنج او هفت تند است فقط در این چند دهانه را به جای چهار قسمت به هشت قسمت تقسیم می کنیم مطابق شکل واحد

$$AB = \lambda$$


واحد $1 = AA' = BB'$ در بیضی اول دهانه $A'B$ و نقاط کانونی F و F' است در بیضی دوم دهانه AB و نقاط کانونی $F''F'''$ است. چند مطلوب از تقاطع دو بیضی فوق بدست می آید.



ترسیم چندپنج او هفت کند با استفاده از بیضی

$$AB = \lambda$$

$$AA' = BB' = 1$$




ترسیم چندپنج او هفت کفته با استفاده از بیضی

تا دهانه را در نقطه α قطع کند و عمود خارج شده از آن بر دهانه را در نقطه s . فوysi که به مرکز β و شماع sk رسم می شود قسمت اول چند است. β را ادامه می دهیم تا فوس اخیر را در نقطه k قطع کند. به مرکز s و شماع sk بقیه چند را تا تیزه m می زنیم.

چند akm نیمی از چند پنج او هفت تند است که با اجرای فرینه آن چند تکمیل می گردد. می توان نقطه S را با استفاده از مرکز ۵ (cf = co) و زدن دایره به شعاع od نیز بدست آورد.

گاه معماران برای تناسب بهتر تووس دوم را که به مرکز ۶ زده می‌شود نزدیکتر می‌آورند (۵) به این ترتیب که به مرکز ۵ و شعاع ۶۰ فووسی می‌زنند تا ادامه ۵۰ را در نقطه ۶ قطع کند سپس به مرکز ۸ و شعاع ۱۲ قسمت


دوم قوس تا تیزه را می‌زنند. عکس شماره ۱۳



تغییر پاکار در چندین او هفت تند

رسم چند پنج او هفت با استفاده از پرگار به گونه‌ای که گذشت انواع چند پنج او هفت را با پرگار هم رسم می‌کنند و گرچه چند بدست آمده در مقایسه با ترسیم آن با استفاده از بیضی زیبائی و کارآئی کمتری دارد مع الوصف هرگاه که مقصود ایجاد این چند در نما یا به صورت آمود^۷ باشد اوزیر^۸ آن در بدنه با پرگار سهل‌تر است زیرا به مشابه آن است که خواسته باشیم چندی را روی کاغذ ترسیم کیم. بدیهی است که رسم دایره ساده‌تر از رسم بیضی خواهد بود.

برای ترسیم چند دهانه ab مفروض است نقطه d را به اندازه نصف دهانه روی محور فرضی عمود بر وسط دهانه انتخاب می‌کنیم به مرکز b و به شما bd دایره‌ای می‌زنیم



رسم چند پیج او هفت تد با استفاده از پرگار

۲۷- آمود « آنچه به هدده بنا الحاق می شود مثل انواع ترتیبات داخلی

۲۸- اوپر کردن = پا لایزیر در معماری درست بمعنای استراکچور (استراکچر) است که معنای این اصطلاح رایج بین معماران قدیم غریب‌شده و بهای آن وازه «سازه» را گذاشته‌اند که بمعنای «حال»، «لایزیر» است.

در جنوب و مرکز ایران لفظ اولیه بکار می‌رفت ولی در شمال ایران به ویژه آذربایجان افزایش بکار می‌رسد اوزیر و افزیر هر دو رایج بوده اوزیر کردن = مجسم کردن ته رنگ هر قسمت از بنا را روی زمین یا دیوار مجسم کردن و رسم کردن.



عکس شماره ۱۳ - میدان گنجعلیخان - کرمان

نقشه a را تعیین می‌کنیم به گونه‌ای که $ab = bs$ باشد از a به b وصل می‌کنیم و به مرکز b و شعاع sk قسمت بالائی چند پنج او هفت کندها می‌زنیم akm (km). یک نیمه کامل از چند دوم روشن است که نیمه دوم نیز به طریق نیمه اول بdst می‌آید.

این چند را تا دهانه‌های c الی g هم می‌توان با داشتن مصالح خوب و اجرای ماهرانه ایجاد کرد. در مجموعه گنجعلیخان، سلطان محمد پزدی معمار مشهور دوران خود این چند را اجرا کرده ولی به علت بدی مصالح اکثر آنها شکسته است. عکس شماره ۱۴، ۱۵

۱۶


بدیهی است که بخش دوم چند bd نیز مانند بخش اول (ad) اجرا می‌گردد. رسم چند پنج او هفت کند با استفاده از پرگار دهانه b مفروض است cd را به اندازه نصف دهانه بر روی خط عمود از نقطه c (وسط دهانه) جدا می‌کنیم به مرکز b و شعاع bd قوسی می‌زنیم تا دهانه b را در نقطه d قطع کند به مرکز f و شعاع af بخشی از چند پنج او هفت کند را رسم می‌کنیم. هرگاه oc را مساوی f جدا کنیم و خط of را ادامه دهیم تا k بdst آید نیمه پائینی چند مورد نظر است روی خط عمود از b بر دهانه



عکس شماره ۱۴
پنج او هفت کند - حمام گنجعلیخان کرمان



عکس شماره ۱۵ - گرمخانه حمام گنجعلیخان



رسم چند پنج او هفت کند با استفاده از پرگار

ترسم چند پنج او هفت کند با استفاده از پرگار ویژگی عمده این چند آن است که در ترسیم با پرگار از شش دایره استفاده می شود به عبارت دیگر این چند ۶ پرگاری است

طریقه رسم

در دهانه مفروض ab بر روی نصف دهانه (ar) یک نیمه چند پنج او هفت تند رسم می کنیم (چند akm) سپس sm را ادامه می دهیم تا عورده از a بر دهانه ab را در نقطه s قطع کند به مرکز s و شعاع sm بقیه چند را می ذنیم قوس $akdt$ نیمی از چند مطلوب است. بدیهی است که قسمت فرینه دیگر چند نیز به همین شیوه ترسیم می گردد. (bi) این چند به علت خیز کم قدرت باربری


ندارد و در دهانه‌های کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد بهترین نمونه‌های آن در طبقه پائین شترگلوی شاه عباسی باگشاه فین کاشان قابل معرفی است. در شبستان شاه طهماسبی مسجد ریگ یزد نیز این چند را می‌بینیم کمر پوشای مسجد ملاعبدالخالق یزد با این چند پوشیده شده‌اند. عکس شماره ۱۷، ۱۸، ۱۹.




عکس شماره ۱۷
چند گفته در باگشاه فین - کاشان



عکس شماره ۱۸
شکست چند در مجموعه گنجعلیخان



رسم چند پنج او هفت گفته با استفاده از پرگار




نمای جنوبی بیشتر




نمای جنوب شرقی بیشتر

پنجه ایزد

شهر گلوی شاه عباسی باغ فین کاشان




شاهی مدرسه فردی جهان



پلان مسجد شاه

تئاتر
متیلیس


باغ فین کاشان



نقشه بنای حوضخانه شتر گلوی شاه عباسی باغ فین کاشان طرح از مهندس پیرنیا

متر
۵۰

پالندک



● چند کلیل

این چند از ترکیب چند مازه‌دار و نیزه‌دار بدست می‌آید و به دلیل خیز کم آن جزو چفت‌های آمودی به حساب می‌آید نه باربر و در واقع نوع کاربرد آن مثل چند پانید است.

لغت کلیل در مناطق مختلف ایران به گونه‌های متفاوت تلفظ می‌شود شیرازیها به آن «گلی تو با گلی پو» یعنی کج^{۱۰} و در کرمان به این چند کلی گویند که برگرفته از لغت مصطلح کلو یعنی کج و خمیده است. چند کلیل هم با استفاده از بیضی بدست می‌آید هم با پرگار، ولی از آنجاشی که اکثراً به عنوان چند آمودی بکار می‌رود رسم آن با پرگار ساده‌تر است. در ترسیم چند با استفاده از بیضی شیوه ترسیم مثل چند پانید است. در واقع پانید نوعی کلیل است که جست ندارد.



عکس شماره ۱۸ - چند کفته در مسجد ریگ یزد

رسم چند


دهانه AB فاصله مفروض است F و F' فواصل کانونی هستند $AB = \frac{1}{8} AF$ است (اگر بخواهیم چند بسیار کم خیز باشد می‌توان $AB = \frac{1}{16}$ را مساوی در نظر گرفت) اگر به فواصل کانونی F و F' در دهانه AB یک بیضی بزنیم چند بدست آمده پانید است. ولی هرگاه از نقاط D و D' (بر روی عمودهای اخراج شده از F و F') دو نا جست هر کدام به اندازه یک کلوک آجر (نصف چارک) ایجاد کرده بقیه قوس را در ارتفاع بالاتر (به اندازه یک کلوک) اجرا کنیم (شکل صفحه بعد) چند



عکس شماره ۱۹ - چند کفته در مسجد ملاعبدالعالی یزد


۲۹ - به انگشت کوچک دست نیز کلیج می‌گویند نهان چوبیان که سر آن کج است و شاخه‌های دور از دسترس درخت را به سبل آن پانید می‌کشد کلی گویند

تیزه‌ها به اندازه یک کلوک آجر بالاتر می‌نشینیم تا نقاط k و \bar{k} بحسبت آید سپس از مرکز شانه (نقطه s) دو نقطه قله را با یک قوس به هم وصل می‌کنیم این نرسیم ۶ برگاری محسوب می‌شود، عکس‌های شماره ۲۱ تا ۲۳ این نرسیم نوع کلاسیک و دستوری کلیل است اما از نظریه آمردی بودن چند بنا به سلیقه معمار در انواع گوناگون طرح و اجرا می‌شود.




کلیل بحسبت خواهد آمد، اما در نرسیم چند کلیل با استفاده از پرگار شیوه کار متفاوت است.

دهانه ab مفروض است در هر نصف دهانه یک قوس پنج او هفت با خیز (تند، کند یا گفته بنا به دلخواه) اجرا می‌کنیم تا دو تیزه $\|\|$ و $\|\|$ بحسبت آید از هر کدام از این



چند کلیل



عکس شماره ۲۰ - سر در و جلوخان کاخ چهارباغ اصفهان عکس از کتاب کشت و فلاندن

قدیمی‌ترین نوع کلیل که سابقه آن به دوران اشکانی
سی سد کلیل پارتی است که در زیانهای غربی به آن
(آرک پرسان ARCH PERSIAN چند ایرانی) گویند.

بهترین نمونه‌های بجا مانده از این نوع کلیل عبارتند
از : ۱ - دهانه‌های آتشکده نیاسر کاشان ۲ - دهانه ورودی
بازه هور خراسان^{۲۰} - دهانه درگاه آتشکده آذرگشسب
و چهار طاقی ریاط سفید مربوط به دوره اشکانی (عکس‌های
شماره ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶)



نوع دیگر کلیل که ظاهرًا قدیمی‌ترین شکل آن در
دوران اسلامی است، کلیل آذری است و جه نسخه نام آن
به این دلیل است که یا ابتدا در آذربایجان اجرا شده یا
سمار آن آذربایجانی بوده است. این نوع کلیل در همه
نقاط ایران به همین نام مشهور است. عکس شماره ۲۷ ،

۲۸

دهانه ۶۸ و مرکز آن ۵ متر و ۵۰ سانتی‌متر است از دهانه ۶۸ از
هر طرف به اندازه یک چارک یا یک کلوک پیش
می‌نشینند و به مرکز ۵ و به شعاع نصف دهانه تا زاویه ۶۰
درجه از هر طرف دو قوس رسم می‌کنند سپس به همین
مرکز با شعاع بیشتر از یک کلوک قسمت بالاتر قوس را
اجرا می‌کنند شکل بدست آمده کلیل آذری است. نمونه
این چند در خانه شیخ صفی الدین اردبیلی است. در
سلطانیه نیز در چهارگوشه چهار راه را اطراف چند کلیل
است.



► عکس شماره ۲۲
مسجد خسرو - اردستانه چند دهانه پائین کلیل است

عکس شماره ۲۱
خانه‌ای در بزد با طاقهای کلیل

۲۰ - بازه = جلگه یا زمین مسطح بین دو تا کوه بازه هور جلگه‌ای است بین نیشابور و نربت خهیده.



عکس شماره ۲۳ - آتشکده نیاسر کاشان



عکس شماره ۲۴ - آتشکده بازه هور - تربت خیدریه



مکس شماره ۲۵ - آندکده آذرگسب - جنوب هرقی حصار تخت سلیمان - (کلیل پارتی)




مکس شماره ۲۶ - رباط سفید (اشکانی) - کلیل پارتی




عکس شماره ۲۷ - مسجد کبود - درودی شبستان گوچک (عکس از حمیدرضا ذاکری فر)



عکس شماره ۲۸ - مقبره بابا عبدالله منارجنیان - اصفهان (کلیل آذری)



چند کلیل کمی



چند کلیل آذری

نوع دیگر کلیل که در واقع چند سه بخشی جست دار است کلیل کمی^{۳۱} است در این نوع کلیل کلاله^{۳۲} به جای آنکه مازه دار باشد نیزه دار است. عکس شماره ۲۹

طریقه رسم^{۳۳} دهانه AB و نقطه C در مرکز مفروض است دو نیمه دهانه را به سه قسمت گرده به مرکز ۵ و ۵ و شعاعهای OA و OB نیمه های اول و پائیینی قوس را منذیم سپس به مرکز ۵ و ۵ (bs' = as = ac) و به شعاع بک جست (کلوک) بیشتر از ۵ و ۵ قسمت کلاله قوس اجرا می شود.

در چله خانه و راهروهای خانقاه شیخ علالدوله بیابانکی واقع در صوفی آباد سمنان کلیل کمی را می بینیم.

به نظر می رسد ابداع این نوع چند به منظور مقاوم کردن چند سه بخشی باشد که در چفدهای ایرانی جزو دسته غیر باربرها است.


به گونه ای که گفته شد بسیاری از چفدهای جناغی را

با کمک پرگار و دایره هم می توان رسم کرد نکته ای که در خور توجه است آنکه هر گاه بنا یابان خواسته باشد اینگونه چفدها را در تن گذار بنا مورد استفاده قرار دهد مثل کلاف زیر طاق که باید باربر باشد و در مقابل نیروهای واردہ به خوبی مقاومت کند هم از لحاظ ایستائی هم از لحاظ سهولت استفاده از میخ و ریسمان از بیضی استفاده می کنند. یعنی روی زمین بیضی مورد نظر را رسم می کنند حتی در زدن طاق پس از آنکه دیوارها بالا آمد روی دیوار اسپر روپرتو چند مورد نظر را با ریسمان و میخ به سادگی اوزیر می کنند و بر اساس آن طاق می زنند. اما در چفدهای آمودی بخصوص زمانی که لازم باشد شکل را به صورت آمود در آورند بعد روی دیوار کار بگذارند

۳۱- منطقه سمنان و دامغان و بسطام است.

۳۲- قسمت بالای چند کلیل را کلاله گویند

۳۳- این طریقه رسم و طرز سه قسمت دهانه به تفصیل در بخش ترسیم چند سه بخشی گفته مخواهد شد




عکس شماره ۲۹ - مسجد جامع یزد یک نوع کلیل

حفظ طاق در مقابل زلزله بوده است. اما در مناطق زلزله خیز از جمله کاشان بهترین نکری که برای حفظ طاق در مقابل زلزله اندیشه‌اندکتوسازی است. بنایان در اصطلاح کنوسازی را «کنو شکستن می‌گویند» کنو طاقی کرچک است به ضخامت یک پانیم آجر که در جهت عکس طاق اصلی (ممولاً آهنگ) زده می‌شود کنو علاوه بر آنکه جلو رانش طاقها را از دو طرف می‌گیرد و مقاومت خوبی در مقابل زلزله ایجاد می‌کند به علت مجوف شدن


چون در چند مردم نظر مسئله باربری مطرح نیست با استفاده از پرگار رسم می‌کنند.

ساده‌ترین چند آمودی که متعلق به هنر ایران نیست و در هنر گوتیک آمده است چند دو پرگاری ازیو است که ترسیم آن بسیار ساده است.

دهانه AB مفروض است یک بار به مرکز A و شاعع (دهانه) و بار دیگر به مرکز B و به شاعع AB دایره می‌ذینیم تا هم‌دیگر را در نقطه D قطع کنند. چند ADB چند مطلوب است. این چند را غیاث الدین جمشید کاشانی در کتاب طاق و آرچ خود آورده است. بزرگترین اشکال این چند در ایران با توجه به اینکه در ساختن طاقها معمولاً از قالب استفاده نمی‌شود شکست آن در ناحیه شکرگاه است به عبارت دیگر در این ناحیه طاق از داخل می‌شکند. این چند فقط در کاشان دیده می‌شود. برخی برای اندیشه‌اند که استفاده از این نوع چند برای



چند ازیو




نما

$OB = OD = 1$ واحد باشد و بر این فرض مربع $O'DO$ برابر با ۳ واحد باشد را با استفاده از میخ و ریسمان می‌سازیم بدیهی است که محیط مربع مساوی ۱۲ واحد خواهد بود حال اگر طول ریسمان را به اندازه پیرامون مربع انتخاب کنیم و ریسمان را در نقاط B و O' ثابت نگهداشیم طول بقیه ریسمان مساوی ۹ خواهد بود. $OB + DO + DO' = 9$. حال اگر بقیه ریسمان (۹ واحد) را بکشیم تا AB را در نقطه E قطع کند $BE = EO'$ خواهد بود (با استفاده از قضیه مربع و نر مساوی مجموع مربعات دو ضلع دیگر در مثلث قائم الزاویه BOE) یعنی $OE = 1$ واحد و $EO = \frac{1}{3}$ نصف دهانه AO قرار خواهد داشت یعنی $\frac{1}{3}$ نصف دهانه است. با استفاده از طریق فوق به

فاصله بین دو طاق بام سبک می‌شود و روی آن را می‌توان صاف کرد. علاوه بر استفاده از طاق مستطع کنو عایق خوبی از لحاظ انتقال گرما و سرما است. عکس ۳۰ و ۳۱ معماران غربی در بعضی پلهای برای سبک کردن پل در کنار طاقهای اصلی طاقهای کوچکی می‌زنند. (مطابق شکل) ولی در ایران کنسوایزی به این ترتیب است که این طاقهای کوچک در جهت عمود بر طاقهای اصلی زده می‌شوند تا شکم طاقها یعنی پاکارهای طرفین را بگیرد و از در رفتن آن جلوگیری کند البته سری انتهائی طاق تا دیوار به صورت پرویکپارچه چیده می‌شود.


چند آمودی دیگری که در معماری ایرانی زیاد دیده می‌شود چند جناحی سنبخشی است قبل از شرح ترسیم این چند لازم است طریقه سه قسمت کودن هر دهانه مفروض را با استفاده از میخ و ریسمان که متداول معماران ایرانی بوده است توضیح دهیم: دهانه A ب مرد نظر است نقطه O در وسط دهانه قرار دارد فرض می‌کنیم



نقشه افقی





کنو سازی




عکس شماره ۳۰ - هل دختر میانه - عکس از ناصر زواری



عکس شماره ۳۱ - یکی از روستاهای فضل آباد بین راه بسم به زاهدان - نرماشیر
یک نوع کنوسازی که در اینجا کنو در همان جهت طاق اصلی
زده شده است (عکس از مهندس مهریار)



садگی نصف هر دهانه قابلیت تقسیم به ۳ را خواهد داشت.



طریقه ترسیم چند سه بخشی تند
دهانه ab مفروض است نقاط f و s را روی $\frac{1}{3}$ قسمت دهانه بدست می آوریم یکبار به مرکز ۲ و شعاع $\frac{1}{3}$ قسمت پائین قوس را و بار دیگر برای پیدا کردن مرکز دوم قوس (s') به اندازه نصف دهانه (ac) روی خط عمود بر دهانه از نقطه a پائین می آئیم (ac=as') به مرکز s' و شعاع k's' قسمت بالای قوس را می زنیم تا نقطه m بدست آید بدیهی است نیمه دوم قوس مثل نیمه اول ترسیم می شود قوس amb چند مطلوب است.


چند سه بخشی تند به علت ندادشتن قابلیت تحمل بار به ندرت در طاقها دیده می شود ولی به صورت آمود نمونه های فراوانی از نوع تند و کند وجود دارد. در ناحیه کمیش این چند زیاد دیده می شود در خانقاہ شیخ علالدolle بیابانکی واقع در صوفی آباد سمنان نمونه هایی از چند سه بخشی تند و کند وجود دارد. عکس شماره ۳۲.

طریقه ترسیم چند سه بخشی کند
دهانه ab مفروض است نقاط f و s را روی $\frac{1}{4}$ قسمت دهانه بدست می آوریم یکبار به مرکز ۲ و شعاع

زیائی بسیار قابل توجه‌اند این چندگاه‌ای آمودی به طور عام به شاخ بزی معروفند شاخ بزیها بسیار متنوعند چون بنا به سلیقه معمار تغییر پذیرند سه بخشی کند خود نیز یک نوع شاخ بزی محسوب می‌شود در اینجا تنها به نحوه ترسیم دو نمونه معمولتر آن که دو شکل تند و کند است اکتفا می‌شود.



رسم چند شاخ بزی تند
دهانه ab مفروض است نقاط f و f' را روی $\frac{1}{3}$ هر نصف دهانه بدست می‌آوریم به مراکز f و f' و شعاع‌های fb و f'a نیمه‌های پائینی قوس را می‌زنیم در وسط دهانه مثلث متساوی‌الاضلاع ffo را بدست می‌آوریم fo و f'o را ادامه می‌دهیم تا عمودهای خارج شده از نقاط a و b را در a' و b' قطع کند به مراکز a' و b' و شعاع‌های s'k و sq قسمت‌های بالاتی قوس را می‌زنیم چند مطلوب است.



ترسیم چند شاخ بزی تند


عکس شماره ۳۲

خانقاہ شیخ علاء الدوّله سمنانی - سمنان


قسمت پائین قوس را می‌زنیم و بار دیگر برای پیدا کردن مرکز دوم قوس (s') عمود از a بر دهانه را ادامه می‌دهیم و روی آن نقطه a' را به اندازه ab جدا می‌کنیم. به مرکز a' و شعاع s'k نیم بالاتی قوس را اجرا می‌کنیم (نقطه k از ادامه s'o و تقاطع آن با نیمه پائینی قوس بدست می‌آید) به طوری که مشاهده می‌شود این چند نسبت به نوع تند آن خیز کوتاهتری دارد و به همین نسبت هم مقاومت کمتری را داراست. چندگاه‌ای آمودی دیگر نیز در سراسر نقاط ایران دیده می‌شوند که به لحاظ

رسم شاخ بزی کند

در اینجا هر نیمه دهانه را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم تا نقاط a و b بدست آید به مراکز آنها و شعاعهای $f'a$ و $f'b$ نیمه پائیینی قوس را می‌زنیم مثلث متساوی‌الاضلاع $ff'o$ را درست می‌کنیم سپس $f'o$ و $f'c$ را ادامه می‌دهیم تا عمودهای خارج شده از a و b را در نقاط s و q قطع کنند به مراکز S و sq شعاعهای $s'k$ و $sq's$ نیمه‌های بالائی قوس را می‌زنیم. عکس شماره ۳۳



ترسم چند شاخ بزی کند




عکس شماره ۳۳ - مسجد علی اصفهان (یک نمونه چند شاخ بزی کند)

جمله می‌توان قابلیت باربری و زیبائی شکل و ترکیب پذیری آن با انحنای آوگون^{۳۴} در گنبدهای آوگون دار را نام برد که در مبحث گندها شرح آن آمده است.

طرز ترسیم چند شبدی تند^{۳۵}

دهانه ab مفروض است به قطر ab دایره‌ای می‌زنیم و دایره را از نقطه تیزه به ۶ قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم تا نقاط q و s بددست آید پکبار به مرکز e و شعاع ca و cb دو قسمت پائین قوس را می‌زنیم (تا نقاط k و p) و بار دیگر به مرکز s و q و شعاع‌های sk و qp دو قسمت بالای قوس را رسم می‌کنیم چند مطلوب است برای ایجاد آوگون در گندها به اندازه ۱۵ درجه قوس دایره را به پائین ادامه می‌دهیم تا نقاط B و A (پاکار گبید) بددست آید. عکس شماره ۳۴



ترسیم چند شبدی تند

چندهای تیزه‌ای باربری که معمولاً در ساختن پوسته خارجی گندها استفاده می‌شود:
این نوع چندها به تفصیل در بخش گندها آورده شده است ولی از آنجائی که بدون ذکر آنها مبحث چندها کامل نخواهد بود به بررسی اجمالی آنها می‌پردازیم.

چند شبدی

به نظر می‌رسد انتخاب لغت شبدراز کلمه شب به معنی پوشاندن گرفته شده باشد (چون این چند هیچگونه شباهتی با گل شبد ندارد) کلمه شب در لغات ترکیبی چون شبستان، چادر شب، شب کلاه و ... به همین معنی پوشاندن آمده است. در جنوب ایران به شبدی شبدی هم می‌گویند.

یکی از علی‌کارهای این چند معمولاً در گندها بکار می‌رود (نه در طاقها) آن است که در ترسیم این چند از دایره استفاده می‌شود لذا ترسیم آن در فضای برای اجرای طاق به علت مشکل یافتن مرکز دایره کمابیش میسر نیست حال آنکه در خود گنبد (پوسته بیرونی) چون از نوعی شابلون^{۳۶} استفاده می‌کنند (ابزاری که روی خود گنبد می‌گردید و پایه‌اش روی بلبرینگ است و مرتباً با آن می‌توان قوس گنبد را کنترل کرد) مشکل ترسیم آن در فضای حل می‌شود و فرم پکدست‌تر اجرا می‌گردد. علی‌کاری در گاربرد این نوع چند وجود دارد که از آن

-۳۴- لین شابلون ربطی به شاهدگ و هنجار که در ساختن پوسته داخلی گنبد بکار می‌رود ندارد

-۳۵- برای توضیح بیشتر به کتاب گندها (مجله اثر شماره ۲۰) رجوع شود

-۳۶- طرز ترسیم چند شبدی در کتاب هیات الدین جمشید کاشانی آمده است.




عکس شماره ۳۴- امامزاده حسین قزوین


قوس را می‌ذنیم به طوری که دیده می‌شود نیزه این قوس پائین تر از شبدری تند قرار می‌گیرد در نوع کند نیز در کاربرد برای گنبد منحنی دایره را برای ایجاد آوگون به اندازه ۱۵ درجه به پائین ادامه می‌دهیم تا پاکار AB بددست

۳۵ مط آید، عکس شماره ۳۵


ترسم چند شبدری کند
دهانه ab مفروض است دایره‌ای به قطر ab رسم و آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم تا نقاط k و p و q و r بددست آیند یکبار به مرکز c و شعاع‌های cb و ca و qr و pq و شعاع‌های sk و rk به مرکز k و r تقسیم بالاتر




چند شبدری کند با تغییر مرکز




ترسم چند شبدری کند



عکس شماره ۳۶
بغضه شیخ صفی الدین اردبیلی



عکس شماره ۳۵
مسجد جامع یزد - شبدری کند



ترسمی چند پاتوپا

معماران برای ایجاد خیز بیشتر در چند شبدری مرکز نیمه پائینی چند را تغییر می‌دهند به این ترتیب که روی دایره فرضی ترسمی نقطه Ω را بنا به دلخواه بین a و b (زاویه 45° درجه تا حدوداً $22/5$ درجه) تعیین کرده به مرکز Ω و فاصله m قسمت بالائی قوس را می‌زنند. ترسمی ص ۴۱

ترسمی چند پاتوپا
این چند نیز گاه برای پوسته خارجی گنبد مورد استفاده قرار گرفته است دهانه ab مفروض است به قطر ab دایره‌ای می‌زنیم و آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم تا نقاط k و p بدست آیند قوسهای kb و ap دو نیمه پائینی چند هستند نقاط p و k را به مرکز دایره وصل کرده امتداد می‌دهیم تا عمودهای خارج شده از نقاط a و b بر دهانه را در نقاط s و q قطع کنند به مراکز s و q و فواصل sk و qp دو نیمه بالائی قوس را می‌زنیم.


در دهانه‌های بزرگ معمولاً از این نوع چند استفاده نمی‌شود مع الاوصف در گنبد الله الله بغضه شیخ صفی الدین اردبیلی اجرای آنرا می‌بینیم این چند از لحاظ خیز بین قوسهای شبدری تند و کند قرار دارد، عکس ۳۶

نازک شب‌دار گاه از نیمه آجر ساخته می‌شوند گاه از دو تا نخته گچی که به شکل مورب در کنار هم قرار می‌گیرند^{۳۶}. به این نوع پوشش‌های گوچک خرک پوش گویند. خرک پوشها در درگاهها عمدها نقش پنام^{۳۷} را به عهده دارند ولی به شکل نعل در گاه نیز عمل می‌کنند این پوشش بسیار ابتدائی است و شاید پادآور زمانی باشد که بشر از غار نشینی بیرون آمده و به تقلید از طبیعت به نگر

سرپناهی برای خوش بوده است. عکس شماره ۳۹
پوشش دیگری در خوزستان در مسیر گوچه‌ها برای جلوگیری از تابش شدید آفتاب دیده می‌شود که به آن تونگان (بیش کرده) گویند خوزستانیها لفظ تونجه یا پتگین را بکار می‌برند در زبانهای فربی *encorbellement* تلفظ می‌شود یعنی پیش آمدگی. در این نوع پوششها که در گنجها بخصوص گنج دیوارها دیده می‌شود آجر را رگ برگ پیش می‌دهند تا سایبان گوچکی در سطح ایجاد کند. عکس شماره ۴۰


برای آنکه مبحث انواع چندها کامل شود باید به فوسهای گوچکی که بخشی از محیط دایره هستند نیز اشاره شود که به علت نداشتن قابلیت حمل بار در بعضی نقاط^{۳۸} بجای نعل در گاه استفاده شده است. این فوسهای درواقع بخشی از دایره هستند چمله نامیده می‌شوند و از آنجانی که اجرای این نوع چند معمولاً با تینه آجر است به آن چپله هم می‌گویند (یعنی آجر را به بصورت تینه پهلوی هم می‌گذارند). عکس شماره ۳۷ و ۳۸

گاه نیز در پوشش درگاهها وقتی از چوب به عنوان نعل در گاه استفاده می‌کنند برای آنکه بر اثر فشار چوب خم نشود رویش را بالانه می‌کنند یعنی بک سری طاق سبک تینه‌ای روی هم می‌چینند تا بارهای وارد به دو طرف چوب که روی دیوار قرار دارد بیشتر منتقل شود به این نوع چیدن بالانه یا جهازه گویند.



پوشش‌های قابل ذکر دیگر :

در درگاههای گوچک مخصوص اطاقهای سه دری و پنج دری در مناطقی که آفتاب تند دارد برای جلوگیری از تابش شدید نور به داخل تینه‌های ایجاد می‌کنند که چون انحنای ندارد در ردیف چندها قرار نمی‌گیرد. این تینه‌های




خرک پوش

۳۷- در بناهای چون کاروانسراهای بین راه این خط و وجود دارد که در فصل سرما لز چوب نعل در گاه برای مصرف سوخت استفاده شود بنا بر این بجای چوب لز مصالح بناهای چون آجر با خشت با استفاده از چمله نعل در گاه را بوجود می‌آوردند

۳۸- در این تخته گچها از نی نیز استفاده می‌کنند که حالت آرماتور را دارد و لز نرک خورده‌گی گچ جلوگیری می‌کند

۳۹- پنام = هاین = آنباگیر



عکس شماره ۳۸ - خانه‌ای در سبزوار
پوشش درگاه بصورت چیله است (عکس از علی الداغی)



عکس شماره ۳۷ - باع فین (چند چمه)



عکس شماره ۳۹ - یکی از خانه‌های بزرد - تیمدهای نازک شیدار بالای درگاهها



عکس شماره ۱۱- آب انباری در تزه
استفاده از چند غلط و شکست آن در ناحیه ایوارگاه



عکس شماره ۱۰- کوچه‌ای در دزفول (پک نمونه پتگین)



عکس شماره ۱۳- خانه داوید اصفهان
شکست درگاه بالائی بعلت استفاده از کلیل در دهانه پالین



عکس شماره ۱۲- کاروانسرای مرنجاب گاشان
شکست چند بخصوص در ناحیه تیزه