

خانه قدسیه اصفهان

(فن شناسی معماری داخلی)

بهنام پدرام

مقدمه

در بعضی از موارد به تزییناتی در اینه تاریخی برخورد داریم که پوشاننده تزیینات دوره ماقبل خود می‌باشد و اکثر آن اثر یک اتفاق در حین انجام کار و یا در حین مطالعات آسیب شناسی و فن شناسی به وجود آین تزیینات خفت پی برده می‌شود. تزیینات سطحی که قابل رویت هستند، هر چند از نقطه نظر تاریخی جدیدتر و از نظر ارزشها هنری و بصری شاید در درجه‌ای پایین‌تر نسبت به تزیینات خفت و محجوب قرار دارند. ولیکن می‌باید حفظ می‌شدند، اما چگونه تزیینات خفت را بیدار و نمایان سازیم؟ پاسخ این «چگونه» و «چطور» در مقیاس وسیع معماری داخلی یک بنای بزرگ و قدیمی احتیاج به مطالعه دقیق فن شناسی معماری داخلی اینه تاریخی دارد. به یکی از چنین مواردی در سالن مرکزی خانه قدسیه^(۱) اصفهان برخورد شد که نحوه نگرش، فن شناسی و عملیات اجرایی به صورت مختصر و مفید همراه با ارایه تصاویر و نقشه‌ها در این مقاله آورده شده است.

آشکارسازی تزیینات پنهان در خانه قدسیه اصفهان


در حین استحکام بخشی تزیینات مقرنس قاجاری سالن مرکزی جبهه جنوبی خانه قدسیه (نقشه ۱، پلان همکف، عکس ۱) بخشی از تزیینات خفت در زیر آنها نمایان گردید (عکس ۲). تزیینات پنهان مربوطه به دوره اول بنای احتمال زیاد صفوی و به گفته بعضی از کارشناسان، زندی بوده و شامل رسمی بندی‌هایی همراه با نقاشی و چیزی می‌باشد.


امکان به نمایش در آوردن بخشی از تزیینات خفت و محجوب از زیر مقرنس‌ها در سالن مرکزی امکان پذیر نبود چراکه مقرنس‌ها تزیینات اویخته‌ای می‌باشند که با تزیینات زیرین فاصله دارند. ضمن آنکه فاصله بیننده از کف سالن تا مقرنس‌ها را نیز باید در نظر گرفت. بنابراین از طریق سالن مرکزی هیچ اقدامی قابل انجام نبود و لیکن از طریق اتاق غربی (اتاق شماره ۲ در پلان همکف، نقشه ۱)

سالن مرکزی یعنی دیوار مشترک بین اتاق غربی و سالن مرکزی امکان رسیدن به پشت مقرنس‌ها و به عبارتی آشکارسازی تزیینات خفت می‌توانست وجود داشته باشد (برش ۱ - الف - الف) در طی مطالعات فن شناسی نتایج زیر حاصل آمد:

«بخش تاقچه بلند دیوار مشترک در طرح اولیه معماری باز بوده، اما در دوره قاجار جهت ساخت مقرنس‌ها با استفاده از دو تیغه و سه قوس مسدود می‌گردد (طرح‌های نمای ۱ تا ۴). سرتیرهای چوبی


۱. خانه (مدرسه) قدسیه واقع در بافت قدیم اصفهان در خیابان عبدالرازق می‌باشد. مکان فوق در چند مرحله مرمت شده است. آخرین مرحله در طی سال ۷۳ هنر بوده که انجام تعمیرات به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار می‌گردد. بخشی از مرمت تزیینات به نگارنده واگذار و لیکن بخش‌هایی مانند بازسازی نقاشی دیواری داستانهای کلیه و دمنه که توسط نگارنده از زیر گچ بیرون آورده و استحکام بخشی گردیده بود، پس از مدنی توسط سازمان مسکن و شهرسازی و میراث فرهنگی اصفهان بازسازی شده است.





۱- مقرنس های قاجاری سالن مرکزی





طرح نمای ۱



نمای دیوار شرقی اتاق غربی قبل از اجرای عملیات

۱:۵۰

راهنمای نقشه

ناقصه بلند دیوار شرقی اتاق غربی





طرح نمای ۷

نافعه بلند دیوار شرقی اتاق غربی پس از اجرای مرحله اول عملیات
بازنمودن تیغه اول

۱ : ۵۰


راهنمای نقشه

فضای داخلی فوس ها متصل به نافعه بلند های سالن مرکزی

آجر چینی فوس ها

آجر چینی تیغه داخلی

خشنهای عمودی



طرح نمای ۳

ناچه بلند بدون تصویر نمودن تیغه اول

(اشکار سازی تصویری تغییرات معماری داخلی)

۱:۵۰



اهمیات نقشه

فضای داخلی قوس ها منصل به تاقجه بلند های سالن مرکزی

اجر چینی قوس ها

آخر چینی تیغه داخلی

حشتهای عمودی



طرح نمای ۴

بازنمودن تیغه دوم و آشکارسازی تزیینات دوره اول بنا

۱ : ۵۰

راهنمای نقشه

فضای تزیینات دوره اول بنا



تیغه بیرونی



تیغه داخلی



خشتهای عمودی



۳- بازنمودن بعده اول در تاقچه بلند اتاق غربی (دیوار مشترک بین سالن مرکزی و اتاق غربی).



انتقال داده شد تا نور پردازی صورت پذیرد.
امکان انجام عملیات مذکور از طریق اتاق شرقی (نقشه ۱ - اتاق ۳) وجود داشت و لیکن تمرکز عملیات مرمت و لایه برداری در اتاق غربی به دلیل آشکار شدن یک نقاشی نفیس دیواری مربوط به تزیینات دوره اول بنای زیر گچ، باعث انجام امر مذکور در آن محل شد. در نقشه های ارایه شده، فن شناسی معماری داخلی تغییر یافته و عملیات آشکار سازی تزیینات خفته و پوشیده به دقت، جهت درک بهتر موقعیت آورده شده است. (طرح های نمای ۱ تا ۴ و برش ۱) همان گونه که در سطوح ای قبل اشاره شد در اتاق غربی در قسمت تاقچه بلند دیوار غربی (نقشه ۱، پلان همکف، اتاق ۲) یک نقاشی تمپرا از زیر گچ بیرون آورده شد (عکس ۱۲)، مضمون این نقاشی، داستانهای کلیله و دمنه می باشد که از نظر تکنیک اجرا با نقاشی های دیواری کاخ هشت بهشت و خانه سوکیاس اصفهان شبیه است. گرچه پس از بازسازی رنگی صورت پذیرفت، دیگر

نگاه دارنده مقرنس ها در داخل تیغه اسپری، داخلی جای می گیرد (عکس ۴) سپس دو تیغه که در حین پنهانی جرز مشترک می باشد با استفاده از سه قوس هفت و سیم در امتداد سه تاقچه بلند سالن مرکزی به تیغه آجری صندوقی، یوم متصل می گردد و از این طریق بار حاصل از مقرنس های به روی جرز مشترک انتقال داده می شود. سه خشت که در عکس ۴ مشاهده می شود نقش انتقال بار رابه عهده دارند.

در طی عملیات اجرایی آشکار سازی تیغه اول تا لبه قوس ها برداشته شد و استحکام بخشی گردید. تیغه داخلی که سر تیرهای باربر مقرنس هادر داخل آن جای گرفت، ناصله معینی از مکان قرار گرفتن تیرها، باز شد. ناصله نیز با استفاده از مصالح ساختمانی (نبشی، آجر، گچ، تور سیم، نایلونیزه) که در تصاویر ۵، ۶ و ۷ مشاهده می گردد، استحکام بخوبی تکریز ید. کابل برق قرار گرفته در لوله خرطومی به صورت پنهان در برج به پشت مقرنس ها

صندوقی وسط تاقجه بلند (وسط دیوارنگاری) دچار شکستگی و ریزش شده که این فضانیز حدوداً هم زمان با پوشانده شدن روی نقاشی، با استفاده از گچ پر گردیده و در طی زمانهای بعدی گچ نیز ترک خورده است. پس از لایه برداری سطحی دیوارنگاری، قشر ضخیم گچ از محل شکاف جلوی صندوقی، جهت انجام استحکام بخشی برداشته شد و با استفاده از مفتول، تور گالوانیزه، گچ و چسب ترمیم گردید.

انجام عملیات تام مرحله نهایی استحکام بخشی سطحی و عمقی انجام پذیرفت دیوارنگاری فوق الذکر پس از مدتی زیر نظر اداره مسکن و شهرسازی و اداره میراث فرهنگی اصفهان بازسازی کامل رنگی گردید.

شباهت مذکور چندان قابل رویت نمی باشد. تصاویر اولیه تهیه شده در هنگام لایه برداری و پس از تشییب مقدماتی حکایت از ارزشهای واقعی این دیوارنگاری دارد.

عکس های ۱۲ تا ۲۱ نشانگر مراحل لایه برداری و استحکام بخشی این دیوارنگاری می باشد همان گونه که در تصویر ۱۳ مشاهده می گردد، پس از لایه برداری بخش عمدahای از کار، جای خالی دو قسمت قرینه و مستطیل شکل نمایان شده است. حدس غالب بر این می باشد که در این دو قسمت نقاشی بر روی پارچه کشیده و سپس در محل چسبانده شده و در دوره‌ای نامعلوم (احتمالاً اوایل بهلوی)، برداشته و بر روی تمام کار گچ کشیده شده است.


در اثر حرکت بنا ناشی از مشکلات سازه‌ای، تیغه جلوی فضای



۵- استحکام بخشی تیرهای چوبی و تیغه داخلی.



۶- وضعیت کلی تیغه داخلی (وضعیت فرار گرفتن تیرهای چوبی باربر مفترض ها - سه خشت عمودی)





۶- ادامه عملیات استحکام بخشی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

طرح برش ۱- املاک غربی
پرتال جامع علوم انسانی

(الف-الف)

۱ : ۵۰

Rahnamai نقشه

فضای بار، دوره اول بنا

تیغه درهای


تیغه داشتی




خشت‌های عمودی

خطوط نما


خطوط پرش





۷- وضعیت عمومی تیغه داخلی پس از استحکام بخشی






۱۰- وضعیت تزیینات دوره اول در لحظات اولیه به قصای
برداشتن بخشی از یقه داخلی


۹- نمودار شدن تزیینات دوره اول و دسترسی
بشت مقرنس‌های سالن مرکزی




۱۱- وضعیت تربیتات دوره اول پس از پاک‌سازی،
استحکام بخشی و مرمت

۱۲- نمای عمومی تاقچه بلند آنفاق غربی پس از اجرای
عملیات آشکارسازی و استحکام بخشی.





۱۳- آشکارسازی دیوارنگاری دستهنهای
کلیله و دمنه (ناچجه بلند دیوار نگاری
آفاق غربی)



۱۴- بخشی از دیوارنگاری در جین لایه پرستار



۱۵-بخشی از دیوارنگاری در حین لایه برداری

صدوفی

۱۶-بازسازی و استحکام بخشی فضای شکافته شده جلوی
صدوفی





۱۶- وضعیت عمومی فضای شکافته شده در حین مرمت




۱۷- بازسازی و استحکام بخشی فضای شکافته شده جلوی
صندوقی



۱۸- بخشی از دیوار نگاری پس از استحکام بخشی



۶۰- بخشی از نقوش دیوارنگاری



۶۱- بخشی دیگر از نقوش دیوارنگاری