

شکل ۱. فزوین، آب انبار سردار بزرگ، سه بعدی

به شرح زیر است:

کاریزهای شمال غربی

کاریز خمارتاشی: دروازه گوسفندار، سیابان امام، کوچه رفیعی، محله دیمچ، مدرسه صالحیه، ارار و حمام جلوبار، مسجد حامه، باغ گلاب.

کاریزهای شمالی

کاریز حلال آباد: بیرون دروازه در، کوشک، مظهر شمال باع  
سپهسالار، خانه‌های محله در، کوشک، خیابان امام.


کاریز علمی، اصغر خانی: محله در، کوشک، مظہر در همین محله

کاریز طیفوری: دروازه در، کوشک، عالی قابو (مظہر)، وقف  
 محلہ در، کوشک و محلہ خایبان

کاریز خیابان: پشت باغ سپهسالار، خیابان فردوسی (کوچه باغ)،  
مظہر در مرکزی عمارت چهلستون در این محل به دو شاخه

کاریز آخوند: از شیرین آباد، صوفی، استان، اگری کوچه، خیابان تبریز، کوچه حاج چمن (مظهر). ... حله آخوند. محلات قابل استفاده محلات ریگزار (قملاق یا آخوند)، چینی بندان (نملا، ک).

کاریز شاه: از زمینهای اکبر آباد، باغهای « ا.ی آباد، برج شهر، خانه‌های شیخ آباد، مسجد احمد بیک، بیان شیخ، خیابان سعدی، بازارچه آقا، خیابان امام، خیابان « اوی.



شکل ۲. قزوین، پلان آب انبار حاج کاظم


مجموعه کاریزهای یاد شده سیستمی پیچیده از کانالهای زیرزمینی و رو باز را در شهر بوجود آورده است. این سیستم زمانی پیچیده تر می شود که کاریزها در محلهایی به چند شاخه تقسیم شده و در این شاخه ها از رو یا زیر کانالهای دیگر عبور می کند. شناسایی موقعیت برخی از آب انبارها در رابطه با کاریزهایی که مسیری مشخص دارند، دشوار نمی باشد، اما شناسایی منبع تأمین آب، آب انبارهایی که بین دو کاریز قرار دارند و یا در مجاورت شاخه هایی از آنها قرار می گیرند دشوار است. در زیر موقعیت برخی از آب انبارها در ارتباط با چند مسیر کاریز مشخص شده است.

کاریز خاتم بیگ خاتونی: آب انبارهای حاج عبدالرزاق، میرزا عبدالعلی، خیابان عدل آب آن از بهترین آبهای شهر است.  
کاریز میرزا رسولی: برای سینی کاری.  
کاریز شیخ احمدی: از شمال شرق به طرف دروازه تهران، مظہر در دروازه تهران قرار دارد و موازی خیابان تهران به طرف غرب حرکت می کند و تا تقاطع خیابان تهران و راه آهن ادامه دارد.

می شود:  
شاخه ۱. بطرف بلاغی.  
شاخه ۲. خیابان سپه سابق، میدان راه آهن.  
این کاریز وقف محله خیابان، ساختمان و عمارات دولتی قزوین است.  
کاریز قوللر آفاسی: باغ سردار، مظہر باغ خانقاہ، مصلی (بیدرون دروازه کوشک). این کاریز از طرف شمال به شمال غرب و غرب امتداد دارد.

### کاریزهای شمالی شرقی

کاریز حاتم بیگ خاتونی: کشتارگاه پشت باغ شهرداری، مظہر خیابان عدل آب آن از بهترین آبهای شهر است.  
کاریز شیخ احمدی: از شمال شرق به طرف دروازه تهران، مظہر در دروازه تهران قرار دارد و موازی خیابان تهران به طرف غرب حرکت می کند و تا تقاطع خیابان تهران و راه آهن ادامه دارد.



شکل ۳. پلان بام آب انبار حاج کاظم

مطلوبی آورده شد. این عامل شاید دو عامل بعدی را تحت شعاع خود قرار دهد. به عبارت دیگر برای دسترسی بهتر مردم در مکانهای مختلف شرط عبور مسیر کاریز مهم بوده چنانکه ارتباط با گسترش تدریجی شهر و در نتیجه از دیدار آب انبارها نیز شرط اساسی بوده است. این امر می‌توانسته به وسیله ایجاد کانالهای انشعابی نیز انجام شود.

مراکز محلات، مراکز تجاری و مذهبی و مجاورت با دیگر بنایهای عمومی، محلهای استقرار آب انبارها بودند. آب انبارهای محله‌ای معمولاً در مکانهایی قرار گرفته‌اند که معمولاً تقاطع چند مسیر است. متأسفانه در دوره معاصر خیابانهای جدید الاصحات بافت‌های اطراف این آب انبارها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. برای نمونه آب انبارهای سردار بزرگ و سردار کوچک در مکانی که محل تلاقی چند مسیر است، قرار گرفته‌اند. خیابانهای راه آهن و تیریز بخشی از بافت اطراف این آب انبارها را تخریب کرده و بافت اطراف چهره‌اصلی حود را ندارند.

مکانهای عمومی مانند امامزاده‌ها، بازار، مساجد، مدارس و

ملادر دیخان، حاج صالح، حاج کریم، شیخها، حاج آقا احمد، پالان دوزها، آب انبار کوچک، سردار کوچک، اخوان، کاریز قوللر آقاسی؛ آب انبارهای حاج غلامحسین، رفیعی، سلطان سید محمد، مولا هادی، انصاری، حاج کاظم.

در بخش غربی شهر، جایی که چند کاریز شاه و آخوند و مسیر کاریز قوللر آقاسی در یک محدوده کوچک توزیع شده‌اند، تعدادی آب انبار قرار گرفته‌اند که شناسایی منبع تأمین کننده آب آنها در رابطه با مسیرهای کاریزها، دشوار است. آب انبارهایی که در این ناحیه قرار گرفته‌اند به شرح زیر است: خان جان خان، آهنهای، خطیب، سهردار، حاج جواد، حاج سید ابراهیم اخوان، حاج عبدالرزاق.

آب انبارهای قزوین مانند دیگر شهرهای ایران در موقعیت‌های گوتاگون استقرار یافته‌اند. این در اینجا به چند عامل، سهولت دسترسی به مسیر کاریز، برای تأمین آب، آب انبارها، دسترسی بهتر مردم در مکانهای مختلف، تعدد آنها با توجه به گسترش تدریجی شهر اشاره کرد.

در برآر ارتباط مسیر کاریزها و آب انبارها در بالا

بیزد که در آن ساخت و سازهای جدید انجام گرفته است، آب انبارها اولین قربانیان این گسترش بوده‌اند، نمونه آن را می‌توان در بلوار دانشجو و ساخت ساختمانهای جدید دولتی دید که در یک مسورد آب انبار قدیمی رشید تخریب شد و ساختمان جهاد سازندگی ساخته شد.

در این بخش از نوشت، ویژگیهای معماری آب انبارهای قزوین وابر اساس تعداد ده آب انبار برداشت شده مورد بررسی قرار خواهیم داد. به دلیل محدودیت عناصر معماری آب انبار، در نگاه اول تجزیه و تحلیل، بررسی و مقایسه آنها کاری مشکل به نظر می‌رسد، اگر به این موضوع تعداد کم نمونه‌ها را نیز بیافزاییم، مشکلات کار بیشتر خواهد شد. در ادامه ویژگیها و عناصر مختلف آب انبار به شرح زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

۱. ساختمان
۲. مخزن
۳. نحوه دسترسی به آب مخزن
۴. پاشیر
۵. سردر
۶. بادگیر

### ساختمان

در این بخش سعی بر این است که به سؤال زیر پاسخ داده شود: آیا معماری آب انبارهای قزوین در کل و ویژگیهای ساختمانی آنها بطور خاص تفاوتی با دیگر نقاط ایران دارد؟ آب انبارهای قزوین با توجه به اندامهای آن مانند سردر، پلکان، پاشیر و مخزن می‌تواند به عنوان یک اندام واحد در نظر گرفته شود که عناصر ساختمانی به هم وابسته‌ای را دارا هستند. اگر به موضوع به این صورت نگریسته شود، شاید بتوان یک قدم به پاسخگویی سؤال مطرح شده در بالا نزدیکتر شد. سیستمی که باید حجم زیادی آب را به مردم برساند ایجاد می‌کرده است تا ساختمانی محکم و مقاوم در برابر فشار آب، و حجمی بزرگ برای ذخیره‌سازی هر چه بیشتر داشته باشد. در ساخت آب انبارهای قزوین مانند دیگر نقاط ایران از مصالحی مقاوم در برابر رطوبت و در عین حال مقاوم استفاده شده است. از آجر خاص قزوین که بارگی مستحکم به قرمز است در بخش‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای آن به کار گرفته شده است. ملاتها از نوع آهکی بوده و اندود داخلی در قسمت مخزن ترکیبی است از

ابنیه عمومی دیگر، محل استقرار چندین آب انبار بوده‌اند. در بناءای چون امامزاده حسین، مسجد جامع، مسجد النبی، محوله بازار قدیم، مدرسه صالحیه و عمارت چهلستون آب انبارهایی در مجاورتشان ساخته شده است.

### معماری

علیرغم اینکه شهر قزوین روزگاری بیش از صد آب انبار داشته است. اما همانگونه که ذکر شد در حال حاضر تعداد آب انبارهای سالم شهر حدود ده عدد است. بررسی از وضعیت موجود و کیفیت آب انبارها نشان می‌دهد که از بقیه آب انبارها یا اثری کم از سردر، بخشی از مخزن و یا پلکان باقی مانده است و یا کاملاً تخریب شده و جای آن بنایی دیگر ساخته‌اند. به همین دلیل امکان رسیدن به یک تحلیل جامع از ویژگیهای معماری بر اساس تعدادی محدود نشانگر آنچه که در این شهر اتفاق می‌افتد است نمی‌باشد. شاید سؤالی که در اینجا مطرح شود این باشد که چرا در شهری مانند قزوین که زمانی این تعداد آب انبار داشته، در حال حاضر فقط تعدادی چند باقی مانده است. جواب این سؤال را به دو شکل می‌توان داد: نخست عدم توجه به معماری عامیانه این موضوع در گذشته باعث می‌شد تا آنها به نسبت صحیح علمی ترسند و در زمان تخریب آنها نیز هیچ توجهی برای سالم نگاه داشتن آنها نمی‌شد. هر چند که این عامل یکی از عوامل تأثیرگذار در تخریب آب انبارها بوده است اما عامل دوم دیگر، بخصوص در شهر قزوین به تخریب آنها کمک کرده است. گسترش سریع شهر قزوین و مهاجرپذیری بالای آن باعث ساخت و سازهایی در درون بافت قدیمی شده تا مهاجرین جدید بتوانند در آنجا مستقر شوند. مشخص است اولین بناءایی که برای ساخت و سازهای جدید مورد تخریب قرار می‌گرفتند بناءای ناشناخته‌ای مانند آب انبارها و خانه‌ای قدمی بوند. نکته جالب در اینجا مقایسه تخریب آب انبارها و خانه‌های قدیمی است. متاسفانه در این شهر که روزگاری پایتحت ایران بوده است، تعداد خانه‌های شاخص و سالم قدیمی بسیار کم است. اگر مقایسه‌ای در این باب با شهر بیزد صورت گیرد، خواهیم دید علیرغم اینکه آب انبارهای شهر بیزد سالهاست که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، اما تعداد آب انبارهای تخریب شده از آب انبارهای قزوین کمتر است. این شاید به دلیل عامل مهاجرپذیری کم در بافت قدیم و ساخت و ساز محدود در آن باشد. در مناطقی از حاشیه و حومه شهر

ماسه و آهک و احتمالاً خاکستر.

می‌پوشاند. نمونه‌های جالب آن را در آب انبار سردار بزرگ و سردار کوچک می‌توان دید.

در خاتمه به یک نمونه منحصر به فرد پوشش مخزن آب انبارها اشاره می‌شود. آب انبار سردار بزرگ مخزنی با نقشه چهارگوش مربع دارد. طول اضلاع این مربع حدود ۱۷ متر است. پوشاندن چنین شکلی و چنین دهانه‌ای با پوششی به غیر از گندب امکان پذیر نیست. سابقه ساخت گندبهای بزرگ در شهر قزوین به حدود هزار سال پیش بر می‌گردد. گندب بزرگ مسجد جامع نشان دهنده بخشی از تجربیات گندبسازی در این شهر است. در دیگر مکانها به خصوص نقاط مرکزی ایران، مخازن استوانه‌ای شکل با گندب پوشش شده‌اند. نمونه‌های زیادی را می‌توان در شهر یزد دید. اما گندبی که بر روی دهانه استوانه‌ای ساخته می‌شود مشکلات اجرایی کمتری نسبت به اجرای گندبهای بر روی سطح چهارگوش دارد. انتقال از شکل مربع به دایره از لحاظ اجرایی نیازمند عناصری است که در معماری ما به گوشش سازی معروف است. در ساخت گندب آب انبار سردار بزرگ از طاقهای باربر در تبدیل به هشت ضلعی استفاده شده است. ارتفاع این بخش حدود ۲/۵ متر است. گندب دارای ارتفاعی حدود ۸ متر است و در وسط آن نورگیری چوبی تعییه شده است (شکل ۱)

## مخزن

یکی از ویژگیهای آب انبارها، رواج مخازن چهارگوش است. با مقایسه شکل مخزن آب انبارهای این شهر با شهر یزد مشاهده می‌کنیم که از دو نوع متفاوت مخزن در این شهرها استفاده شده است. مخازن استوانه‌ای شکل نوع حاکم در شهر یزد است در بخش پوششها دیدیم که نوع پوشش این مخازن گندبی شکل بوده و مشکل خاصی را از لحاظ اجراء به همراه نداشته است. دلایل این تفاوت در دو شهر یاد شده مشخص نیست اما می‌توان به نکاتی درباره هر دو نوع مخزن اشاره کرد. در بدنه داخلی مخازن استوانه‌ای شکل، سطحی یکدست داریم. اندود روی بدنه آجری، سطحی شفاف را به دست می‌داده است. با توجه به اینکه این سطح هیچ گونه زاویه‌ای یا گوششای را در داخل بدنه بوجود نمی‌آورد، شاید بتوان آن را بهداشتی تر دانست. وجود گوشه‌های در داخل آب انبارها محلی ایستا و راکد برای جرم بندی بوده است. اما اینکه چرا در قزوین شکل چهارگوش رایج شده برای ماروشن نیست. شاید یکی از دلایل

آنچه که ساختمان آب انبارهای ... و بن را از دیگر مناطق ایران به خصوص در مناطق گرم و خشک ... و جنوب ایران متمایز می‌کند، نوع پوششها آنها است. نوع پوشش در آب انبارها تبعیت از شکل مخزن می‌کرده است. در این دهانه این بسته اینجا به این بسته می‌کنیم که نوع حاکم مخزن در قزوین ... شکله چهارگوش بوده است.

شکل چهارگوش در انواع مربع و ... مستطیل کشیده به کار گرفته شده است و هر کدام نوع پوشش خاص خود را طلب می‌کرده است.

پوششها به کار رفته در انواع طاقهای آهنگ، کلنبو، کزاوه، ترکیبی از دو طاق آخر، کاربندی، نوع منحصر به فرد گندب است. طاق آهنگ منحنی با خیزش دارد اما با توجه به اینکه پاکار آنها پایین‌تر از کف زمین امتداد آن است، مشکل نیروی رانش آن حل شده است. طاقهای آهنگ پوشش اصلی مسیر پلکان یا (راچینه) نیز می‌باشد. طاق کزاوه نیز در نقشه‌هایی با مستطیل کشیده مورد استفاده قرار گرفته، در این نوع طاق در ابتدای توزیعهای بزرگ سا ... می‌شوند، سپس در میان این توزیعهای کزاوه که به شکل طاقهای کلنبوی کشیده می‌باشند، قرار می‌گیرد. دهانه‌هایی که با این طاق پوشش شده‌اند در آب انبار حاج کاظم ... حدود هفت و نیم متر و آب انبار مسجد جامع حدود ده متر است.

آب انبارهایی که نقشه آنها شامل ... بند دهانه مربع شکل می‌شود معمولاً با طاق کلنبو پوشیده ... شده‌اند. برای داشتن مخازن بزرگ محوطه مخزن به چهار دهانه کوچک تقسیم می‌شود. طاقهای کلنبو که دارای ... مارمت بالایی می‌باشند طاقهایی مناسب برای اینگونه فضاهای ... شده‌اند. در آب انبارهای سردار کوچک، مسجد النبی، حکیم‌ها ... شارستانی رضوی طاقهای کلنبو به کار گرفته شده است. اما ... طاقهای دهانه‌هایی در حدود ۴ یا ۵ متر را پوشانده است. در ... نمونه برداشت شده دیگر، فضای مستطیل یک مربع مرکزی ... خاب شده که آن را با کلنبو پوشانده‌اند در دو قسمت انتهایی ... مربع مرکزی دو طاق کزاوه کوچک دیده می‌شود. طاقهای ... و کزاوه در پوشش پاشریهای نیز به کار رفته است.

کاربندیهای پرکار که هم جنبه سا ... سانی دارد و هم جنبه تزیینی معمولاً بخشی از پاکر ... و پوشش پلکانها را

زبیده خاتون با قرار گرفتن در زیر یک مسجد کاربردی محدودتر احتمالاً برای نمازگزاران و حداکثر اهالی کوچه محل قرارگیری آن داشته است.

### نحوه دسترسی به آب مخزن

برای دسترسی به آب آب انبارهای قزوین از یک راه حل استفاده شده است: کاربرد پلکان و پاشیر. این روش در بیشتر شهرها معمول بوده است و در چند شهر و منطقه به خصوص بخش جنوبی ایران، روش دستی رواج داشته است. در این روش با استفاده از دلو آب، مستقیماً آب را تهیه می‌کرده‌اند. با به کارگیری روش پلکان و پاشیر، مردم دسترسی مستقیم به آب نداشته و در نتیجه آب از آلودگیهای احتمالی در امان می‌مانده است.

طرابی مسیر پلکان در آب انبارهای قزوین جدای از طراحی کل بنای آب انبار نبوده است. نقشه‌های برداشت شده نشان می‌دهد که خاکبرداری بخش مسیر پلکان، به همراه خاکبرداری مخزن صورت می‌گرفته است. این تقریباً چیزی متفاوت با آنجه که در بزرگ آفاق می‌افتد است، می‌باشد. در آب انبارهای شهر یزد مسیر پلکانها ارتباط ساختمانی کمتری با مخزن‌نشان دارند. خاکبرداری مخزن می‌توانست مستقلأً انجام گیرد. مخزن نیز افزون بر اینکه با دیوارهای محکم و شفته ریزی استوار می‌شد، زمین دز محصور کننده آن پشتیبان خوبی برای ایستایی مخزن بوده است. به هر حال روش انتخابی در قزوین، قرار دادن مسیر پلکان هم‌جوار با مخزن بوده است. به این ترتیب، با در نظر گرفتن محل ورود به پلکان در حاشیه یک مسیر، پلکان در یک طرف مخزن قرار می‌گیرد.

تعداد پله‌های آب انبارها، با ارتفاع مخزن تغییر می‌کرده است. آب انبار سردار بزرگ با چهل و پنج پلکان، مصرف کننده را به عمقی در حدود هفده متر هدایت می‌کرده است. دیگر آب انبارها نیز بسته به عمق آنها، تعدادی پله داشته‌اند. آب انبار مسجدالنبي سی و شش پله، آب انبار حاج کاظم سی و هشت پله (شکل ۲)، مسجد جامع سی و پنج پله و زبیده خاتون با بیست پله ساخته شده‌اند. در مسیر پلکانها پاکردهایی برای استراحت مصرف کنندگان تعییه شده است. تعداد پاکردها از یک عدد تا سه عدد هستند. پلکانهای مسیری خطی دارند.

تفاوتش که مسیر پلکانهای آب انبارهای شهر قزوین با شهری چون یزد دارد، عدم رواج آب انبارهایی با چند مسیر

آن سادگی نوع پوششها در اجراء بوده است. به جز پوششها بزرگ به خصوص گنبدی شکل که نیاز به تبحر اساتید فن داشته است، اجرای پوششها آهنگ و یا کژاوه آسانتر از گنبدهای عظیم بوده است.

شکل مخازن در انواع چهارگوش و در ابعاد مختلف بوده است. نوع مربع شکل با اصلاح هفده متر رادر آب انبار سردار بزرگ داریم. دیگر شکل به کار رفته چهارگوش کشیده است. شکلهای چهارگوش کشیده ساده در آب انبارهای حاج کاظم (شکل ۲۵)، آقا و زبیده خاتون مشاهده شده است. با توجه به اینکه مسأله پوشش مخازن چهارگوش، با کاربرد طاقهای ساده کلنبو و کژاوه حل شده است برای داشتن مخازن بزرگ چهارگوش از ستونهایی در داخل مخزن به کار گرفته شده است. در اینجا یک مدول کوچک  $4\times 4$  یا حتی  $5\times 5$  یا حتی  $8\times 8$  متر به عنوان دهانه‌های تکرار شونده در کتار هم قرار می‌گیرند. تکرار ستونها در فضای داخل مخزن، فضایی شبیه به شبستانهای مساجد را به وجود آورده است. از مدول یاد شده در دو نوع مخزن چهارگوش کشیده و مربع شکل استفاده شده است. تکرار مساوی مدول یاد شده در طول و عرض مخزن، شکل دادن یک ستون قطور در وسط مخزن چهارگوش با قرار اضلاع حدود  $8/5 \times 8/5$  متر به دست آمده است. هر کدام از این دهانه‌ها با طاقهای بزرگ کلنبو پوشش شده است. در آب انبار حکیم‌ها با قرار دادن چهار ستون در داخل مخزن شش دهانه به دست آمده است. هر دهانه حدود  $5\times 5$  متر است. در دو آب انبار کار و انساری رضوی و مسجدالنبي در جهت طولی ضلع مخزن به ترتیب پنج و چهار ستون قرار داده شده است و بالآخره در آب انبار مسجد جامع دو ستون در جهت ضلع طولی آب انبار قرار داده شده است.<sup>۵</sup>

اگر فرض بگیریم که آب انبارهای قزوین به طور میانگین ۱۵۰۰ مترمکعب آب را ذخیره‌سازی می‌کردند، و تعداد آب انبارهای قزوین را حداقل صد عدد فرض بگیریم، آنها می‌توانسته اند در حدود ۱۵۰۰۰۰ مترمکعب آب آشامیدنی برای اهالی قزوین ذخیره سازی کنند. در میان آب انبارهای برداشت شده آب انبار سردار بزرگ با حدود ۴۹۰۰ متر مکعب بیشترین ذخیره‌سازی آب را داشته است و آب انبار زبیده خاتون با حدود ۱۹۸ متر مکعب آب کمترین ذخیره سازی را دارند. آب انبار سردار بزرگ کاربردی محله‌ای داشته است و آب انبار

که پر از آب و با زحمت بالا آمده را خالی کنند. در بالای سردر غالباً کتبه‌ای دیده می‌شود که دارای نام بانی بلند همت آن است و تاریخ ساختمان آن را نشان می‌دهد.<sup>۶</sup>

به همراه این نقل قول طرحی از سردر آب انبار حاج کاظم در کتاب آنها آورده شده است. شاید هر بیننده برای بار نخست تقاضای بین این سردر و حتی سردرهای آب انبارهای چون سردار کوچک، سردار بزرگ و شیرازی با سردرهای بناهای چون مسجد و مدرسه، قائل نشود. دیولافوآ نیز اشاره به سردر این بناها، کاشی‌های زیبا، کتبه، محل نشستن و دیگر عناصر سردر دارد.

با این مقدمه بحث سردرهای آب انبارهای قزوین را آغاز می‌کنیم. دو نوع راه حل برای ایجاد سردر، در نقشه‌های بناهای آب انبارهای قزوین دیده می‌شود: اول، ایجاد یک تورفتگی در بخشی از مسیر پلکان به همراه برجستگی‌هایی کم در سطح بیرونی آن و دوم، برجسته ساختن کل مسیر پلکان.

در راه حل اول، با توجه به اینکه عرض مسیر پلکان زیاد نیست ( $1/5$  تا  $2/5$  متر)، به همین دلیل سردر هم کوچک می‌شود. تنها عنصر بیرون زده از مسیر پلکان یک قاب است. این قاب با تزیینات ساده و پر کار معقول و کاشی ساخته شده است.

آب انبار حکیم‌ها، مسجد جامع و آقا بالا به این شکل ساخته شده‌اند. فاصله بین قوس سردر، تا شروع مسیر پلکان با کاربندی‌های زیبا تزیین شده است.

در راه حل دوم، کل بخش سردر از مسیر پلکان بیرون زده است. این نوع سردرها عرضی نسبتاً بزرگ دارند، برای نمونه در آب انبار سردار بزرگ عرض سردر حدود ده متر است. اجزاء این نوع سردرها در قسمت مرکزی آن قوس ورودی به پلکان است. ارتفاع کل سردر در همه نقاط آن یکسان است. در طرفین قوس ورودی دو جرز بزرگ قرار می‌گیرد و آنها به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شوند: در بخش پایین طاقچه‌ای دارد و در بالای آن قابهای تزیینی جای می‌گیرد. یک قاب افقی در بالای سردن، ختم کننده آن است. این سردر باشکوه با انواع تزیینات معقولی و کاشی روکار شده است.

### بادگیر

بادگیر عنصری رایج در آب انبارهای قزوین نیست. هر چند که این وسیله باعث خنکی هوای داخل مخزن و در نتیجه خنکی آب

پلکان است، در شهر یزد تعدادی آب انبار با دو مسیر پلکان برداشت شده است. مسیر دوم دو... عملکرد داشته، نخست تسهیل در دسترسی مصرف کنندگان، با این تدبیر، اهالی محله‌ای کمی دورتر نیاز نداشتند. امسیری طولانی را به خصوص در روزهای گرم تابستان... می‌کنند. عملکرد دوم، برای دسترسی بهتر اقلیتهای مذهبی... ساخت مسیری خاص برای استفاده از آب برای آنها بوده است.

پاشیرهای آب انبارهای قزوین تفاوت خاصی با دیگر نقاط ایران ندارند. قرارگیری شیر آب ببرند... آن، سکوهایی برای نشستن، حفره‌ای با روپوش سنگی یا... برای هر ز آبها و در مواردی هواکشی کوچک در سق... ان عناصری از پاشیر هستند.


### سردر

در سال ۱۸۸۱ میلادی، زمانی که... ادام دیولافوآ و همسر باستان‌شناس او مارسل دیولافو... رای کاوشهای مجدد باستان‌شناسی به ایران مراجعت نمود... از قزوین عبور کردند. آنها مطالعی را درباره آب انبارها ارائه... دهند که بخشی از آن مربوط به سردرها می‌شود:

در تابستان آب آنها کم می‌شود... همین جهت اهالی آب انبارهای مسقفی ساخته‌اند... در زمستان که آب زیاد است آنها را پر و برای تابستان... ذخیره می‌کنند.

در طول راه به چند آب انبار... سوردم و در مقابل هر یک مختصر توقفی کردیم تا پیشنهادی قاطرجیان در میان مسافرین دست به دست بگیرند... ندو عطشی که به واسطه آفتاب گرم بهاری به آنها دست داده، تخفیف یابد. این آب انبارها وسیع و عمیق هستند و ممکن است هر یک گنجایش شش هزار متر... آب داشته باشد. بناء، به شکل مربع و سقف آن مانند... بیم کرده است. همین کندهای کروی شکل بود که از... منظره عجیبی به شهر می‌داد. آب ذخیره شده... استانی در تابستان بسیار خنک و مطبوع است.

سردر این بناها از موzaïek‌ها... قشنگ کاشی زینت یافته و پله‌های زیادی دارد که در... بول پانزده الی بیست متر قرار دارند. در زیر سردر آب انبارها تخته سنگهای تراشیدهای وجود دارد تا... امرین خسته بتوانند ساعتی در آن استراحت کنند و... زدهای سنگین گلی



شکل ۴. پرش آب انبار حاج کاظم


عبور هوا از روی سطح آب نبوده است بلکه این کردش هوا باعث می شده، که فضای داخلی بین سطح روی آب و گنبد آن خنک مانده و این خنکی دائم باعث می شده است در طول شبانه روز، آبی خنک و مطبوع به دست مصرف کننده برسد.

در دو آب انبار قزوین، دو نوع بادگیر شاخص برداشت شده است. آب انبار سردار کوچک دارای نفشهای چهارگوش با یک ستون مرکزی است. چهار دهانه آن با طاق کلنبو پوشش شده است. در وسط طاقهای کلنبو چهار بادگیر استوانه‌ای شکل

آب انبار می شده است، اما باید توجه داشت که شهر قزوین تابستانی خیلی گرم مانند نقاط مرکزی ایران و شهرهای حاشیه کویر ندارد. در شهر یزد، بادگیر وسیله‌ای رایج و شاید بتوان گفت حاکم در ساخت آب انبارها بوده است. در آنجا ممکن است آب انباری بدون بادگیر را یافته، با قرار دادن هونکش‌های بادگیر به طرف بادهای مناسب باد به داخل مخزن هدایت می شود و پس از برخورد بر سطح آب، از بادگیرهای دیگر خارج می شود. نکته قابل توجه در این خصوص، فقط



شکل ۵. نمای آب انبار حاج کاظم



شکل ۶. بادگیر آب انبار حاج کاظم

قرار گرفته است. شاید بتوان این را بادگیر را نمونه کاملتر خیشخانها دانست که ارتفاعی کمتر از این وسیله داشته‌اند. بدنه خارجی این بادگیر استوانه‌ای تزیینات معقلی دارد.

یکی از منحصر به فردترین بادگیرهای ساخته شده در ایران، در ساختمان آب انبار حاج کاظم، کار گرفته شده است. این آب انبار دارای دو بادگیر است. طراحت بادگیر این آب انبار متناسب با سردر پرکار آن است. بادگیرها در دو رأس اضلاع مخزن چهارگوش آن قرار دارند. تا ارتفاع حدود سه و نیم متر این بادگیرها چهارگوش هستند، اما لبه‌های کار به شکل زیبایی بع شده است و به آن شکل هشت گوش داده است. از ارتفاع حدود سه و نیم متر به بالا بادگیرها... وجهی کامل شده و دارای دو قسمت است. ساقه بادگیرها... بدوره‌هایی با کاشی مزین شده است. در بخش بالا قفسه‌های بادگیر قرار دارند که با قوسهای برخشن تزیین شده‌اند. سقف مخروطی خوابیده پوشش نهایی بادگیر است. بخش‌های مختلف بادگیر مزین به معقلی شده است (شکل ۶).

در شهر قزوین نوعی آب انبار رایج باشد که می‌توان آن را خاص این شهر دانست. اجزای این آثاراً یک شکل خاص از آب انبارها را شکل می‌دهند که با... شتر مناطق ایران به خصوص نقاط مرکزی متفاوت هستند. مخازن چهارگوش، طراحی راه پله در کنار مخزن، پوششها... با طاق آهنگ و گلتبو و در یک نمونه منحصر به فرد گنبد بزرگ، چهار گوش آب انبار سردار بزرگ و در پایان سردرهای... نثار با تزیینات معقلی برخی ویژگی‌های مشترک آب انبارهای... دوین هستند.<sup>۷</sup>

#### یادداشت‌ها:

۱- محمدعلی گلریز، مینودر، تهران، انتشارات ملی، ۱۳۶۰، دوم، ۱۲۶۸.

۲- پرویز ورجاوند، آب انبارها در معماری ایران، اسلامی، محمدیوسف کیانی،

تهران، ۱۳۶۶، ص ۱۶۵-۱۵۴.

۳- پرویز ورجاوند، سیمای شهر قزوین، تهران، ۱۳۶۰، ۱۷-۱۸.

۴- مراجعة شود به گزارش طرح تحقیقاتی معماری...، نفع آب شهری و روستایی، قزوین و شمال ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۹.

۵- آب انبارهای یاد شده با مخازن چهارگوش مار،... حمام (تقریبی) ازیر می‌باشند:

۱- آب انبار سردار بزرگ ۱۷×۱۷×۱۷ متر ۴۹۰۰ متر مکعب

۲- آب انبار مسجدالتبی ۲۶×۱۰×۱۰ متر ۲۶۰۰ متر مکعب

۳- آب انبار کاروانسرای رضوی ۱۴/۵×۶/۵×۵ متر ۲۷۱ متر مکعب

۴- آب انبار مسجد جامع ۲۷/۵×۱۰×۱۰ متر ۲۷۵۰ متر مکعب

۵- آب انبار آقا ۵×۱۰/۲۵×۵/۵ متر ۶۴۸ متر مکعب

۶- آب انبار حکیمها ۱۸×۱۸×۱۸ متر ۱۹۴۴ متر مکعب

هر چند که اعداد بالاتقریبی بوده، اما نتیجه بدست امده یعنی حجمی در حدود ۱۰۰۰ متر مکعب، دور از دسترسی نباید باشد.

۱- مادام دیوالقا، سفرنامه ایران کلده و شوش، تهران، دانشگاه تهران، ۱۲۶۴.

۲- اسماعیل افرادی که در این تحقیق نگارنده را بیاری کرده و جای دارد در

اینجا از آنها تشکر و قدردانی شود به شرح زیر است.

آقایان:

۱- محمد رضا صفاری زاده مجيد توفيقی

۲- علی پولادی هریبرت کرمی

۳- منصور حسینی پور مهدی جعفری رندپور

۴- احمد خوشدل نیکخوا محمد علی عابدینی

۵- خانم چیت ساز نظامعلی درگی

# نگاهی نو به کتیبه‌ی پل فیروزآباد

به وضوح می‌توان به فعالیت‌های معماری در خشان این دوره پی برده؛ از جمله این فعالیت‌ها، احداث جاده‌ها و پل‌سازی می‌باشد که وجود رودخانه‌های پر آب و ویژگی‌های جغرافیایی آن زمان یکی از علل اصلی این فعالیت‌های بوده و پل‌های در نواحی خوزستان و غرب کشور بوده است؛ چرا که یکی از مراکز عملده حکومت ساسانی در تیسفون و دیگری در استخر قرار داشته و این دو منطقه به وسیله‌ی شاهراه عظیمی به یکدیگر متصل می‌شده است.

به یقین می‌توان گفت که، قسمت عمده‌ای از پل‌های عصر ساسانی به مرور زمان از بین رفته، اما آثار پایه‌های بر جای مانده در منطقه‌ی فارس خود گواه بر اهمیت سوق الجیشی راههای دوره‌ی ساسانی است و مهمترین پُلی که از زمان ساسانیان باقی مانده پل ویرانی است که بر روی رودخانه‌ی فیروزآباد و در تنگه‌ی تنگاب احداث شده است که این پل در ۱۱۶ کیلومتری شیراز، واقع حدفاصل میان سرزمین فارس و خوزستان قرار دارد.<sup>(۱)</sup> به سال ۱۹۲۴ برای نخستین بار کتیبه‌ی مربوط به فرمان احداث این پُل به وسیله‌ی ارتش هرسفلد، باستان شناس آلمانی در جنوب ویرانه‌های پل فیروزآباد کشف شد؛ موضوع کتیبه یادبود بنای پل فیروزآباد است. طبق نوشته‌ی پهلوی این کتیبه، مهر نرسی<sup>(۲)</sup> وزیر بزرگ دوران ساسانی فرمان ساختن این پل را داده است. کتیبه‌ی فوق در نزدیکی نقش برجسته‌ای است که مراسم تاج گذاری اردشیر اول ساسانی را نشان می‌دهد.<sup>(۳)</sup> لازم به ذکر است که کتیبه‌ی فوق در ساحل راست رودخانه‌ای که به جلگه‌ی فیروزآباد منتهی می‌شود، قرار دارد و نقش برجسته‌ی تاج گذاری اردشیر اول در ساحل چپ رودخانه دیده می‌شود؛ باید یاد آور شد که کتیبه‌ی مذکور بعدها به عنوان کتیبه‌ی مهر نرسی نام گرفت؛ مهر نرسی از دولتمردان و بزرگان دوره‌ی ساسانی است که در زمان پادشاهی سه تن از شاهان ساسانی (یزدگرد اول، بهرام اول و یزدگرد دوم) مقام وزارت را بر عهده داشته است و آتشکده‌ها و بنای‌هایی نیز به

آزاده حیدرپور

هنگامی که برای نخستین بار در دوره‌ی کارشناسی ارشد کتیبه‌ی پل فیروزآباد را به عنوان یک کارکلاسی مورد مطالعه قرار دادم نکات استفاده‌ام آمیزی در خصوص واژه‌های darīg و ayār موجود در سطرهای اول و هفتم این کتیبه بر ذهن من و سایر دانشجویان جرقه زد از جمله آن که چرا هنینگ که خود کتیبه را از نزدیک و به طور مستقیم روئیت نموده است واژه‌ی darīg را از قلم انداخته و حال آن که نیبرگ که تنها عکس‌های کتیبه را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است در آوانویسی خود واژه‌ی ayār را آورده است؟! آیا حروف این واژه در کتیبه مشخص و قابل روئیت است و یا نیبرگ بر مبنای حدس و گمان این حروف را بازسازی نموده است؟؟

و نکته‌ی مبهم دیگر آن که چرا چهار حرف آخر واژه‌ی (yb) در استنساخ نیبرگ در میان دو سطر ششم و هفتم قرار گرفته است؟ آیا هنینگ و نیبرگ این حروف را بازسازی نموده‌اند و یا آن که این حروف در خود کتیبه قابل تشخیص و روئیت است؟؟ و کاتب در هنگام حجاری این حروف را از یاد برده و هنگام بازخوانی کتیبه به این امر پی برده و به دلیل کمبود جا این حروف را در میان دو سطر نوشته است؟؟

به منظور رفع این نکات ابهام آمیز قالب‌گیری کتیبه‌ی فیروزآباد را از نزدیک مورد بررسی قرار داده و پس از مشاهده‌ی آن و نیز مطالعه مقالات موجود در پرونده‌ی کتیبه‌ی فیروزآباد نتایج مطلوبی حاصل شده که متعاقباً در ذیل می‌آید:

با اندکی دقیق بر روی آثار بر جای مانده از دوره‌ی ساسانی،

۱- نک به مخلصی، محمد علی، ۱۳۷۹

۲- مهر نرسی پسر بزرگ پسر فرخ زاد از دهی بود به نام ایروان از روسنای دشتبارین از ناحیه‌ی اردشیرخوار؛ او در آنجا بنایی ساخت و آتشکده‌ای برپا کرد که گویند تا به امر روز بز پاست و آن را مهر نرسیان خوانند؛ مهر نرسی همچنین در نزدیکی ایروان چهار دیه و در هر دیه آتشکده‌ای برپا کرد که آن را با نام خوش و سه دیگر را به نام سه پسر خود نهاد.

۳- نک به مصطفی‌ی، محمد تقی، ۱۳۴۳

شگفتی پی برد که کلمه‌ی "مهرنرسی" در پایان سطر چهارم کتیب  
نیز تکرار شده است.<sup>(۶)</sup>

### حروف نویسی کتیبه

- 1) ZNE pw̥hly (m)trn(rshy) (ZY) dl[y]k LBA
- 2) plm<sup>2</sup>t lwb<sup>2</sup>n ZY NPŠE l<sup>2</sup>dy
- 3) W MN CBW ZY NPŠE plm<sup>2</sup>t bstny
- 4) MNW PWN ZNE l<sup>2</sup>sy YATWN mtrnrs[hy]
- 5) AP-š pl̥ndyn<sup>2</sup> plyn̥y<sup>2</sup>(y)w OBYDWN
- 6) AP-š [ZNE] wt̥yl KON bstny AP-š
- 7) (O)D [y]z(d)<sup>2</sup>n<sup>2</sup>hd(yb)<sup>2</sup>l mwsty W KDBA BYN LOYTY

### آوانویسی کتیبه

- 1) īn puhl Mihr-narseh ī darīg wuzurg
- 2) framādār ruwān ī xwēs rāy
- 3) ud az xīr ī xwēs framād bastan
- 4) kē pad īn rāh āyēd Mihr-narseh
- 5) u-š frazandin̥ āfrin̥ ēw kunēd
- 6) u-š en widēr nūn bast u-š
- 7) tā yazdān ayār must ud drō andar nēst

### ترجمه فارسی کتیبه

- (۱) این پل را مهرنرسی درباری، بزرگ
- (۲) فرماندار برای روان خویش
- (۳) از مال خویش فرمان داد ساختن (آن را)
- (۴) (کسی) که از این راه بباید مهرنرسی
- (۵) و فرزندانش را دعا بکند (افرین کنندی)
- (۶) او این گذر را بینجا ساخت
- (۷) تا ایزدان یار باشند ستم و دروغ در میان نباشد. (نیست)

### بحث درباره‌ی تعدادی از واژه‌ها

"wuzurg framādār": لازم به یادآوری است که اصطلاح "wuzurg" که در کتیبه‌ی فوق آمده در واقع عنوان رسمی وزیر

۴- ابررسام وزیر دوره‌ی اردشیر اول سasanی است.  
۵- نک به هنینگ، والتر، ۱۳۳۸      ۶- نک به همان

فرمان وی برپا شده است.

هر تسفله متن کتیبه‌ی فوق را همچنانه منتشر ننمود و در  
قرائت کتیبه فرمان ساختن پل را به "ابررسام" نسبت داد. بعدها  
گیرشمن در گزارشی که در خصوص فیروزآباد نشر کرد، برای  
شخصتین بار متن و عکس کتیبه را چاپ نمود و در نسبت دادن بنای  
پل به "ابررسام" دچار شک و تردید می‌نمود. در عکسی که گیرشمن  
از کتیبه برداشته است سطر نخست کتیبه، که نام سازنده‌ی پل در  
آن آمده است تا حدود زیادی نامرئی و غایب است.<sup>(۵)</sup>

فرمان وی برپا شده است.

هر تسفله متن کتیبه‌ی فوق را همچنانه منتشر ننمود و در  
قرائت کتیبه فرمان ساختن پل را به "ابررسام" نسبت داد. بعدها  
گیرشمن در گزارشی که در خصوص فیروزآباد نشر کرد، برای  
شخصتین بار متن و عکس کتیبه را چاپ نمود و در نسبت دادن بنای  
پل به "ابررسام" دچار شک و تردید می‌نمود. که نام سازنده‌ی پل در  
از کتیبه برداشته است سطر نخست کتیبه، که نام سازنده‌ی پل در  
آن آمده است تا حدود زیادی نامرئی و غایب است.<sup>(۶)</sup>

هنینگ کتیبه را از روی عکسی که گیرشمن برای وی ارسال  
نمود مورد مطالعه قرار داد؛ او نیز در مخصوص نام "ابررسام"  
دچار تردید می‌شد. به عقیده‌ی هنینگ (۱۹۰۰) فوق متعلق به قرن  
پنجم و یا حداقل او اخر قرن چهارم است. هنینگ بعدها در اقامته  
که در کشور ایران داشت کتیبه‌ی پل فیروزآباد را از روی نقش  
لاستیکی (لاتکس) آن مورد بررسی قرار داد. از آنجاکه برادر  
گذشت زمان و تأثیرات جوی فقط آثار سعیفی از نام شخص  
سازنده‌ی پل باقی مانده بود و هنینگ قادر به خواندن کلمه‌ی  
مهرنرسی نشد، و تنها یقین حاصل کرد که این اسم نمی‌تواند  
"ابررسام" باشد؛ ناموفقی هنینگ در خواندن نام مذکور تا به آن  
حد او را آزار داد که علی رغم نامسامانه، و دن هوا برای کار و  
کاوش به سوی راهی فیروزآباد می‌شد. تا کتیبه را از نزدیک  
رؤیت نماید و متأسفانه با دیدن مستقیم این نیز نمی‌تواند پی ببرد  
که مهرنرسی سازنده‌ی پل فیروزآباد است. هنینگ بعدها و پس از  
بازگشت از ایران، یک روز در لندن هنگامی که مشغول بررسی بر  
روی عکس کتیبه بود متوجه شد که اشنازهاتی بر روی حروف آن  
اسم مرتکب شده است و با این اندیشه، ناگاه تمام حروف  
"Mtrnrshy" در برابر چشم او مجسم شد. با اندیشیدن به این  
نکته که کتیبه مربوط به قرن پنجم است، یقین حاصل نمود که  
فرمان ساختن پل فیروزآباد را "مهرنرسی" وزیر بزرگ قرن پنجم  
داده است، هنینگ با مطالعه‌ی مجدد بر روی عکس‌های کتیبه با