

کاربندی = رسمی بندی

طرز عمل باین ترتیب است که ابتدا دو چهار طاق کامل
عنوان توزیه اصلی و باربر با مصالح بنائی شکل در (دزد) اجرا
گرده بقیه باریکه طاقها را آن متصل می‌کنند . بس از اینکه همه
باریکه یا توزیه‌ها را در فضای بیمین ترتیب و داشتند (پایا صلاح
معماران اوزیر (۱) کردند) روی آنها طاق میزند .
اگر کاربندی بصورت پوشش دوم مطرح باشد جهت اتصال

کاربندی مجموعه باریکه طاقهای موربی است که همدیگر را
تلقی کرده و از تقاطع آنها (مفصلها) جهت زدن طاق منظور
ایجاد پوشش استفاده می‌کنند .


قالب این باریکه طاقها با استفاده از نی و کج بدست می‌آید
(این باریکه‌ها را توزیه نیز می‌گویند و در بعضی نقاط ایران لنگه
هم نامیده می‌شود) .

پشت بام حمام گنجعلیخان




۱) اوزیر کردن - مجسم کردن

مین پوشش کاربندی با سقف اصلی در دهانه های بزرگ اکثراً وفات از سازو (سازو طنابی است از التیج خرما و نی) استفاده میکند که کار کابل را انجام میدهد کاربندیها معمولاً "بدو بخش عمده قالب شاقولی و سرفت تقسیم میشوند



۱- کاربندی قالب شاقولی : این کاربندیها همانطور که از نامشان پیداست آنهاei هستند که قالبشان در فضای در فضای نسبت به صفحه زمین بطور عمودی و داشته میشود بنابراین اکثراً "قابلیت حمل بار را دارد و در حالتی که کاربندیها خود پوشش اصلی باشند مثل چهار سوق ها و بازارها حتی از قالب شاقولی استفاده میشود این نوع کاربندیها بیشتر مداولند و قسمت اعظم مساحت این مجموعه با این نوع کاربندی اختصاص یافته است زیرا اطلاع دقیق از نحوه رسم قالب شاقولیها ، اصول ترسیم قالب سرفت نیز کمابیش مشخص خواهد شد .




مبنای کار خواهد بود با این ترتیب که از نقاط مختلف سطح (نحوه انتخاب این نقاط و نوع طاقی که زده میشود جدا کانه توضیح داده خواهد شد) طاقه ای میزیم که همه باندازه طاق بزرگترین دهانه باشد . با این ترتیب تیزه همه طاقهها در یک طرز قرار میگیرد . این تیزه ها پاکار طاقی خواهد شد که کوتاهتر از سقف اصلی است و با آن شمسه گویند .

به باریکه طاق کامل کاربندی " زیر هفتی " گویند . باریکه طاقه ای که کامل نیستند بدوفرم یک ها در هوا و دو ها در هوا دیده میشود (مطابق شکل) . یک ها در هوا (CUF)

۲- کاربندیهای قالب سرفت : کاربندیهای هستند که قالبشان در فضای نسبت به صفحه زمین سطور مایل است ولذا برای اینکه بتوانند بارهای وارد سر خود را تحمل کند بطرق مختلف عمل میکنند با این ترتیب که با خورشیدی و سطرا (دایره مرکزی کاربندی که با آن نهیس هم گویند) صورت کلاف در نظر میگیرند که همه لئنه طاقها با آن تکیه کند یا دایره مرکزی را اول صورت قالب کار میگذارند و پس از احرای کاربندی آنرا بر می دارند در این حالت " جند " چند تا از لئنه طاقها باید بصورت توپریه باربر (در) عمل کند

کاربندیهای قالب سرفت را موقعی اجرامی کنند که سخواهند دایره خورشیدی مرکزی از حد متعارف کوچکتر باشد در این حالت اجزاء کاربندی حالت کشیده تری بخود میگیرند و از صورت معمولی خود (در حالت قالب شاقولی دایره مرکزی حدی مشخص دارد و بسیاریه معمار بستگی ندارد) خارج میشوند . کاربندیهای قالب شاقولی

یک لایه خشت بر بدنه دیوار بچسباند (لاصسان کنند) و
بر عکس در عرض کاربندی (دهانه کمتر) برای پاکار توزه ها
بایست جایی بوجود آورند و باصطلاح معماران ایرانی کیز (۲)
سازند در اجرا طول نسبت به ابعاد فوق عمل " کمی سیستر میشود
(بانداره دولایه خشت) و عرض بانداره دوپاکار کمتر میگردد .
کاربندی هایی که نام برده شد بیشتر معمول هستند ولی
در موارد نادر به کاربندی هایی بر میخوریم که تا ۴ ضلعی میرسد .



ذکر این نکته اساسی لازمت که این تراصیر فوق العاده دقیق نیست و نسبت های 2×3 و 2×4 و ... حدودی کلی هستند در اجرا خود معماران با کمی پس و پیش کردن دهانه این تقسیم سندي را انجام می دهند که در اصطلاح آن زد و خورد یا کست افزود گویند .

اگر بخواهیم رسم دقیق هندسی داشته باشیم ساید ابتدا دایره ای رسم کرده پس از تقسیم آن برای کاربندی موردنظر (مثل) ۱۲ قسمت برای کاربندی ۱۲ (مستطیل زمینه را که مستطیل محاط در دایره است پیدا کنیم و خواهیم دید که در مورد مثال فوق نسبت طول و عرض مستطیل کما بیش نزدیک به ۳ و ۵ است .

بگر یک کاربندی هستند (مطابق شکل) . طاق روی کاربندی
بچین نامیده میشود .

اگر اجرای عرقچین بصورت ترک ترک باشد بهر قاج سروی
بیند .

استخاب تعداد اضلاع کاربندی تنها بر سلیقه و دلخواه
مارتعیین نمیشود . بلکه ابعاد مختلف سطحی که باید در آن
ربندی شود نوع آنرا مشخص می گشند .

با این ترتیب که هر کاه مستطیلی داشته باشیم بطول a و
عرض b با تقریبی نزدیک واقعیت فرمول زیر مدادا کارخواهد بود .

$$\text{تعداد اضلاع کاربندی} = (2a + 2b)$$

توجه به فرمول مستطیل هایی با ابعاد :

۲x۳ کاربندی ۶ ضلعی میدهد

$$= = 8 = 2 \times 4$$

$$= = 10 = 3 \times 4$$

$$= = 12 = 3 \times 5$$

$$= = 14 = 4 \times 5$$

$$= = 16 = 4 \times 6$$

$$= = 18 = 5 \times 6$$

$$= = 20 = 5 \times 7$$


$$= = 22 \text{ ضلعی نامعمول}$$

$$= = 24 \text{ ضلعی میدهد}$$

ممکن است سطحی داشته باشیم که با ابعاد فوق دقیقاً " تطبیق نکند مثلاً " $2/5 \times 3/5$ متر در این حالت معمار $5/2$ متر را کمی

کمتر میگیرد تا به $40/2$ متر نزدیک شود و $5/3$ متر را کمی بیشتر که به $60/3$ متر متمایل گردد در این حالت این طول و عرض نسبت

) کیز - وقتی بخواهند طاقی بزنند اول جای پای طاق را ساخت یعنی یک گودی رو دیوار ایجاد کرد با این گودی کیز گویند .




اصلان مستطیل حدوداً "نیست ۳ و ۴ را بهم دارند و طبق فرمول کاربندی ۱۵ ضلعی خواهیم داشت لذا دایره محیطی را به ۵ قسم تقسیم می‌کنیم و چون طول مستطیل در مقابل سه قسم از تقسیمات دایره قرار می‌گیرد بقیه نقاطرا نیز سه بسه بهم وصل می‌کنیم چند ضلعی بدست آمده در مستطیل کاربندی مطلوب است در عمل معماران برای بدست آوردن حدود $\frac{1}{n}$ دایره محیطی با توجه باشکه نیست زمینه هم حدوداً "۳×۴ و ۳×۵ و است با این ترتیب عمل می‌کنند که از ۵ عمودی بر یکی از اقطار مستطیل ۳ ضلع و ۲ کشید تا ضلع دو سمترا د نقطه بلا قطع کند از

کاربندی قالب شاقولی بر دو نوع است

- ۱- کاربندی رسمی
- ۲- کاربندی اختری


۱- کاربندی رسمی همانطوریکه از نامش پیش
همول است که خطوط کاربندی بعوازات اصلاح رسم
فرض می کنیم سطحی داریم بطول ۴ و عرض
همول فرمول ذکر شده می دانیم که $(ABCD)$
خواهیم داشت.

برای رسم تصویر افقی بشرح زیر معمل می‌کنیم :
ایندا دائیره، محیطی، مستطیل زمینه را رسم می‌کنیم و چون قطع کند AA' حدوداً $\frac{1}{10}$ که در کارسندی 10 ($\frac{1}{10}$) است) به M وصل کرده ادامه می‌دهند تا دائیره محیطی را در نقطه K



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرکار علیع علوم انسانی



اختنی پیوسته یا متصل




و در بعضی حالات یک دایره است (مثلاً "در کاربندی ۶ (اصلی)

اختری است .

در کاربندی اختری اگر شکل از تقاطع اصلام تعداد
کثیر الاصلام (بیشتر مریع) بدست آید اختری گسخته است
ولی اگر این کثیر الاصلامها از یک نقطه در محیط دایره شروع
و بعد از تکرار بهمان نقطه برگرد اختری پیوسته با متصل است
مطابق شکل

۲- کاربندی اختری


در کاربندی اختری نقاط تقسیم دایره محیطی را بطور
دلخواه سه بسه یا چهار بجهار با بهم وصل می کنند
(بدون در نظر گرفتن اینکه طول مستطیل چند نا از تقسیمات
دایره را در برمی کیرد) شکل منظمی که بدست می آید کاربندی



اختری گسخته

زمینه‌های کاربندی



قواره‌ها یا زمینه‌های کاربندی معمولاً در اشکال ذیل خلاصه می‌شوند:





ربع





مستطیل





هشت





هشت و نیم هشت




پوششگاه علوم انسانی
نگینیات فریبنجی
برگال جامع علوم انسانی




کنتکولی



نیم هشت



یک طرف نگینی



گوش بیخ

نم هشت نگینی

برای رسم چند پنج او هفت در دهانه AB طرز کار چنین است:

$$\frac{AB}{2} = CD$$

مرکز A و شعاع AD دایره ای میزیم تا M بدمت آید.

مرکز M و شعاع MB دایره دیگری میزیم تا هم قسمتی از E چند پنج او هفت (پاکار) را سازد و هم ادامه LN را در A قطع کند. از E به M متصل کرده ادامه می دهیم تا عمود از بردهانه را در نقطه h قطع کند.

مرکز h و شعاع hK بقیه چند پنج او هفت را میزیم.

(BKD نیمی از چند پنج او هفت تند است) بطوریکه دیده میشود I کمی پائین تر از D قرار می گیرد.

هرگاه بخواهیم پنج او هفت کند اجرا کنیم کافیست AN را باندازه تمام دهانه بگیریم تا $AB = Ah$ شود.

۲- چند کفته (کفته = افتاده)


در فضا چون نقاطی که بهم متصل میشوند با یک چند (چند = یک فرم منحنی و خمیده = ARC) این اتصال صورت می گیرد (منظور همان باریکه طاقهای کاربندی است که قبل " شرح آن رفت) لازم است که چندهایی که معمول در کاربندی هستند جداگانه شرح داده شود


بطورکلی چندها در معماری ایرانی انواع مختلفی دارد که توضیح همه آنها در مبحث جداگانه باید صورت گیرد ولی در کاربندی بیشتر با دو نوعه چند سرو کار داریم :

۱- چند پنج او هفت

۲- چند کفته

۱- چند پنج او هفت بدرو نوع تند و کند اجرا می گردد (در کاربندیهای معمولی همه از پنج او هفت تند استفاده میشود) که هر دو چهار برگاری هستند.






پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرستال جامع علوم انسانی

می دهند تا عمود از B بردهانه را در نقطه S قطع کند .
میرکر S و شاعم D S بقیه چهار را جرامی کنند (ADR)

این چند که در واقع نوع سیار کم خیز چند پنج او هفت
است شش پرگاری است.

نیمی از چند کفته است) .

برای رسم چند کفته در فاصله نصف دهانه (AD) یک پنج او هفت تند اجرا می کنند (AD) سپس DK را ادامه



نقشه ۱


کاربندی ساده ۱۰ ضلعی دسی

زمینه کاربندی مستطیلی است

حدوداً "به تناسب 3×4 " که طبق

فرمول تعداد اضلاع هر ابراست با
داخل مستطیل کاربندی مطلوب
است.

کاربندی ۱۰ ضلعی خواهیم
داشت دائیره محیطی مستطیل
را رسم کرده آنرا به ده قسمت
 تقسیم می کنیم و چون طول
 مستطیل سه تا از تقسیمات دائیره
 ابراهیم خان شیراز و در قصیر
 را در هر میگیرد نقاط دایره را
 سه بسه بهم وصل می کنیم . خطوط
 وکیل کرمان دیده میشود .




بوش

کاربندی ساده ۱۵ ضلعی رسمی

0 1 2 3 4m




بازار سردار کرمان



قبصه ابراهیم خان کرمان

حمام وکیل کرمان



ربندی ساده ۱۲ ضلعی رسمی

مستطیل زمینه حدوداً نسبت


۳x۵ را دارد که طبق فرمول

بواهیم داشت :

$$2 = 12 \times (3+5)$$

بنابراین کافیست ابتدا دائیره
محیطی مستطیل را به ۱۲ قسمت
 تقسیم کنیم و چون طول مستطیل
 و سریع چهار قسمت از تقسیمات
 دائیره قرار می‌گیرد ، نقاط را
 چهار به چهار سهم وصل مکنیم .
 بنای زدن طاقها ، طاقیست
 انداره طول دهانه مستطیل
 زمینه (p ۶۹) . تیزه‌های
 ۲، ۴، ۶، ... همه در
 یک طرازند و عرقجیں روی این
 نقاط زده می‌شود .


مشخص است که نقاط (c) ،
 (d) و (e) در یک امتداد
 و نقاط (b) و (f) در یک راستا و
 در یک طرازند . هرچه به کناره‌های
 مستطیل زمینه نزد پکتر می‌شوند
 ارتفاع تیزه طاقهای متقاطع
 کوتاه‌تر می‌شود . (Ims) (طاقی
 است که عرض مستطیل خورده است .
 شونه‌های کاربندی ۱۲ ضلعی
 را می‌توان در قسمتهای مختلف
 بنای زیر دید :




خانه میرزا احمد خان نائین

- ۱- بازار ابراهیم خان کرمان
در نائین .
- ۲- شاهزاده حسین قزوین
- ۳- در غرفه‌های رختکن حمام
گنجعلیخان
- ۴- منزل میرزا احمد خان (پرسنیا)

در سنای شاهزاده حسین قزوین
مجموعه‌ای از کاربندی ، بزدی
بندی و گره بندی می‌سینیم .





اماوزاده حسین فروین


بازار ابراهیم خان کرمان





حمام خسرو آقا اصفهان

حمام گنجعلیخان کرمان



کاربندی ساده ۱۴ ضلعی رسمی

مستطیل زمینه تناسب 4×5

و دارد که طبق فرمول

$$\text{ضلعی } 14 = 14(4+5-2) = 14 \text{ داریم.}$$

می‌داردن طاقها چهار پنج او هفت

است که بطول مستطیل

زمینه می‌خورد. خیز عرقچیان کف روی

تیزه‌های (۱۰، ۶، ۱۰ و ۰۰)

زده شده در اینجا حدود $\frac{1}{4}$

دهانه است. این انتخاب خیز

عرقچیان معمولاً "دلخواه" است

ومطابق سلیقه معمار تعبیین می‌شود

ولی چون بطور معمول خیز را

باندازه $\frac{1}{4}$ دهانه انتخاب

می‌کنند در اینجا همین تسبیت

منظور شده است.

دایره محیطی زمینه به چهارده

قسم تقسیم شده چون طول

مستطیل مقابل چهار قسمت از

تقسیمات دایره است نقاط دایره

۴ به ۴ بهم وصل شده‌اند.


نمونه کاربندی ساده ۱۴ ضلعی

رسمی را در قسمتهای از حمام


گنجعلیخان (حوض غرسی گرمه) و

حمام خسرو افای اصفهان

میتوان دید.




نقشه




برش

کاربندی ساده ۱۴ ضلعی رسمی






ادس



کاربندی ساده ۱۶ ضلعی رسمی
 مستطیل زمینه حدوداً "نسبت
 ۶×۴ را دارد که طبق فرمول
 ۱۶ ضلعی = $(4+6)/2$
 میشود برای رسم دایره محیطی
 زمینه را به ۱۶ قسم تقسیم
 میکنیم و چون طول مستطیل
 مقابل ۵ قسم از تقسیمات دایره
 قرار میگیرد لذا تقسیمات را
 پنج به پنج سهم وصل میکنیم
 شکل حاصل در مستطیل زمینه
 کاربندی مطلوب است .


سمعه کاربندی ساده ۱۶ ضلعی
 را میتوان در منزل آفای هیرسیا
 (میرزا احمد خان) نائین دید .

کاربندی ساده ۱۶ ضلعی رسمی





خانه میرزا احمد خان نائین



کاربندی ساده ۱۸ ضلعی رسمی

زمینه مستطیل 6×5 است

که طبق فرمول :

ضلعی = $18 = (5+6-2)$ خواهد

بود .

در برش طولی چند پنج او هفت

گه به طول مستطیل خورده

است مبنای بقیه طاقه است

از نمونه های این کاربندی

در مدرسه کنجعلیخان و حمام

کنجعلیخان در دو ضلع قسمت

بینه یا (رختکن) دیده می شود .

این کاربندی در زمینه های

دیگر غیر از مستطیل نیز اجرا


می شود که از آنجمله میتوان

مسجد سلطانی سمنان (مسجد

امام فعلی) را نام برد که کار


رسمی در زمینه هشت و نیم

هشت است .




کاربندی ساده ۱۸ ضلعی رسمی

0 1 2 3 4m





برض

0 1 2 3 4m




مسجد جامع سنان





کاربندی ۲۰ فلمنی ساده رسمی

0 1 2 3 m



حمام خسروآقا اصفهان

زمینه مستطیل 5×7 است که از تقسیمات دایره قرار گرفته

طبق فرمول

$$x^2 = 2(5+7)$$

بود.

است لذا اتصال نقاط نیز ع

به ۶ خواهد بود.

از نمونه‌های این کاربندی در

مشتاقیه‌درمان و حمام خسروآقای

چند (طاق) اصلی کاربندی

که در زمینه مستطیل ساده است

که میدا زدن بقیه طاقهاست

و نمونه دیگری در زمینه کشکولی

دهانه‌اش باندازه طول مستطیل

کاربندی ساده بیست و دو

است

نیم هشت در مسجد حاج آقا


کاربندی بیست فلعلی ساده

علی کرمان دیده میشود .

فلعلی رسمی


رسمی


مقابل طول مستطیل عقسامت



مشتاقیه کرمان

مسجد حاج آقا علی کرمان





کاربندی ساده بیست و چهار

ضلعی رسمی

زمینه مستطیل 16×8 است

طبق فرمول

ضلعی $= 24 = (6+8-2)$ خواهد

بود

جهد (طاو) اصلی (۵۵)

که در برش نشان داده شده

است و دهانه اش بانداره طول

مستطیل است میدا زدن همه

طاوها کاربندی است، تقسیمات

داخیه ۷ به ۷ بهم متصل شده اند.

این نوع کاربندی بخار

اشغالاتی که در اجرای دهانه

وسع 6×8 وجود دارد پندرت

بصورت ساده رسمی دیده میشود

و "عمولاً" بصورت رسمی درهم

در زمینه های مربع و هشت و نیم

هشت اجرا میشود که از نمونه های

آن بنای مصلی در نائین را

باید نام برد که گسترش ۲۴

ضلعی رسمی در زمینه مربع

است.


در ابو لولوی کاشان هم یک

ضلعی دیده میشود که خطوط


کاربندی خمس داده شده اند و

بصورت سواره روی یک کاربندی


دیگر است.



کاربندی ساده ۲۴ ضلعی رسمی




ابولولو کاشان



پرکال جامع علوم اسلامی





سقف حمام وکیل کرمان



ضلعی رسمی

این نوع گسترش بیشتر در زمینه‌های کشکولی هانگهای مورد استفاده قرار می‌کشد. در اجرای

کار گوشاهای شاپرکی‌ها طوری کنارمی آورند که زوایای داخلی همه

تقریباً باندازه ۱۳۵ درجه شود.

در مقایسه کاربندی ساده ۱۰

ضلعی با گسترش طولی آن می‌بینیم که شاپرکی‌های نزدیک

بعزک‌حذف شده‌اند و بجای آن

با باریک‌ها ادامه پافتہ تشکیل

با باریک‌های مطول جدیدی


داده و خود به شاپرکی تبدیل شده‌اند.

نکته مهم اینکه برخلاف کاربندی‌های ساده چون طول بزرگترین دهانه زمینه‌زیان است بعنه‌طور جلوگیری از بالا رفتن زیادی ارتفاع از چند (طاق) کفت استفاده می‌کند بطوریکه در شکل مقابل دیده می‌شود مبنای زدن طاق‌ها چند nbg است که بطول دهانه خورده است.


در حمام کنجملیخان نیز

گسترش طولی ۱۵ ضلعی را در زمینه مستطیل می‌بینیم در اینجا همه شاپرکی‌ها علی‌خط شده‌اند.

گسترش طولی کاربندی ۱۵ ضلعی رسمی



نمونه‌های این نوع کاربندی را در حمام وکیل کرمان و یافشاء فن کاشان (اشتکلی شاه




بروش

0 1 2 3 4m

در وسط و بالای دهانه اصلی زمینه های مستطیلی که طول زیاد
پائین طاق اجرا می گردد . باشد قابل اجرا است . باس
دو نیم کار در طرفین ددهه در شکل نسبت دهانه ۳ به ۸ ترتیب که در یک طاق اصلی که
می شود ولی نیم کارها کاملاً است .
دو نیم کار در طرفین ددهه در شکل نسبت دهانه ۳ به ۸ بور (تکرار) کاربندی ساده
نمونه ای از این کاربندی در به طول مستطیل می خورد یک
دو چهار نیم کار در وسط طاق اصلی کار تمام ۵ اصلی در وسط و بالای
و تقریباً " در وسط طاق اصلی بنای مشهد ارد هال کاشان دیده
می شود که در اینجا یک کارتام ۱۰ ضلعی دردهانه های پاره یک
قرار گرفته اند . طاق و دو نیم کار در دو طرف و این نوع کاربندی بیشتر در



بور کاربندی ۱۰ ضلعی ساده
مشهد ارد هال



**پرورد (تکرار) کاربندی ساده ۱۰ ضلعی
در دهانهای باریک**

0 1 2 3 4m

گسترش کاربندی دوازده ضلعی

در زمینه هشت و نیم هشت

این گسترش تشکیل شده از

دو کاربندی ساده دوازده ضلعی

که در دو جبهت عمود بر هم

یکدیگر را قطع کرده اند .

زمینه هر دو مستطیل نسبت

۳×۵ است ، از تقاطع این دو

مستطیل پک هشت ضلعی بدست

آمده که با آن هشت و نیم هشت

کوبیدن ، بطور یک در شکل مشخص

است نسبت pq به re به

نسبت ۱ به ۳ است ، طرز اجرا

شبیه ۳ از کاربندی ساده است

چند muv که به بزرگترین

دهانه میخورد مبدأ کار است .

نردیکترین شاپرکیهای نزدیک

مرکز حذف شده اند .

از نمونه های این کاربندی

در حمام خان کاشان دیده میشود .

در صورتی که زمینه مرربع باشد .

نحوه کار مثل زمینه هشت و نیم

هشت است با این تفاوت که

کوشیده از حالت مثلثی تبدیل


به مرربع میشوند مثل کنج rzp

حذف شاپرکیهای نزدیک

مرکز بستگی بدلخواه معمار


دارد که با توجه به بالا و هایین

وفتن ارتفاع نگهداشت و یا حذف



حمام خان کاشان

شاه نعمت الله ولی ماهان کرمان



کرمان است همه شاپرکیهای حفظ

میشوند


شده اند . ولی در عکس ابولولو

در عکسی که مربوط به مقبره

کاشان شاپرکیهای اضافه حذف



شاه نعمت الله ولی در ماهان

کشته اند .



کسترش کاربندی ۱۲ ضلعی در زمینه
هشت و نیم هشت

0 1 2 3 4m




نیم کار ۱۲ ضلعی ساده رسمی
طریقه اجرای نیم کار ها تفاوت
چندانی با کار تمام ندارد .
نیم کار ۱۲ ضلعی ساده نیمی
از کار بندی دوازده ضلعی کسترد
در زمینه هشت و نیم هشت
است که شرح آن داده شد .
 فقط پاکار چند لب بندی که
نیم کار را تمام می کند (طاق
کار بندی یعنی (۱st) در
ارتفاع بالاتری است .


در شکل این تفاوت ارتفاع
پاکار باندازه اختلاف ارتفاع
 نقاط ۲ و ۱ است .

نمونه های این نیم کار را در
بناهای زیر مستوان دید :

- ۱- مسجد جامع طبس
- ۲- سردر مسجد قاجاریه شهرورد



نقشه




نیم


نیم کار ۱۲ ضلعی ساده رسمی

0 1 2 3 4m


مسجد جامع طبس



مسجد قاجاریه شاهزاد



نقطه ۱۲



دروش

پرور کاربندی ساده ۱۲ ضلعی در
دهانهای باریک


0 1 2 3 4


نهین با لایی منتهی گردد .
 تکرار کاربندی ۱۵ ضلعی در
 دهانه های مطول مورد استفاده
 بروز (تکرار) کاربندی ساده
 ۱۶ ضلعی در دهانه های باریک
 این نوع کاربندی نیز مثل

ضلعی ساده اجرا می شود و در
 طرفین و پائین دو نیم کار
 دارد ، نسبت دهانه ۳ به ۱۵
 است . در وسط و بالای طاق
 اصلی *yaz* یک کارتیعام دوازده

این تکرار در کاربندی های ۱۴
 ضلعی نیز صورت میگیرد که از
 نهین های دونیم کار طرفین
 طوری رده می شود که به انتهای
 آقای اصفهان دیده می شود

حمام خسروآقا (اصفهان)






بروش

گسترش کاربندی اختری گسیخته ۱۲
ضلعی ۳ به ۳ در زمینه هشت و نیم هشت

0 1 2 3 4m




امازاده حسین قزوین

در دایره معنی ($bup\downarrow$) یا ($mnst$) (زمینه کاربندی خواهد بود) نمونه این کاربندی را در زمینه مربع میتوان در عکس های ازبای شاه نعمت الله ولی کرمان مسجد میرزا مقیم وزیر کاشان حمام فین کاشان، مسجد امام مشهد و مسجد وکیل درمان مشاهده کرد.

را چهار به چهار بهم متصل کار است) شکل حاصل اختری می کردیم، در اینجا نقاطه سه بهم خواهد بود، نمونه این کاربندی در ساروتقی اصفهان و سه بهم وصل میشوند (بطوریکه شاهراده حسین قزوین دیده میشود در مقدمه هم گفته شد در هر کاه زمینه مربع داشته کاربندی اختری مغار نقاط دایره را بطور دلخواه بهم متصل باشیم و بخواهیم کاربندی اختری ۱۲ اجرا کنیم نحوه کار می کند و نیازی نیست کمتر گترین عیناً "شیوه کاربندی در زمینه طول زمینه مبنای بنای کار باشد و عمولاً" تعداد قسمتهای دایره هشت و نیم هشت است بالاین تفاوت که در اینجا مربع محاط مقابل مربع محاط در دایره مأخذ


کسترش کاربندی اختری گسیخته ۱۲ ضلعی ۳۶۳ در زمینه هشت و نیم هشت برای رسم، دایره محیطی را نسبت به زمینه هشت و نیم هشت میزنیم و همانطور ده معمول کاربندی ۱۲ است دایره را به ۱۲ قسم تقسیم می کنیم ولی بخلاف کاربندی رسمی که نقاط



مسجد وکیل کرمان


مسجد امام مشهد





حیه ساروتنی اصفهان

شاه نعمت‌الله ولی ماهان کرمان





حمام فین کاشان

مسجد سیزده مقیم وزیر کاشان




صلعی

این کاربندی نیز مثل گسترش طولی کاربندی ۱۰ صلعی که شرح آن گفته شد در زمینه های کشکولی بکار برده می شود و عمولاً بخاطر وسعت دهانه منتظر جلوگیری از بالا رفتن ارتفاع از چند کفته استفاده می شود.


در مقایسه کاربندی ساده ۱۲ چهار چشم با گسترش طولی آن می بینیم های باریک های کاربندی ساده ادامه یافته های باریک های جدید ایجاد کرد ها ند و خود تبدیل به شاپرکی شده اند. نزدیکترین شاپرک های بروکنزی حذف شده اند.


در این نقشه در طول های باریک های طاقجه هایی همه در یک ارتفاع زده شده اند که خود به شوی کاربندی می افزاید (on, mi, pq و ... طاقجه ها هستند) چند کفته SUV مبدأ زدن همه طاقه هاست که دربرش طولی نشان داده شده است دایره محيطی که در وسط زده شده است همان دایره محيطی کاربندی ساده ۱۲ صلعی است.



بروش

گسترش طولی کاربندی ۱۲ صلعی





کاربندی ساده رسمی کشیده ۱۴ ضلعی


0 1 2 3 4m
دید


کاربندی ساده رسمی کشیده
چهارده ضلعی
در در ۱۴ مسene این کاربندی مستطیلی
به تناسب 2×6 است که طبق
فرمول ضلعی $14 = (2^{2+6}-2)$
خواهد بود .

دایره محیطی مطابق معمول
۱۴ ب قسمت میشود و چون مقابله
طول مستطیل ۵ قسمت از تقسیمات
دایره فرار میکیرد ، نقاط را ۵
به ۵ بهم متصل می کنیم (سو
کاربندی چهارده ضلعی معمولی
۴ به ۴ بهم وصل میشود)

نقاط (۰,۱,۲,۳,۴) و ...
تیزه های کاربندی هستند که
نهنین روی آنها زده میشود .


نمونه این کاربندی را در
سقفهای بازار و کیل شیار و
حمام ابوالحیم خان کرمان میتوان





حمام ابراهیم خان کرمان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی



کاربندی اختری پیوسته مجهارت

صلیب بند

زمینه کاربردی چند ضلعی

"ast (تقریباً) sxuvwxyzwt

زمینه تکین است) . داروه

محیط زیستی حوزه کاربندی ۱۴

صلع است باد ب ۱۴ قسمت

卷之三

ساقط بالـ A وـ B متوا

د کتب و مقالات علمی

“S”-“S”-“S”-“S”

(two) methods



卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com


— ४ —

15

卷之三



کاربندی اختری پیوسته ۱۴ ضلعی ۵ به ۵



مسجد امام سلطان

باغ فین کاشان




گسترش کاربندی ۱۶ ضلعی
رسمی در زمینه چهار باهو (چلهایا)
زمینه از تقاطع دو مستطیل
۴×۶ بدت می آید . دایره
محیطی نسبت باین دو مستطیل
رده میشود .


نحوه کارمانند کاربندی ساده
رسمی شانزده ضلعی است .
چون مقابل طول مستطیل
۵ قسم از تقسیمات دایره فرار
گرفته اند نقاط ۵ به ۵ بهم متصل
میشوند .

در این شکل تزدیکترین
شاپرکها بر کز حذف شده اند .
همانکونه که در قبل هم توضیح
داده شد انواع فرم های جلیلی ای
را با امتداد خطوط دو مستطیل
متقاطع میتوان بمربع تبدیل
کرد . لذا کاربندی فوق در همه
زمینه های مربع نیز عیناً قابل
احراست .

از نمونه های این کاربندی
در قسم مرکزی باعثه اس
کاشان (اشتر گلوی شاه عباسی)
دیده میشود که در زمینه مربع
است .



گسترش کاربندی ۱۶ ضلعی رسمی در
زمینه چهار باهو



گسترش کشیده ۱۶ ضلعی رسمی در زمینه مستطیل

گسترش کشیده ۱۶ ضلعی
رسمی در زمینه مستطیل
زمینه مستطیل در این حالت
۷×۳ را دارد که طبق فرمول

$$\text{ضلعی} = 16 = (7 \times 3 - 2)$$


خواهیم داشت

اساس کارشیبی ۱۶ ضلعی رسمی
ساده است با این تفاوت که چون
در مقابل طول مستطیل ۶
قسمت از تقسیمات دایره قرار
می‌گیرد نقاط ۶ به ۶ بهم وصل
می‌شوند.

منای زدن همه ظاقها، چند
۱۷ax است که بطول مستطیل
می‌خورد و در هر سطحی بخوبی
مشخص است.


این نوع کاربردی در زمینه‌هایی
که نسبت طول مستطیل به عرض
آن خیلی زیاد است دیده می‌شود

نقشه



بروش


0 1 2 3 4m



گسترش کاربندی ۱۶ ضلعی رسمی
زمینه چهار باهو

گسترش کاربندی ۱۶ ضلعی
رسمی در زمینه چهار باهو (جلیبا)
این شکل همان کاربندی شماره
۱۷ (قبلی) است فقط در اینجا
سکار دیگر نزد پکترین شاپرکهای
نسبت سمرکز حذف شده است.

برای دست یافتن بارتفاع
هر چه کوتاهتر تاجائیکه ممکن
ساده و لطمهای به ماس اجرای
کاربندی نخورد میتوان شاپرکهای
اضافه را حذف کرد .



گسترش کاربندی ۱۶ ضلعی اختری ۴
به ۴ در زمینه مربع

گسترش کاربندی ۱۶ ضلعی
اختری ۴ به ۴ در زمینه مربع
دایره محیطی همان دایره
محیطی کاربندی رسمی ۶ ضلعی
است.

در این کاربندی مربع محاط
($g \vee z \wedge t \wedge m \wedge s \wedge y$)
زمینه کاربندی بحساب می‌آید.
نقاط را ۴ به ۴ بهم وصل
می‌کنیم. شکل حاصل اختری
۴ به ۴ خواهد بود.

از نمونه‌های این کاربندی
پرتبی:

۱- در مسجد جامع دامغان که
در پائین ۱۶ ضلعی اختری ۴ به
۴ در زمینه مربع است و در بالا
گسترش رسمی در هم ۱۶ ضلعی
سواره

۲- مسجد جامع محمد جعفر
آبادی اصفهان

۳- قسمتهای از حمام خسرو
آقای اصفهان


۴- ساغشه فین کاشان



مسجد جامع محمد جعفر آبادی اصفهان

مسجد جامع دامغان





گسترش در هم ۱۶ ضلعی رسمی

در زمینه مربع

زمینه از تقاطع دو مستطیل

($t\acute{y}y\acute{c}d'$) او (

بدست می اید که نسبت (7×3)

را دارد . دائیره محیطی نیز

نسبت با این دو مستطیل زده

می شود . چون کاربندی رسمی

است و مقابله هر طول مستطیل

ع قسمت از تقسیمات دائیره قرار

می گیرد . لذا نفاط را مشخص شو

سهم وصل می کنیم . طبقی که

مسایی کار خواهد بود طاقیست

که بطول مستطیل مخصوص است .

از نمونه های این کاربندی در

محمد ملک کرمان و مشتاقیه کرمان

و امامزاده شاهزاده حسین جوبار

کرمان دیده می شود که داخل


سکنج هادر همه مقرنس شده است .


نقشه

بروش

0 1 2 3 4 m


گسترش در هم ۱۶ ضلعی رسمی در
زمینه مربع





مشتاقیه کرمان

امامزاده حسین حوبیار کرمان



گسترش در هم ۱۶ ضلعی رسمی

در زمینه هشت

این کاربندی در اجراء تفاوتی

با نوع قبل که کاربندی در زمینه

مربع بود ندارد فقط گوشها

بشكلی بریده شده‌اند که زمینه

هشت‌ضلعی منظمی درست کردند.

چند (طاق) اصلی qz و y که

در برش نشان داده شده است

مدازدن همه طاقهاست .

به هریک از گوش‌های q و y


و w و v و u بیکووس


بنج او هفت میخورد .

نمونه این کاربندی در بنای

کاخ خورشید مشهد دیده میشود .

گسترش در هم ۱۶ ضلعی رسمی در زمینه هشت







بقعه شاهزاد اصفهان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال حمل علوم انسانی

این نیم کار سیمی از گسترش در ارتفاع بالاتری زده میشود.
کاربندی ۶۱ ضلعی رسمی در زمینه در شکل این لب بند بطوریکه
برمع است که در شکل ۱۷ طریق اختلاف ارتفاع نقاط m و n رسم آن گفته شد. در اینجا ساز
نمونه این کاربندی در سردر بقعه شاهزاد اصفهان دیده
نمی کند نسبت به طافهای کاربندی ۵ به ۵ در زمینه مستطیل



اورش




نیم کار ۱۶ ضلعی رسمی ۶ به ۶ در
زمینه نیم هشت

نیم کار ۱۶ ضلعی رسمی به
۶ در زمینه نیم هشت
این نیم کار نیمی از کترش
در هم ۱۶ ضلعی رسمی در زمینه
هشت است که در نقشه ۲۲ شرح
رسم آن گفته شد.

پاکار لب بندانهای بانداره
نسبت به چنددهای کارسندی
بالاتر زده شده است. میداردن
طاقهای کاربندی چندینجا و هفت
است.


نمونه این کارسندی را در بالای
دورگاه بنای خواجه ربيع مشهد
میتوان دید که در این حانزه بکترش
شاپرکهای نسبت بمرکز حرف
شده اند و همچنین در غرفه های
رختکن حمام گنجعلیخان کرمان
که در این حانزه شاپرکهای اضافه
ارسین رفته اند.



خواجہ ربیع مشهد

رختکن حمام گنجعلیخان کرمان





گسترش کاربندی ۲۵ ضلعی رسمی
به ۶ در زمینه هشتی

گسترش کاربندی بیست‌ضلعی
رسمی به ۶ در زمینه هشتی
(حوضخانه)


زمینه از تقاطع دو مستطیل
۵×۷ بدست می‌آید.

$۲(۵+۷-۲)=۲۰$
دایره محیطی هم نسبت باش
دو مستطیل زده می‌شود.

نحوه کار تقریباً مانند کاربندی
ساده بیست ضلعی است با این
تفاوت که در اینجا دو سری از
شایرکیها ه نزدیکتر برگز
بوده‌اند حدف شده‌اند.

چون مقابله طول مستطیل ۶
قسمت از تقسیمات دایره قرار
گرفته نقاط ۶ به ۶ بهم وصل
شده‌اند. میدا همه طاقها
جفت $\pi \times 6^2$ است که دهانه‌اش
باندازه طول مستطیل است.

در ضربخانه گنجعلیخان کرمان
نمونه کامل کاربندی بیست‌ضلعی
را در زمینه هشتی می‌بینیم.



صرابخانه گنجعلیخان کرمان

گسترش کاربندی بیست خلعی

در زمینه هشتی (حوضخانه)

اختری گسیخته ۵ به ۵

زمینه هشت ضلعی است که خود

۴۰ تفاصیل دو مستطیل

(*z'z't'p'*) و (*oɔ's'a'*)

بدهست امده است.

نقاط دایره محیطی، راهنمای

سے معاشر نسیم شکل حاصل

د. داها هشت خلیع کار سندی

که خود *why* می‌داند.

فناه لارنه و مجاھط دی دا به

Journal of Health Politics

www.biblio.vt.edu/ukatlc.htm

Digitized by Google

سیده کماله

— 1 —

REFERENCES

۱۰۷

R, E, J, I, C) = \text{رُوْسِيَّ}

و ۱۰۰۰) میرزا شمس الدین

روی سلطنه (۱، ۲، ۳، ۴، ۵)


دیکھیں :

سمویہ این کاربندی درست

عربی حمام سنجھیخان دینی


میتواند به در زمینه مربع است

و همه شاپرکیها حفظ شده اند.




پرش

گسترش کار بندی ۲۰ ضلعی در زمینه هشتی اختری گسیخته ۵ به ۵



مشاقیه کرمان

امامزاده حسین جوبار کرمان



نیم کار بیست‌صلعی رسمی ۶


۶۰


این نیم کار نسیم از کترش
کاربندی بیست‌صلعی رسمی عبه
ع است که شرح رسم آن گفته شد.
چندل بندانهای نیم کار
(wuz) باندارها خلاف
ارتفاع نقاط O و K نسبت به
چند اصلی کاربندی بالاتر
می‌نشیند از نمونه های این
نیم کار را میتوان در :

- ۱- بش فارداش بجنورد
- ۲- سقنه سلطانعلی بن محمد
ساقر (ع) در مشهد ارد هال کاشان
سامبرد ، در هردو نمونه برخلاف
ترسیم که سردیکترین شاپرکیها
مرکز حدف شده اند همه شاپرکیها
دیده میشوند .

نیم کار بیست‌صلعی ممکن است
یعنی از کار تمام اختیاری کشته
بده ۵ یا یعنی از کاربندی در هم
رسمی 8×8 هم باشد که در حالت
اخیر نقاط دایره 7×7 هم وصل
میشوند و از نمونه های این مستوان
خواجہ ربیع مشهد و امامزاده
حروق نیشابور را نام برد .

نیم کار ۲۰ صلعی رسمی ۶ به ۶







بشنواره قارداش بجنورد



کاشان اردبهشت مشهد

خواجه ربيع مشهد



امامزاده محمد محروم نیشابور

بروش ۲


پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سحد جامع طبسرد میتوان نام
هرچند که این کاربندی از چند های
میشود (بروش ۲) پنج او هفت جدا کانه نیم کارزده
از سمعه های این کاربندی شده است .


گسترش کاربندی اختری ۲۴ ضلعی به ۳ در زمینه هشت گوش

هشت ضلعی نیز سه قسم از
تقسیمات دایره فرار می گیرد .
شکل حاصل در هشت ضلعی
که از تقاطع دو مستطیل بتناسب
هر چندی که هر یک از اضلاع
هشت ضلعی می خورد مبدأ کار است
(dat) . روی نقاط ω, j, r, m, s می کنیم . (مقابله هر یک از اضلاع


گسترش کاربندی اختری ۲۴
ضلعی سه بندی روز مینه هشت گوش
زمینه هشت ضلعی منظمی است
که از تقاطع دو مستطیل بتناسب
دایره محیطی را کم به ۲۴ قسم
 تقسیم نده است سه بندی هم وصل



پروژه



مسجد جامع طبس



کاربندی زیرگنبد روی زمینه

۶. ضلعی

برای زدن گنبد روی یک زمینه

گرد، چون پلان زمینه گرد مورد

استفاده زیاد ندارد، باید مربع

راتبديل به چند ضلعی و سه

دایره کرد.

عمولاً "مربع تبدیل به هشت

۱۶ و ۳۲ ضلعی و سه دایره

میشود که این عمل یا با طاق بندی

صورت میگیرد یا کاربندی در صورتی

ضلعی گوشه های کاربندی های
طرفین را باز نباید به مصال
میدهیم (مثل ترتبه h_{mw})
(ترتبه طاق ارسی است که از
صفر شروع میشود و مثل صدف
حلزون شکل میگیرد .)

که بخواهیم مربع را تبدیل به ت

ضلعی، سه ۱۲ و بعد بدایره

تبدیل کنیم مطابق شکل مقابل

عمل می کنیم .

با این ترتیب که شش ضلعی منتظم

را در مربع محاط گرده فاصله بین


مربع و شش ضلعی را کاربندی


می کنیم . کاربندی گوشه ها در

اینجانیمی از کاربندی ساده ۱۲

ضلعی است که از قطع شده

باشد برای تبدیل عضلی به ۱۲






کاربندی زیر گنبد روی زمینه ع ضلعی


کاربندیهای قالب سرفت
کاربندیهای هستند که باریکه
طاقدا نسبت به صفحه زمین بصورت
شاقولی کار گذاشته نمیشود و
دایره‌ای که قاعده شمسه یا شفین
را تشکیل می‌دهد کوچکتر از حد
معمول میشود لذا باریکه‌ها چرخش
بهداشی کنند و بیشتر در جاهای که
لازم میدانند کاربندی ارتفاع
کوتاهتری پیدا کند از این نوع
کاربندی استفاده میکنند . مطابق

شکل



پروشکاوه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگال جامع علوم انسانی

بدرت هم بطوریکه بعداً " بدترت هم بطوریکه منتها
توضیح داده خواهد شد شاذ چند های
هلالی دیگری در موقعي که
خواهد شمسه هم خیلی کوچک
باشد و هم ارتفاع خیلی پائین
نماید استفاده میکنند که رسمی
در بر می گیرند . مطابق شکل



استفاده کند اولی چند خود
کاربندی توسعی با خیزیدن باشد
که در این صورت قوس لنگه طاقها
قاعده مشخصی ندارد و همان
چقدر مینه نیست که چرخش پافته
باشد ولی این حالت هم چون
قوسها از قواعد معمولی و مرسم
خارج میشود مورد استفاده زیاد
نداشت.


در رسم مقطع طولی کاربندی
فوق سرای اینکه ستون میران
خم شدن لگه ها و در نتیجه
حیز بالاترین نقطه کاربندی را
بدست آورد. ابتدا $\frac{w}{l}$ را
بانداره نصف دهانه مستطیل
زمینه ($\frac{w}{l}$) انتخاب و
 $w=1m$ را بانداره خیز یک لنگه
طاق ساده که با چند پنج او هفت
تند زده شده است جدا می کنیم
مرکز کاوشاع km دایره ای
میزیم تا خطوط رابطی را که از
پلان امتداد پافتداند در نقطه
قطع کند. لگه طاقی است
که در فضای چرخیده و بر روی دایره
وسطی کاربندی منطبق شده است.
چند WNC مدا زدن سایر
طاقهاست و خیزی قیمه نتفاوت کاربندی
نیز از تقاطع خطوط رابط پلان با
این چند تعیین میگردد.

خیز چند مستطیل زمینه باید
بلندتر پاحداقل همطراز باخیز
بالاترین نقطه های کاربندی
باشد لذا در اینجا از چند پنج
او هفت کند برای طول مستطیل
استفاده شده است) مگر در
صورتی که هر چهار طرف زمینه
کاربندی چقتنی نداشته باشد
در این حالت میتوان خورشیدی
وسط کاربندی را هر قدر که
میخواهیم کوچک انتخاب کنیم.
اگر دایره وسط کاربندی از آنجه
در ترسیم فوق دیده میشود
کوچکتر اختیار گردد میتوان از
چند کفته برای طول مستطیل
زمینه استفاده کرد که در آن صورت
برای دهانه های کوچک قابل
اجراست. بهمین دلایل هم
معمولًا "کاربندی قالب سرست
را در زمینه های کوچک اجرا
می کند در زمینه های بزرگ
حتماً باید از قالب استفاده کرد
که زیاد معمول و مورد قول در
معماری ایرانی نیست. گاهی
اوقات هم که معمار خود را ملزم
می سیند که دایره خورشیدی
خیلی کوچک شود میتواند در
طول و عرض زمینه همچنان از
چند پنج او هفت تند یا کند

کاربندی ها ضعیل قالب سرست
همانطور که در مبحث کاربندی
قالب سرست شرح داده شد
دایره وسط کاربندی (نهنین یا
خورشیدی) در حد معمول کوچکتر
است.

بحوه ترسیم تقریباً مثل
کاربندی ساده ها ضلعی است.
دایره محیطی به اقسام متقسیم
شده است. لنگه های کاربندی
بجای اینکه مستقیماً سه به
(مثل کاربندی ساده ها اصلی)
بهم متصل شوند کمی چرخیده اند
(۱) تادایره دلخواه خورشیدی
و سطرا در برگیرند. این دایره
با اینکه دلخواه توسط معمار
تعیین میشود ولی ترجیحاً
طوری است که خیز لنگه ها برای
اینکه با آن متصل شود خیلی
پائین نباشد (یعنی زیاد کوچک
نیست).


در ترسیم روی رو لنگه های
کاربندی (که با چند پنج او هفت
تند زده شده اند) بحدی پائین
آمد ها ند که تقریباً همطراز با
چند سرتاسری طول مستطیل
زمینه که بر بنای پنج او هفت
کند زده شده است قرار گرفته اند
(طبیعی است که بطور منطقی




کاربندی ساده دوازده ضلعی قالب

سرفت


سحوه کار مثل کاربندی ساده
دوازده ضلعی است فقط لنگه
طاقدا بجای آنکه چهار بچهار
بصورت شاقولی بهم وصل شوند
چرخیده اند تا دایره دلخواه
خورشیدی وسطرا (نهنن) که
کوچکتر از معمول است تشکیل
دهند. چند هایی که برای دو
صلع مستطیل زمینه انتخاب شده
است پنج او هفت کند است (در
ترسم روبرو خیز طول زمینه به
اندازه 10cm است که کمی کوتاهتر
از لنگه طاق چرخش یافته
 20cm است) که با چند پنج او هفت تندرزده
شده است) قرار گرفته است برای
بدست آوردن ارتفاع بالاترین
تیره کاربندی (نقطه n) بمرکز
نمود و شعاع km (نصف دهانه
مستطیل) = 10cm و خیز لنگه طاق
با چعد پنج او هفت تنده = 10cm
دایره ای رده شده تا خط رابط
امتداد یافته پلان از نقطه n را
قطع کند مبدأ زدن بقیه طاقها
چند ($2wh$) است .





بشنورد بجنورد قارداش

کاربندی قالب سرفت ۱۲ ضلعی در زمینه هشت و نیم هشت




کاربندی ساده ۱۴ ضلعی قالب

سرفت

زمینه مستطیلی است با نسبت 4×5 . چندھائی که به اطراف مستطیل زمینه خورده است پنج اوھفت کند است. بطوریکه در شکل پیدا است لنگه طاقها برای ایجاد دایره وسطی چرخی باندازه کردہ‌اند.

مبدأ زدن طاقها چف CNS است که در مقطع طولی نشان داده است با ترسیم خطوط رابط و تقاطع آنها چفت اصلی OCS و تقاطع سارنقطه کاربندی بدت می‌آید. OUC چند پنج اوھفت کداست که نسبت به لنگه طاقهای چرخیده شده کمی بائین تراست.

(باندازه UR)



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
برنامه جامع علوم انسانی


کاربندی ۱۶ ضلعی ساده قالب سرفست

داireه محیطی به ۱۶ قسمت
ساوی تقسیم شده است .

در اینجا دایره وسطی دلخواه
معمار نسبت به حالت قالب شاقولی
معمولی خیلی کوچکتر شده است
لذا برای اینکه قوس های ایجادهای
که به طول و عرض مستطیل رمینه
می خورد از تیزه های کاربندی
بالاتر بزند از چند پنج او هفت
کفته استفاده نموده است . (چندهای
قابل احرا است .

با این هرگاه دایره وسطی
از حد معینی کوچکتر انتخاب
گردد چون چندهای با خبر کم
مثل چند کفته باربر نیستند و
قابلیت ایستایی آنها کم است
یا باید دهانه کوچک باشد یا از
قالب استفاده کرد که مورد دوم
زیاد مطلوب نیست .

چند $\pi/8$ که شکل چرخش
یافته یک قوس پنج او هفت تند
است مبدأ زدن نقطه طاقه است
همانطوری که در شکل پیدا است
چرخش چند تقریباً " زیاد است
(باندار ممتد m) m خیلی پنج
او هفت کفته است که بدنه
طولی مستطیل خورده است .



که هر معاویتی به ذوق و سلیقه
خود با ترکیب آنها با هم مجموعه
تازه‌ای افریده است .

کاربندیها در انواع گسترش‌ها
 بصورت قالب شاقولی رسمی و
اختنی و قالب سرفست در ترکیب
با هم شکل سواره و غیره ...
 بصورت‌های گوناگون در می‌آیند .
 حتی نیم کارها علاوه بر مواردی
 که گفته شد بصورت نیم کار ۱۴
 ۱۸، ۲۲، ۳۲ صلعی در انواع
 اختنی، رسمی و قالب سرفست
 چه به تنهائی اجرا شده‌اند چه
 در ارتباط و بصورت مجموعه با
 کارهای تمام ترکیبات متنوعی
 بوجود آورده‌اند .

اصول اجرا تقریباً "در آنجه
 ذکر شد خلاصه می‌شوند . فقط
 ترکیب‌های دلخواه صورت می‌کشند .
 دونوونه عکس از مسجد آقای
 کاشان سانکرکوش‌های از ترکیبات
 بیشمار کاربندیها و نیم کارهاست .

.....

عمولاً با توجه سطح عمل کرد
 قسمت‌های مختلف بینا کاربندی‌های
 گوناگون در آن قابل جراحت باین
 ترتیب معکن است جهت تکمیل
 یک بنایه دهه‌انواع کاربندی و
 نیم کار احتیاج باشد .



انواع کاربندی‌های مجموعه
 نیم کاری، تنوع کاربندی‌های

مسجد آقای کاشان

حمام گنجعلیخان کرمان را برای

مثال می‌آوریم :

نوع کاربندی قسمتهای مختلف

باین شرح است :

۱- گسترش درهم کاربندی رسمی

دوازده ضلعی طولی در زمینه

هشت و نیم هشت .

۲- نیم کار دوازده ضلعی ساده

در زمینه مستطیل

(در ترسیم این قسمت دقت کافی

نشده ولی در عکس کاملاً مشخص

است)

۳- کاربندی دوازده ضلعی ساده

در زمینه مستطیل

۴- کاربندی اختیاری گسیخته

۵- ضلعی سه سدۀ در زمینه مربع

ه در اینجا بخطاطرها هنگی با

زمینه در یک طرف خطوط کاربندی

ادامه یافته‌اند .

۶- نیم کار ۶ ضلعی رسمی ۶

به ۶ در زمینه نیم هشت

(یک سری از شاپرک‌ها حذف

شده‌اند)

عکاربندی ساده هشت ضلعی

است له نسبت به زمینه که چند


ضلع غیر منظمی است ، قسمتی

از شاپرک‌ها حذف و تعدادی در


دو جانب ادامه یافته‌اند .

۷- کاربندی رسمی ساده بیست


۱۰۵



رخنکن حمام گنجعلیخان کرمان



صف رخنکن حمام گنجعلیخان کرمان



و دو صلعی که کاملاً "استثنایست

نسبت زمینه 8×5 است که طبق

فرمول

صلعی $= 22$ ($5+8-2$) میشود

- نیم کارده صلعی در زمینه

مستطیل (نیمی از گسترش درهم

رسمی ۱۰ صلعی)

(در نقطه دقت نشده ولی در

عکس این قسمت بخوبی پیدا است)

۹ - کاربندی ۱۲ صلعی اختیاری

گسخته به بسه در زمینه مربع

است که در یک طرف ساخته تابق

با زمینه شاپرکیها آداهه یافته اند .

۱۰ - نیم کار هشت در زمینه

نیم هشت که در اینجا شاپرکیها

حذف شده اند .

۱۱ - کاربندی ساده هیجده

صلعی رسمی

قسمتهای ۲ و ۳ نقشه رختکن حمام گنجعلیخان کرمان

شاپرکیها حفظ شده و پایه ای که با

تاب سب زمینه حذف شده اند .

۱۲ - کاربندی ۶ صلعی اختیاری

زا به ۴ در زمینه مربع


۱۳ - نیم کار هشت صلعی در

زمینه نیم هشت . در اینجا

گسخته ۳ به ۳ در زمینه مربع




قسمتهای ۲ و ۳ سقند حمام گنجعلیخان کرمان



قسمت ۱۵ و ۲۲ نقشه حمام گنجعلیخان کرمان

قسمت ۱۹ نقشه حمام گنجعلیخان کرمان



۶- کاربندی هشت ضلعی در

زمینه مربع .

۱۷- نیم ثار ۱۶ ضلعی رسمی

۱۸- به در زمینه نیم هشت . در

اینجاهمه شاپرکیها حذف شده اند

و فقط پا باریک های باقی مانده اند

۱۹- گسترش طولی ۵ ضلعی

در زمینه مستطیل

۲۰- داربندی ساده ۴ ضلعی

۲۱- نیم ثار هشت در زمینه

هشت که در اینجاهمه شاپرکیها

حذف شده اند .

۲۲- گسترش کاربندی ۱۶ ضلعی

اختری ۴ به ۴ در زمینه مربع

۲۳- گسترش کاربندی هشت

ضلعی ساده رسمی در زمینه هشت

۲۴- گسترش طولی ۱۰ ضلعی

در زمینه مستطیل

۲۵- نیم کار هشت در زمینه

هشت است که در اینجا

شاپرکیها حذف و فقط پا باریک

باقی مانده اند .

۲۶- گسترش کاربندی ساد

رسمی هشت در زمینه هشت

۲۷- کاربندی ساده رسمی

هشت در زمینه مستطیل

۲۸- گسترش کاربندی میز

ضلعی در زمینه مربع که در آن

همه شاپرکیها حفظ شده اند




گرمخانه حمام گنجعلیخان کرمان

قسمتیای ۱۷ و ۱۸ نقصه

حمام گنجعلیخان کرمان





قسمت ۲۵ نقصه

حمام گنجعلیخان کرمان

قسمت ۲۶ نقصه



در حمام خسروآقا اصفهان
قسمت رختکن کاربندیهای زیر
بچشم میخورد :

۱ - کاربندی اختوی گسیخته

۱۲ ضلعی سه به سه در زمینه مربع

۲ - کاربندی ساده رسمی بیست

ضلعی

۳ - هرور (تکوار) کاربندی

ساده چهارده ضلعی

۴ - تبدیل ساده مربع به هشت

ضلعی

۵ - کاربندی اختوی گسیخته

۱۲ ضلعی ۳ به ۳ در زمینه مربع

۶ - کاربندی اختوی گسیخته

۱۲ ضلعی ۳ به ۳ در زمینه مربع

۷ - کاربندی ۶ ضلعی اختوی


۴ به ۴ در زمینه مربع




قسمت ۸ نقشه حمام گنجعلیخان کرمان



قسمت ۱۱ نقشه حمام گنجعلیخان کرمان





حمام خسروآقا اصفهان

بقیه عکسهای مربوط به نقشه در صفحات پیشین کتاب دیده می شود