

# گزارش ایمنی- آتش سوزی در کارخانه تولید قطعات لاستیکی

از: هستیعلی شهابی

کارخانه از یک حلقه چاه نیمه عمیق تأمین شده و آب آشامیدنی نیز بوسیله تانکر خریداری و دریک مخزن ۶ هزار لیتری نگهداری شود. برق مصرفی کارخانه از طریق شبکه سراسری بصورت ۳ فاز ۳۸۰ ولت تأمین می گردد و در موقع اضطراری از نیروی یک دستگاه دیزل ژنراتور به قدرت ۱۷۵ کیلووات استفاده می نمایند. روشانی داخل سالنهای تولید و انبارها بوسیله چراغهای مهتابی و روشانی مورد نیاز محوطه بین واحدهای تولید و انبارها بوسیله چراغهای لاک پشتی تأمین می گردد.

تجهیزات خاموش کننده حریق کارخانه را کلاً ۴۰ دستگاه کپسول ۱۲ کیلوگرمی پودر و گاز و گاز اندیرد کربنیک تشکیل می دهد که طبق اطلاعات بدست آمده تا چند روز قبل از حادثه از نظر تعداد بسیار اندک بوده و درست یک هفته قبل از آتش سوزی ۲۵ دستگاه کپسول مشابه دیگر خریداری و به تعداد کمی موجود اضافه می گردد. کارخانه قادر لوله کشی آب آتش نشانی است.

حرارت مورد نیاز سالنهای توسط بخاریهای صنعتی گازوئیل سوز که سوخت مصرفی آنها بصورت دستی و با ظروف معمولی داخل مخزن شان تخلیه می گردد تأمین می شود.

نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی در فاصله ۳ کیلومتری کارخانه قرار گرفته که با در نظر گرفتن ترافیک جاده ای منطقه بعد زمانی ایستگاه با کارخانه ۵ دقیقه تخمین زده می شود.

تولید انواع محصولات کارخانه در اکثر مراحل مشابه یکدیگر می باشد، به این صورت که پس از تعیین درصد مواد لازم و توزین آن به واحد بانجوری انتقال یافته و مواد اولیه در واحد مذکور داخل تعدادی مخلوط کن با

حاده ای که به بررسی آن در این شماره از فصلنامه می پردازیم آتش سوزی دریک کارخانه تولید قطعات لاستیکی می باشد که در دی ماه سال ۱۳۶۶ اتفاق افتاده. کارخانه اشاره شده در حومه تهران و در کنار جاده اصلی دریک منطقه صنعتی قرار گرفته است و دارای پوشش بیمه آتش سوزی و دیگر خطرهای تبعی برای کلیه ساختمان ها، ماشین آلات، مواد اولیه و کالاهای ساخته شده، نزد یکی از شرکت های بیمه می باشد.

## اطلاعات کلی کارخانه

کارخانه مورد بررسی در سال ۱۳۴۴ بصورت خصوصی تأسیس گردید، مساحت زیربنای کارخانه حدود ۲۰۰۰ مترمربع و در زمینی به مساحت حدود ۴۵۰۰ مترمربع بنا شده است. ساختمان های کارخانه دارای فونداسیون بتونی و اسکلت خرپای فلزی و پوشش سقف از ایرانیت و ایزولاسیون پشم شیشه می باشد، دیگر مصالح بکار رفته در ساختمانها نیز آجر و ملات ماسه و سیمان است. کل پرسنل واحدهای تولیدی و اداری کارخانه حدود ۱۷۰ نفر و ساعت کار آنها سه نوبت ۸ ساعه می باشد.

تولیدات کارخانه عبارتست از: انواع لوله های خرطومی در ابعاد مختلف، انواع شلنگ ها و اتصالات کلیه خودروها، انواع قطعات لاستیکی پرس شده، انواع نوارهای لاستیکی، پوشش های لاستیکی کلیه قطعات فلزی، انواع تسمه نقاله های مداربسته منجیدار.

مواد اولیه مورد استفاده کارخانه تنوع نسبتاً زیادی داشته که اهم آنها عبارتند از: دوده، گوگرد، پودر تالک، پودر تیتان، متغال، بنزین هواپیما و چند قلم ماده شیمیائی دیگر که مجموعاً دریک انبار نگهداری می کردند.

آب صنعتی مورد نیاز واحدهای مختلف تولیدی

بصورت دستی انجام می‌گیرد.

### چگونگی وقوع حادثه

طبق اظهارات یکی از مدیران کارخانه، در حدود ساعت ۱۰ صبح که تمامی کارگران نوبت اول در قسمت‌های مختلف مشغول انجام وظیفه بودند آتش سوزی در واحد چسب خانه اتفاق افتاد و پرستل قسمت اداری بمحض اطلاع از وقوع آتش سوزی به سازمان آتش نشانی بوسیله تلفن اطلاع داده و با توجه به نزدیکی فاصله بین کارخانه و ایستگاه آتش نشانی حدود ۱۰ دقیقه پس از اقدام پرستل واحد اداری ۲ دستگاه ماشین به محل رسیده و شروع به خاموش نمودن آتش می‌نمایند.

همزمان با شروع آتش سوزی، پرستل کارخانه نیز بوسیله کپسولهای موجود اقدامات اولیه جهت خاموش کردن آتش را بعمل می‌آورند. هشیاری پرستل کارخانه در انجام عملیات اولیه خاموش سازی آتش موجب می‌شود که آتش به قسمتهای مجاور سالن محروم شده که ارتباط بسیار نزدیک با واحد مذکور دارد سرایت ننماید و در نتیجه آتش سوزی گسترش چندانی پیدا نکرده و در همان سالن محدود می‌گردد. مأمورین سازمان آتش نشانی نیز که تقریباً در لحظات اول وقوع آتش به محل رسیده بودند موفق می‌شوند که پس از ۵/۲ ساعت تلاش با کمک پرستل کارخانه آتش سوزی را بطور کامل مهار نموده و در نهایت اطفاء کنند.

### شرح جریان حادثه

از محل محروم شد ۲۰ روز بازدید بعمل آمد و در زمان بازدید نیز تمام سالن چسب خانه به دلیل نقص حساس آن در امر تولید مورد بازسازی قرار گرفته و فعالیت در سالن مذکور آغاز شده بود. در نتیجه از مقدار گستردنی و پیشرفت آتش سوزی هیچگونه اطلاعاتی بدست نیامد. در مورد نحوه شروع آتش سوزی اظهارات یکی از مسئولین کارخانه به نقل از کارکنان واحد چسب خانه حاکی از آن است که حریق از کنار درب ورودی و نزدیک بخاری کارگاهی شروع شده و به دلیل چرب بودن سطح زمین و همچنین سریع الاستعمال بودن مواد چرب کف سالن آتش

اضافه نمودن روغن‌های نفتی (Aromatic) مخلوط می‌گردد، پس از اختلاط جهت همگن سازی بیشتر خمیر بدلست آمده در واحد تزریق<sup>۱</sup> توسط ماشین‌های مربوطه بصورت یکنواخت درآمده و سپس در واحد پرس و پخت، با اضافه کردن مواد پخت دهنده<sup>۲</sup> شکل قالب را بخود گرفته و پخته می‌شود، محصول تهیه شده، در ادامه مراحل فوق الذکر پس از آماده‌سازی و تکمیل، بسته‌بندی گردیده و به انبار کالای آماده فروش انتقال می‌یابد.

در یک مرحله از روند مذکور برای تولید نوار لاستیکی و یا تسمه نقاله قسمتی از مواد اولیه در محلی بنام چسب خانه<sup>۳</sup> در داخل دستگاه‌های مخلوط کن<sup>۴</sup> با بنزین هواپیما مخلوط گردیده و بصورت چسب ژله‌مانندی درمی‌آید، سپس در مرحله دیگر ژله آماده شده بوسیله غلطک‌های خاصی که از درون آن آبگرم، بخار خشک یا روغن داغ عبور می‌نماید بر روی پارچه متقال کشیده می‌شود. محصول تولید شده در این مرحله پس از خشک شدن بصورت نوار درآمده و جهت استفاده از آن در مراحل مختلف تولید به انبار کالای نیمه‌ساخته منتقل می‌گردد تا در مراحل بعدی تولید و یا مونتائز مورد استفاده قرار گیرد.

### مشخصات محل محروم

ساختمان محل محروم در ابتدای خط تولید قرار گرفته و مرتبط به آن می‌باشد، حدود ۲۰ مترمربع مساحت داشته و پارچه‌ها در این محل به لاستیک آشته می‌شد. مخزن مخلوط کن مواد با بنزین هواپیما درگوش سالن و دستگاه روکش کردن متقال در وسط سالن قرار داشت. سالن مذکور دارای یک درب ورودی به محوطه باز کارخانه و یک درب به سالن تولید بوده و دپوی ضایعات ناشی از تولید کارخانه در محوطه بازو و کنار دیوار همین سالن نگهداری می‌گردد.

سالن مذکور دارای سقف ایرانیت است و پنجره‌هایی به عنوان نورگیر به محوطه باز کارخانه دارد. سالن قادر ہواکش است، دستگاه مخلوط کن مادر از نوع معمولی و همین دستگاه بوسیله یک الکتروموتور معمولی بکرگش درمی‌آید و انتقال بنزین هواپیما نیز با ظروف معمولی و

۱— دسته اول خطرهایی که عمدتاً خطوط تولید و مراحل

مختلف آن را تهدید می نمایند که عبارتند از:

الف — انفجار در واحد بانبوری (Banbury): در اولین واحد، عمل مخلوط کردن اولیه یا اصلی مواد انجام می شود، بدین معنی که کائوچو و مواد شیمیائی افزودنی، با استثنای مواد پخت دهنده، را در مخلوط کن به صورت یک آمیزه<sup>۵</sup> در می آورند. دوده، گوگرد، بعضی از اکسیدهای فلزی و روغنها آروماتیک و فنتینیک از جمله موادی هستند که در این مرحله مورد استفاده قرار می گیرند که تعدادی از آنها در وضعیت خاصی (معلق بودن پودر دوده در فضای محصور سالن با درصد حجمی خاص) در صورت عدم انجام تهويه مناسب و به موقع و یا عدم نظافت مرتب سالن و ماشین آلات قابل انفجار و اشتعال خواهند بود.

ب — آتش سوزی در واحد کلندرینگ (Calendering): در این واحد برای تولید یک قطعه لاستیکی لایه های مختلف بر روی یکدیگر مونتاژ می شود و بمنظور جلوگیری از چسبیدن قطعه به بدنه دستگاه مقداری حلال نظیر الکل یا تیتر بداخل آن پاشیده می شود، حرارت دستگاه مذکور ممکن است در لحظات اول حلال را تبخیر نموده و بدرجہ اشتعال برساند و در همان لحظه وجود یک جرقه می تواند ایجاد آتش سوزی نماید.

ج — آتش سوزی در واحد غلطک (Roll Mill) و اکسترودینگ (Extruding): در این واحدها به منظور بدست آوردن یک آمیزه مناسب به شکلی که بتواند مراحل مختلف پخت (Vulcanizing) را به نحو مطلوب طی نموده و محصول بدست آمده دارای کیفیت مناسب باشد و یا قابل از پخت به شکل مناسب نظیر نوار یا شلنگ درآمده که این عمل توسط دستگاههای اکسترودینگ در و غلطک انجام می پذیرد و در هنگام عمل مخلوط حاصل، به علت گذشتن از بین غلطک ها و یا تونل گرمائی، گرم شده و در اثر حرارت بوجود آمده در آنها بخاراتی را از خود متصاعد می نمایند که ممکن است به دلیل وجود روغنها اضافی در مواد باشد. این بخارها اغلب قابل اشتعال هستند و احتمال دارد در صورت ایجاد جرقه باعث آتش سوزی گردد.

د — آتش سوزی و انفجار در واحد موادسازی

به قسمت های دیگر سالن انتشار پیدا می کند.

به منظور دستیابی به علت واقعی حادثه بامسئلین کارخانه و همچنین پرسنل واحد چسب خانه به گفتگو نشته و در ضمن گفتگو مشخص گردید که آتش سوزی به علت بی احتیاطی پرسنل بوقوع پیوسته است و شرح ذیل حاصل گفتگوشی است که دلالت بر علت ایجاد آتش سوزی دارد.

طبق گفته های پرسنل کارگاه چسب خانه، حمل و نقل بتنین هوایپما که داخل میکسر مصرف شده و در عمل مخلوط کردن مواد دخالت دارد بطور معمول بوسیله کارگر انجام می شود و بدليل آتش زابودن و همچنین فرار بودن بسیار شدید مواد مذکور، آن را در انبار خاصی در خارج از کارگاه نگهداری می نمایند و در هر شیفت فقط باندازه مصرف همان شیفت بوسیله طروف فلزی یا پلاستیکی از منبع اصلی برداشت نموده و به محل کارگاه می آورند. در روز حادثه نیز کارگر مسئول به انبار بتنین مراجعه و با ظرف فلزی حدوداً مقدار ۲۰ لیتر بتنین را از منبع برداشت کرده و وارد کارگاه می گردد. در داخل کارگاه دستگیره ظرف از محل اتصال آن به بدنه کنده شده و ظرف محتوی بتنین در حد فاصل بین بخاری کارگاهی و میکسر بر روی سطح کارگاه واژگون و در نتیجه مقداری از بتنین که به زیر بخاری کارگاهی نشست نموده بود به درجه اشتعال رسیده و نهایتاً منطقه آغشته به بتنین بطور ناگهانی مشتعل گردیده است. با توجه به وجود مواد قابل اشتعال دیگری نظیر مقال، کهنه های آغشته به روغن و بتنین، شعله های آتش به قسمت های دیگر کارگاه سرایت می نماید.

به دلیل نزدیکی فاصله کارخانه به ایستگاه آتش نشانی شهری (حدود ۳ کیلومتر) و آمادگی پرسنل و اقدام به موقع آنها و در دسترس قراردادشتن وسایل آتش نشانی، آتش سوزی گسترش زیادی پیدا نکرده و در نتیجه از سرایت حریق به قسمتی از خط تولید که در مجاورت کارگاه مذکور قرار داشت جلوگیری بعمل می آید.

خطرهای تهدید کننده این گونه کارخانه ها خطرهایی که بطور کل این گونه صنایع را مورد تهدید قرار می دهند عمدتاً می توان بدوسته تقسیم بندی نمود.

کارگاهی در قسمت های تولیدی خصوصاً در واحد چسب خانه ( Solution Room ) .

ز - استفاده از وسائل و لوازم الکتریکی معیوب و مستعمل در تابلوی برق ماشین آلات و تابلوهای برق سیستم روشنائی .

نکات اینمنی لازم الرعایه در کارخانه های صنایع لاستیکی صنایع تولید لاستیک و قطعات لاستیکی سابقه ای بیش از ۳ سال در ایران داشته و شاید بتوان به نوعی آن رادر زمرة صنایع استراتژیک کشور محسوب نمود در حال حاضر چندین کارخانه و کارگاه کوچک و بزرگ به این صنعت اشتغال دارند و با توجه به نیاز جامعه کنونی ، این گونه صنایع در حال حاضر رشدی صعودی دارند و چندین کارخانه بزرگ تولید لاستیک نیز در حال احداث می باشند که تا سال ۱۳۷۲ به بهره برداری خواهند رسید تا در آینده تزدیک نیاز کشور به واردات مصنوعاتی از این نوع کاهش یابد .

نظر به خطرهایی که قسمت های مختلف تولید این فرآورده صنعتی را در کارخانجات تهدید می نماید لازم است در کارگاهها و کارخانه های تولید لاستیک و قطعات لاستیکی کشور به امر اینمنی و پیشگیری از حوادث نظر آتش سوزی و انفجار و همچنین خطرهای تبعی پیش بینی شده در بیمه نامه های آتش سوزی توجه بیشتری مبذول گردد که به اهم آن در ذیل اشاره می شود :

- نصب سیستم خاموش کننده خود کار ( Automatic Sprinkler ) در کلیه انبارهای مواد اولیه ، لوازم یدکی و محصولات تولیدی .

- نصب سیستم کاشف حرارتی و دودی ( Heat & Smoke Detector ) در انبارهای مواد اولیه و محصولات تولیدی .

مواد اولیه و محصول تولید شده با حساسیت مناسب .

- ایجاد سیستم لوله کشی آب آتش نشانی و نصب هیدرانت با در نظر گرفتن حدفاصل مناسب به نحوی که بتوانند یکدیگر را پوشش دهند در اطراف کلیه ساختمانها .

- نصب سیستم ارتینگ برای کلیه ماشین آلات و تأسیسات الکتریکی .

( Solution Room ) : این واحد شاید خطرناکترین قسمت کارخانجات تولید لاستیک و قطعات لاستیکی باشد که اصطلاحاً به آن چسب خانه یا اطاق سمنتینگ نیز گفته می شود و در آن واحد مواد مربوط به ساخت لایه های منجیت تهیه می گردد . در ساخت مواد مذکور ، بتزین هواپیما ، دوده و روغنهای آرماتیک جزء مواد اصلی هستند و در داخل مخزنی با یکدیگر بطور کامل مخلوط می شوند . در اثر اختلاط مواد مذکور با یکدیگر بطور معمول بخار بتزین هواپیما در فضای ساختمان منصاعد می گردد ، تجمع بخارهای اشاره شده در یک فضای محصور و محدود در صورتی که به درصد حجمی مناسبی بررسد در اثر کوچکترین جرقه ایجاد انفجار خواهد نمود .

۲ - دسته دوم خطراتی هستند که بصورت عمومی قسمت های غیر از خطوط تولید اینگونه کارخانجات را به مخاطره می اندازند که عبارتند از :

الف - آتش سوزی در محل دپوی ضایعات ، انبارها ، مخازن سوخت و مخازن روغنهای صنعتی به دلیل عدم توجه پرسنل به مسائل اینمنی کلی و جزئی در ارتباط با هر یک از اماکن مذکور .

ب - آتش سوزی در محل نصب کمپرسورهای هوا و دیزل زیراتورهای برق به دلیل نشت سوخت و روغن ریزی از دستگاهها به داخل کانالهای انتقال کابل برق ، لوله های هوا و آب که ممکن است به دلیل استعمال دخانیات یا جوشکاری و سنگ زنی و دیگر عملیات خطرناک بودن در نظر گرفتن نکات اینمنی مربوطه بوجود آید .

ج - انفجار و آتش سوزی بولیرها در واحد تأسیسات مرکزی به دلیل عدم رسیدگی بموقع و عمل نکردن تجهیزات اینمنی نصب شده .

د - آتش سوزی ناشی از بی احتیاطی پرسنل در هنگام استعمال دخانیات داخل انبارهای مواد شیمیائی .

ه - آتش سوزی ناشی از تخلیه الکتریسته ساکن در هنگام تخلیه مواد اولیه خصوصاً پودرها ، روغن های شیمیائی در صورت عدم اتصال ماشین آلات به سیستم ارتینگ .

و - استفاده از وسائل حرارتی نایمن و بخاریهای

— ایجاد لوله کشی خاص جهت انتقال مایعات شیمیائی نظیر بنزین یا مواد مشابه از منبع اصلی به محل مصرف و انتقال مایعات قابل اشتعال به وسیله الکتروپمپ ایزوله شده در برابر جرقه.

— بازرسی و مراقبت های ویژه از سالنهای تولید، انبارها و واحدهای خدماتی توسط مسئولین حفاظت و اینمنی و کنترل تیم های آتش نشان تشکیل شده در هریک از واحدها در خلال ساعات کاری و موقع تعطیل.

#### جمع بندی کلی حادثه

اگرچه حادثه آتش سوزی در این کارخانه با مهارت پرسنل کارخانه و واحدهای آتش نشانی منطقه به سرعت خاموش گردید ولی با درنظر گرفتن وضعیت ماشین آلات و سالن محروم مواردی به نظر رسید که بطور خلاصه در ذیل به روش آنها اشاره می شود و هریک می توانست دیر یا زود و به تهائی در کارخانه ایجاد حادثه نماید.

الف — استفاده از بخاریهای کارگاهی در داخل واحد تولید چسب (سولوشن یا سمنتینگ).

ب — مورد استفاده قرار گرفتن وسایل و ظروف غیراستاندارد جهت حمل مواد شیمیائی خطرناک.

ج — بکاربردن ماشین آلات و تجهیزات و لوازم ایزوله نشده و معمولی در واحد سولوشن.

د — تجهیز ننمودن واحد محروم به هواکش جهت تخلیه بخارها و گازهای قابل اشتعال و انفجار.

ه — ارتباط و اتصال واحد چسب خانه با دیگر واحدهای تولیدی کارخانه.

و — عدم توجه پرسنل به منعیت استعمال دخانیات در واحد چسب خانه.

ز — عدم تعبیه تجهیزات تخلیه کننده الکتریسته ساکن در مقاطع ورودی به چسب خانه جهت افرادی که وارد کارگاه می شوند.

— قراردادن تجهیزات آتش نشانی دستی از نوع گاز ایندیرید کربنیک و پودر و گاز در کلیه واحدهای تولیدی با در نظر داشتن حجم محتویات هرسالن و نوع فعالیت در هریک از واحدهای تولیدی به تعداد کافی.

— بکاربردن مصالح مقاوم در برابر حرارت در اجزاء ساختمانها.

— استفاده از دربهای حریق بند خود کار در تمامی مقاطع ارتباطی ساختمانهای تولیدی و انبارها به یکدیگر

— نصب تابلوهای هشدارهاینده پیشگیری از آتش سوزی و انفجار و تابلوی منع استعمال دخانیات در جلوی دربهای ورودی انبارها، اماکن خاص تولیدی و خدماتی که دارای حساسیت زیاد در مقابل آتش می باشند.

— تشکیل تیم های آتش نشانی در هریک از واحدهای مستقل و واحدهای مرتبط به یکدیگر به صورت جداگانه.

— رعایت موارد اینمنی و اصول کامل انبارداری با درنظر داشتن نوع بسته بندی مواد اولیه در کلیه انبارهای مواد اولیه شیمیائی، ابزار آلات و لوازم بدکشی و انبارهای محصول.

— استفاده از وسائط حمل و نقل خاص با توجه به بسته بندی کالا نظیر تسمه نقاله برای انتقال مواد خصوصاً مواد اولیه شیمیائی و ترجیحاً استفاده از سیستم شوتینگ برای مواد شیمیائی پودری.

— انجام عملیات جوشکاری و اعمال مشابه فقط در واحدهایی که مجاز است صورت پذیرفته و در واحدهای دیگر نظیر انبارها و سالنهای تولید و دیگر مکانهای غیر مجاز انحصاراً توسط افراد متخصص و تحت نظر از وبا بازرسی های قبلی و بعدی مسئولین حفاظت و اینمنی صورت گیرد.

— نصب و نتیلا تورهای عایق جرقه در واحدهایی که احتمال ایجاد گاز یا بخارهای قابل اشتعال وجود دارد و یا گرد و غبار قابل انفجار در آنها وجود دارد نظیر واحد بانبوری و یا چسب خانه الزامی است.