

پسماندهای صنعتی

جمع‌آوری و حمل و نقل

(مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)

شهریار محمد رضابی
کارشناس ارشد مدیریت
محیط‌زیست

در ایالات متحده آمریکا قانون دفع پسماندها، در ۱۹۶۵ وضع گردید و در ۱۹۷۰، تحت عنوان قانون عمومی ۹۱۵۱۲ اصلاحیه‌ای نیز برآن نوشته شد. در ۱۹۷۶، به دلیل رشد سریع پسماندها و تشدید نگرانی‌های جامعه در مورد دفع این مواد، آژانس حمایت از محیط‌زیست آمریکا، اداره مدیریت پسماندهای جامد را تأسیس کرد. در این سال یک ساختار کنترل شدید برای دفع پسماندهای خطرناک به وجود آمد. سازمان حفاظت محیط‌زیست آمریکا^(۱) قانون تصفیه و دفع مواد خطرناک را در ۱۹۷۶، به وسیله قانون حفاظت منابع و بازیافت^(۲) تنظیم نمود که این قانون در ۱۹۸۰ به اجراء گزارده شد.

كمبود مواد اولیه (خصوصاً بعد از تحریم نفتی اعراب) موضوع بازیابی مواد و انرژی رانیز مطرح کرد و در نتیجه، در دهه ۱۹۸۰، مدیریت پسماندهای جامد، شامل مراحل مختلف تولید، جمع‌آوری، حمل و نقل، فرایند بازیابی و دفع سالم مواد در سطوح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت.

در سال ۱۹۸۰، مقرراتی مدون در مورد مدیریت مواد زائد سمی و خطرناک در کشورهای عضو بازار مشترک ایجاد و به مرحله اجراء درآمد. در ۱۹۸۶، مقرراتی راجح به صدور پسماندهای صنعتی توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی تدوین شد و در کشورهای عضو به اجراء درآمد.

مقدمه
سال‌هاست که در کشورهای پیشرفته صنعتی به برنامه‌ریزی و مدیریت پسماندهای صنعتی پرداخته شده و قوانین و ضوابطی خاص در رابطه با اقدامات بهداشتی و کنترلی در زمینه‌های تولید، جمع‌آوری، حمل و نقل، پردازش، تصفیه، دفع نهایی و بازیافت این مواد به اجرا درآمده است. متأسفانه در ایران علیرغم رشد صنایع، خصوصاً در شهرهای بزرگ، در این زمینه تحقیقات و اقداماتی اساسی صورت نگرفته است. دفع غیراصولی مواد ناشی از صنایع، باعث آلودگی آب و خاک و هواشده است و می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت محیط‌زیست انسان‌ها، جانوران و گیاهان باشد. بر اثر دفع این مواد، در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان، مثل ایالات متحده آمریکا، ژاپن، انگلستان و کشورهای اروپایی آلودگی زیست محیضی به وجود آمد و توجه عمومی این کشورها به مشکل مذکور معطوف گشت.

ژاپن یکی از اولین کشورهایی بود که کنترل پسماندهای صنعتی را در دهه ۱۹۶۰، پس از حادثه میناماتا که بسیاری از مردم بر اثر خوردن ماهی‌های آلوده به جیوه تخلیه شده در دریا، جان خود را از دست داده بودند، مورد توجه قرارداد. در ایالت کنیکرام سال‌ها است که مدیریت پسماندها در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آلودگی محیط زیست سازمان ملل اصول مدیریت مواد زائد سمی و خطرناک تدوین شده در قاهره را تایید نمود. به منظور رفع مشکل حمل و نقل غیرقانونی پسماندهای خطرناک در سطح جهان و جلوگیری از صدور مواد خطرناک به کشورهای جهان سوم که فاقد فناوری لازم جهت دفع این مواد هستند، در مارس ۱۹۸۹، معاهده بازل در کشور سوئیس برای کنترل حمل و نقل برونو مرزی مواد خطرناک تدوین شد و به امضای ۳۵ کشور رسید. براساس این معاهده، ورود و صدور پسماندهای خطرناک در سطح کشورها، طبق قوانین و مقرراتی خاص انجام خواهد گرفت.

در اروپا علاوه بر قانون ۱۹۸۰ بازار مشترک، هر کشور به


آلودگی تجاری را مورد توجه قرار می دهد.

در آلمان فدرال قانون دفع پسماندها در ۷ روشن تصویب و در ۵ زانویه ۱۹۷۷ اصلاح گردید. طبق این قانون، دفع پسماندها، شامل مراحل جمع آوری، انتقال، تصفیه، نگهداری و ذخیره سازی است. همچنین، دفع پسماندها به عهده سازمان های عمومی است، ولی دفع پسماندهای خطرناک به عهده تولیدکننده این مواد می باشد (بند ۳).

در کشور دانمارک براساس بند ۴ قانون شماره ۳۷۲ ۱۹۷۳، سازمان حفاظت محیط زیست باید در مورد پسماندهایی که دفع آنها بهداشتی نیست یا آلودگی حاصل از

سازمان برنامه محیط زیست سازمان ملل اصول مدیریت مواد زائد سمی و خطرناک تدوین شده در قاهره را تایید نمود. به منظور رفع مشکل حمل و نقل غیرقانونی پسماندهای خطرناک در سطح جهان و جلوگیری از صدور مواد خطرناک به کشورهای جهان سوم که فاقد فناوری لازم جهت دفع این مواد هستند، در مارس ۱۹۸۹، معاهده بازل در کشور سوئیس برای کنترل حمل و نقل برونو مرزی مواد خطرناک تدوین شد و به امضای ۳۵ کشور رسید. براساس این معاهده، ورود و صدور پسماندهای خطرناک در سطح کشورها، طبق قوانین و مقرراتی خاص انجام خواهد گرفت.

در اروپا علاوه بر قانون ۱۹۸۰ بازار مشترک، هر کشور به



آنها سبب تهدید سلامت محیط زیست می گردد، تناسب و ضعیت و نیازش قوانینی در رابطه با کنترل پسماندها یا حفاظت از محیط زیست وضع کرده است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می شود.

در فرانسه قانون شماره ۷۵۶۳۳، مدون ۱۵ جولای ۱۹۷۵، به دفع و بازیابی پسماندها مربوط است. در این قانون قید شده است که روش دفع نباید طوری باشد که مانع بازیافت مواد و برگشت اقتصادی آن گردد. بند «ط» از بخش ۳۰ قانون کنترل

قوانینی مشخص در زمینه مدیریت پسماندهای صنعتی می باشند. اکثر کشورهای صنعتی با استفاده از خلاء قانونی موجود در این کشورها (کشورهای در حال توسعه) ضایعات خطرناک صنعتی خود را از راه های مختلف به کشورهای

۱. پسماندهای سالن رنگ شماره ۱ شرکت ایران خودرو

۱. ماده شیمیایی متاکس (دارای خاصیت قلیایی است)
۲. محصول چربی‌زدایی محلول‌های قلیایی ضعیف با آمولیسیون‌های حاوی هیدروکربن‌ها (به عنوان مثال نفت سفید) محلول‌های چربی‌زایی ضعیف قلیایی، شامل فسفات‌ها و پلی فسفات‌ها به عنوان فعال‌کننده سطح و ترکیبات فعال‌کننده (ترکیبات تیتانیومی با غلظت 0.5% میلی‌گرم در لیتر تیتانیوم).

۳. تمیزکاری سطح با استفاده از مواد قلیایی با غلظت 0.5% اونس در گرم، شستشوی محلول تیتانیم با غلظت 1 پوند در 1000 گالن، شستشوی اسیدی با اسید کرومیک $pH=3/5.5$ و با

جهان سوم، از جمله پاناما، ونزوئلا، کنگو، گینه و هائیتی صادر می‌کنند.

در کشور ما نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی جامع برای جمع‌آوری و حمل و نقل پسماندها، به ویژه در بخش صنعت، وجود ندارد. با این وجود، صنایع مختلف تلاش‌هایی به منظور ساماندهی پسماندهای تولیدی خود انجام داده‌اند. تحقیق حاضر در راستای برنامه‌ریزی و مدیریت پسماندهای سالن رنگ شماره ۱ شرکت ایران خودرو انجام شده است.

روش تحقیق

شناسائی پسماندهای تولیدی در سالن رنگ شماره ۱

جدول ۱- انواع ترکیب و مقدار مواد شستشو در سالن رنگ شماره ۱

مقدار محلول	ماده شیمیایی	محلول شستشو
۱۶۷ اونس / ۱ گالان آب	استون یا حلال فرار دیگر	اسید کرومیک
۱ پوند / ۴۰ گرم	استون یا حلال فرار دیگر با آمونیوم 28% آمونیاک	آمونیوم دی کرومات

غلضت 4.12 اونس در 100 گالن

شرکت ایران خودرو از طریق مشاهده مستقیم صورت

۴. آبکشی فعال‌کننده حاوی اسید اکسالیک و فلزات یا ترکیبات دیگر
۵. اسید فسفریک یا انواع شتاب‌دهنده‌ها (نیتریت‌ها، نیترات‌ها، کلرات‌ها، پراکسیدها یا مخلوطی از آنها، کلرات‌ها، تولید لجن می‌کنند و به صورت پودر یا گرد و غبار بر سطح می‌نشینند).

گرفته و تجزیه تحلیل کمی پسماندها نیز از طریق

۶. فسفات‌های نوع اول، آهن، منگنز، روی
۷. محلول‌های شستشو (جدول ۱)
۸. مواد واکنش دهنده فسفاتاسیون (جدول ۲)

نمونه‌برداری و اندازه‌گیری نمونه‌های اتفاقی انجام شده

۹. ادیتوهای: A. (تنظیم کننده pH). B. حلال (ایزوفرپانول).
- C. (تثبیت کننده جریان رنگ). D. (تثبیت کننده ولتاژ رنگ). E. (ضد باکتری)
۱۰. نوار چسب نصب شده در قسمت سیلر کاری
۱۱. نوار چسب نصب شده در قسمت ماسکینگ
۱۲. پوشش‌های کاغذی آغشته به PVC

است. با توجه به اینکه متغیرهایی، مانند مهارت و تجربه

کارگران، نقص تجهیزات و ابزار کار، شیفت کاری، و

مرغوبیت مواد اولیه از عوامل مؤثر بر کمیت پسماندهای

تولیدی می‌باشد، نمونه‌برداری با توجه به شیفت‌های

مختلف کاری کارگران مختلف شاغل به یک فعالیت معین

و تجهیزات و ابزار مورد استفاده حداقل برای 6 بار صورت

پذیرفت.

ترکیب لجن نیمه جامد سالن رنگ (با توجه به نبود

تجهیزات لازم آزمایشگاهی جهت آنالیز لجن در آزمایشگاه

محیط زیست شرکت ایران خودرو) نیز از طریق اطلاعات

مندرج در برگه داده‌های اینمی مواد^(۳) و بروشورهای

تجاری شرکت‌های سازنده مواد اولیه، ترکیب رنگ

شناسایی گردید.

جدول ۲. اجزا و مقدار مواد واکنش دهنده فسفاتاسیون

اجزاء	مقدار
اسید فسفریک	۴۰۰
اکسید روی	۵۰
بازدارنده خورنده	۱۰
نیتریت سدیم	۱
هیدروکسیل آمین	۱
آب	۵۳۸
جمع	۱۰۰۰

۴. فسفات های روی، منگنز، نیتریت سدیم
 ۵. ادیتیوی های: A (تنظیم کننده PH)، B (حال، معمولاً اپزوپرپانول استفاده می شود)، C (ثبت کننده جریان رنگ)، D (ثبت کننده ولتاژ رنگ)، E (ضد باکتری)
 ۶. باقیمانده رنگ در کف کابین رنگ آستر
 ۷. باقیمانده رنگ در کف کابین پژو (متالیک) که دارای ذراتی ریز از فلزات سبک، مانند آلومینیوم به اضافه کیلر می باشد.
 ب) پسماندهای جامد که عبارتند از:

۱. چسب های نصب شده در قسمت سیلر کاری و ماسکینگ

۲. پوشش های کاغذی آغشته به PVC

۳. کاغذهای سنباده P.۴۰۰ و P.۵۰۰

۴. پارچه آغشته به تینر شستشو

۵. پارچه تکرگ کشیده شده بر سطح خارجی بدنه

۶. دستمال های مرطوب قبل از پاشش رنگ یک پوششی و دو پوششی

۷. کاغذها و نوار چسب آلوده نصب شده در کف سالن موارد نامبرده شده در بند «الف» به صورت خمیر درمی آیند، بسته بندی مشخصی ندارند و به طور روزانه توسط تسممه نقاهه به کامیونتی که بدين منظور در نظر گرفته شده است، منتقل و سپس به صورت رویاز حمل می گردند. مقدار آن نیز حدوداً ۱ تن در روز می باشد.

موارد نامبرده شده در بند «ب» نیز در سطلهای آشغال درون سالن ریخته می شوند و در روز جمعه توسط پیمانکار طرف قرارداد، فاقد بسته بندی مشخصی، جمع آوری و به بیرون کارخانه انتقال داده می شوند.

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

نظر به یافته های این تحقیق کلیه پسماندهای جامد تولیدی در سالن رنگ شماره ۱ ایران خودرو، شامل انواع دستکش، پارچه، سنباده، چسب، باقیمانده رنگ و دیگر پسماندهای آغشته به ترکیبات رنگی و فلزی جزء پسماندهای ۷۴۷، ۷۱۴، ۲۱۷، ۲۱۲، ۲۱۷ طبقه بندی کنوانسیون بازل و مستلزم دفع

۱۳. کاغذهای سنباده P.۴۰۰ و P.۵۰۰
 ۱۴. باقیمانده رنگ در کابین آستر
 ۱۵. پارچه آغشته به تینر شستشو
 ۱۶. پارچه تکرگ کشیده شده بر سطح خارجی بدنه
 ۱۷. دستمال های مرطوب قبل از پاشش رنگ یک پوششی و دو پوششی
 ۱۸. باقیمانده رنگ در کابین پیکان (رنگ سالید)
 ۱۹. باقیمانده رنگ در کف کابین پژو (متالیک) که دارای ذراتی ریز از فلزات سبک، مانند آلومینیوم به اضافه کیلر می باشد.
 ۲۰. دستکش های آلوده
 ۲۱. کاغذها و نوار چسب آلوده نصب شده در کف سالن

۲. وضع موجود جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای سالن رنگ شماره ۱ ایران خودرو
 پسماندهای سالن رنگ شماره ۱ شرکت ایران خودرو، از لحاظ جمع آوری، به دو دسته تقسیم می شوند:
 الف) پسماندهایی که وارد فاضلاب می گردند و توسط روش های تصفیه فاضلاب جدا و به طور روزانه جمع آوری می شوند و توسط سیستم تصفیه فاضلاب با کمک نقاهه به یک کامیونت منتقل می گردند و شامل ترکیباتی از مجموعه موارد زیرندا که از قسمت های مختلف وارد فاضلاب شده اند:
 ۱. پودر چرب گیری (نمک قلیایی بیکربنات سدیم)
 ۲. ماده شیمیایی به نام متاکس (خاصیت قلیایی دارد)

پسماندها، شامل اسیدها، قلیاه‌ها، سیانیدها، حلال‌ها، مواد آلی جامد و حلال‌های کلردار را باید قبل از تصفیه در محل‌های مجزا نگهداری کرد. بشکه‌ها، جعبه‌ها، بطری‌ها و سایر ظروف را قبل از انبار کردن باید از نظر کیفیت مورد معاینه قرار داد. در صورتی که سلامت بسته‌بندی مورد تردید باشد، باید بستهٔ معیوب در ظرفی سالم و بزرگ‌تر گذاشته و روی آن علامت مناسب نقش گردد. بسیاری از بدترین حوادث مربوط به پسماندهای زیانبار در محل نگهداری موقت روی داده‌اند.

جایه‌جایی و انتقال پسماندها: در هنگام جایه‌جایی و انتقال باید از لباس‌های ایمنی، ماسک مخصوص و افراد آموزش دیده استفاده نمود. عمدۀ ترین شکل رها شدن و نشت پسماندها مربوط به زمان حرکت وسیلهٔ نقلیه گزارش شده است. پس از آن، خطرهای ناشی از حوادث رانندگی قرار دارند. به طور کلی ملاحظات ذیل در کاهش پیامدهای زیست محیطی حمل و نقل پسماندهای صنعتی نقش دارند:

الف) نصب پلاکارد مخصوص حمل پسماندهای صنعتی در چهار طرف وسیلهٔ نقلیه

ب) استفاده نکردن از کامیون‌های حمل مواد غذایی و سایر موادی که به مصرف انسان یادم می‌رسند.

ج) اطمینان از بارگیری بسته‌هایی که آسیب ندیده‌اند.

د) پوشش مناسب کامیون‌های روبرو

ه) استفاده از مسیرهای هموار و مطمئن برای حمل و نقل

ب) نوشت

1- EPA

2- RCRA

3- MSDS

4- Activator

اصولی‌اند. لجن حاصل از این سالن نیز در طبقه ۲۱۸ قرار دارد.

پسماندهای گروه اول باید در ظروف نگهداری موقت ۱۰۰ یا ۲۰۰ لیتری ذخیره و درنهایت در محلی مناسب که کف آن نفوذناپذیر باشد، نگهداری گردد. پسماندهای گروه دوم پس از خشک شدن در فیلتر پرس باید در محلی با پوشش مناسب در کف و مسقف برای جلوگیری از ورود آب باران نگهداری شوند. کلیه این پسماندها حداقل به مدت ۴۰ روز می‌توانند در کارخانه نگهداری شوند.

مدیریت منطقی فرایند جمع آوری و حمل و نقل پسماندها مستلزم شناخت مراحل، آگاهی از خطرهای هر مرحله، نحوه جلوگیری از بروز خطرهای درنهایت رفع پیامدهای ناشی از حوادث است. بدین منظور، نکات ذیل جهت مدیریت منطقی فرایند جمع آوری و حمل و نقل پسماندها توصیه می‌گردد:

(۱) نگهداری پسماندها: باید روی ظروف حاوی پسماندها علامت هشدار دهنده مناسب که مراقبت‌های ایمنی لازم را نشان می‌دهند، نصب نمود و اگر نشت پسماند خطرآفرین است، باید از ظروف بسته‌بندی مناسب استفاده گردد. نگهداری پسماند قبل از بازیافت یا دفع باید در شرایط ایمن صورت گیرد و تجمع پسماندها باید در یک محل تاحدی باشد که زیان و خطری ایجاد نکند. باید از پراکندن یا انحلال پسماند روی هم انباشته شده، جلوگیری و روی آنها برچسب‌هایی واضح و روشن نصب نمود. اگر پسماندها مایع باشند، از تانکرهای مناسب که قبل از برای این منظور طراحی شده‌اند، می‌توان استفاده کرد و اگر مایع مذکور آتش زا باشد، باید مراقبت‌های لازم برای جلوگیری از بروز آتش سوزی صورت گیرند.

(۲) ابارش پسماندها: نگهداری موقتی پسماندها، در یک مرکز، شایان مراقبت‌های ویژه است. انواع مختلف