

بررسی و مدیریت ریسک سیلاب در منطقه کاشان

با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مرتضی زراعتی

دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

استادیار دانشکده جغرافیا-دانشگاه تهران

جاری و زیرآب رفتن مناطق مسکونی و کشاورزی گفته می‌شود. معمولاً طغیان در پی سیل بوده و به همین علت هردو را به یک معنی به کار می‌گیرند. اصولاً بزرگی سیلها و تکرار آنها در طول زمان تابع شدت بارندگی، نفوذپذیری زمین و وضع توپوگرافی منطقه است. شهرسازیها و حذف گیاهان باعث کاهش مقدار آب نفوذی و افزایش آب سطحی می‌شود. حجم زیاد آب از یک طرف بر بزرگی طغیان می‌افزاید و از طرفی با افزایش فرسایش، رسوباتی به وجود می‌آورد که بابرگای گذاشت آنها ظرفیت بستر اصلی رود کاهش می‌یابد. موارد پیش معمولاً تأثیر تدریجی دارند، ولی سیلهای ناگهانی و فاجعه‌آمیز اغلب بر اثر تخریب سدها و بندنهای ایجاد می‌شوند. براین اساس سیلاب‌ها بر دو گونه‌اند: ۱- سیلاب‌های آرام؛ که در اثر افزایش حجم ناگهانی آب رودخانه‌ها و دریاچه‌های اثر بارندگی در طی روزها و هفت‌ها ایجاد می‌شود. ۲- سیلاب‌های ناگهانی؛ که در اثر افزایش حجم آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها ایجاد شده و با خود مرگ و مصدومیت افراد و تخریب منازل را به همراه دارد. این سیلاب‌ها ممکن است بر اثر باران‌های سیل آسا، گردباد، تخریب دیوارهای سد و ذوب شدن سریع یخ به وجود آید. براساس اطلاعات موجود طی سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ نزدیک به ۱۲۴ میلیارد تومان خسارت سیل‌های مهم کشور بوده است که ۵۵ درصد آن مربوط به سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ می‌باشد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که خسارت واردہ به بخش کشاورزی یکی از مهمترین ارتفاع خسارت سیل است (مهدوی ۱۳۷۶). افزایش وقوع سیل در دهه ۱۳۷۰ نسبت به دهه ۱۳۴۰ حدود ده برابر می‌باشد که خسارت ناشی از آن خارج از حد تصور است (نجمن میدرولیک ایران، ۱۳۸۰). همچنین، بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ بیش از ۲/۵ میلیارد انسان تحت تأثیر سیلابها، زلزله‌ها، تندبادها و دیگر حوادث طبیعی جهان بوده‌اند که نسبت به دو دهه پیش، افزایش شدت درصدی داشته است. محاسبه میلیون‌ها نفری که با سونامی دسامبر گذشته، رویه رو شده بودند در نظر گرفته نشده است (سایت بازتاب، ۱۳۸۴، ۸۲۲). بطورکلی می‌توان چنین استنباط کرد که سیل به جریانی گفته می‌شود که ۱- جریان آب برای مقطع خاصی از رودخانه بیش از جریان عادی باشد. ۲- تداوم زمانی محدودی داشته باشد. ۳- جریان آب از بستر طبیعی خود خارج و اراضی پست حاشیه رودخانه را فرا گیرد. ۴- خسارت مالی و جانی داشته باشد (مهدوی ۱۳۷۶). تغییر کاربری اراضی روی هیدرولوژی حوضه آبخیز دارای ۴ اثر مهم است که عبارتند از: تغییر در خصوصیات دمی‌بیک، تغییر در حجم کل رواناب، تغییر در کیفیت آب و

چکیده

بدون شک سیلاب بعنوان یک بلاعی طبیعی شناخته شده است ولی در عمل سیلاب هم از نظر تلفات جانی و هم از نظر خسارات مالی یکی از مهم‌ترین بلاعی طبیعی در جهان محسوب می‌شود. از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ حدود ۳۹۰۰۰ فرد در اثر بلاعی طبیعی در جهان کشته شدند که ۵۸ درصد مربوط به سیلاب، ۲۶ درصد در اثر زلزله، ۱۶ درصد در اثر طوفان و بلاعی دیگر بوده است. خسارات کل در این ۱۰ سال حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است که به ترتیب ۲۸، ۲۹، ۳۳ درصد مربوط به سیلاب، طوفان و زلزله بوده است. در این رابطه نکه نگر انکنته، روند افزایشی تلفات و خسارات سیلاب در جهان در دهه‌های اخیر بوده است. پدیده سیلاب در ایران به عنوان زبانه‌بارترین بلاعی طبیعی بوده و خسارات ناشی از آن بالغ بر ۷۰٪ کل خسارات بلاعی طبیعی می‌گردد. افزایش جمعیت و دارایی‌هادر سیلاب‌پذشتها تغییرات هیدروپیسته‌ها و اثرات مخرب فعلی‌های انسانی از دلایل عدمه این روند افزایش بوده است. امروزه با گسترش فناوری اطلاعات تأکید زیادی بر استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) درجهت مدل‌سازی و پرآورده خطرات و خسارات ناشی از سیل گردیده است. سرعت و دقت زیاد، فرآگیری و چندوجهی بودن این سیستم‌ها، سهولت اعمال تغییرات و هزینه‌کم این سامانه باعث استفاده بیش از پیش آن در مدیریت بحران سیل گردیده است. در این مقاله سعی شده است که از تکنیک GIS در مدیریت بحران ریسک سیلاب منطقه کاشان استفاده شود.

واژه‌های کلیدی

مدیریت بحران، ریسک سیلاب، سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقدمه

اغلب سیل‌ها در اثر بارندگی شدید، آب شدن بر فرازها و تکه یخ‌های بزرگ و یا طغیان رودخانه‌ها جاری می‌شوند. بعضی از رودخانه‌ها هر ساله به طور منظم طغیان می‌کنند که از گزارش سالهای گذشته می‌توان زمان وقوع و ارتفاع بالاً‌مدن آب را پیش‌بینی کرد. سیل‌های غیرقابل پیش‌بینی در اثر باران‌های سیل آسای غیرطبیعی روی زمین لخت، خیس و یا یخ‌زده جاری می‌شوند که صرف نظر از عامل ایجادکننده سیل هرگاه جریان آب سطحی از ظرفیت رودخانه تجاوز کرده و اراضی پائین دست و حاشیه رودخانه را فرا گیرد و تداوم زمانی محدود داشته و با خسارت‌های مالی و جانی همراه باشد، می‌توان به آن سیل اتلاف نمود. پس سیل حرکت آب است به صورتی که هرچه در مسیر خود دارد را به همراه برد و طغیان به سکون این آبهای پیوستن آن به آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و در نتیجه بالاً‌مدن سطح آبهای

همراه بوده است. طی این سالها به طور متوسط با ۳۹ سیل در سال، ۹۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به کشور خسارت وارد شده است که متوسط خسارت سالانه ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است. طی ۲۵ سال گذشته (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۵) ۴۲/۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت تأثیر سیل بوده‌اند. طی این مدت دو میلیون و ۸۹۲ هزار و ۴۰۰ نفر بخانمان شده و سالانه به طور متوسط ۵۰۰ واحد مسکونی ویران و یا آسیب دیده است. در گزارش دیگری از ستاد حوادث غیرمترقبه کشور آمده است که فقط در سال ۱۳۷۰ در کشور ۶۱ سیل و ۲۷ زلزله رخ داده است. نمونه موردی این مسئله را می‌توان جاری شدن سیل (مورخ ۸۶/۴/۶) در حوزه کاشان (شهرهای قمصر و بروزک و آران و بیدگل و جوشقان و کامو) نام بردا که بیش از ۷۰ درصد یعنی ۸۰ رشتۀ قنات ۱۰۰ درصد تخریب و بطورکلی آب کشاورزی این روستاهای قطع شده و مابقی آنها بین ۶۵ تا ۸۰ درصد خسارت دیده است. میزان خسارت واردۀ به قنات‌های شهرستان کاشان بیش از ۲۰ میلیارد ریال تخمین زده شده است. وقوع سیل در برخی از مناطق شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل بالغ بر ۳۳/۶۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تأسیسات شرکت آب و فاضلاب کاشان خسارت زده است.

مواد و روشها

در تحقیق حاضر مواد و روش‌های مختلفی جهت حصول هرچه بهتر به نتایجی قابل قبول بکار رفته است که به منظور فراهم‌نمودن زمینه‌های لازم برای انجام مطالعات هیدرولوژی و کنترل سیلاب، در گام اول نقشه توپوگرافی و زمین‌شناسی کاشان تهیه و با استفاده از نرم‌افزارهای موجود چون AUTO CAD-ARCGIS Rقومی شده تابراسی آن بتوان نقشه DEM, TIN, فایل (slope-aspect) آنرا بدست رقومی شده می‌توان نقشه شیب و جهت شیب اورده با توجه به اهمیت برآوردهای هیدرولوژیکی، داده‌های مورد نیاز شامل آمار بارندگی روزانه، به همراه دبی روزانه، سالانه سیلاب ضروری است. همچنین به منظور آگاهی از شرایط کلی حوزه و نحوه توزیع مکانی زیرحوزه‌ها و همچنین آگاهی از وضعیت وقوع سیلاب‌های قدیمی و مقایسه آنها با برآوردهای فعلی، لزوم انجام بازدیدهای صحرائی ضروری است.

تعیین موقعیت و مشخصات فیزیکی منطقه


شهرستان کاشان از طرف شمال به شهرستان گرمسار و دریاچه نمک از سوی شمال غربی به شهرستان قم از شرق به شهرستان اردستان از جنوب به شهرستان نطنز و بخش میمه و از جنوب غربی به شهرستان دلیجان محدود است. هرچند شمال‌شرقی و شرق کاشان را کویر احاطه کرده اما از سوی غرب و جنوب در جوار کوههای سریه فلک کشیده‌ای قرار گرفته که در حقیقت دنباله سلسله جبال مرکزی ایران می‌باشد. این رشتۀ کوهها دارای قلل مرتفعی هستند که مهم‌ترین و بلندترین آنها کوه کرکس به ارتفاع ۳۸۹۸ متر در نزدیکی نطنز قد برداشته، قلل دیگر آن عبارتند از قله نیاسر با ارتفاع ۳۶۰۰ متر و کوه هفت کتل به بلندای ۳۰۰۳ متر. آبهایی که از این

تغییر در تعادل هیدرولوژیک (نویولد ۱۹۶۱). معمولاً سیلها در اثر عوامل زیر ایجاد می‌شود: ۱. ریزش سریع نزولات آسمانی و عدم گنجایش محل نزول ۲. عدم نفوذپذیری زمین محل و ذوب سریع برف‌ها^۳ عدم گنجایش و عدم طراحی صحیح مسیر رودخانه و سیل‌ها^۴. عدم استفاده از سیل‌بند و دیوارهای محافظ در مناطق سیل‌خیز^۵ عدم گنجایش صخره‌ها و جوی‌ها جهت عبور آب در مناطق شهری و مسدودشدن رودخانه به علت ریزش کوه^۶. عدم لایروبی رودخانه و تجمع رسوبات سنگین و غیرطبیعی پشت سدها^۷. خرابی سیل‌بندها، سدها و مخازن آب. در جهت کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از سیل انجام اقداماتی ضروری است. اولین گام در طرح‌های مدیریتی سیلاب و دشت سیلابی داشتن نقشه پهنه‌بندی سیل می‌باشد. از موارد کاربرد این نقشه‌ها می‌توان به تعیین بستر و حريم رودخانه‌ها، مطالعه و توجیه اقتصادی طرح‌های عمرانی، پیش‌بینی و هشدار سیل، عملیات امداد و نجات و پیمایش اشاره کرد (برخوردار و چاوشیان ۱۳۷۹). یکی از جدیدترین روش‌ها استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تلفیق آن با مدل هیدرولوژیکی و هیدرولیکی است. استفاده از این روش قابلیت بسیار بالایی در بررسی هیدرولیکی سازه‌ای کنترل سیل در طول رودخانه دارد. به عبارت دیگر در این روش برخلاف سایر روش‌های معمول گذشته مدل هیدرولیکی براساس داده‌های واقعی حاصل از نقشه‌برداری، زمین اجراشده و فقط پردازش خروجی مدل هیدرولیکی به منظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت می‌گیرد.

ضرورت بیان مسئله

بطورکلی رواناب حاصل از بارش‌های شدید، در مسیر خود ضمن جریان یافتن در سطح زمین و عبور از آبراهه‌های کوچک و بزرگ، به هم پیوسته و حجم عظیمی از آب را متناسب با سطح و شرایط هیدرولوژیکی منطقه، توسط آبراهه‌های اصلی به سمت خروجی حوضه هدایت می‌کند. در موقع بحرانی سیلابها از مقطع رودخانه سرریز نموده و تأسیسات شهری و صنعتی راکه داخل حوزه و یا در پایین این‌گونه مناطق بر روی مخروف‌طاکنها ایجاد شده‌اند، در معرض سیل قرار می‌دهند. روند رو به رشد سیل در سالهای اخیر حکایت از آن دارد که اکثر مناطق کشور در معرض تهاجم سیلاب‌های مخرب قرار داشته و ابعاد خسارت جانی و مالی سیل افزایش یافته است. در ایران گرچه در بسیاری از نقاط بارندگی کم است اما در بیشتر مناطق ممکن است ۶۰ درصد بارندگی سالیانه در یک شب‌انه روز رخ دهد. همین عامل به همراه شیب‌های تند کوهستانی البرز و زاگرس، که شهرهای ما را در دامنه خود جای داده‌اند، باعث شده است که بروز سیل یکی از نگرانی‌های عمده - تقریباً در تمام فصول سال - باشد. سیل در ایران به دلیل ویژگی‌های زمین‌شناسی و تخریب‌های زیست محیطی بسیار آلوده بوده و گل‌ولای زیادی به همراه دارد. به همین دلیل نیز اغلب سیلاب‌ها در ایران خسارات زیادی وارد می‌کنند. طبق یکی از گزارش‌های طرح ملی آمادگی و کنترل سوانح طبیعی کشور ایران در ۲۵ سال گذشته با ۹۶۷ سیل روبرو بوده که از این میان ۱۱۷ سیل بسیار مهم و با خسارات و تلفات فراوان

ولی به سمت مرکز، شبیب بسیار ملایمی را دارا بوده و دشت‌های منطقه را تشکیل می‌دهد و در انتهای کوه‌ها و چاله‌ها متنه می‌شود. در سطح دشت‌ها، عوارض گوناگونی مانند پادگانه‌های آبرفتی قایمی که توسط رودها بریده شده، تپه ماهورهای پراکنده، عوارض کویری، دشت ریگی، تلماسه‌ها و گنبدی‌های نمکی (دیاپرها) وجود دارند. از دیگر عوارض دشت، بقایای چین‌های است که در زیر رسوب‌های کواترنر مذکون شده است.




نکاره ۲: نقشه خاکشناسی کاشان

اقليم کاشان و تأثیر آن بر رخداد سیلاب
اقليم یکی از فاکتورهای مهم پنج گانه خاک‌سازی است که در رشد و نمو گیاهان و گسترش آنها در نواحی مختلف تأثیر مهمی را دارد. اقلیم عاملی است که موجب تشدید و یا کندشدن روند سیلاب می‌شود. اقلیم متغیر مستقلی در تشکیل خاک است و از دو عامل عمده رطوبت و دما تشکیل شده است. دما و رطوبت، نوع پوشش گیاهی، میزان ماده آلی خاک و بالاخره اکوسیستم خاک را تعیین می‌کند. منطقه کاشان دارای تابستان‌های گرم و نسبتاً طولانی و زمستان‌های ملایم است.

براساس آمار هواشناسی دوره ۳۰ ساله میانگین بارندگی سالیانه ۱۳۸/۸ میلیمتر است. بارش‌ها از آبان ماه شروع شده و در خرداد ماه قطع می‌شود. برمنای داده‌های هواشناسی رژیم حرارتی منطقه ترمیک و رژیم رطوبتی آن اریدیک می‌باشد. با بررسی داده‌های آماری ۳۰ ساله مشخص می‌گردد که اقلیم منطقه خشک است (روش دومارت).

دمای میانگین گرمرین ماه سال (تیر- جولای) $32/6$ درجه سانتیگراد و سردرتین ماه سال (دی - ژانویه) $4/9$ درجه سانتیگراد است. متوسط مجموع ریزش‌های جوی در سال به $138/8$ میلیمتر می‌رسد که حدود 80% آن به صورت باران است و در اثر ورود بادهای مرطوب غربی در فصل سرد سال رخ می‌دهد (متن فر5). مجموع تبخیر سالیانه بالغ بر $299/1$ میلیمتر می‌باشد. بادها در زمستان از شمال و شمال‌شرق منطقه می‌وزد که بر شدت تبخیر افزوده و مواد ریزدانه منفصل، مانند رس و نمک را با خود حمل می‌کند.

کوهسار به طرف دامنه‌های شمال‌شرق جریان می‌یابد بخشی از اراضی کاشان و حومه را مشروب می‌سازند. از مهم‌ترین این چشمه‌های سارهای چشمی فین است که در دامنه کوه دندانه و هفت کتل ظاهر می‌شود. علاوه بر این که فین علیا و فین سفلی بوسیله آب آن مشروب می‌گردد، روستاهای دیگر نیز از آب این چشمه بهره‌مند می‌شوند. ارتفاع این شهر از سطح دریای آزاد 945 متر و در مختصات جغرافیایی $51^{\circ}51'51''$ درجه و $27^{\circ}33'59''$ دقیقه طول‌شرقی و 10151 کیلومترمربع و دارای چهار بخش می‌باشد.



نگاره ۱: نقشه موقعیت جغرافیایی کاشان


مطالعه خاکشناسی و زمین‌شناسی کاشان

ارتفاع متوسط محدوده مطالعاتی کاشان 1289 متر از سطح دریا بوده و گسترش محدوده دشت تقریباً بصورت شمال‌غربی - جنوب‌شرقی است. به این ترتیب که حاشیه غربی آن به ارتفاعات ائوسن و الیکومیوسن و بخش‌های شرقی آن به تراسهای قدیمی بلند تا متوسط کواترنری محدود می‌گردد. ارتفاعات غربی دشت که از نظر ارتفاعی بسیار بلندتر از سمت شرقی می‌باشد شامل واحدهای کنگلومراپی میوسن پلیوسن (MP) آهکهای ژیسپر و مرجانی الیکومیوسن (OML3, OM11) سازند فم و گدازه و سنگهای آذرینی ائوسن (E2) است. بخش جنوبی دشت کاشان نیز به تاقدیسی از ارتفاعات میوسن پلیوسن کامل کنگلومرا و ماسه‌سنگ با هسته توفهای ماسه‌ای ائوسن (MP2, MP1, E5) محدود می‌گردد. کوههای منطقه بخشی از کوههای مرکزی ایران محسوب می‌شود و هم‌جهت با روند عمومی تراست زاگرس و زون سنتنج - سیرجان امتداد یافته و شامل ارتفاعات قهروند بوده که از شمال‌غرب منطقه شروع شده و با جهت شمال‌غربی - جنوب شرقی تا جنوب آن امتداد می‌یابد. در شرق منطقه بخشی از کوههای یخاب و لطیف که تا ارتفاعات دریاچه نمک ادامه دارند، گسترش یافته است. این ارتفاعات دارای انواع دامنه‌های مضرس، گرده ماهی و پرتوگاهی است. بین دو رشته کوه شرقی و غربی، فرورفتگی عظیم مشاهده می‌شود که به صورت دره‌های وسیع و هم‌جهت با ارتفاعات از قم شروع شده تا اردستان و نواحی جنوبی تر ادامه می‌یابد و فقط چند رشته کوه کوچک خارج از روند اصلی دو رشته ذکر شده این نظم ساختمانی را برهم زده است. این فرورفتگی اغلب با شیب نسبتاً تندی به پای ارتفاعات متصل گردیده


جدول ۱: متوسط دما و بارش ۳۰ ساله ایستگاه کاشان

متوسط	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES	پارامترها
	-۰/۵	۱/۳	۵/۸	۱۱/۸	۱۶/۳	۲۱/۳	۲۴/۴	۲۲/۸	۱۷/۸	۱۱/۷	۵/۷	۱/۲	دما
	۱۰/۵	۱۳/۵	۱۸/۵	۲۶/۴	۳۱/۳	۳۷/۸	۴۰/۸	۳۹/۷	۳۵/۳	۲۶/۹	۱۸/۹	۱۲/۳	MAX
۱۸/۸	۴/۹	۷/۳	۱۲/۱	۱۹/۱	۲۲/۹	۲۹/۶	۳۲/۶	۳۱/۲	۲۶/۵	۱۹/۳	۱۲/۴	۶/۷	دما متوسط
	۲۵/۷	۲۱/۹	۲۸	۱۳/۳	۱۳/۷	۱/۲	۰/۴	۰/۵	۰/۱	۴/۸	۱۲/۳	۱۶/۸	متوسط بارش

سنگ اصلی، عوامل مؤثر دیگری همانند هوایگی مکانیکی بویژه در دامنه‌های عاری از پوشش گیاهی دارای اهمیت می‌باشد. با درنظر گرفتن نتایج محاسبات پارامترهای اقلیمی - عکس هوایی و تصاویر ماهواره‌ای میزان آبهای سطحی محدود و اغلب موقتی است.



نگاره ۴: نمودار آمبروترمیک ۳۰ ساله کاشان



نگاره ۳: نقشه زمین‌شناسی کاشان



نگاره ۵: هیدروگراف واحد تسطیح شده کاشان

جریان‌های سطحی که آب کوهستان‌های غربی و جنوبی را به حوضه‌های آبریز مرکزی و شمالی منتقل می‌کنند از شرق به غرب و شمال غربی عبارتند از: وشن، تتماج (تتماج)، جقه (گجه)، بن (بنود) (قمصر)، چمرود، اورمک، سار، حمزه، سلخک و یحیی آباد. قهروند تنها رود دائمی

در مجموع، درجه برّی بودن منطقه ۵۵/۰۳ می‌باشد. بنابراین مقدار زیادی از بارش صورت گرفته در سال به واسطه تبخیر زیاد از دسترس خارج می‌شود. میزان تبخیر و تعریف بالقوه گویای شدت و ضعف دمای هوای خشکی هواست. هرچه میزان رطوبت هوایکم باشد و دما نیز بالا رود میزان تبخیر و تعریف پتانسیل بالا می‌رود. تبخیر و تعریف ایستگاه کاشان محاسبه شده به روش تورنث ویث معادل ۱۹۰۲ میلی‌متر در سال است. شکل زیر منحنی آمبروترمیک ایستگاه کاشان را نشان می‌دهد (نگاره ۴). مطالعه این منحنی نشان می‌دهد که حداقل ۷ یا ۸ ماه سال، محیط دچار خشکی است. به این معنا، هنگامیکه دمای محیط روبه روی میزان رطوبت روبه کاهش می‌باشد و تنها ۳ تا ۴ ماه از سال برای رشد گیاه مناسب است.

شبکه آبهای منطقه ۱-۱-آبهای سطحی

اندازه‌گیری مشخصات هندسی حوزه‌ها، سیستم فرسایش رودخانه‌ای تأثیرگذار بر لندرفرم‌هایی را که از یک سو تحت تأثیر عوامل درونی و از سوی دیگر بوسیله فرآیند بیرونی مانند فرسایش و انتقال مواد توسط آبهای سطحی جاری بوجود آمده را نشان می‌دهد. در این سیستم فرسایش علاوه بر عملکرد آبهای سطحی روی رخنمون

نهایتاً کویر منطقه ابوزیدآباد حرکت می‌نماید و نهایتاً به دریاچه نمک می‌ریزد. بروز سیل در رودخانه قهروند نیز باعث تخریب فراوان اماکن مسکونی، باغات و جاده‌های دسترسی روستاهای قهروند، دارمند، جوینان، شهسواران، مسلم‌آباد، حسین‌آباد شده است.

ج) رودخانه جهق

این رودخانه از ارتفاعات بالا دست این روستا سرچشمه گرفته و سپس از روستای زنجانبر عبور نموده و نهایتاً به روستای خرمدشت می‌رسد. پس از عبور از روستای خرمدشت این رودخانه جاده قدیم نظر را قطع نموده و به طرف ابوزیدآباد حرکت می‌نماید و نهایتاً به دریاچه نمک متصل می‌گردد. دری بروز سیل در این منطقه نیز خسارات فراوانی در روستاهای جهق بالا، جهق پائین، زنجانبر و خرمدشت ایجاد شده است.

مطالعات انجام گرفته برای سه رود چمرود، قصر(بن رود) و قهروند با داشتن ایستگاه هیدرومتری، مشخصات هندسی این حوضه‌ها را که نسبت به سایر رودها پرآب‌ترند، نشان می‌دهد(جدول شماره ۲).

با مطالعه داده‌های موجود از سه حوضه، می‌توان چنین استنباط کرد که حوضه چمرود با متوسط دمای $7/64$ درجه سانتیگراد و میانگین بارندگی $121/92$ میلیمتر و متوسط تبخیر $9/46$ سانتیمتر دارای اقلیم خشک و حوضه قصر(بن رود) با داشتن متوسط دمای $9/4$ درجه سانتیگراد و میانگین بارندگی $198/3$ و متوسط تبخیر $76/46$ (cm) دارای اقلیم نیمه‌خشک و همچنین حوضه قهروند با متوسط دمای $9/56$ درجه سانتیگراد و میانگین بارندگی $131/6$ و متوسط تبخیر $90/17$ (cm) دارای اقلیم خشک است.

تحلیل سیل و سیلاب در مناطق سیل زده

در خلال یا پس از یک بارندگی شدید مقدار دبی رودخانه به سرعت افزایش یافته و در نتیجه آب از بستر عادی و طبیعی خود سرریز نموده و سیلاب تشکیل گردیده و دشت سیلابی و مناطق اطراف آن را دری بر می‌گیرد. شدت بارندگی‌ها یا نحوه توزیع عمق بارندگی نسبت به زمان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رواناب و جریانات سطحی بوده و بر شدت و بزرگی سیلاب‌ها همچنین میزان فرسایش خاکها تأثیر عمده‌ای دارد. از دیگر عوامل مؤثر می‌توان به تغوفذپذیری زمین و وضع توپوگرافی منطقه، محیط و مساحت حوزه، شبیت متوسط حوزه، زمان تمرکز حوزه و ضعیت ارتفاعی حوزه و... اشاره نمود. در مناطق سیل زده اخیر در ارتفاعات کاشان به علت شبیت زیاد حوزه و پوشش گیاهی ضعیف در بالای دست حوزه آبریز و مدت زمان بارندگی قابل توجه و میزان بارندگی فراوان سبب تشکیل سیلاب با حجم‌های بالا گردیده و با جاری شدن این سیلاب و سرعت زیاد آن نیروی جنبشی آب نیز به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و سبب تخریب و فرسایش خاک در بالا دست شده است. در قسمت‌های میانی نیز با توجه به تغییر کاربری اراضی حاشیه رودخانه و دخل و تصرفات انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی (از قبیل احداث استخرهای پرورش ماهی و...) سبب تخریب و حمل زیاد این عوامل گردیده است.

منطقه است که در گرمترين ماههای سال تا نواحی جنوب دشت کاشان نيز می‌رسد و در بعضی از سال‌ها احتمال خشک شدن آب نیز وجود دارد. دیگر رویدادهای ذکر شده فقط در ماههای پرباران سال جريان دارند (محمد اسماعيلي ۱۳۸۴).

۱-۱-آبهای زیرزمینی

منابع آبهای زیرزمینی کاشان را چاهها و قنوات و چشممه‌ها تشکیل می‌دهند، بهره‌برداری از این منابع طی سالهای 1355 و پس از آن روند صعودی داشته بطوری که در دهه 60 به بیش از چهارابر ابر دهه 50 رسیده بگونه‌ای که در سال 1350 تعداد 35 حلقه چاه عمیق با آبدی 15 میلیون متر مکعب در سال، و در سال 1375 تعداد چاهها به 59 حلقه و آبدی 308 میلیون متر مکعب رسیده است. نتایج این روند سیر نزولی آبدی قنوات منطقه و خشک شدن آنها بوده است. بطوری که در سال 1375 به رشتہ کاهاش یافته است. مجموع آبدی قنوات در سال 1352 حدود 20 میلیون متر مکعب در سال، و در سال 1375 به 14 میلیون متر مکعب کاهاش یافته است.

مشخصه‌ی حوضه‌های مورد مطالعه الف) رودخانه بن رود

شهر قصر در 30 کیلومتری جنوب شهرستان کاشان واقع شده و از لحاظ تقسیمات حوزه آبریزهای کشور جزو یکی از زیرحوزه‌های مستقل از حوزه دریاچه نمک به شمار می‌آید. رودخانه بن رود از دامنه خاوری کوههای مرتفع کرکس کاشان سرچشمه می‌گیرد و در جهت شمال جريان یافته و از روستاهای قزاآن، بن رود و چند روستای دیگر عبور نموده و وارد شهر قصر می‌شود. از میان شهر قصر و روستای فرهان در پائین دست شهر قصر گذشته و به موازات جاده قصر به طرف شهرستان کاشان حرکت می‌نماید. سپس از سمت خاوری این شهرستان عبور نموده و شاخه‌های کوچکی را از اطراف (از قبیل شاخه خنب و لشحر) دریافت می‌نماید و در این محدوده بنام گازارگاه خوانده می‌شود. رودخانه گازارگاه بعداً وارد منطقه آران و بیدگل شده و با رودخانه سوک چم تلاقی می‌نماید و در نهایت به دریاچه نمک می‌ریزد. سیلاب اخیر رودخانه بن رود باعث بروز خسارات فراوان در روستاهای حسنگون، رضا آباد، قزاآن، بن رود، سررود، فرهان، شهر قصر و جاده کاشان - قصر - گردیده است.


ب) رودخانه قهروند

شامل شاخه‌هایی از ارتفاعات بالا دست روستاهای دارمند، جوینان، شهسواران و قهروند می‌گردد که این شاخه‌ها نهایتاً پس از عبور از روستای فوق الذکر وارد سد شیخ بهایی قهروند شده و از پائین دست این سد توسط یک شاخه اصلی خارج گردیده و سپس از مجاورت جاده قهروند گذشته و از کنار روستای حسین‌آباد و مسلم‌آباد عبور نموده و در امتداد جاده قصر-کاشان حرکت می‌نماید. این رودخانه در نزدیکی کاشان و در بالا دست شهرک 22 بهمن کاشان مسیر خود را تغییر داده و به طرف جاده قدیم نظر و

جدول ۲: مشخصات حوضه‌ها


حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه	شكل حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه حوضه	شیب متوسط آبراهه ٪ آبراهه ٪ اصلی	طول متروپل آبراهه ٪ حوضه	شیب متوسط آبراهه ٪ حوضه	حداکثر ارتفاع حوضه	حداقل ارتفاع حوضه	طول حوضه	ضریب فسردگی حوضه	محیط (km)	مساحت (km) ²	موقعیت	حوضه
کشیده	۷/۵	۳۳/۶	۲۷/۴	۳۶۱۷	۱۲۰۰	۲۸/۵۱	۱/۶۹	۸۵/۱۳	۲۰۰/۸۷	5126E 3444N	بن رود (قمصر)	
پهن	۶/۷	۲۱/۶۶	۱۷/۷	۳۰۰۰	۱۵۰۰	۲۱/۶۶	۱/۵۴	۶۵/۰۴	۱۴۲/۳۳	5130E 3347N	قهرود	
کشیده	۴/۸	۵۱	۹/۵	۳۶۱۷	۱۳۰۰	۴۵/۶۵	۱/۴۵	۱۵۴/۳	۸۹۵/۳	5118E 3401N	چم رود	

محل ورودی روستای مسلم آباد و گرفتگی و انسداد دهانه پل، موجب سرریزشدن آب و بالاًمدن آب قبل از دهانه پل و نهایتاً تخریب پل براثر گرفتگی دهانه و تخریب مکان‌های احداث شده اطراف آن از جمله ایستگاه هیدرومتری امور آب گردیده است.



نگاره ۷: مسیر رودخانه‌های کاشان

همچنین در محدوده شهر قمصر و روستاهای دلیل توسعه فیریکی شهر، توسعه راه‌های ارتباطی، احداث سازه‌های مقاطع با رودخانه، احداث پل‌های غیراستاندارد و غیراصولی، ساماندهی و سنگ و سیمان نمودن دیواره رودخانه در شهر قمصر به صورت غیرفنی و عدم رعایت اصول فنی و مهندسی رودخانه‌ها، عدم محاسبه عمق آب شستگی و سرعت حرکت سیلان، احداث پل‌های غیرعمود بر مسیر جریان که خود سبب پدیده رسویگذاری و انسداد دهانه پل می‌گردد و همینطور احداث راه‌های ارتباطی روزتاها در جاده‌ها به صورت غیراصولی و فنی و بدون درنظر گرفتن مسیر سیلان رودخانه، سبب تغییرات وضعیت هیدرولیکی و مورفولوژی رودخانه و همین‌طور هیدرولیک سیستم رودخانه و نهایتاً بروز سیلان و پخش سیلان و ایجاد خسارات فراوان مالی و جانی گردیده است. یکی از عوامل مؤثر در سیل‌گیرشدن منطقه تغییر در شیب زمین است.



نگاره ۶: نقشه مناطق حساس و آسیب‌پذیر کاشان

۲) منطقه قهرود (رودخانه قهرود)

در حدود سه کیلومتری ابتدای جاده قهرود وجود دوشاخه ورودی رودخانه و تلاقی آنها در محل پل احداث شده بر روی جاده قهرود سبب تشدید رواناب سطحی گردیده به طوری که ارتفاع آب در محل این پل و در زمان پیک سیلان در حدود ۱۵ متر برآورد می‌گردد. شدت سیلان در این محل سبب تخریب مسیر جاده گردیده است. در این محل نیز بعلت عدم محاسبه عمق آب شستگی و فقدان فونداسیون مناسب در محل پل و همینطور عدم رعایت

آثار زیانبار ناشی از وقوع سیل در هر یک از نواحی مورد بازدید


(۱) منطقه مسلم آباد (رودخانه قهرود)

براثر احداث پل غیراستاندارد و غیرفنی بر روی رودخانه قهرود در

باعبور سیالاب از رودخانه بن رود و گذر از محله فرهنگ و پس از تخریب فراوان موانع موجود در مسیر رودخانه و در واقع آزادسازی حريم و بستر رودخانه در محله فرهنگ، سیالاب به بند واقع شده در پائین دست فرهنگ رسیده و با پرشدن این بند خاکی سیالاب از آن سریز نموده و در مسیر اصلی خود به سمت شهرستان کاشان حرکت نموده است. در طول این مسیر نیز بعضًا تنگ شدن دهانه رودخانه و گرفتگی وجود داشته است و نهایتاً در نزدیکی میدان اول جاده قمصر و در محل تلاقی با رودخانه لحر و خنب از مسیر خود منحرف شده و وارد جاده آسفالته گردیده و نهایتاً به سمت گازرگاه هدایت شده است. در این محل نیز به علت عدم احداث دیواره چینی و تکمیل نبودن دیواره سنگی احداث شده و هدایت سیالاب از بالا دست و دخل و تصرفات صورت گرفته در حريم و بستر رودخانه، سیالاب در جاده قمصر - کاشان پخش گردیده و سبب تخریب قسمتی از جاده مذکور شده است.

(۸) منطقه جهق - زنجانبر

در این محل نیز به علت شب تند ارتفاعات منطقه و بارندگی فراوان و شدت زیاد آن، سیالاب با پیک بالا از ارتفاعات موجود جاری شده و در روستاهای جهق بالا، جهق پایین و زنجانبر سبب بروز خسارات فراوان به مناطق کشاورزی و بعضًا بافت مسکونی منطقه گردیده است. سیالاب اخیر پس از عبور از روستای زنجانبر و در ادامه مسیر به طرف روستای خرمدشت حرکت نموده و با حجم آورد بالای خود و بار معلق فراوان آن سبب تخریب موانع موجود در حريم و بستر رودخانه مذکور و طغیان رودخانه گردیده است و نهایتاً پس از تخریب پل های موجود و قسمتی از جاده قدیم نظرنگ به سمت کویر ابو زید آباد حرکت نموده است. نگاره (۸) اراضی دارای محدودیت و حساسیت منطقه کاشان از جمله محدوده های سیل خیز را نشان می دهد.



کاره ۸: نقشه اراضی دارای محدودیت و حساسیت کاشان

نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به وضعیت خاص تپوگرافی و آب و هوایی حاکم بر منطقه کاشان و کوهپایه بودن آن و بروز حوادث غیرمنتقبه از قبیل سیل و غیره که در سالهای مختلف شاهد اثرات مخرب آن در ابعاد وسیع بوده ایم، رعایت موارد ذیل به عنوان اصول اولیه پیشگیری و پیش بینی سیالاب ها ضروری است.

- ۱) فرهنگ سازی عمومی در سطوح مختلف جامعه، نهادهای دولتی،

اصول فنی جاده سازی و زیرسازی مناسب، جاده و مسیر ارتباطی جاده قهروند تا مجاورت جاده شهسواران به کلی تخریب شده است. در طول همین مسیر بعضًا پل های کوچک و غیر استاندارد نیز مزید بر علت شده و سبب رسوبگذاری دهانه پل و انسداد آن و نهایتاً تخریب پل و جاده گردیده است.

(۳) منطقه قهروند (رودخانه جوینان)

دخل و تصرفات صورت گرفته در حريم و بستر رودخانه جوینان و تعییر کاربری اراضی حريم و بستر رودخانه به بافت مسکونی و کشاورزی سبب شگ شدن بستر رودخانه در این محل گردیده است. سیالاب در این منطقه سبب تخریب چند واحد مسکونی، تیرهای برق، شبکه آب روستا، پرشدن قنات ها و کدشه شدن درختان موجود در حريم و بستر رودخانه شده است.

(۴) منطقه قهروند (روستای قهروند)

در محل روستای قهروند و در دامنه ارتفاعات به علت واقع شدن تعداد زیادی از منازل مسکونی در شیب تند کوهپایه و تعییر کاربری اراضی و تبدیل تمام آبراهه ها به کوچه و خیابان و حوزه آبریز پرشیب بالا دست و عدم پیش بینی تمهدیات لازم در صورت بروز سیالاب ناگهانی، سبب تخریب تعدادی از منازل و مغازه های موجود در مسیر اصلی آبراهه که مفروش به آسفالت بوده، گردیده است. در همین محل به علت سرعت زیاد وقوع سیل و ناگهانی بودن آن و غافلگیر شدن سکنه، تلفات جانی نیز مشاهده می شود.

(۵) منطقه قمصر (رودخانه بن رود - روستای قزان)

در این محل نیز بر اثر دخل و تصرفات صورت گرفته و تجاوز اشخاص به حريم و بستر رودخانه و تنگ شدن بستر رودخانه، بروز سیالاب باعث تخریب فراوان درختان موجود در مسیر و آزادسازی مسیر و طغیان سیالاب گردیده است.

(۶) منطقه قمصر (رودخانه بن رود)

در محل اولین پل ورودی بر روی رودخانه بن رود (بلوار اصلی شهر) و ورودی روستای فرهنگ، احداث جاده قهروند دسترسی روستای فرهنگ بدون رعایت اصول زیرسازی و همینطور دیوار چینی ساحل های رودخانه بدون در نظر گرفتن عمق آب شستگی و لاشه چینی نامناسب بدون تحکیم دیواره های راست و چپ رودخانه، بروز سیالاب سبب تخریب کلی جاده ورودی روستای فرهنگ، تخریب پایه های پل و ریزش دیواره های سنگ چین شده بلوار ورودی قمصر گردیده است. در سایر نقاط و ادامه مسیر رودخانه بن رود به سمت بالا دست تعداد دیگری نیز پل تخریب شده اند که اکثر آنها به خاطر عدم رعایت اصول فنی و مهندسی رودخانه ها، تنگ بودن دهانه پل و انسداد آن و یا غیر عمودی بودن پل احداث شده بر روی رودخانه و رسوبگذاری در محل پل ها بوده است که باستی در آینده از تکرار آن جلوگیری شود.

(۷) جاده کاشان - قمصر (رودخانه بن رود - فرهنگ)

- طراحی مدل‌های کاربردی مورد نیاز
 - تهیه مدل فیزیکی و پیاده‌سازی سیستم
- ۲) شناسایی و اولویت‌بندی اقدامات مورد نیاز با استفاده از تحلیل بانک اطلاعاتی**
- اطلاعات و مدل‌های تهیه شده در سامانه اطلاعاتی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و با توجه به آن اقدامات لازم جهت مدیریت سیالاب شناسایی و با توجه به درصد اهمیت آن اولویت‌بندی می‌شوند.

۳) مطالعات تکمیلی موارد اولویت‌بندی شده

نیازهای شناسایی شده با توجه به اولویت‌های بدست آمده از مرحله قبل، مورد به مورد مطالعه و دستورالعمل‌های اجرایی لازم تهیه می‌گردد.

منابع و مأخذ

- ۱- علیزاده، امین. (۱۳۸۴)، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی.
- ۲- جداری عیوضی، جمشید. (۱۳۷۴)، ژئومورفولوژی ایران، دانشگاه پیام نور
- ۳- وزیری، محمدرضا. (۱۳۶۶)، مطالعه زمین‌شناسی و چینه‌شناسی در جنوب و جنوب‌غرب کاشان، دانشگاه تهران.
- ۴- حسن‌زاده، جمشید. (۱۳۵۷)، زمین‌شناسی و پترولولوژی سنگهای آذرین قم‌صر، جنوب کاشان، دانشگاه تهران
- ۵- رفاهی، حسینقلی. (۱۳۵۷)، فرسایش آبی و کنترل آن، دانشگاه تهران.
- ۶- محمودی، فرج‌اله. (۱۳۸۱)، ژئومورفولوژی دینامیک، انتشارات پیام نور
- ۷- محمودی، فرج‌اله. (۱۳۸۲)، ژئومورفولوژی ساختمانی، انتشارات پیام نور
- ۸- مقیمی، ابراهیم. (۱۳۸۵)، ژئومورفولوژی شهری، دانشگاه تهران
- ۹- رجایی، عبدالحمید. (۱۳۷۳)، ژئومورفولوژی کاربردی در برنامه‌ریزی و عمران تاحیه‌ای، نشر قومس.
- ۱۰- مهدوی، محمد. (۱۳۷۱)، هیدرولوژی کاربردی، جلد‌های ۱ و ۲، دانشگاه تهران
- ۱۱- موحد‌آتش، علی‌اصغر. (۱۳۷۳)، هیدرولوژی آبهای سطحی ایران، انتشارات سمت
- ۱۲- سازمان تحقیقات منابع آب کشور (تمام)، وابسته به وزارت نیرو، آمارهای استگاه هیدرولوژی
- ۱۳- اداره امور آب کاشان، آمار و مشخصات هندسی حوضه‌ها و رودخانه‌ها
- ۱۴- سازمان هواشناسی، آمار هواشناسی ایستگاه‌های کاشان
- ۱۵- متین‌فر، حمیدرضا. ارزیابی داده‌های سنجنده ASTER-LISS-ETM+ TM-MSS به منظور شناسایی خاکهای بر اساس مطالعات میدانی به کمک GIS در کاشان، پایان‌نامه دکتری دانشگاه منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
- ۱۶- محمودی، فرج‌اله. محمد اسماعیلی، زهرا. هیدرولوژی کاشان و اثرات آن در آمایش سرزمین (با کاربرد تکنیک GIS)، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۴۸، تابستان ۱۳۸۳.
- ۱۷- برخوردار، م. چاوشیان، ع. (۱۳۷۹)، پنهان‌بندی سیالاب، کارگاه آموزشی مهار سیالاب رودخانه‌ها، انجمن هیدرولیک ایران.

ارگان‌ها و سایر ادارات مربوطه در حوزه شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در خصوص موقعه قوع سیل، اهمیت سیل و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن. ۲) سیلابهای اتفاق افتاده در یک قرن گذشته در منطقه کاشان و خسارت‌های ناشی از آن در گستره وسیعی از منطقه (قمصر، قهروند، بزرگ، نوش‌آباد...) و همچنین گسترش شهر، راهها و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، لزوم برنامه‌ریزی جامع در امر مدیریت سیالاب را گوشزد می‌کند.

۳) لزوم رعایت قوانین توزیع عادلانه آب به ویژه در بخش آبهای سطحی و مهندسی رودخانه و بالاخص رعایت حدحریم و بستر کلیه رودخانه‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و استعلام مقدار حدحریم و بستر رودخانه در هر زمان و قبل از احداث هرگونه تأسیسات در مجاورت رودخانه و تقاطع با آن و همینطور قبل از صدور هرگونه مجوز یا استاد مالکیت.

۴) اعمال مدیریت واحد در رودخانه‌ها (با توجه به اینکه رودخانه‌ها از مناطق مختلف شهری و خارج شهری عبور کرده و از سرچشمه تا انتهای آن باید تحت نظر مدیریت واحدی قرار داشته باشند) و لزوم تابعیت تمامی ارگانها، نهادها و ادارات ذیربسط از شرکت آب منطقه‌ای و اداره امور آب مربوطه.

۵) تأمین اعتبار لازم و ویژه جهت نقشه‌برداری و تعیین حریم و بستر کلیه رودخانه‌های در حوزه استحفاظی این شهرستان.

۶) تأمین اعتبار لازم جهت ساماندهی و سنگ و سیمان نمودن کلیه رودخانه‌های در حومه شهرها و روستاهای توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از آنها توسط شرکت آب منطقه‌ای.

۷) اجرای عملیات میله‌کوبی و تثبیت حدیست در محدوده‌های مورد نیاز.

۸) برخورد جدی و قانونی با متصرفین و متباختین به حریم و بستر رودخانه‌ها.

۹) همکاری و مساعدت کلیه ارگانها و نهادها جهت جلوگیری و پیشگیری از بروز سیل ناگهانی.

۱۰) عدم صدور مجوز برداشت شن و ماسه از مصالح رودخانه‌ای توسط ارگانهای ذیربسط و رعایت رزیم طبیعی رودخانه و ترغیب برداشت مصالح از مناطق غیر رودخانه‌ای (از قبیل مخروطافکنه‌ها و...).

۱۱) برآورد خسارت ناشی از سیل توسط کارشناسان مجروب و رعایت حریم و بستر رودخانه‌ها و مکان‌های احتمالی واقع شده در آن و جلوگیری از پرداخت خسارت به متصرفین و متباختین به رودخانه‌ها که خود سبب ترغیب دویاره آنان در تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها می‌شود.

۱۲) کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) در مدیریت بحران در مرحله کاهش اثرات، در تمامی فعالیت‌های مستمری که برای کاهش یا از میان بردن آسیب‌پذیری جانی و مالی در برابر مخاطرات یا اثرات آنها انجام می‌شود، مشخص می‌سازد که کدام نواحی خطرساز یا در مخاطره هستند.

مراحل پیشنهادی مدیریت میان مدت سیالاب در منطقه کاشان

۱) تهیه بانک جامع اطلاعاتی مبتنی بر (GIS)

- طراحی سیستم مدیریت پایگاه داده