

Research Paper

Emergency Conservation Report on the Sassanid Arches on the First Floor of the Western Side of the Espahbad Khurdish Arch-Structure, Savadkouh

Mehdi Abedini Araqi¹, Abolfazl Nikoobayan², Mohammad Keshavarz Divkolae^{3*}

1. Research Centre for Espahbad Khurshid and other Savadkouh historical caves, Doab, Mazandaran, Iran.
2. Cultural heritage expert and university lecturer. Sari, Iran.
3. ISEMO- The International Association for Mediterranean and Oriental Studies in Rome, Italy; Iranian Scientific Committee on Troglodytic Architecture (ICTA), Tehran, Iran.

Abstract

Conservation and restoration after archaeological excavations are important steps topics that should be given more attention, especially when a structure is excavated completely and uncovered, it is certainly faced with fundamental weaknesses and destructions. When these structures are unearthed, they are exposed to an environmental imbalance. At this point, the cooperation between archaeologists and restorers is of high importance. One of these protections has been carried out on an architectural work called Espahbad Khurshid arch-structure located on the northern slopes of the Alborz Mountains in south of Mazandaran province and in the mountainous part of Savadkouh city. In the summer of 2023, the historical vault of Espahbad Khurshid was excavated for the first time. The C14 dating documents that this architectural work has been used from the 3rd century AD to the 7th century AD and is related to the beginning of the Sassanid era until the beginning of the Islamic period in northern Iran. The large arch structure of this building still remained on the three western, eastern and central sides. The height of the arch opening is 100 meters, and its horizontal length is about 85 meters. Its depth is 5 meters at the lowest parts and 20 meters at the highest part. In total, about 8,500 square meters of the structure remained from this building. On the western side of this arch on the first terrace, an archaeological excavation has been carried out, which provided important finds including numerous pottery sherds, weaponries including arrow heads, glass vessels and sealing clay. Important architectures were also revealed. Among them were some arches with Sassanid style and decorations which were immediately protected and restored after excavation, since the upper parts of the arch, which were visible under the rubble, were badly damaged. This restoration was done in cooperation with a large group of climbers and volunteers interested in history, archeology and nature tourism. This group has carried the needed materials for restoration including water, sand and plaster to the first terrace. The restoration style was based on the theory of the Venice charter. In this article, we present the description of the architectural structure in the natural arch of Espahbad Khurshid and its archaeological and conservation measures.

Keywords: Arch- structure Espahbad Khurshid, Savadkouh, Sassanid arch, emergency conservation.



Knowledge of
Conservation and
Restoration

Vol. 7(1) No.19
May 2024

<https://kcr.richt.ir>

Pages: 89 to 108

Corresponding Author

**Mohammad
Keshavarz Divkolae**

ISEMO- The International
Association for Mediterranean
and Oriental Studies in
Rome, Italy; Iranian Scientific
Committee on Troglodytic
Architecture (ICTA), Tehran,
Iran.

Email

mohamadkeshavarzdivkola@gmail.com

گزارش حفاظت اضطراری طاق‌های ساسانی طبقه‌ی اول ضلع غربی طاق-سازه اسپهبد خورشید، سوادکوه

مهدی عابدینی عراقی^۱، ابوالفضل نیکوییان^۲، محمد کشاورز دیوکلایی^{*۳}

۱. مدیر پایگاه ملی طاق تاریخی اسپهبد خورشید و آثار وابسته.

۲. کارشناس میراث فرهنگی و مدرس دانشگاه.

۳. عضو انجمن بین‌المللی ایزمنو، رم، ایتالیا و عضو کمیته علمی معماری دست‌کند ایکوموس ایران، ایکتا.



فصلنامه دانش حفاظت و مرمت

سال هفتم، شماره ۲

شماره پیاپی ۲۰، تابستان ۱۴۰۳

<https://kcr.richt.ir>

صفحات: ۸۹ تا ۱۰۸

نویسنده مسئول

محمد کشاورز دیوکلایی

عضو انجمن بین‌المللی ایزمنو، رم، ایتالیا

و عضو کمیته علمی معماری دست‌کند

ایکوموس ایران، ایکتا.

رایانامه

mohamadkeshavarzdivkola@gmail.com

چکیده

حفاظت اشیاء و بقایای معماری که از کاوش‌های باستان‌شناسی به دست می‌آیند، حین و بعد از کاوش از مباحث مهمی است که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. زمانی که شیع یا سازه‌ای از زیر خاک بیرون می‌آید، تحت تأثیر فرایند کاوش و تغییرات شرایط محیطی، علاوه بر آسیب‌های پیشین، مستعد خدمات جدی و بازگشت‌ناپذیر است. این آثار و سازه‌ها بعد از بیرون آمدن از زیر خاک، بدلیل برهم خوردن تعادل شرایط محیطی، پایداری خود را از دست می‌دهند و نیازمند اقدامات حفاظتی عاجل به منظور ثبات و پسیت اثر هستند که تنها با همکاری و تعامل بین باستان‌شناس و حفاظت گرد ممکن خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است با ارائه گزارش کاوش و اقدامات اضطراری که به منظور حفاظت از بقایای اثر معماری ارزشمند با نام طاق-سازه اسپهبد خورشید در جنوب استان مازندران صورت گرفته است، بر ضرورت و اهمیت این موضوع تأکید شود.

واژگان کلیدی: سوادکوه، طاق ساسانی، طاق-سازه اسپهبد خورشید، حفاظت اضطراری.


مقدمه

کاربری دقیق این بنا در نظر گرفته شده است. فاصله این بنای عظیم و طاق تاریخی از پایتخت ایران، تهران ۱۷۰ کیلومتر، از ساری مرکز استان مازندران ۸۰ کیلومتر و از شهر پل سفید، مرکز شهرستان سوادکوه حدود ۱۵ کیلومتر است (؛ Nasri ashrafi, 1399, P.292 ; Keshavarz Divkolae, 2022, P:2-4

برای ورود به داخل طاق-سازه اسپهبد خورشید و بالاترین بخش‌های آن در گذشته مسیرهایی پلکانی وجود داشته که با گذر زمان و تخریب‌های طبیعی و انسانی از بین رفته است و از حدود ۶۰ سال پیش تاکنون دسترسی به بالاترین بخش‌های آن بدون تجهیزات و امکانات سنگنوردی امکان‌پذیر نیست.

در نزدیکی طاق-سازه اسپهبد خورشید، شش طاق دیگر بر روی کوه لامر، برج رواتسر، راه باستانی سرتنگ، طاق-سازه کیجا کرچال و محوطه طاق‌دان شناسایی شده است. در برخی از این طاق‌ها که با نام‌های طولیه، طاق پری، دیو طاق، طاق خانه و گت طاق (طاق باو)، شناخته می‌شوند، بخشی از استناد تبرستان به صورت نوشتۀ بر روی پوست و یا پارچه به خط پهلوی ساسانی به دست آمده است (؛ Keshavarz et al., 2020, P. 102-111; Keshavarz

طاق-سازه اسپهبد خورشید که در منابع به طاق-دز، قلعه، استحکام دفاعی نیز معروف است، در بخش جنوبی دریای کاسپین، در استان مازندران و در شهرستان سوادکوه در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد. این طاق طبیعی در جبهه شمالی کوه لامر با مختصات جغرافیایی ۴۱/۴ N و ۳۵ ۵۹ ۴۱ E: ۰۵۳ ۰۴ و ۱۵/۸ و در ارتفاع حدود ۱۲۶۰ متری از سطح آب‌های Nasrollahzadeh and Abedini Araqi, 2024, (P. 288) و در تنگه‌ای باستانی با نام دوآب (خطیرکوه) خودنمایی می‌کند (شکل ۱ و ۲). کوههای منطقه از گونه‌ی کوهستان‌هایی با کانی‌های کربناتی هستند و پدیده طاق‌ها و یا اشکفت‌های کارستی نیز در این منطقه به‌وفور دیده می‌شود. طاق اسپهبد خورشید از کارست‌هایی است که در سطح به‌وجود آمده و برخلاف اغلب طاق‌ها و یا اشکفت‌های کارستی که از ترکیب، اختلال و انفعال سه عنصر سنگ‌های کربناتی، گاز دی‌اکسید کربن و آب در زیرزمین به‌وجود می‌آیند، در بدنه بیرونی کوهستان و بستر صخره‌ای تشکیل شده است (؛ Sauro, 1979: 208; 211-212; 216). نام طاق-سازه برای اسپهبد خورشید شاید تابه امروز مناسب‌ترین نام باشد، طاق به عنوان عنصری طبیعی و کلمه سازه به‌دلیل قطعی نبودن



شکل ۱. (الف) موقعیت قرارگیری طاق-سازه اسپهبد خورشید در عکس هوایی گوگل ارث ایران؛
ب) نقطه قرمز موقعیت محوطه اسپهبد خورشید در استان مازندران را نشان می‌دهد.


Figure 1. a) The location of the arch-structure of the Espahbad Khurshid in the Google Earth aerial photo of Iran;
b) The red dot shows the location of Espahbad Khurshid area in Mazandaran province (Google Earth, 2024).

طاق با سبک و اجرا ساسانی است که بعد از کاوش به صورت اضطراری حفاظت و مرمت شدند؛ زیرا بخش‌های بالایی طاق که از زیر آوار نمایان بوده‌اند، تخریب زیادی داشته‌اند. این مرمت با همکاری و کمک جمع زیادی کوهنورد و علاقه‌مندان به تاریخ و باستان‌شناسی و طبیعت‌گردی، انجام شد که آب، ماسه و گچ به طبقه اول رسید. بعد از اولین کاوش‌های انجام شده در طاق-سازه اسپهید خورشید در سال ۱۴۰۲، در کنار کشف آثار و داده‌های باستان‌شناسی، ساختارهایی از معماری و طاق و تویزه به دست آمد که فرم منحنی آنها بهمانند بسیاری از آثار دوران ساسانی بود. تیزه‌ی بخش اعظمی از این طاق‌ها که در زیر آوار مانده بوده‌اند، از بین رفته است.

در روزهای انتهایی کاوش، تصمیم بر آن شد که به‌منظور حفاظت از این سازه‌های معماری ارزشمند، اقداماتی در راستای حفاظت و مرمت یکی از این طاق‌ها و نقوش کنده‌کاری شده بر روی آن صورت بگیرد. در این فرایند با درنظر گرفتن اصول و مبانی مرمت آثار تاریخی در مرحله بازسازی، رویکرد اتخاذ‌شده مبتنی بر ایجاد تمایز رنگی بین بخش‌های مرمت‌شده و بخش‌های اصلی بود.

(Divkolaee et al., 2021, P. 118) تمام این آثار در تنگه باستانی دوآب هستند و به عنوان یکی از متراکم‌ترین فضاهای معماری در حوزه معماری دست‌کند، در شمال Keshavarz Divkolaee، (2022, P. 3-12).

این طاق با ساختار بزرگی از معماری در سه ضلع غربی، شرقی و مرکزی هنوز پا بر جا است. ارتفاع دهانه طاق ۱۰۰ متر و کشیدگی افقی آن حدوداً ۸۵ متر است. عمق طاق نیز در پایین‌ترین قسمت‌ها ۵ متر و در بالاترین قسمت‌ها به ۲۰ متر هم می‌رسد. در مجموع حدود ۸۵۰۰ متر مربع سازه از این بنا باقی مانده است. این اثر معماری با توجه به مطالعات تاریخ‌گذاری مطلق از قرن سوم بعد از میلاد تا قرن ۷ م. مورد استفاده بوده است و مربوط به دوران آغازین حکومت ساسانیان و در شروع حکومت اسلامی در شمال ایران می‌شود. در ضلع غربی این طاق در طبقه اول، حفاری باستان‌شناسی اتفاق افتاد که داده‌های با ارزشی در اختیار قرار داد. در کنار این داده‌ها که شامل تعداد بی‌شماری سفال، ابراز جنگی مانند سرپیکان، ظروف شیشه‌ای و گل مُهر داشته‌اند، آثار با ارزش معماری نیز نمایان شدند. از جمله این آثار چند



شکل ۲. نمای غربی طاق-سازه اسپهید خورشید از ارتفاعات قله ارفة کوه (عکس: کشاورز دیوکلابی، سال ۱۳۹۰).

Figure 2. Western view of the Espahbad Khurshid arch from the heights of Arfa-e-Kouh peak. Photo: Keshavarz Divkolaee, 2011.

متر است و در بخش غربی راهرویی مرکزی وجود دارد که از طریق بخش مرکزی امکان دسترسی به فضاهای بخش غربی را میسر می‌کرده است. از بخش غربی نیز بقایای سه طبقه باقی مانده که در بالاترین قسمت به فضایی با نام شاهنشین می‌رسد. در این بخش، فضاهای معماری در چند طبقه بنا شده‌اند که بنا به روایات تاریخی، گویا خانواده اسپهبد خورشید در آنجا حضور داشته‌اند. از فضاهای معماری دیگر که در بیرون دهانه و در جهه شرقی قرار دارند، می‌توان به سه آبانبار است که دو تا از آنها در بیرون و یکی در درون صخره‌ها تعبیه و ساخته شده‌اند، اشاره کرد. این ساختمان عظیم از لاشه‌سنگ، ملاط گچ و چوب ساخته شده است (Sortijee, 2002, P. 49-54). در حال حاضر ساختار معماری این طاق-سازه کاملاً مشخص و وروی‌ها، پنجره‌ها، راهروها و پلکان‌ها قابل‌رؤیت هستند. استفاده از روش طاق‌سازی از دوران ساسانی نیز در چندین بخش از این سازه دیده می‌شود (Keshavarz et al., 2015, P. 159-164).

ساختار معماری طاق-سازه اسپهبد خورشید

طاق طبیعی اسپهبد خورشید با دهانه‌ای به قطر (ارتفاع) ۱۰۰ متر و قطر افقی حدود ۸۵ متری یکی از بزرگ‌ترین طاق‌های ایران به‌شمار می‌رود که در آن روایت تاریخی رُخ داده است (Keshavarz Divkolae, 2017, P. 11). طاق-سازه اسپهبد خورشید به‌مانند بسیاری از اشکفت‌ها و طاق‌ها عمق زیادی ندارد. بیشترین عمق این طاق در بالاترین قسمت‌های آن است که به ۷۰ متر هم نمی‌رسد. معماران در دوران ساسانی با استفاده از این بستر صخره‌ای طبیعی، فضاهای معماری را بر روی این بخش ساخته‌اند و تا بالاترین قسمت‌های طاق پیش‌روی کرده‌اند که حدود ۸۵۰۰ متر مربع سازه معماری در آن ساخته شده است. برای شناخت بهتر، فضاهای معماری این طاق-سازه را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: بخش شرقی، مرکزی و غربی که سه سه مقطع عمودی را در دهانه دربرمی‌گیرد (شکل ۳) (Divkolae, 2012, P. 19). در بخش شرقی شاهد شش طبقه ساختمان هستیم که ارتفاع آنها بین ۸ تا ۱۵



شکل ۳. a) نمای عمومی دیگر از طاق اسپهبد خورشید و موقعیت روستای رواتسر در سه راه خطیر کوه (عکس: کشاورز دیوکلایی، سال ۱۳۸۶); b) کورکی نمای غار با نام گذاری بخش‌های شرقی، غربی و مرکزی (ترسیم: چنگیز شیخلی، سال ۱۳۴۰).

Figure 3. a) Another general view of the Espahbad Khurshid Arch, and the location of Ravatsar village at the three dangerous mountain passes, photo: Keshavarz Divkolae, 2007; b) A corkscrew view of the cave with the names of the eastern, western, and central sections, drawing: Changiz Shaikhli, 1961.

آغاز مطالعه بر روی طاق-سازه اسپهبد خورشید دقیقاً همزمان با شناسایی این طاق توسط گروههای سنگنوردی و کوهنوردی در دهه سی و چهل بوده است (Sheikhli, 2021, P. 254-255). اولین اطلاعات مکتوب در مورد این اثر، توسط چنگیز شیخلی^۱ منتشر شد که در نقشه و کروکی ترسیمی، به وجود معماری و سازه در درون این طاق اشاره کرده است. بعد از آن نیز با توجه به گزارش شیخلی، منوچهر ستوده^۲ نیز در کتاب از آستارا تا استارباد خود به وجود این طاق و آثار موجود در آن اشاره کرده است (Sotudeh, 1987, P. 460-467)؛ و در ادامه، سامان سورتیجی^۳ در کتاب قلاع باستانی مازندران از این بنای تاریخی نام می‌برد (Sortijee, 2002, P. 43-56). طاق تاریخی اسپهبد خورشید در سال ۱۳۸۱ با شماره ۷۸۳۹ در فهرست آثار میراث فرهنگی ایران ثبت ملی شد.^۴ در سال ۱۳۹۹ این محوطه به پایگاه ملی پژوهشی طاق تاریخی اسپهبد خورشید و ابنيه وابسته مبدل شد.^۵ مطالعات علمی آزمایشگاهی بر روی مواد و مصالح به کار رفته در طاق اسپهبد خورشید با همکاری چند دانشگاه، انجمن و مرکز علمی در شهر رم کشور ایتالیا از سال‌های ۱۳۹۵ تا به امروز در حال انجام است.^۶

معماری طبقه اول ضلع غربی

در ضلع غربی طاق-سازه اسپهبد خورشید بقایای چهار اتاق به صورت پله‌ای دیده می‌شود. طبقه اول با ارتفاع حدود ۱۰ متر با ساختار لاشه‌سنگ و ملاط گچ ساخته شده است (شکل ۴ و ۵). این طبقه به اتاق شماره دو راه داشته و به وسیله مسیری پلکانی در جنوب این طبقه، به اتاق شماره سه دسترسی امکان‌پذیر بوده و در سطح مقطعی بالاتر، اتاق چهارم قرار دارد. بر روی بدنهٔ صخره، بقایای اتاق‌های دیگر دیده نمی‌شود، اما از طریق فضاهای کوچک و مسیر پلکانی، به بالاترین قسمت طاق یعنی بخش شاهنشین راه داشته است. طبقه اول، پلانی مستطیل با کشیدگی جنوبی-شمالي دارد و ورودی آن از ضلع شرقی امکان‌پذیر بوده است. تا پیش از کاوش این طبقه، سطح آوار در این اتاق حدود دو متر بوده است؛ تفاوت قبل و بعد از کاوش در شکل‌ها به طور کامل دیده می‌شود. زمانی که کاوش به پایان رسید، اتاق

نتایج سال‌یابی نمونه چوبهای به کار رفته در این بقایای معماری بهمانند تیرهای افقی در کفسازی و سقف‌ها، به وسیله کربن ۱۴ نشان داد که این Keshavarz, 2022, P. 20-22 بنا مربوط به دوران ساسانیان است (Divkolaee, 2017, P. 21-23). چوبهای مورد استفاده در این بنا، از درختان بلوط و زبان گنجشک هستند (Keshavarz Divkolaee, 2021: 84-95). روی سنگ‌های به کار رفته در بنا نشان داد که از سنگ‌های کربناتی ساخته شده است که با توجه به تشابهات ساختاری می‌توانند از کوه لاکمر استخراج شده باشند. ملاط به کار رفته در این بنا نیز از گچ است (Divkolaee, 2023, P. 74). آبانهای نیز شاهد تکه‌های سفال شکسته هستیم. از این ملاط که به نام کوچجو پستو ساخته می‌شود، در بناهای دوران روم باستان استفاده می‌شده است (Keshavarz Divkolaee, 2022: 44-47; 57).

پیشینهٔ مطالعاتی طاق-سازه اسپهبد خورشید


در کتاب تاریخ تبرستان نوشته ابن اسفندیار، رسمی‌ترین منبع موجود در مورد تاریخ این طاق-سازه آمده است که آخرین پادشاه منطقه شمال ایران، اسپهبد خورشید از سلسله گیل گاو باره، برای نجات و حفظ حکومت و خزانه و خانواده‌اش، آنها را به درون این طاق پناه می‌دهد و خود در دوران دو سال و هفت ماه که آن‌ها مخفی بوده‌اند، در رویان و نور در حال لشکرکشی بوده است. سرانجام سربازان خلیفه منصور عباسی طاق را تصرف می‌کنند و تمام خزانه و خاندان اسپهبد خورشید را به بغداد می‌برند و این سلسله برای همیشه به پایان می‌رسد (Ebn Isfandiar, 1987, P. 194; Bavand Savadkouhi, 2019, P. 82-86). این اتفاق در واقع بهنوعی پایان دوران ساسانیان در شمال کشور و جنوب دریای کaspian بوده است. تاریخ‌گذاری این بنا نشان می‌دهد که از چند قرن پیش‌تر، این بنا استفاده می‌شده است (Keshavarz Divkolaee, 2022: 58).

اثر ریزش آوار پر شده منتهی می‌گردد. در کنار ایوان، بقایای یک راه پله به چشم می‌خورد که به طبقه دوم راه می‌یافته است. در این طبقه نیز حفره‌هایی با طاق هلالی دیده می‌شود. در نتیجه کاوش بر روی طبقه اول بنای غربی، یک اتاق بزرگ به طول $7/50$ متر و عرض $3/70$ متر به دست آمد (شکل ۱۰). این فضای معماری یک کارگاه آهنگری و ساخت ابزار جنگی فلزی بوده است. آثار به دست آمده از این کارگاه صنعتی شامل قطعات متعدد نوک پیکان، سرنیزه و خنجر بوده است. یکی از مهم‌ترین اشیایی که در این بخش و در کنار یک خمره بزرگ ذخیره آذوقه قرار داشت یک گل‌مهر است (Nasrollahzadeh and Abedini Araqi, 2024, P. 290).

(Abedini Araqi, 2024, P. 290)

کاملاً خوانا و تحلیل فضای معماري آن بسیار آسان شد (شکل ۵، ۶ و ۷).

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، نخستین فصل کاوش باستان‌شناسی طاق اسپهبد خورشید در تابستان سال ۱۴۰۲ آغاز شد. این بخش از بنا (طبقه اول ضلع غربی طاق اسپهبد خورشید) که مورد کاوش قرار گرفت، به صورت دو طبقه ساخته شده است. طبقه اول که از کف طاق شروع می‌شود در بلندترین قسمت حدود ۱۰ متر ارتفاع دارد. در وسط این طبقه یک پنجره به ابعاد 10×70 سانتی‌متر و در پشت آن یک ایوان به مساحت ۶ متر مربع قرار گرفته است. در انتهای این ایوان یک ورودی با طاقی بسیار زیبا از نوع ساسانی ساخته شده، که به یک اتاق که بر



شکل ۴. الف) نقطه زرد، طبقه اول غربی طاق-سازه اسپهبد خورشید را نشان میدهد (عکس: کشاورز دیوکلایی، سال ۱۳۸۷):

ب) طرح سه بعدی از طبقه اول غربی قبل از کاوش (ترسیم: کشاورز دیوکلایی، سال ۱۳۸۸).

Figure 4. a) The yellow dot shows the first western terrace of the Espahbad Khurshid arch, photo: Keshavarz Divkolae, 2008; b) 3D plan of the first western terrace before excavation, drawing: Keshavarz Divkolae, 2009.

شکل ۵. الف) تصویری قدیمی از طبقه اول غربی، عکس: چنگیز شیخلی، سال ۱۳۳۹؛ ب) تصویری از طبقه اول غربی (عکس: کشاورز دیوکلایی، سال ۱۳۸۸).

Figure 5. a) old picture of the first western terrace, photo: Changiz Shaikhli, 1950; b) Picture of the first western terrace, photo:

Keshavarz Divkolae, 2009.





شکل ۶. طبقه اول غربی، قبل و بعد از کاوش (عکس: عابدینی عراقی: سال ۱۳۸۵ و ۱۴۰۲).

Figure 6. The first western terrace, before and after excavation, photo: Abedini Iraqi: 2006 and 2024.



شکل ۸. طبقه اول غربی، قبل و بعد از کاوش (عکس: کشاورز دیوکلایی و عابدینی عراقی: سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲).

Figure 8. The first western terrace, before and after excavation, photo: Keshavarz Divkolae and Abedini Iraqi: 2018 and 2024.

شکل ۷. طبقه اول غربی، قبل و بعد از کاوش (عکس: وحید متانی و عابدینی عراقی: سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲).

Figure 7. The first western terrace, before and after excavation, photo: Matani and Abedini Iraqi: 2018 and 2024.



شکل ۹. طبقه اول غربی، قبل و بعد از کاوش (عکس: کشاورز دیوکلابی و عابدینی عراقی: سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲).

Figure 9. The first western terrace, before and after excavation, photo: Matani and Abedini Iraqi: 2018 and 2024.



شکل ۱۰. الف) تصویر برداری با پهپاد در حین کاوش، ب) همان تصویر بعد از اتمام کاوش (عکس: پارسا، سال ۱۴۰۲؛ پ) پلان طبقه اول غربی، ترسیم: مومن نژاد سال ۱۴۰۲).

Figure 10. a) Drone photography during the excavation, b) the same image after the completion of the excavation; photo: Parsa, 2024; c) Plan of the first western terrace, drawing: Momen Nejad, 2024.


تنها اثر گل مهر در کنار کوزه‌ای در کنار و پای همین طاق یافت شد. در این گل مهر نگارشی با نام تپورستان در دور و در مرکز نام‌جایی ذکر شد با نام تَبنا که گویا برای اولین بار هم بر روی مهر نام تپورستان ذکر شده بوده است و همین نام تَبنا هیچ‌گاه خوانده و شنیده نشده بوده است. همچنین بر روی این مهر، نقش دو اسب و یک پرنده نیز Nassrollahzadeh and Abedini Araqi, (2024, P. 292- 293) دیده می‌شود (2024). دور طاق و تویزه این بخش، شاهد نقوش کنده‌کاری گرافیتی مانند بیر، مرد اسب سوار و اسبی هستیم. این گل مهرها عموماً کاربری پلمرپ و همچنین بهنوعی نماد و علامت کارخانه‌ای صادرکننده محصول بوده و در بیشتر این گل مهرها نام استان و شهر نگارش می‌شود.

در دیوار غربی این طبقه دو ورودی وجود دارد که به اتاقی دیگری مرتبط هستند و امروزه زیر آوار مانده‌اند. طاق‌های این دو ورودی نیز از مربوط به دوران ساسانیان هستند. در کتاب زمرشیدی با نام طاق و قوس در عماری ایرانی، به تحلیل و نحوه اجرا و ساخت قوس نعل اسبي یا کمانی تند، اشاره می‌شود. همچنین به قوس نیمه‌یاری یا گلوبی و به قوس چیار ییضوی ساسانی یا همان هلوچین اشاره شده است. طاق‌های مربوط به نمای پنجره طاق-سازه دیو خانه در جنوب

طاق‌های موجود در طبقه اول ضلع غربی


در ساختمان‌های باستانی و تاریخی از طاق مخصوصاً طاق مازه‌ای به عنوان عنصری سازه‌ای و کمکرسان در برابر عوامل طبیعی چون زلزله و غیره استفاده می‌شده است. این عنصر را در سازه‌های طاق اسپهبد خورشید نیز میتوان دید. این طاق‌ها در جاهایی کاربری طاقچه و تزیینی و در جاهایی نیز برای ساخت ورودی‌ها و یا نورگیر و پنجره استفاده شده‌اند. در مجموع در بخش‌های مختلف طاق-سازه اسپهبد خورشید (مانند بالاترین قسمت‌ها همچون شاهنشین، بخش شرقی و در پایین‌ترین قسمت‌ها در آبانارها) بیش از ده طاق با کاربری‌های مختلف یافت شده است.

در طبقه اول سه طاق به دست آمده است (تصویر ۱۱ و ۱۲). طاق دیوار جنوبی که زیر مسیر پلکان قرار دارد، کاربری طاقچه دارد. از نمونه‌های مشابه این طاق با ابعاد بسیار وسیع‌تر در استان مازندران می‌توان به طاق موجود در قلعه کنگلو در شهرستان سوادکوه اشاره Sortijee and Keshavarz Divkolaee, 2012, P. (65). اجرای این قوس‌ها بهنوعی شاخصه‌ای عماری دوران ساسانیان بوده است. نمونه این گونه طاق‌ها را با ابعاد مختلف در چهار طاقی نیاسر، کاخ فیروزآباد، سروستان، طاق کسری، تخت‌سلیمان، بیشاپور نیز می‌توان مشاهده کرد (Pope, 1976, P. 28-37).



شکل ۱۱. پلان جامنایی و تصویر طاق‌های ساسانی به دست آمده قبل از مرمت (عکس: نیکویان، سال ۱۴۰۲).

Figure 11. Layout plan and image of the Sassanid arches obtained before restoration. Photo: Nikoobayan, 2024.



شکل ۱۲. پلان جامنایی و تصویر طاق ساسانی زیر پلکان به دست آمده قبل از مرمت. عکس: نیکوبیان، سال ۱۴۰۲.

Figure 12. Location plan and image of the Sassanid arch under the staircase, obtained before restoration. Photo: Nikoobayan, 2024.

اقدامات حفاظتی داشت و احتمال ریزش اندود و یا حتی تخریب دیوارها زیاد بود. خوشبختانه رطوبت به بخش‌های پایینی طبقه این ریختگی رسوخ نکرده بود. بیشترین تخریب‌ها و آسیب‌ها مربوط به سر طاق‌ها است، به طوری که هر سه طاق در قسمت تاج چهار ریختگی شده‌اند و در بخش‌های تا پایی طاق (قوس) نیز ادامه دارند. پلکان موجود در بخش جنوبی طی دو دهه آسیب‌های فراوانی دیده است و به‌نوعی سطحی بسیار صیقلی پیدا کرده و رفت و آمد به بخش‌های بالاتر کمی خطرناک شده است. برای شناسایی آسیب‌های موجود، عدم تعادل، عوامل مخل، درمان و موقعیت آسیب‌ها در بخش‌های مختلف، جدول‌هایی به شرح زیر طراحی شده‌اند. بعضی از این آسیب‌ها، مستندنگاری و کنترل شده‌اند و بعضی دیگر در دوره‌های شناسایی شده تا به امروز در بگیرند. عارضه‌های شناسایی شده تا به امروز در جداولی شرح داده شده‌اند.

۱. شکاف عمیق در اتصال دیوار و بدنۀ صخره طبیعی (جدول ۱).
۲. ریزش تاق‌ها (جدول ۲):
۳. تخریب بندکشی‌های قدیمی بین سنگ‌ها (جدول ۳):

ساری، بسیار شبیه به نوع قوس نیمه بیضی یا گلوبی و طاق داخلی مهرابه بنا نیز شبیه به فرم هلوچین است؛ بنابراین، می‌توان گفت که این نوع طاق‌ها در دوران ساسانیان در جای جای ایران اجرا شده‌اند (Zomorshidi, 2008, P. 105-112; 134- 147; 157-161). مشابه این طاق‌ها در آبانبارهای طاق اسپهبد خورشید و در قلعه کنگلو، در بخش کوهستانی سوادکوه دیده شده است. در دیوار شرقی طبقه اول، نیز بقایای یک پنجره و ورودی دیده می‌شود که آشاری از طاق آنها باقی نمانده است. حدود ۹۰ درصد این طاق‌ها، پیش از کاوش‌های باستان‌شناسی، زیر آوار بوده‌اند و بعد از حفاری، ساختار و فرم کامل آن‌ها دیده شد.

آسیب‌شناسی طاق‌ها و فضای معماری طبقه‌ی اول ضلع غربی

بخش اعظمی از آسیب‌های وارد در طبقه‌ی اول ناشی از تجمع آوار در طی قرون متعدد بوده است. این آوار بخشی شامل لاشه‌سنگ‌ها و بخشی مربوط به خود طبقه بوده و یا از طبقات فوقانی در این بخش ریزش کرده است. خوشبختانه بخش‌های کاوش شده، بدلیل قرارگیری در زیر آوار، آسیب کمتری دیده‌اند، اما بیرون آمدن آنها از زیر این همه فشار، نیاز به

جدول ۳. تخریب بندکشی‌های قدیمی بین سنگ‌ها.

Table 3. Destruction of old ties between stones.


عارضه	تخریب بندکشی‌های قدیمی بین سنگ‌ها.
عدم تعادل	کاهش مقاومت مصالح .
عامل محل	رطوبت ناشی از برف، باران و یخ‌بندان، انساط و انتباش مصالح، رویش گیاهان.
درمان	بندکشی مجدد، اندود مرکب، شیره آهک ۱۰٪ چگ نیمکوب و سیلیس ۲۰٪ .
موقعیت آسیب	تمام قسمت‌های از دست داده اندود داخل تراس اول.



جدول ۴. فرسایش، ترک خوردگی، طبله و ریزش انوددهای بیرونی و داخلی.

Table 4. Erosion, cracking, peeling, and shedding of external and internal coatings.

عارضه	فرسایش، ترک خوردگی، طبله و ریزش انوددهای بیرونی و داخلی .
عدم تعادل	کاهش مقاومت و چسبندگی .
عامل محل	رطوبت ناشی از برف و باران، بیخ زدگی انوددها، بادهای شدید، عوامل انسانی، جانوران .
درمان	انود کردن کل نمای خارجی، برای ثابتی انوددهای خارجی و اندود نمای داخلی مورد تأکید می‌باشد. برای ثابتی انوددها ابتدا لبه‌های انوددها را با پریمال رفیق شده ۱۰٪ و سپس با ترکیب گچ جن BG-P و مقداری خاک رس که به رنگ اندود قدریم تزدیک باشد روزی لبه‌های غوراتاور انوددهای نما به پهنای ۴ تا ۵ سانتی‌متر انجام گیرد .
موقعیت آسیب	نمای عمومی تراس اول .



۴. فرسایش، ترک خوردگی، طبله و ریزش انوددهای بیرونی و داخلی (جدول ۴).

۵. ریزش مصالح بر روی سطح پلکان و از بین رفتن سطح مقطع پله‌ها (جدول ۵) .

۶. ایجاد حفره در کف بنا و تخریب این بخش (جدول ۶) .

۷. ریزش بستر صخره انتهای دیوار جنوبی طبقه‌ی اول (جدول ۷) .

۸. سستی و ریزش کفسازی طبقه‌ی اول (جدول ۸) .

جدول ۱. شکاف عمیق در اتصال دیوار و بدنه صخره طبیعی.

Table 1. Deep crack at the junction of the wall and the natural rock body.


عارضه	شکاف عمیق در اتصال دیوار و بدنه صخره طبیعی .
عدم تعادل	برخوردن تعادل استاتیکی و حرکت به سمت مخالف ریزش و کاهش مقاومت مصالح
عامل محل	رانش زمین، نفوذ رطوبت برف، باران و ترک و افزایش آسیب .
درمان	پرکردن ترک با سنگ و ملات گچ و شیره آهک و ماسه و سنگ ریزه .
موقعیت آسیب	کنج دیوار جنوب غربی .



جدول ۲. ریزش تاق‌ها.

Table 2. Collapse of arches.

عارضه	ریزش تاق .
عدم تعادل	کاهش مقاومت مصالح، افزایش نیروهای تحمیلی و بر هم خوردن تعادل نیروهای رانش زمین، آوار و ریزش و فشار سنگ‌ها .
عامل محل	بازسازی و اگر نیاز به کم کرد وزن باشد از قطعات جوب استفاده گردد .
درمان	هر سه طاق موجود در تراس اول .
موقعیت آسیب	



جدول ۸. سستی و ریزش کفسازی طبقه اول.

Table 8. Looseness and collapse of the first terrace flooring.

عارضه	سستی و ریزش .
عدم تعادل	از بین رفتن بافت اندو و ریزش تدریجی سکوها -
عامل مخل	تفیرات جغرافیایی و گرما و سرمای شدید، اختلال رفت آمد انسانی بر روی سطوح و یا ریزش و سقوط سگ از فضاهای فوقانی طاق اسپهبد خورشید.
درمان	پوشش به وسیله تیرهای چوبی .
موقعیت آسیب	کف و سکوهاي صنعتی تراس اول .



جدول ۵. ریزش مصالح بر روی سطح پلکان و از بین رفتن سطح مقطع پله‌ها.

Table 5. Material falls on the stair surface and loss of cross-sectional area of the stairs.

عارضه	ریزش مصالح بر روی سطح پلکان و از بین رفتن سطح مقطع پله‌ها .
عدم تعادل	کاهش مقاومت مصالح و جسبندگی ملاط و بر هم خوردن تعادل استانکی .
عامل مخل	نزولات جوی و برف و باران، سرمای شدید فصلی، ریش گیاهان، رفت و آمد انسانی .
درمان	پاکسازی و ترمیم سطوح پلکان، با کج تنا و شیره آهک و ماسه و در نهایت آندودی با ضخامت سیار کم، با شیره آهک و کج و خاک رس و ماله کشی به طوری که ساختار طلقانی پلکان شکل خود را حفظ کند.
موقعیت آسیب	پلکان ارتباط دهنده تراس اول به طبقات فوقانی .



جدول ۶. ایجاد حفره در کف بنا و تخریب این بخش.

Table 6. Creating a hole in the floor of the building and destroying this section.

عارضه	ایجاد حفره در کف بنا و تخریب این بخش
عدم تعادل	از دست دادن فرم کف، و خالی ماندن
عامل مخل	انسانی، حفاری غیر مجاز
درمان	پرکردن با لاسته سگ و ملاط کج و اندو با توجه به ضخامت کف سازی
تراس اول	تراس اول
موقعیت آسیب	کف اتاق، نزدیک به ورودی



جدول ۷. ریزش بستر صخره انتهای دیوار جنوبی طبقه اول.

Table 7. Rock bed collapses at the end of the southern wall of the first terrace.

عارضه	ریزش بستر صخره انتهای دیوار جنوبی تراس اول.
عدم تعادل	تخریب بخش پایه‌ای و جدا شدن از اتصال دیوار با بدن طبیعی صخره .
عامل مخل	انسانی و تخریب .
درمان	درمان بذر نیست و تنها راه اتصال و بست کج این فضا با دیوار بنای است که بیشتر جبهه پیشگیری دارد.
موقعیت آسیب	زیر پلکان و درون طاق زیر آن .



همان طور که اشاره شد، اقدامات حفاظتی و مرمتی در چارچوب منشور ونیز^۷ آغاز شد. در مواد ۱ و ۲ این منشور که در سال ۱۹۶۴ میلادی در تکمیل منشور آتن تدوین شده است، به تعریف مفهوم اثر تاریخی و حفظ و مرمت اینیه تاریخی پرداخته شده است. ماده ۱۴، بیانگر مرمت بنایهای تاریخی و با ارزش جوامع مختلف و ماده ۱۵ و ۱۶ در خصوص عملیات کاوش است ۱۲) (Habibi and Maghsoudi, 2002, P. 136). در ماده این منشور ذکر شده "اجزایی که به منظور جایگزین کردن قسمت‌های ازین رفته به کار می‌روند، باید در نهایت با بنا هماهنگ باشند و از طرف دیگر طوری اجرا شده باشند که بتوان آن‌ها را از قسمت‌های اصلی تشخیص داد و در عین حال به بنا حالتی تصنیع ندهد". در ماده ۱۵ همین منشور که به کاوش‌های باستان‌شناسی مربوط است، مجددًا اشاره شده است که اجزایی جدیدی که در مرمت به کار می‌روند باید همیشه از قطعات اصلی قابل تمیز باشند (Silva, 1994, (P. 159).

در ساختمان‌های موجود در دو طرف طاق-سازه اسپهبد خورشید و در بخش‌های فوقانی آن از لاشه‌سنگ و ملاط گچ استفاده شده است. در جاهایی نیز برای تیر ریزی سقف و کف ساختمان از چوب استفاده

از نقوش کنده کاری شده در طاق جنوبی این طبقه که از اهمیت بالایی برخوردار است. سه چهارم از این طاق‌ها زیر آوار بوده‌اند. برای مرمت طاق‌ها از گچ بتا به‌همراه خاک رس منطقه که از لحاظ رنگ و بحث موزون‌سازی نیز مناسب بود و برای استحکام‌بخشی از پلکسی‌تول استفاده شد (شکل ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵). خاک رس منطقه از دامنه‌های کوه سرخل جایی که طاق-سازه‌های کیحا کرچال، دیوطاق و طاق خانه قرار دارند، تهیه شد. کلمه سرخل در مازندرانی به معنای کوه سُرخ است (Dan, 2019, P. 110). در صد بالای اکسید آهن در دامنه ماسه و خاک منطقه در ساختار ملاط است که با نام ملاط گچ نیم‌کوب مورد استفاده بوده است. در اندود نیز شاهد همین ترکیب با درصد بالاتری از خاک رس حاوی اکسید آهن بالا هستیم که باعث ایجاد رنگ قرمز ملاط شده است (Keshavarz Divkolae, 2022, P. 48- 49). یکی دیگر از نکات مهم در ملاط و اندود فضاهای معماری موجود در طاق-سازه اسپهبد خورشید، وجود اندود و ملاط ضد آب در بخش آب انبارها است. در این ملاط در کنار ساختار گچ و خاک، بقایای آجر دیده شده است که ملاطی هیدرولیکی به حساب می‌آید. در معماری روم باستان از ترکیب ملاط گچ و سفال شکسته برای ملاط ضد آب و هیدرولیکی استفاده می‌شده که با نام ملاط کوچجو پستو معروف است و در ساخت آب‌انبار، حمام و ابنيه دیگری که با آب و رطوبت درگیر بوده، استفاده می‌شده است (Keshavarz Divkolae, 2023, P. 74).

در اقدامات حفاظت و مرمت این مجموعه، به دو بخش توجه شده است؛ اول حفاظت از بخش‌های شکسته شده طاق‌های موجود در طبقه‌ی اول و دوم حفاظت



شکل ۱۳. طاق دوم دیوار شمال غربی، قبل و بعد از مرمت
عکس: نیکوبیان و عابدینی عراقی، سال ۱۴۰۲.

Figure 13. The second arch of the northwest wall, before and after restoration; Photo: Nikoobayan and Abedini Iraqi, 2024.

کرده‌اند. مسئله دیگر وجود ماسه و خاک منطقه در ساختار ملاط است که با نام ملاط گچ نیم‌کوب مورد استفاده بوده است. در اندود نیز شاهد همین ترکیب با درصد بالاتری از خاک رس حاوی اکسید آهن بالا هستیم که باعث ایجاد رنگ قرمز ملاط شده است (Keshavarz Divkolae, 2022, P. 48- 49). یکی دیگر از نکات مهم در ملاط و اندود فضاهای معماری موجود در طاق-سازه اسپهبد خورشید، وجود اندود و ملاط ضد آب در بخش آب انبارها است. در این ملاط در کنار ساختار گچ و خاک، بقایای آجر دیده شده است که ملاطی هیدرولیکی به حساب می‌آید. در معماری روم باستان از ترکیب ملاط گچ و سفال شکسته برای ملاط ضد آب و هیدرولیکی استفاده می‌شده که با نام ملاط کوچجو پستو معروف است و در ساخت آب‌انبار، حمام و ابنيه دیگری که با آب و رطوبت درگیر بوده، استفاده می‌شده است (Keshavarz Divkolae, 2023, P. 74).

در اقدامات حفاظت و مرمت این مجموعه، به دو بخش توجه شده است؛ اول حفاظت از بخش‌های شکسته شده طاق‌های موجود در طبقه‌ی اول و دوم حفاظت



شکل ۱۲. طاق اول دیوار شمال غربی، قبل و بعد از مرمت
عکس: نیکوبیان و عابدینی عراقی، سال ۱۴۰۲.

Figure 12. The first arch of the northwest wall, before and after restoration; Photo: Nikoobayan and Abedini Iraqi, 2024.



شکل ۱۴. طاق زیر پلکان، قبل و بعد از مرمت (عکس: نیکوبیان و عابدینی عراقی، سال ۱۴۰۲).

Figure 14. The arch under the stairs, before and after restoration; Photo: Nikoobayan and Abedini Araqi.



شکل ۱۵. دو تصویر بعد از مرمت از دو زاویه مختلف که هر سه طاق دیده می‌شوند (عکس: کشاورز دیوکلایی، سال ۱۴۰۳).

Figure 15. Two images after restoration from two different angles, showing all three arches; Photo: Keshavarz Divkolaee, 2024.

حفظه نقوش کنده شده بر روی طاق جنوبی زیر پله‌ها، برای تثبیت این نقوش که بر سطح گچی بوده است، ابتدا پاکسازی فیزیکی با قلم مو و ابزار انجام شده و بعد از آن سطح کار با پلکسی تول hv480 ۵% محلول در آب تثبیت شد (شکل ۱۶).

یکی از مسائل مهم در مورد سختی فعالیتهای مرمتی و حفاظتی مناطق کوهستانی، سرمای شدید در دو فصل پاییز و زمستان است که بهنوعی انجام این فعالیتها را مشکل می‌کند و تنها فصول ایدئال برای کار اواخر بهار و سه ماه تابستان است.

اقدامات مرمتی صورت گرفته، در مورد طاق‌های موجود و دیوارهای بنا، مشابه با اقداماتی است که در بنای یادمانی کنگلو در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ Sortijee and Keshavarz (۱۳۹۱) انجام شده است (Divkolae, 2012, P. 89-90).

نقوش کنده کاری در طاق جنوبی، حاوی اطلاعات غنی جانورشناسی و مردم‌شناسی است. در حال حاضر مشابه این نقوش در دست کنده‌های روستای کهرود در هراز آمل^۱، به دست آمده که با توجه به تاریخ گذاری در مورد طاق-سازه اسپهبد خورشید، می‌تواند این نظریه را داد که مربوط به دوران ساسانیان باشدند. در بحث



شکل ۱۶. تثبیت نقوش کنده کاری شده بر روی طاق زیر پلکان (عکس: نیکویان، سال ۱۴۰۲).

Figure 16. Fixing carved motifs on the arch under the stairs, photo: Nikoobayan, 2024.

کف اتاق و سکوهای صنعتی می‌شود، پرداخت. بعد از هر کاوشی متأسفانه دخل و تصرف انسانی و کاوش‌های غیرمجاز نیز همیشه گریبان‌گیر محوطه‌ها و آثار تاریخی است که اسپهبد خورشید نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. جلوگیری از این مداخلات تنها با انجام حفاظت فیزیکی (نیروهای انسانی ثابت در محوطه) امکان‌پذیر است.

مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته بر روی مصالح به کار رفته در طاق-سازه اسپهبد خورشید می‌تواند دریچه‌ای باشد برای ادامه فعالیت‌های حفاظتی، مرمتی و راهکاری علمی که کمبود آن کاملاً در ایران دیده می‌شود. این آثار مربوط به دوران ساسانیان است و ارزش بالای تاریخی و فرهنگی آن‌ها این ضرورت را ایجاد می‌کند که مرمتی اصولی انجام گیرد تا محفوظ بمانند. مرمت طاق‌ها و تثبیت نقوش کنده‌کاری شده، دلیلی خواهد بود برای ادامه فعالیت‌های مرمتی در طاق-سازه اسپهبد خورشید که گروههای متخصص را دور هم و در کنار هم قرار خواهد داد.

سپاسگزاری

با تشکر از گروه کاوش و مرمت طاق-سازه اسپهبد خورشید. همچنین تشکر ویژه از گروههای مختلف طبیعت و دوستداران تاریخ و فرهنگ که به صورت داوطلبانه در سال ۱۴۰۲ در راستای مباحث مرمتی، گچ، آب و ماسه و مصالح تا دهانه و طبقه اول طاق حمل کردند.

پی‌نوشت‌ها

۱. پدر غارشناصی ایران، اولین طراح کورکی و نقشه‌های مربوط به معماری موجود در طاق اسپهبد خورشید و بهنوعی اولین شخص حرفه‌ای در حوزه سنگ‌نوردی که با گروهش در سال ۱۳۳۹ به طاق ورود کردند.

۲. تاریخ‌دان، جغرافی شناس و زبان‌شناس (۱۲۹۲-۱۳۹۵)؛ نویسنده کتاب مشهور از آستانه استارآباد. ۳. باستان‌شناس، مدیر سابق پژوهه قلعه‌های باستانی مازندران، سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰.

۴. آرشیو پرنده‌های ثبتی آثار اداره کل میراث فرهنگی،

نتیجه‌گیری

حفاظت و رسیدگی به ابنيه و آثار باستانی و تاریخی، در مناطق کوهستانی دشوار است و این امر باعث می‌شود که بسیاری از این آثار بهنوعی رها شوند و به مرور زمان به فراموشی سپرده شوند. سختی مسیر دسترسی، حمل مصالح و مواد مرمتی و رساندن امکانات دیگر به این آثار از نکاتی است که بعض‌ما نع فعالیت‌های میدانی در این محوطه‌ها می‌شود. در رشته کوههای البرز شاهد نمونه‌هایی از این‌گونه آثار معماری هستیم که با ساختار لاشه‌سنگ و ملات گچ ساخته شده‌اند و دسترسی به آن‌ها در قسمت‌هایی بسیار دشوار است. این‌گونه معماری را می‌توان در زمرة آثار معماری دست‌کند قرار داد. معماران و بنایان در زمان‌های گذشته از بسترهای صخره‌ای و اشکفت‌ها سود برده‌اند و با استفاده از مواد و مصالح سازه‌هایی را با کاربری‌های مختلف ساخته‌اند. شاید ابعاد و جانمایی فضاهای معماری در این آثار متفاوت باشند، اما ساختار آن‌ها مشابه است. طاق-سازه اسپهبد خورشید یکی از این آثار در جنوب دریای کاسپین و در بخش البرز شرقی است. یکی از طبقات این بنای ارزشمند با نام طبقه‌ی اول بعد از قرن‌ها در سال ۱۴۰۲ کاوش شده و سریعاً اقدامات حفاظتی و مرمتی لازم در مورد آن انجام شد. بخش‌هایی از این اقدامات، شامل پاک‌سازی سطوح، خروج آوار، مرمت طاق‌های ساسانی، تثبیت و حفظ نقوش دیواری کنده شده است که حاوی داده‌های فراوان تاریخی-فرهنگی می‌باشد.

این فرایند به لحاظ اهمیت بالای طاق‌های ورودی و زیر پلکان‌ها، با همکاری داوطلبانه گروههای علاقه‌مند به تاریخ و طبیعت، به سرعت صورت گرفت. انجام اقدامات حفاظتی و مرمت‌های اضطراری باعث می‌شود که از افزایش آسیب‌ها جلوگیری شود. این اولین باری است که حفاظت حین و بلافصله بعد از کاوش در تاریخ شناخت طاق-سازه اسپهبد خورشید، با موقیت صورت می‌گیرد. با توجه به اطلاعاتی که از مطالعه فنی سازه و مصالح به کار رفته در طبقه‌ی اول و بقیه‌ی بخش‌های طاق-سازه به دست آمده است، می‌توان به اقدامات دیگری که شامل بندکشی، پرکردن بخش‌های ریخته‌شده، جلوگیری از آسیب

مازندران با مدیریت سامان سوريجي بوده است که در ادامه در سال ۱۳۸۶ اولین فاز مرمتی، سال ۱۳۸۷ فصل دوم کاوش، سال ۱۳۸۸ تعیین حریم و گمانه زنی، سال ۱۳۸۹ کاوش بخش‌های شمالی قلعه و در سال ۱۳۹۱ نیز فاز دوم مرمت آن اتفاق افتاد.

۹. مجموعه آثار معماری دست‌کند روستای کهرود در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری شهرستان آمل، در تابستان سال ۱۴۰۳ به سرپرستی میثم فلاح بررسی و کاوش شد. در یکی از آثارهای موجود در دیوارها، بیش از ۲۵۰ نقش کنده کاری به دست آمد که شامل نقوش حیوانی و انسانی است، که از اهمیت بالایی برخوردارند. نکته جالب توجه این است که گویا در دورانی با ملات کاهگل این نقوش را می‌پوشاند و در سال ۱۴۰۱ طی مطالعات میدانی و بررسی‌های باستان‌شناسی این نقوش از زیر انود کاهگل بیرون می‌آیند. در حال حاضر، مهرماه سال ۱۴۰۳ نیز با همکاری مهندسی کردی، مرمتگر، این نقوش مرمت و تثبیت شده‌اند.

منابع

Bavand Savadkouhi, A., (2019). Espahbad Khorshid from legend to reality, Tehran: Dasansh Novin.

[باوند سوادکوهی، احمد، (۱۳۹۹)، اسپهبد خورشید از افسانه تاریخت، تهران: رسانش نوین].

Dan, R., Costantini, L., & Keshavarz Divkolae, M. (2019). Espahabad Khorshid Cave, Mazandaran, Iran: Some Insights into Sasanian Period Buildings. Iranian Journal of Archaeological Studies, 9(1), 1-9.

Ebn Isfandīyār, M. b. H., (1987). Tārīkh-e Ṭabaristān, edited by 'Abbas Iqbal. Tehran: Khavar editor.

Habibi, M., Maghsoudi, M., (2002), Urban Restoration: Definitions, Theories, Experiences, Charters, Global Resolutions, Urban Methods and Actions, Tehran: University of Tehran.

[حیبی، محسن، مقصودی، مليحه، (۱۳۸۱)، مرمت شهری:

صنایع‌دستی و گردشگری استان مازندران.

۵. تأسیس این پایگاه از سال ۱۳۹۹ با مدیریت مهدی عابدینی عراقی (یکی از نگارندهای)، باستان‌شناس و معاون وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مازندران است.

۶. بعد از مطالعات انجام شده بر روی ملاطهای بنای یادمانی کنگلو، در دهه هشتاد، این فرصت ایجاد شد که در شهر رم، ایتالیا در قالب یک پروژه داشتگاهی و پژوهشی به مطالعات در مورد مصالح به کار رفته در طاق اسپهبد خورشید پرداخته شود. این اولین بار بود که در مورد طاق اسپهبد خورشید و مصالح آن آزمایش‌های علمی صورت می‌گرفته؛ آزمایش‌ها شامل، تصاویر میکروسکوپ آپتیک، طیفسنجی میکرو رامان، میکروسکوپ الکترونیکی با اسکن برداری و تصاویر سه بعدی، ترمومگاومتری، ایکس. آر. دی-أشعه ایکس، میکروسکوپ پتروگرافی، مطالعات کربن چهارده، اف. تی. ای. آر-أشعه ماوراء قرمز بوده‌اند که بر روی سفال، ملاط، سنگ، شیشه و چوبهای نمونه‌برداری شده از این محظوظه باستان‌شناسی انجام شدند. برای ملاطهای آبانبار نیز با سه آزمایش به مطالعه ادامه داده شد، تا شاید گامی باشد برای آزمایش‌های نوین و برای شناسایی گونه ملاطهای هیدرولیکی منطقه و مخصوص سازه‌هایی که با آب و رطوبت ارتباط مستقیم دارند (مقاله محمد کشاورز دیوکلایی، آبانبارهای طاق اسپهبد خورشید، شهرستان سوادکوه، استان مازندران، ایران [مطالعه و آزمایش‌های علمی شیمی بر روی انودود]، فصلنامه تاریخ و باستان‌شناسی مازندران، شماره دهم، پاییز ۱۴۰۰).

۷. در سال ۱۹۶۴ میلادی کنگره بین‌المللی معماران و تکنیسین‌های بناهای تاریخی، در نیز برگزار می‌گردد که نام منشور نیز بر آن نهاده شد، و در سال ۱۹۶۵ میلادی دقیقاً یک سال بعد، توسط ایکوموس نیز تصویب گردیده شد (Silva, 1994, P. 158).

۸. بنای یادمانی یا قلعه کنگلو، یکی از شاهکارهای معماری شمال کشور است که برای اولین بار در سال ۱۳۸۵ کاوش باستان‌شناسی در انجام گرفت. این فعالیتها زیر مجموعه پروژه‌ای با نام قلاع باستانی

تعاریف، نظریه‌ها، تجارب، منشورها، قطع‌نامه‌های جهانی، روش‌ها و اقدامات شهری، تهران: دانشگاه تهران.].

Keshavarz Divkolae, M., (2012). Ispahbad Khurshid Cave. Riconoscimento di Mazandaran (28). Teheran. Resanesh Novin.

[کشاورز دیوکلایی، محمد، (۱۳۹۱)، طاق اسپهبد خورشید، سوادکوه، شناختنامه مازندران، شماره ۲۸، بناهای مذهبی و تاریخی، تهران: نشر رسانش نوین.].

Keshavarz Divkolae, M., (2022). Troglodyte of Taq Tavileh, Savadkouh, Mazandaran, Iran, Eshkaft Publication, Second Issue. ICTA-ICOMOS of IRAN. Tehran. 3-12.

[کشاورز دیوکلایی، محمد، (۱۴۰۱)، آبانبارهای طاق اسپهبد خورشید، شهرستان سوادکوه، استان مازندران، ایران، (مطالعه و آزمایش‌های علمی شیمی بر روی آندود)، فصلنامه تاریخ و باستان‌شناسی مازندران، شماره دهم، پاییز ساری، مازندران، ۷۵-۷۰.].

Keshavarz Divkolae, M., (2023) Study and chemical experiment on the lining of the cisterns of the Espahbad Khurshid Cave, The Quarterly Journal of History and Archaeology of Mazandaran 10: 70-75.

[کشاورز دیوکلایی، محمد، (۱۴۰۱)، طاق طویله، دست‌کنندی ناتمام در محوطه باستانی طاق‌دان، شهرستان سوادکوه، استان مازندران، ایران، نشریه تخصصی اشکفت، کمیته علمی معماری دست‌کند ایکوموس ایران، شماره دوم، بهار و تابستان، تهران، ۱۲۳-۱۲۲.].

Keshavarz Divkolae, M., (2017). Le strutture lignee del sito di Ispahbad Khurshid, Mazandaran, Iran. La tesi di laurea triennale, Sapienza, Università di Roma.

Keshavarz Divkolae, M., (2022). Materiali costitutivi e ceramiche del sito archeologico di Ispahbad Khurshid, Savadkooh, Mazandaran, Iran. La tesi di laurea magistrale, Sapienza, Università di Roma.

Keshavarz Divkolae, M., Bavand Savadkouhi,

A., Dan, R., (2021). Struttura architettonica della grotta di Taq- Khaneh, Savadkouh, Mazandaran, Proceedings of 2nd Biennial National Conference of Archaeology and Art History of Iran, University of Mazandaran. 1269- 1284.

[کشاورز دیوکلایی، محمد. (۱۴۰۰)، طاق‌سازه طاق‌خانه، شهرستان سوادکوه، مازندران، مجموعه مقالات دوین کنفرانس دوسالانه باستان‌شناسی و تاریخ هنر ایران، دانشگاه مازندران- بابلسر، تهران: نشر هنگام هنر، ۱۲۶۸-۱۲۸۴.].

Keshavarz Divkolae, M., Dan, R., (2019). Introduction and study of the structure and architectural application of the Kija Kerchal cave, The Quarterly Journal of History and Archaeology of Mazandaran 1: 102-111.

[کشاورز دیوکلایی، محمد، دان، روپرتو، (۱۳۹۹)، معرفی و بررسی ساختار و کارکرد معماری طاق قلعه کیجا کرچال، فصلنامه تاریخ و باستان‌شناسی مازندران، شماره یکم، ساری، ۱۱۱-۱۰۲.].

Keshavarz Divkolae, M., Dan, R., Vitolo, P., (2015). Un sito archeologico Sasanide nella regione del Mazandaran (IRAN), Bollettino Unione Storia ed Arte, N. 10. Grottaferrata, pp: 151-162.

Nasri Ashrafi, J., (2019), Encyclopedia of Tabaristan and Mazandaran, Volume 2, Tehran: Ney Publication.

[نصری اشرفی، جهانگیر، (۱۳۹۸)، داشنامه تبرستان و مازندران، جلد دوم، تهران: نشر نی.].

Nasrollahzadeh, C., Abedini Araqi, M., (2024). A ‘Sasanian’ administrative clay sealing discovered in the Espahbed Xvōršid cave (Mazanderān), Studia Iranica. Cahier, 66. Leuven. pp. 287- 296.

Pope, A.U., (1976). Persian Architecture. Tehran: Soroush Press.

Sauro, U., (1979). Morfologia Carsica, Estratto dal volume geomorfologia di G.B. Castiglioni, Capitolo nono. UTET, pp: 208; 211-212; 216-220.

Silva, R., (1994). The Venice Charter, (1964-1994), Scientific Journal, N.4, ICOMOS, Paris.

Sortiji, S., (2002). Antichi castelli di Mazandaran (dal fiume Surkhani a Jar Kalbad). Teheran. Organizzazione del patrimonio culturale (Istituto di ricerca).

[سورتیجی، سامان، (۱۳۸۱)، قلاع باستانی مازندران (از رود سورخانی تا جر کلبدی)، تهران: سازمان میراث فرهنگی پژوهشگاه].

Sortiji, S., Keshavarz Divkolaee, M., (2012). Archaeological excavation and restoration project of Kangloo Castle, Savadkouh, Mazandaran Province. Sari: Cultural Heritage, Crafts and Tourism Organization of Mazandaran Province.

[سورتیجی، سامان، کشاورز دیوکلایی، محمد، (۱۳۹۱)، مستند سازی مرمت قلعه کنگلو، ساری: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران].

Sotudeh, M., (1987). Az Astara ta Astarabad, Tehran: Publication of the Cultural Works and Merits Association.

[سوده، منوچهر، (۱۳۶۶)، از آستارا تا استارباد، جلد چهارم، تهران: نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی].

Zomorshidi, H., (2008), Arch in Iranian Architecture, Tehran: Iranian Urban Development and Improvement Company.

[زمرشیدی، حسین، (۱۳۸۷)، طاق و قوس در معماری ایران، تهران: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران].